


TURNING & THREADING TOOLS

Metric Version Catalog 2012



TURNING & THREADING TOOLS

Metric Version Catalog 2012



TURNING & THREADING TOOLS Metric Version Catalog 2012



Заказ инструмента: <http://steelcam.org>
8 (343) 382-52-03 | sales@sverla-ekb.ru

ВВЕДЕНИЕ

A

ДЕРЖАВКИ И ПЛАСТИНЫ ISOTURN



B

НАРЕЗКА РЕЗЬБЫ



C

СМЕННЫЕ ГОЛОВКИ



D

МАТЕРИАЛЫ И СПЛАВЫ



E

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ



F



Главный эксперт в выборе наилучшего инструмента






HELITURN

ЧЕРНОВОЕ ТОЧЕНИЕ В ТЯЖЕЛЫХ РЕЖИМАХ

Быстрое снятие металла (**FMR**) особенно необходимо на черновых операциях, где требуются большие объёмы снятия материала. Новая державка **HELITURN** с тангенциальным креплением пластины и уникальная изогнутая форма режущих кромок пластины являются исключительным решением, которое обеспечивает обработку на очень большую глубину резания с большими подачами.

На державку **HELITURN SLANR/L-... TANG** установлена уникальная пластина с тангенциальным креплением - **LNMX 150616R/L-HT**. Двухсторонняя пластина имеет узкую криволинейную переднюю поверхность, и устанавливается в соответствующий карман державки с помощью винтов с конической головкой. Эта конструкция защищает державку от перегрузки и повреждения пластины. Верхняя передняя поверхность пластины установлена на одном уровне с корпусом державки, что обеспечивает свободный сход стружки без помех со стороны корпуса державки или другого элемента.

4 криволинейные изогнутые режущие кромки образуют позитивные радиальные передние углы, обеспечивая мягкое врезание в обрабатываемый материал. В результате, пониженные силы резания и уменьшенные нагрузки обеспечивают повышенную стойкость, увеличение стабильности, и возможность обрабатывать на очень большую глубину с увеличенными подачами. Стружколом (с маленькими выпуклостями) деформирует и разбивает стружку на ребристые закрученные сегменты, которые легко удаляются из зоны резания. Главный задний угол пластины составляет 3.7° с задним боковым углом 6° для обработки уступов в 90°. Инструменты **HELITURN** обеспечивают глубину резания до 8 мм и глубину торцевой обработки до 3.2 мм с подачей до 1.2 мм/об. Большой позитивный передний угол этих резцов позволяет уменьшить энергозатраты на 10-15% в сравнении со стандартными инструментами, работающими на тех же параметрах. Применение инструментов **HELITURN** гарантирует большую экономичность и производительность операций на токарных станках.



MULTI-WEDGE

ДЕРЖАВКИ С КРЕПЛЕНИЕМ MULTI-WEDGE ДЛЯ ТОЧЕНИЯ ПО ISO

Модульная система точения с верхним клиновым зажимом пластин. Каждую державку можно использовать с тремя разными пластинами. С расточным резцом используются два типа пластин. Каждый тип пластины закрепляется отдельным верхним клиновым зажимом. Использование разных пластин на одной державке или одном расточном резце с мульти-клиновым зажимом обеспечивает гибкость в применении и установке, и делает эксплуатацию более простой и экономичной. Тригональная (W), ромбическая (C) и квадратная (S) пластины придавливаются с помощью клина задней поверхностью на центральный штифт, и сверху зажимаются клином, что обеспечивает точную и

надёжную установку.

Данное устройство крепления обеспечивает высокую точность и повторяемость благодаря тщательно сбалансированным силам резания и высокой точности всех деталей. Повторяемость положения режущих кромок одной пластины при замере составила ± 0.01 мм. Точное положение пластины особенно важно, когда применяются пластины со стружколомом (тип WG и WF). Прочное, надёжное крепление в сочетании с высокой повторяемостью гарантирует прилегание главного угла зачистной кромки к обрабатываемой поверхности, что обеспечивает высокое чистовое качество обработки.




Для пластины CNMG



Для тригональной
пластины WNMG



Для пластины SNMG



HELITURN LD

ПЛАСТИНЫ С ВЫСОКИМ ИЗГИБОМ КРОМКИ ДЛЯ БОЛЬШИХ ОБЪЁМОВ СНЯТИЯ МЕТАЛЛА

Линейка **HELITURN LD** включает пластины **WNMX ...-HTW**, **CNMX ...-HTW** и **DNMX ...-HT**, которые выполнены из самых современных твёрдых сплавов **SUMO TEC**. Пластины имеют режущие кромки с большим позитивным радиальным изгибом и позитивными передними углами - комбинация, которая существенно уменьшает силы резания и способствует повышению производительности. Вершины пластин **CNMX** и **WNMX** имеют зачистную кромку, обеспечивающую высокое

качество поверхности, даже на больших подачах. В большинстве случаев, качество поверхности достаточно высокое, что позволяет избежать финишной обработки. Пластины **HELITURN LD** предназначены для черновой обработки в тяжёлых режимах. Их уникальная конструкция обеспечивает надёжный и быстрый съём металла. Для пластин **CNMX** и **WNMX** требуются специальные державки с соответствующими карманами. Пластины **DNMX** можно устанавливать на стандартные державки.

SUMO TEC
8150
P M K N S H
✓ ✓

SUMO TEC
8250
P M K N S H
✓

SUMO TEC
8350
P M K N S H
✓

806
P M K N S H
✓

6015
P M K N S H
✓

6025
P M K N S H
✓



70-300 бар

Высокое давление

Стандартное давление

JETLINE

200%
увеличение режимов резания


Превосходное стружкодробление
Обработка титана,
жаропрочных сплавов,
и легированной стали

SWISSTURN

CUT-GRIP
ALU TURN

PENTACUT

TANG-GRIP
PARTING LINE



ISCAR

СИСТЕМЫ НАРЕЗКИ РЕЗЬБЫ ISCAR THREAD

Треугольные пластины с подкладкой

Пластины с 3 вершинами



М-ТИП



U-ТИП



СТАНДАРТНАЯ

Нарезка резьбы малого диаметра

PICCO для миниатюрных диаметров



Нарезка неполного профиля 55°/ 60°

Наружная обработка
Пластины CUT-GRIP



Неполный
профиль
(TIP)



Полный
профиль
(TIP)



GEPI
Неполный
профиль
Мини-резец
ø12.5 мм



TIP
Неполный
профиль
Мини-
резец
ø20 мм

CHAMGROOVE для
малых диаметров



GIRQ/L для неполного профиля 55°/ 60°



ДЕРЖАВКИ И ПЛАСТИНЫ ISOTURN



В

	Страница
Система обозначения державок	B3
Наружные державки	B5
Державки для подачи СОЖ под высоким давлением	B60
Наружные державки для керамических пластин	B73
Расточные резцы	B82
Картриджи	B114
Система обозначения пластин	B118
Руководство по выбору стружколомов и сплавов	B120
Негативные пластины	B124
Позитивные пластины	B168
Пластины для обработки алюминия	B193
Пластины для снашивания труб	B199
Керамические пластины	B201
Руководство по эксплуатации	B227



1. Расточной резец


S Стальной хвостовик

A Подача СОЖ через стальной хвостовик

C Твердосплавный хвостовик

E Подача СОЖ через твердосплавный хвостовик


2. Диаметр прутка



3. Длина державки



Q = 180
R = 200
A = 32 H = 100 S = 250
B = 40 J = 110 T = 300
C = 50 K = 125 U = 350
D = 60 L = 140 V = 400
E = 70 M = 150 W = 450
F = 80 N = 160 Y = 500
G = 90 P = 170 X = спец.



Державка

M **W** **L** **N** **R**
4 5 6 7 8

Расточной резец

S **25** **S**
1 2 3

M **W** **L** **N** **R**
4 5 6 7 8


6. Угол в плане

 A	 B	 D	 E
 F	 G	 J	 K
 L	 N	 Q	 R
 S	 U	 V	 X

7. Задний угол пластины


 N	 B
 C	 P
 O	 D

4. Система крепления




25	25	M	-	08	W
9	10	3		11	12
			-	08	W
				11	12


5. Форма пластины




8. Направление резания



9. Высота хвостовика




10. Ширина хвостовика



11. Размер пластины




12. Клиновой зажим




S- для швейцарских станков-автоматов

Осевой γ_a и радиальный γ_r передние углы




Державка



Расточной резец

PLANR/L-TANG

Державки с рычажным креплением с тангенциально установленными пластинами LNMX..



Обозначение	h	b	l ₁	l ₂	f	G _a °	G _r °	Пластины
PLANR/L 2525M-15 TANG	25.0	25.0	150.00	25.0	30.0	-6	-6	LNMX 1506..R/L
PLANR/L 3232P-15 TANG	32.0	32.0	170.00	32.0	37.0	-6	-6	LNMX 1506..R/L
PLANR/L 3232P-22 TANG	32.0	32.0	170.00	32.0	37.0	-6	-6	LNMX 2210..R/L
PLANR/L 4040R-22 TANG	40.0	40.0	200.00	40.0	47.0	-6	-6	LNMX 2210..R/L




ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Подкладка	Винт подкладки	Ключ	Рычаг	Винт	Ключ 1
PLANL 2525M-15 TANG	TLN 15L-HT	SR RS4	T-6/5	LR T15	SR TL-15	HW 3.5
PLANR 2525M-15 TANG	TLN 15R-HT	SR RS4	T-6/5	LR T15	SR TL-15	HW 3.5
PLANL 3232P-15 TANG	TLN 15L-HT	SR RS4	T-6/5	LR T15	SR TL-15	HW 3.5
PLANR 3232P-15 TANG	TLN 15R-HT	SR RS4	T-6/5	LR T15	SR TL-15	HW 3.5
PLANL 3232P-22 TANG	TLN 22L-HT	SR 10500401	T-7/5	LR T22	SR TL22	HW 5.0
PLANR 3232P-22 TANG	TLN 22R-HT	SR 10500401	T-7/5	LR T22	SR TL22	HW 5.0
PLANL 4040R-22 TANG	TLN 22L-HT	SR 10500401	T-7/5	LR T22	SR TL22	HW 5.0
PLANR 4040R-22 TANG	TLN 22R-HT	SR 10500401	T-7/5	LR T22	SR TL22	HW 5.0

Державки с тангенциально установленными пластинами LNMX



Обозначение	h	b	l ₁	l ₂	f	Ga°	Gr°	Пластины
SLANR/L 1616H-11 TANG	16.0	16.0	100.00	20.0	20.0	-6	-6	LNMX 1104..
SLANR/L 1616M-11S TANG	16.0	16.0	150.00	24.3	16.0	-6	-6	LNMX 1104..
SLANR/L 2020K-11 TANG	20.0	20.0	125.00	25.0	25.0	-6	-6	LNMX 1104..
SLANR/L 2525M-11 TANG	25.0	25.0	150.00	25.0	30.0	-6	-6	LNMX 1104..
SLANR/L 2020K-15 TANG	20.0	20.0	100.00	25.0	25.0	-6	-6	LNMX 1506..
SLANR/L 2525M-15 TANG	25.0	25.0	150.00	25.0	30.0	-6	-6	LNMX 1506..
SLANR/L 3232P-15 TANG	32.0	32.0	170.00	35.0	37.0	-6	-6	LNMX 1506..
SLANR/L 4040R-15 TANG	40.0	40.0	200.00	35.0	45.0	-6	-6	LNMX 1506..
SLANR/L 3232P-22 TANG	32.0	32.0	170.00	35.0	38.0	-6	-6	LNMX 2210..
SLANR/L 4040R-22 TANG	40.0	40.0	200.00	40.0	47.0	-6	-6	LNMX 2210..
SLANR/L 5050S-22 TANG	50.0	50.0	250.00	40.0	57.0	-6	-6	LNMX 2210..

• ар тах для торцевой обработки: LNMX 11-2.8 мм, LNMX 15-3.8 мм, LNMX 22-5.8 мм

Пластины, см. стр.: LNMX-HM (B167) • LNMX-HT (B166) • LNMX-WG (B167).


ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Подкладка	Винт подкладки	Ключ	Винт пластины	Лезвие ключа	T-рукоять ключа	Рукоять ключа
SLANL 1616H-11 TANG	TLN 11L-HT	SR RS4	T-6/5	SR 34-550-C	BLD T10/S7		SW6-SD
SLANL 1616M-11S TANG	TLN 11L-HT	SR RS4	T-6/5	SR 34-550-C	BLD T10/S7		SW6-SD
SLANR 1616H-11 TANG	TLN 11R-HT	SR RS4	T-6/5	SR 34-550-C	BLD T10/S7		SW6-SD
SLANR 1616M-11S TANG	TLN 11R-HT	SR RS4	T-6/5	SR 34-550-C	BLD T10/S7		SW6-SD
SLANL 2020K-11 TANG	TLN 11L-HT	SR RS4	T-6/5	SR 34-550-C	BLD T10/S7		SW6-SD
SLANR 2020K-11 TANG	TLN 11R-HT	SR RS4	T-6/5	SR 34-550-C	BLD T10/S7		SW6-SD
SLANL 2525M-11 TANG	TLN 11L-HT	SR RS4	T-6/5	SR 34-550-C	BLD T10/S7		SW6-SD
SLANR 2525M-11 TANG	TLN 11R-HT	SR RS4	T-6/5	SR 34-550-C	BLD T10/S7		SW6-SD
SLANL 2020K-15 TANG	TLN 15L-HT	SR RS4	T-6/5	SR 34-535-SN	BLD T15/S7	SW6-T SHORT	
SLANR 2020K-15 TANG	TLN 15R-HT	SR RS4	T-6/5	SR 34-535-SN	BLD T15/S7	SW6-T SHORT	
SLANL 2525M-15 TANG	TLN 15L-HT	SR RS4	T-6/5	SR 34-535-SN	BLD T15/S7	SW6-T SHORT	
SLANR 2525M-15 TANG	TLN 15R-HT	SR RS4	T-6/5	SR 34-535-SN	BLD T15/S7	SW6-T SHORT	
SLANL 3232P-15 TANG	TLN 15L-HT	SR RS4	T-6/5	SR 34-535-SN	BLD T15/S7	SW6-T SHORT	
SLANR 3232P-15 TANG	TLN 15R-HT	SR RS4	T-6/5	SR 34-535-SN	BLD T15/S7	SW6-T SHORT	
SLANL 4040R-15 TANG	TLN 15L-HT	SR RS4	T-6/5	SR 34-535-SN	BLD T15/S7	SW6-T SHORT	
SLANR 4040R-15 TANG	TLN 15R-HT	SR RS4	T-6/5	SR 34-535-SN	BLD T15/S7	SW6-T SHORT	
SLANL 3232P-22 TANG	TLN 22L-HT	SR 10500401	T-7/5	SR 14-591/L-SN	BLD T20/S7	SW6-T SHORT	
SLANR 3232P-22 TANG	TLN 22R-HT	SR 10500401	T-7/5	SR 14-591/L-SN	BLD T20/S7	SW6-T SHORT	
SLANL 4040R-22 TANG	TLN 22L-HT	SR 10500401	T-7/5	SR 14-591/L-SN	BLD T20/S7	SW6-T SHORT	
SLANR 4040R-22 TANG	TLN 22R-HT	SR 10500401	T-7/5	SR 14-591/L-SN	BLD T20/S7	SW6-T SHORT	
SLANL 5050S-22 TANG	TLN 22L-HT	SR 10500401	T-7/5	SR 14-591/L-SN	BLD T20/S7	SW6-T SHORT	
SLANR 5050S-22 TANG	TLN 22R-HT	SR 10500401	T-7/5	SR 14-591/L-SN	BLD T20/S7	SW6-T SHORT	

PLFNR/L-TANG

Державки с рычажным креплением с тангенциально установленными пластинами LNMX для обработки торца и продольного чернового точения



Изображена правосторонняя

Обозначение	h	b	l ₁	l ₂	f	G _a °	G _r °	Пластины ⁽¹⁾
PLFNR/L 2525M-15 TANG	25.0	25.0	150.00	28.0	32.0	-6	-6	LNMX 1506..L/R

• ар тах для продольного точения - 5.8 мм

⁽¹⁾ Правосторонняя пластина для левосторонней державки • Левосторонняя пластина для правосторонней державки

Пластины, см. стр.: LNMX-HM (B167) • LNMX-HT (B166) • LNMX-WG (B167).

ЗАП.ЧАСТИ




Обозначение	Ключ	Подкладка	Винт	Ключ 1	Винт 1	Рычаг
PLFNL 2525M-15 TANG	T-6/5	TLN 15R-HT ⁽¹⁾	SR RS4	HW 3.5	SR TL-15	LR T15
PLFNR 2525M-15 TANG	T-6/5	TLN 15L-HT ⁽¹⁾	SR RS4	HW 3.5	SR TL-15	LR T15

⁽¹⁾ Правосторонняя подкладка для левосторонней державки, левосторонняя подкладка для правосторонней державки.

SLFNR/L-TANG

Державки с тангенциально установленными пластинами LNMX



Изображена правосторонняя

Обозначение	h	b	l ₁	l ₂	f	G _a °	G _r °	Пластины ⁽¹⁾
SLFNR/L 2525M-15 TANG	25.0	25.0	150.00	20.0	30.0	-6	-6	LNMX 1506..L/R
SLFNR/L 3232P-15 TANG	32.0	32.0	170.00	20.0	37.0	-6	-6	LNMX 1506..L/R

• ар тах для продольного точения - 5.8 мм

⁽¹⁾ Правосторонняя пластина для левосторонней державки, левосторонняя пластина для правосторонней державки

Пластины, см. стр.: LNMX-HM (B167) • LNMX-HT (B166) • LNMX-WG (B167).


ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Ключ	Винт	T-рукоять ключа	Лезвие ключа	Подкладка	Винт подкладки
SLFNL 2525M-15 TANG	T-6/5	SR 34-535-SN	SW6-T SHORT	BLD T15/S7	TLN 15R-HT ⁽¹⁾	SR RS4
SLFNR 2525M-15 TANG	T-6/5	SR 34-535-SN	SW6-T SHORT	BLD T15/S7	TLN 15L-HT ⁽¹⁾	SR RS4
SLFNL 3232P-15 TANG	T-6/5	SR 34-535-SN	SW6-T SHORT	BLD T15/S7	TLN 15R-HT ⁽¹⁾	SR RS4
SLFNR 3232P-15 TANG	T-6/5	SR 34-535-SN	SW6-T SHORT	BLD T15/S7	TLN 15L-HT ⁽¹⁾	SR RS4

⁽¹⁾ Правосторонняя подкладка для левосторонней державки, левосторонняя подкладка для правосторонней державки.

Наружные державки с углом в плане 75° и тангенциальным креплением пластин



Обозначение	h	b	l ₁	l ₂	f	Ga°	Gr°	Пластины
SLBNR/L 4040R-22 TANG	40.0	40.0	200.00	35.0	35.0	-7	-4	LNMX 2210..R/L

Пластины, см. стр.: LNMX-HT (B166).

ЗАП.ЧАСТИ





Обозначение	Подкладка	Винт подкладки	Винт	Ключ	Лезвие ключа	Т-рукоять ключа
SLBNL 4040R-22 TANG	TLN 22L-HT	SR 10500401	SR 14-591/L-SN	T-7/5	BLD T20/S7	SW6-T SHORT
SLBNR 4040R-22 TANG	TLN 22R-HT	SR 10500401	SR 14-591/L-SN	T-7/5	BLD T20/S7	SW6-T SHORT



FEEDTURN

SLLNR/L-HF


Державки с винтовым креплением для быстрого снятия металла при продольном точении



Изображена правосторонняя

Обозначение	h	b	l1	l2	f	Ga°	Gr°	Пластины
SLLNR/L 2525M-16HF	25.0	25.0	150.00	20.0	30.2	6	7.7	LNMX 1608R/L-HF
SLLNR/L 3232P-16HF	32.0	32.0	170.00	20.0	37.2	6	7.7	LNMX 1608R/L-HF

Пластины, см. стр.: LNMX-HF (B168).



ISCAR представляет **FEEDTURN**, систему с тангенциальным креплением пластин для быстрого снятия металла (FMR) на токарных операциях. Промышленность всегда нуждается в новых решениях, которые обеспечивают большие объёмы снятия металла, особенно при черновом точении. HSM – высокоскоростная обработка – была доступна для чистовых операций. Теперь FMR доступно для черновой обработки на больших подачах и с большой глубиной резания, обеспечивая снятие больших объёмов материала за короткий период времени. Резец **FEEDTURN** включает державку с тангенциальным креплением (SLLNR) и уникальную пластину с обозначением

LNMX 1608R-HF. Тангенциальное крепление пластины обеспечивает большую степень устойчивости, даже при работе на больших подачах, когда возникают высокие механические нагрузки. С целью уменьшить силы резания и улучшить отвод стружки, в конструкцию пластины входит изогнутая наклонная режущая кромка и позитивный радиальный передний угол. Верхняя передняя поверхность пластины установлена на одном уровне с корпусом державки, что обеспечивает отвод стружки без какого-либо контакта с поверхностью крепления. Уникальный стружколом на передней поверхности пластины помогает завивать и разбивать стружку в условиях черновой обработки.

ЗАП.ЧАСТИ




Обозначение	Винт	Ключ
SLLNR/L-HF	SR 14-591/L	T-20/5

QNMG

Опции обработки


2 ПЛАСТИНЫ CNMG
В ОДНОЙ
ПЛАСТИНЕ QNMG



Глубина уступа Т с углами более 92° не ограничена в обоих направлениях.

PQLNR/L

Державки с рычажным креплением для негативных пластин с 4 углами 80°



Изображена правосторонняя

Обозначение	h	b	l ₁	l ₂	f	T ⁽²⁾	G _a °	G _r °	Пластины
PQLNR/L 1616H-09	16.0	16.0	100.00	21.0	20.0	8	-6	-6	QNMG 0904
PQLNR/L 2020K-09	20.0	20.0	125.00	26.0	25.0	8	-6	-6	QNMG 0904
PQLNR/L 2525M-09	25.0	25.0	150.00	26.0	32.0	8	-6	-6	QNMG 0904
PQLNR/L 2020-12-AD ⁽¹⁾	20.0	20.0	100.00	26.0	25.0	8	-6	-6	QNMG 1204
PQLNR/L 2020K-12	20.0	20.0	125.00	26.0	25.0	8	-6	-6	QNMG 1204
PQLNR/L 2525M-12	25.0	25.0	150.00	26.0	32.0	8	-6	-6	QNMG 1204

• Более подробно по величине T - см. стр. B10.

⁽¹⁾ AD - короткие державки для державок с адаптером ⁽²⁾ T для r 0.8

Пластины, см. стр.: QNMG-GN (B125) • QNMG-NF (B124) • QNMG-PP (B125) • QNMG-TF (B124).


ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Подкладка	Пружинный штифт	Пробойник	Рычаг	Винт	Ключ
PQLNR/L 1616H-09	TXC 322	SP 3	PN 3-4	LR 3	SR 117-2014	HW 2.5
PQLNR/L 2020K-09	TXC 322	SP 3	PN 3-4	LR 3	SR 117-2014	HW 2.5
PQLNR/L 2525M-09	TXC 322	SP 3	PN 3-4	LR 3	SR 117-2014	HW 2.5
PQLNR/L 2020-12-AD	TSN 423	SP 4	PN 3-4	LR 4	SR 117-2010	HW 3.0/5
PQLNR/L 2020K-12	TSN 423	SP 4	PN 3-4	LR 4	SR 117-2010	HW 3.0
PQLNR/L 2525M-12	TSN 423	SP 4	PN 3-4	LR 4	SR 117-2010	HW 3.0

PQFNR/L

Державки с рычажным креплением для негативных пластин с 4 углами 80°, для точения торца



Изображена правосторонняя

Обозначение	h	b	l ₁	l ₂	f	T ⁽¹⁾	G _a °	G _r °	Пластины
PQFNR/L 2020K-09	20.0	20.0	125.00	26.0	25.0	8	-6	-6	QNMG 0904
PQFNR/L 2525M-09	25.0	25.0	150.00	26.0	32.0	8	-6	-6	QNMG 0904
PQFNR/L 2020K-12	20.0	20.0	125.00	26.0	25.0	10	-6	-6	QNMG 1204
PQFNR/L 2525M-12	25.0	25.0	150.00	26.0	25.0	10	-6	-6	QNMG 1204

• Более подробно по величине T - см. стр. B10.

⁽¹⁾ T для r 0.8

Пластины, см. стр.: QNMG-GN (B125) • QNMG-NF (B124) • QNMG-PP (B125) • QNMG-TF (B124).


ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Подкладка	Пружинный штифт	Пробойник	Рычаг	Винт	Ключ
PQFNR/L 2020K-09	TXC 322	SP 3	PN 3-4	LR 3	SR 117-2014	HW 2.5
PQFNR/L 2525M-09	TXC 322	SP 3	PN 3-4	LR 3	SR 117-2014	HW 2.5
PQFNR/L 2020K-12	TSN 423	SP 4	PN 3-4	LR 4	SR 117-2010	HW 3.0
PQFNR/L 2525M-12	TSN 423	SP 4	PN 3-4	LR 4	SR 117-2010	HW 3.0

PQSNR/L

Наружные державки с углом в плане 45° для негативных пластин с 4 углами 80°



Обозначение	h	b	l ₁	l ₂	f	G _a °	G _r °	Пластины
PQSNR/L 2525M-12	25.0	25.0	150.00	30.0	32.0	-4.5	-5.5	QNMG 1204


Пластины, см. стр.: QNMG-GN (B125) • QNMG-NF (B124) • QNMG-PP (B125) • QNMG-TF (B124).

ЗАП.ЧАСТИ

Обозначение	Подкладка	Пружинный штифт	Пробойник	Рычаг	Винт	Ключ
PQSNR/L	TSN 423	SP 4	PN 3-4	LR 4	SR 117-2010	HW 3.0

PWLNR/L

Наружные токарные державки с рычажным креплением для негативных тригональных пластин 80°



Обозначение	h	b	l ₁	l ₂	f	G _a °	G _r °	Пластины
PWLNR/L 1616H-06	16.0	16.0	100.00	16.0	20.0	-6	-6	WN..06T3
PWLNR/L 1616H-06S ⁽¹⁾	16.0	16.0	100.00	20.3	20.0	-6	-6	WN..06T3
PWLNR/L 2020K-06	20.0	20.0	125.00	15.0	25.0	-6	-6	WN..06T3
PWLNR/L 2525M-06	25.0	25.0	150.00	15.0	32.0	-6	-6	WN..06T3
PWLNR/L 2020K-08	20.0	20.0	125.00	21.6	25.0	-6	-6	WN..0804
PWLNR/L 2525M-08	25.0	25.0	150.00	18.0	32.0	-6	-6	WN..0804
PWLNR/L 3232P-08	32.0	32.0	170.00	27.0	40.0	-6	-6	WN..0804

⁽¹⁾ Может применяться на станках-автоматах

Пластины, см. стр.: WNGA-керамика (B201) • WNGA-M3 (CBN) (B212) • WNGA-MC/M6 (CBN) (B212) • WNGG-NF (B127) • WNMA/WNMA-WG (B133) • WNMG-GN (B131) • WNMG-M3M (B129) • WNMG-NF (B127) • WNMG-NR (B132) • WNMG-PP (B130) • WNMG-SF (B126) • WNMG-TF (B130) • WNMG-TNM (B132) • WNMG-VL (B128) • WNMG-WF (B129) • WNMG-WG (B128) • WNMM-NM (B131) • WNMZ-RF/LF (B126).


ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Подкладка	Пружинный штифт	Пробойник	Рычаг	Винт	Ключ
PWLNR/L 1616H-06	TWN 322	SP 3	PN 3-4	LR 3	SR 117-2014	HW 2.5/5
PWLNR/L 1616H-06S	TWN 322	SP 3	PN 3-4	LR 3	SR 117-2014	HW 2.5/5
PWLNR/L 2020K-06	TWN 322	SP 3	PN 3-4	LR 3	SR 117-2014	HW 2.5/5
PWLNR/L 2525M-06	TWN 322	SP 3	PN 3-4	LR 3	SR 117-2014	HW 2.5/5
PWLNR/L 2020K-08	TWN 423	SP 4	PN 3-4	LR 4	SR 117-2010	HW 3.0
PWLNR/L 2525M-08	TWN 423	SP 4	PN 3-4	LR 4	SR 117-2010	HW 3.0
PWLNR/L 3232P-08	TWN 423	SP 4	PN 3-4	LR 4	SR 117-2010	HW 3.0

DWLNRL

Наружные державки с углом в плане 95° для негативных тригональных пластин WNMG



Изображена правосторонняя

Обозначение	h	b	l1	l2	f	Ga°	Gr°	Пластины
DWLNRL/L 1616H-06	16.0	16.0	100.00	26.0	16.0	-6	-6	WNMG 0604
DWLNRL/L 2020K-06	20.0	20.0	125.00	20.0	25.0	-6	-6	WNMG 0604
DWLNRL/L 2525M-06	25.0	25.0	150.00	24.0	32.0	-6	-6	WNMG 0604
DWLNRL/L 2020K-08	20.0	20.0	125.00	35.0	25.0	-6	-6	WNMG 0804
DWLNRL/L 2525M-08	25.0	25.0	150.00	35.0	32.0	-6	-6	WNMG 0804
DWLNRL/L 3232P-08	32.0	32.0	170.00	35.0	40.0	-6	-6	WNMG 0804

Пластины, см. стр.: WNGA-керамика (B201) • WNGA-M3 (CBN) (B212) • WNGA-MC/M6 (CBN) (B212) • WNMA/WNMA-WG (B133) • WNMG-GN (B131) • WNMG-M3M (B129) • WNMG-NF (B127) • WNMG-NR (B132) • WNMG-PP (B130) • WNMG-TF (B130) • WNMG-TNM (B132) • WNMG-VL (B128) • WNMG-WF (B129) • WNMG-WG (B128) • WNMM-NM (B131) • WNMZ-RF/LF (B126).



ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Подкладка	Подкладка 1	Левый-правый винт	Прижим	Винт подкладки	Ключ 1	Пружина прижима	Ключ
DWLNRL/L 1616H-06	RWT 3-2	RWT 332 ^{(1)*}	SR RC3	LCGR-3	SR 40090I	HW 2.5	KSP 3	
DWLNRL/L 2020K-06	RWT 3-2	RWT 332 ^{(1)*}	SR RC3	LCGR-3	SR 40090I	HW 2.5	KSP 3	
DWLNRL/L 2525M-06	RWT 3-2	RWT 332 ^{(1)*}	SR RC3	LCGR-3	SR 40090I	HW 2.5	KSP 3	
DWLNRL/L 2020K-08	RWT 443	RWT 443-TNM ^{(2)*}	SR 10400270-25.5	LCGR-4	SR 14-506			T-15/5
DWLNRL/L 2525M-08	RWT 443	RWT 443-TNM ^{(2)*}	SR 10400270-25.5	LCGR-4	SR 14-506			T-15/5
DWLNRL/L 3232P-08	RWT 443	RWT 443-TNM ^{(2)*}	SR 10400270-25.5	LCGR-4	SR 14-506			T-15/5

* Опциональная, заказывается отдельно


⁽¹⁾ Подкладка RWT 332 для пластины WNMG 06T3

⁽²⁾ Подкладка RWT 443-TNM для пластины WNMG 0804...-TNM

HELITURN LD

PWLNR/L-X

Наружные токарные державки с рычажным креплением для негативных тригональных пластин HELITURNLD



Изображена правосторонняя

Обозначение	h	b	l ₁	l ₂	f	G _a °	G _r °	Пластины
PWLNR/L 2020K-06X	20.0	20.0	125.00	25.0	25.0	-6	-6	WNMX 06...HTW
PWLNR/L 2525M-06X	25.0	25.0	150.00	20.0	32.0	-6	-6	WNMX 06...HTW
PWLNR/L 2020K-08X	20.0	20.0	125.00	30.0	25.0	-6	-6	WNMX 08...HTW
PWLNR/L 2525M-08X	25.0	25.0	150.00	30.0	32.0	-6	-6	WNMX 08...HTW
PWLNR 3232P-08X	32.0	32.0	170.00	30.0	40.0	-6	-6	WNMX 08...HTW

• Важно: эти державки нужно использовать только с пластинами HELITURNLD

Пластины, см. стр.: WNMX-HTW (B134) • WNMX-M4MW (B134).

ЗАП.ЧАСТИ




Обозначение	Подкладка	Пружинный штифт	Пробойник	Рычаг	Винт	Ключ
PWLNR/L 2020K-06X	TWX 3	SP 3	PN 3-4	LR 3	SR 117-2014	HW 2.5/5
PWLNR/L 2525M-06X	TWX 3	SP 3	PN 3-4	LR 3	SR 117-2014	HW 2.5/5
PWLNR/L 2020K-08X	TWX 4	SP 4	PN 3-4	LR 4D	SR 117-2010	HW 3.0
PWLNR/L 2525M-08X	TWX 4	SP 4	PN 3-4	LR 4D	SR 117-2010	HW 3.0
PWLNR 3232P-08X	TWX 4	SP 4	PN 3-4	LR 4D	SR 117-2010	HW 3.0



MULTI-WEDGE

MULNR/L-12MW

Наружные державки с мультиклинным креплением MULTI-WEDGE для негативных 80° ромбических, тригональных и квадратных пластин



Обозначение	h	b	l ₁	l ₂	f	Ga°	Gr°
MULNR/L 2525M-12MW	25.0	25.0	150.00	35.0	32.0	6	6

• Клин для пластины WNMG поставляется с державкой, клинья для других пластин заказываются отдельно.


Пластины, см. стр.: CNGA-керамика (B202) • CNGA-MC/M4 (CBN) (B214) • CNGA-R2/M2/F2 (CBN) (B215) • CNGG-M4HF/M4HM (CBN) (B215) • CNMA (B138) • CNMA-MW2 (CBN) (B213) • CNMA-MW4 (CBN) (B214) • CNMA-T/M1/WG (CBN) (B213) • CNMG-GN (B139) • CNMG-M3M (B137) • CNMG-NF (B135) • CNMG-NR (B140) • CNMG-WF (B136) • CNMG-WG (B137) • CNMG/CNGG-PP (B138) • CNMG/CNGG-SF (B135) • CNMG/CNGG-TF (B139) • CNMM-HTW (B143) • CNMM-NM (B140) • CNMZ (B136) • SNGA-керамика (B203) • SNMA (B162) • SNMA (CBN) (B226) • SNMG-GN (B162) • SNMG-NR (B163) • SNMG-PP (B160) • SNMG-TF (B160) • SNMG-VL (B160) • SNMM-RP (B165) • WNGA-керамика (B201) • WNGA-M3 (CBN) (B212) • WNGA-MC/M6 (CBN) (B212) • WNMA/WNMA-WG (B133) • WNMG-GN (B131) • WNMG-M3M (B129) • WNMG-NF (B127) • WNMG-NR (B132) • WNMG-PP (B130) • WNMG-TF (B130) • WNMG-TNM (B132) • WNMG-VL (B128) • WNMG-WF (B129) • WNMG-WG (B128) • WNMM-NM (B131) • WNMZ-RF/LF (B126).

Одна державка для 3-х типов пластин



KIT MULNR 2525-12MW

Опции державки



КИТ содержание набора

Обозначение	MULNR 2525M-12MW	1	Державка
LCR CN12 CLAMP		1	Опциональный прижим
LCR SN12 CLAMP		1	
WNMG 080408-TF	IC8250	5	Пластина
CNMG 120408-TF	IC807	5	
SNMG 120408-GN	IC8250	5	

ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Ключ	Подкладка	Запорный штифт	Клин пластины WNMG	Клин пластины CNMG	Клин пластины SNMG	Винт	Винт 1	Шайба	Пружина
MULNL 2525M-12MW	HW 3.0 TCN 423	ZNW 4CM	LC WN08 ⁽¹⁾	LCL CN12 ⁽²⁾ *	LCL SN12 ⁽²⁾ *	SR 17-307	SR M4X8	DK 17-307	SPR 17-307	
MULNR 2525M-12MW	HW 3.0 TCN 423	ZNW 4CM	LC WN08 ⁽¹⁾	LCR CN12 ⁽²⁾ *	LCR SN12 ⁽²⁾ *	SR 17-307	SR M4X8	DK 17-307	SPR 17-307	


* Опциональный, заказывается отдельно

⁽¹⁾ С державкой поставляется только LC WN08. Два других клина заказываются отдельно.

⁽²⁾ Правосторонний клин для правосторонней державки, левосторонний клин для левосторонней державки.

MWLNR/L-W

Наружные державки с верхним клиновым креплением для тригональных пластин



Обозначение	h	b	l ₁	l ₂	f	Ga°	Gr°	Пластины
MWLNR/L 1616H-06SW	16.0	16.0	100.00	23.0	16.0	-6	-6	WNMG 06T3
MWLNL 2020-06W-AD ⁽¹⁾	20.0	20.0	67.00	25.0	25.0	-6	-6	WNMG 06T3
MWLNR/L 2020K-06W	20.0	20.0	125.00	25.0	25.0	-6	-6	WNMG 06T3
MWLNR/L 2525M-06W	25.0	25.0	150.00	25.0	32.0	-6	-6	WNMG 06T3
MWLNR/L 2020K-08W	20.0	20.0	125.00	30.0	25.0	-6	-6	WNMG 0804
MWLNR/L 2525M-08W	25.0	25.0	150.00	30.0	32.0	-6	-6	WNMG 0804
MWLNR/L 3232P-08W	32.0	32.0	170.00	35.0	40.0	-6	-6	WNMG 0804

⁽¹⁾ Короткий хвостовик для державок со сменной головкой

Пластины, см. стр.: WNGA-керамика (B201) • WNGA-M3 (CBN) (B212) • WNGA-MC/M6 (CBN) (B212) • WNGG-NF (B127) • WNMA/WNMA-WG (B133) • WNMG-GN (B131) • WNMG-M3M (B129) • WNMG-NF (B127) • WNMG-NR (B132) • WNMG-PP (B130) • WNMG-SF (B126) • WNMG-TF (B130) • WNMG-TNM (B132) • WNMG-VL (B128) • WNMG-WF (B129) • WNMG-WG (B128) • WNMM-NM (B131) • WNMZ-RF/LF (B126).

ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Ключ	Клин (набор)	Подкладка	Подкладка 1	Запорный штифт	Винт
MWLNR/L 1616H-06SW	HW 2.5	LC 250 SET 1	IWSN 322W	IWSN 3-2W ^{(1)*}	ZNW 3W	SR 14-564
MWLNL 2020-06W-AD	HW 2.5	LC 250 SET 1	IWSN 322W	IWSN 3-2W ^{(1)*}	ZNW 3W	SR 14-564
MWLNR/L 2020K-06W	HW 2.5	LC 250 SET 1	IWSN 322W	IWSN 3-2W ^{(1)*}	ZNW 3W	SR 14-564
MWLNR/L 2525M-06W	HW 2.5	LC 250 SET 1	IWSN 322W	IWSN 3-2W ^{(1)*}	ZNW 3W	SR 14-564
MWLNR/L 2020K-08W	HW 3.0	LC 252 SET 1	IWSN 433	IWSN 433M ^{(2)*}	ZNW 4W	SR M4X8
MWLNR/L 2525M-08W	HW 3.0	LC 252 SET 1	IWSN 433	IWSN 433M ^{(2)*}	ZNW 4W	SR M4X8
MWLNR/L 3232P-08W	HW 3.0	LC 252 SET 1	IWSN 433	IWSN 433M ^{(2)*}	ZNW 4W	SR M4X8


* Опциональная, заказывается отдельно

⁽¹⁾ Используйте опциональную подкладку IWSN 3-2W для пластин WNMG 0604..

⁽²⁾ Используйте опциональную подкладку IWSN 433M для пластин WNMG 0804..-TNM

MWLNRL/L-13W

Наружные державки с верхним клиновым креплением для треугольных пластин большого размера



Изображена правосторонняя

Обозначение	h	b	l ₁	l ₂	f	Ga°	Gr°	Пластины
MWLNRL/L 3232P-13W	32.0	32.0	170.00	45.0	40.0	-6	-6	WNMG 1306
MWLNRL/L 4040R-13W	40.0	40.0	200.00	45.0	50.0	-6	-6	WNMG 1306

Пластины, см. стр.: WNMA/WNMA-WG (B133) • WNMG-TNM (B132).

ЗАП.ЧАСТИ




Обозначение	Подкладка	80 подкладка тригон.	Запорный штифт	Винт	Клин пластины WNMG	Винт клина	Ключ	Пружина	Плоская шайба
MWLNRL/L-13W	IWSN 635	IWSN 635M3 ⁽¹⁾ *	ZNW 6W	SR 14-570	LC 253 (MM)	SR 17-362	HW 4P	SPR 17-362	WA M8

* Опциональная, заказывается отдельно

⁽¹⁾ Используйте опциональную подкладку IWSN 635M3 для пластин WNM_1306...TNM

PCLNR/L

Державки с рычажным креплением для 80° негативных ромбических пластин



Изображена правосторонняя

Обозначение	h	b	l ₁	l ₂	f	Ga°	Gr°	Пластины
PCLNR/L 2020K-12	20.0	20.0	125.00	27.5	25.0	-6	-6	CNMG 1204..
PCLNR/L 2525M-12	25.0	25.0	150.00	27.8	32.0	-6	-6	CNMG 1204..
PCLNR/L 3232P-12	32.0	32.0	170.00	27.6	40.0	-6	-6	CNMG 1204..
PCLNR/L 3232P-19	32.0	32.0	170.00	38.0	40.0	-6	-6	CNMG 1906..
PCLNR/L 4040S-25	40.0	40.0	250.00	47.0	50.0	-6	-6	CNMG 2509..
PCLNR/L 5050T-25	50.0	50.0	300.00	47.0	60.0	-6	-6	CNMG 2509..

Пластины, см. стр.: CNGA-керамика (B202) • CNGA-MC/M4 (CBN) (B214) • CNGA-R2/M2/F2 (CBN) (B215) • CNGG-M4HF/M4HM (CBN) (B215) • CNMA (B138) • CNMA-MW2 (CBN) (B213) • CNMA-MW4 (CBN) (B214) • CNMA-T/M1/WG (CBN) (B213) • CNMG-GN (B139) • CNMG-M3M (B137) • CNMG-NF (B135) • CNMG-NR (B140) • CNMG-WF (B136) • CNMG-WG (B137) • CNMG/CNGG-PP (B138) • CNMG/CNGG-SF (B135) • CNMG/CNGG-TF (B139) • CNMM-HTW (B143) • CNMM-NM (B140) • CNMS-12 (B198) • CNMZ (B136).


ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Подкладка	Пружинный штифт	Рычаг	Винт	Ключ	Пробойник
PCLNR/L 2020K-12	TCN 423	SP 4	LR 4	SR 117-2010	HW 3.0	PN 3-4
PCLNR/L 2525M-12	TCN 423	SP 4	LR 4	SR 117-2010	HW 3.0	PN 3-4
PCLNR/L 3232P-12	TCN 423	SP 4	LR 4	SR 117-2010	HW 3.0	PN 3-4
PCLNR/L 3232P-19	TCN 63	SP 66	LR 6	SR 10402352	HW 4.0	

MCLNR/L

Державки с креплением 80° негативных ромбических пластин с помощью прижима и штифта



Обозначение	h	b	l ₁	l ₂	f	Ga°	Gr°	Пластины
MCLNR 2525M-16	25.0	25.0	150.00	30.0	32.0	-6	-6	CNMG 1606..
MCLNL 3232P-19	32.0	32.0	170.00	35.0	40.0	-6	-6	CNMG 1906..

Пластины, см. стр.: CNMA (B138) • CNMG-GN (B139) • CNMG-M3M (B137) • CNMG-MR (B141) • CNMG-NR (B140) • CNMG/CNGG-PP (B138) • CNMG/CNGG-TF (B139) • CNMM-NM (B140) • CNMM-NR (B143).


ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Ключ	Подкладка	Набор прижимов	Запорный штифт
MCLNR 2525M-16	HW 3.0	TCT 533	LC 30 SET 1	ZN 54M
MCLNL 3232P-19	HW 4.0	TCT 634	LC 80 SET-1	ZN 64

PCBNR/L

Державки с рычажным креплением для пластин CNMG с углом 100°



Обозначение	h	b	l ₁	l ₂	f	Ga°	Gr°	Пластины
PCBNR/L 2525M-12	25.0	25.0	150.00	27.7	22.0	-6	-6	CNMG 1204..
PCBNR/L 3232P-19	32.0	32.0	170.00	37.0	27.0	-6	-6	CNMG 1906..
PCBNR/L 4040S-19	40.0	40.0	250.00	37.0	37.0	-6	-6	CNMG 1906..

Пластины, см. стр.: CNGA-керамика (B202) • CNGA-MC/M4 (CBN) (B214) • CNGA-R2/M2/F2 (CBN) (B215) • CNGG-M4HF/M4HM (CBN) (B215) • CNMA (B138) • CNMA-MW2 (CBN) (B213) • CNMA-MW4 (CBN) (B214) • CNMA-T/M1/WG (CBN) (B213) • CNMG-GN (B139) • CNMG-M3M (B137) • CNMG-NF (B135) • CNMG-NR (B140) • CNMG-WF (B136) • CNMG-WG (B137) • CNMG/CNGG-PP (B138) • CNMG/CNGG-SF (B135) • CNMG/CNGG-TF (B139) • CNMM-HTW (B143) • CNMM-NM (B140) • CNMS-12 (B198).

ЗАП.ЧАСТИ




Обозначение	Подкладка	Ключ	Винт	Рычаг	Пружинный штифт	Пробойник
PCBNR/L 2525M-12	TCN 423	HW 3.0	SR 117-2010	LR 4	SP 4	PN 3-4
PCBNR/L 3232P-19	TCN 63	HW 4.0	SR 10402352	LR 6	SP 7	
PCBNR/L 4040S-19	TCN 63	HW 4.0	SR 10402352	LR 6	SP 66	

HELITURN LD

PCLNR/L-X


Державки с рычажным креплением для 80° ромбических пластин CNMX-HTW HELITURNLD



Обозначение	b	h	l ₁	l ₂	f	Ga°	Gr°	Пластины
PCLNR/L 2020K-12X ⁽¹⁾	20.0	20.0	125.00	31.0	25.0	-6	-6	CNMX 1207...-HTW
PCLNR/L 2525M-12X ⁽¹⁾	25.0	25.0	150.00	31.0	32.0	-6	-6	CNMX 1207...-HTW
PCLNR/L 3232P-12X ⁽¹⁾	32.0	32.0	170.00	32.0	40.0	-6	-6	CNMX 1207...-HTW
PCLNR/L 3232P-16X ⁽²⁾	32.0	32.0	170.00	33.0	40.0	-6	-6	CNMX 1607...-HTW

⁽¹⁾ Использовать эти державки только с пластинами HELITURNLD ⁽²⁾ Для стандартных пластин CNMG/M 1606... , используйте подкладку TCN 53.

Пластины, см. стр.: CNMX-HTW (B142) • CNMX-M4MW (B142).




ЗАП.ЧАСТИ

Обозначение	Подкладка	Пружинный штифт	Рычаг	Винт	Ключ	Пробойник
PCLNR/L 2020K-12X	TCX 4	SP 4	LR 4D	SR 117-2010	HW 3.0	PN 3-4
PCLNR/L 2525M-12X	TCX 4	SP 4	LR 4D	SR 117-2010	HW 3.0	PN 3-4
PCLNR/L 3232P-12X	TCX 4	SP 4	LR 4D	SR 117-2010	HW 3.0	PN 3-4
PCLNR/L 3232P-16X	TCX 5	SP 5	LR 5	SR LCS 5	HW 3.0	

DCLNR/L

Державки с креплением R-Clamp с углом в плане 95° для 80° негативных ромбических пластин



Изображена правосторонняя

Обозначение	h	b	l ₁	l ₂	f	Ga°	Gr°	Пластины
DCLNR/L 2020K-12 ⁽¹⁾	20.0	20.0	125.00	35.0	25.0	-6	-6	CNMG 1204..
DCLNR/L 2525M-12 ⁽¹⁾	25.0	25.0	150.00	35.0	32.0	-6	-6	CNMG 1204..
DCLNR/L 3232P-12 ⁽¹⁾	32.0	32.0	170.00	35.0	40.0	-6	-6	CNMG 1204..
DCLNR/L 2525M-16	25.0	25.0	150.00	36.0	32.0	-6	-6	CNMG 1606..
DCLNR/L 3232P-16	32.0	32.0	170.00	36.0	40.0	-6	-6	CNMG 1606..
DCLNR/L 3232P-19	32.0	32.0	170.00	50.8	40.0	-6	-6	CNMG 1906..
DCLNR/L 4040S-19	40.0	40.0	250.00	42.0	50.0	-6	-6	CNMG 1906..

⁽¹⁾ Подкладка TCH 4 для пластины CNMX 1207..-HTW.

Пластины, см. стр.: CNGA-керамика (B202) • CNGA-MC/M4 (CBN) (B214) • CNGA-R2/M2/F2 (CBN) (B215) • CNGG-M4HF/M4HM (CBN) (B215) • CNMA (B138) • CNMA (PCD) (B208) • CNMA-MW2 (CBN) (B213) • CNMA-MW4 (CBN) (B214) • CNMA-T/M1/WG (CBN) (B213) • CNMG-GN (B139) • CNMG-M3M (B137) • CNMG-MR (B141) • CNMG-NF (B135) • CNMG-NR (B140) • CNMG-WF (B136) • CNMG-WG (B137) • CNMG/CNGG-PP (B138) • CNMG/CNGG-SF (B135) • CNMG/CNGG-TF (B139) • CNMM-HTW (B143) • CNMM-NM (B140) • CNMM-NR (B143) • CNMS-12 (B198) • CNMX-HTW (B142) • CNMX-M4MW (B142) • CNMZ (B136).

ЗАП.ЧАСТИ




Обозначение	Подкладка	Подкладка 1	Ключ	Винт подкладки	Прижим	Пружина прижима	Левый-правый винт	Винт	Ключ 1
DCLNR/L 2020K-12	RCT 443	TCH 4 ^{(1)*}		SR 14-506	LCGR-4		SR 10400270-25.5		T-15/5
DCLNR/L 2525M-12	RCT 443	TCH 4 ^{(1)*}		SR 14-506	LCGR-4		SR 10400270-25.5		T-15/5
DCLNR/L 3232P-12	RCT 443	TCH 4 ^{(1)*}		SR 14-506	LCGR-4		SR 10400270-25.5		T-15/5
DCLNR/L 2525M-16	RCT 544		HW 4.0	SR 10402265	LCGR-5	KSP 5		SR 10402267	
DCLNR/L 3232P-16	RCT 544		HW 4.0	SR 10402265	LCGR-5	KSP 5		SR 10402267	
DCLNR/L 3232P-19	TCN 63		HW 4.0	SR 10402266	LCGR-6	KSP 5		SR 10402267	
DCLNR/L 4040S-19	TCN 63		HW 4.0	SR 10402266	LCGR-6	KSP 5		SR 10402267	

* Опциональная, заказывается отдельно

⁽¹⁾ Подкладка TCH 4 для пластины CNMX 1207..-HTW.

DCBNR/L

Державки с креплением R-Clamp с углом в плане 75° для пластин CNMG с углом 100°



Изображена правосторонняя

Обозначение	h	b	l ₁	l ₂	f	G _a °	G _r °	Пластины
DCBNR/L 2525M-12	25.0	25.0	150.00	36.0	22.0	-6	-8	CNMG 1204
DCBNR/L 3232P-19	32.0	32.0	170.00	42.0	27.0	-6	-6	CNMG 1906

Пластины, см. стр.: CNGA-керамика (B202) • CNGA-MC/M4 (CBN) (B214) • CNGA-R2/M2/F2 (CBN) (B215) • CNGG-M4HF/M4HM (CBN) (B215) • CNMA (B138) • CNMA-MW2 (CBN) (B213) • CNMA-MW4 (CBN) (B214) • CNMA-T/M1/WG (CBN) (B213) • CNMG-GN (B139) • CNMG-M3M (B137) • CNMG-MR (B141) • CNMG-NF (B135) • CNMG-NR (B140) • CNMG-WF (B136) • CNMG-WG (B137) • CNMG/CNGG-PP (B138) • CNMG/CNGG-SF (B135) • CNMG/CNGG-TF (B139) • CNMM-HTW (B143) • CNMM-NM (B140) • CNMS-12 (B198).


ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Подкладка	Ключ	Винт подкладки	Прижим	Левый-правый винт	Пружина прижима	Ключ 1	ВИНТ
DCBNR/L 2525M-12	RCT 443		SR 14-506	LCGR-4	SR 10400270-25.5		T-15/5	
DCBNR/L 3232P-19	TCN 63	HW 4.0	SR 10402266	LCGR-6		KSP 5		SR 10402267

PDJNR/L

Державки с рычажным креплением для 55° негативных ромбических пластин



Изображена правосторонняя

Обозначение	h	b	l ₁	l ₂	f	G _a °	G _r °	Пластины
PDJNR/L 1616H-11	16.0	16.0	100.00	30.0	20.0	-6	-7	DNMG 1104
PDJNR/L 2020K-11	20.0	20.0	125.00	30.0	25.0	-6	-7	DNMG 1104
PDJNR/L 2525M-11	25.0	25.0	150.00	30.0	32.0	-6	-7	DNMG 1104
PDJNR/L 2020K-15	20.0	20.0	125.00	34.0	25.0	-6	-6	DNMG 1506
PDJNR/L 2525M-15	25.0	25.0	150.00	34.0	32.0	-6	-6	DNMG 1506
PDJNR/L 3232P-15	32.0	32.0	170.00	34.0	40.0	-6	-6	DNMG 1506

Пластины, см. стр.: DNGA-керамика (B204) • DNGA-MC/M4 (CBN) (B217) • DNGA-R2/M2 (CBN) (B218) • DNGG-M4HF/M4HM (CBN) (B218) • DNMA (B148) • DNMA (CBN) (B217) • DNMG-GN (B148) • DNMG-M3M (B146) • DNMG-NF (B144) • DNMG-NR (B149) • DNMG-PF (B145) • DNMG-VL (B147) • DNMG-WG (B145) • DNMG/DNGG-PP (B146) • DNMG/DNGG-SF (B144) • DNMG/DNGG-TF (B147) • DNMM-NM (B149) • DNMS-12 (B198) • DNMX-HT (B150).

ЗАП.ЧАСТИ




Обозначение	Ключ	Подкладка	Подкладка 1	Винт	Рычаг	Пружинный штифт	Пробойник
PDJNR/L 1616H-11	HW 2.5/5	TDN 322		SR 117-2014	LR 3D	SP 3	PN 3-4
PDJNR/L 2020K-11	HW 2.5/5	TDN 322		SR 117-2014	LR 3D	SP 3	PN 3-4
PDJNR/L 2525M-11	HW 2.5/5	TDN 322		SR 117-2014	LR 3D	SP 3	PN 3-4
PDJNR/L 2020K-15	HW 3.0	TDN 422 ⁽¹⁾	TDN 432*	SR 117-2010	LR 4D	SP 4	PN 3-4
PDJNR/L 2525M-15	HW 3.0	TDN 422 ⁽¹⁾	TDN 432*	SR 117-2010	LR 4D	SP 4	PN 3-4
PDJNR/L 3232P-15	HW 3.0	TDN 422 ⁽¹⁾	TDN 432*	SR 117-2010	LR 4D	SP 4	PN 3-4

* Опциональная, заказывается отдельно

⁽¹⁾ Для пластин DN.. 1504... , используйте подкладку TDN 432.

DDJNR/L

Державки с креплением R-Clamp с углом в плане 93°
для 55° негативных ромбических пластин



Изображена правосторонняя

Обозначение	h	b	l ₁	l ₂	f	G _a °	G _r °	Пластины
DDJNR/L 1616H-11	16.0	16.0	100.00	30.0	20.0	-7	-6	DNMG 1104
DDJNR/L 2020K-11	20.0	20.0	125.00	30.0	25.0	-6	-6	DNMG 1104
DDJNR/L 2525M-11	25.0	25.0	150.00	30.0	32.0	-6	-6	DNMG 1104
DDJNR/L 2020K-15	20.0	20.0	125.00	39.0	25.0	-6	-6	DNMG 1506
DDJNR/L 2525M-15	25.0	25.0	150.00	40.0	32.0	-6	-6	DNMG 1506
DDJNR/L 3232P-15	32.0	32.0	170.00	41.0	40.0	-6	-6	DNMG 1506

Пластины, см. стр.: DNGA-керамика (B204) • DNGA-MC/M4 (CBN) (B217) • DNMA (B148) • DNMA (CBN) (B217) • DNMG-GN (B148) • DNMG-M3M (B146) • DNMG-NF (B144) • DNMG-NR (B149) • DNMG-PF (B145) • DNMG-VL (B147) • DNMG-WG (B145) • DNMG/DNGG-PP (B146) • DNMG/DNGG-SF (B144) • DNMG/DNGG-TF (B147) • DNMM-NM (B149) • DNMX-HT (B150).

ЗАП. ЧАСТИ




Обозначение	Подкладка	Подкладка 1	Винт подкладки	Прижим	Левый-правый винт	Ключ 1	Пружина прижима	Ключ
DDJNR/L 1616H-11	RDT 3-2		SR 40085I	LCGR-3	SR RC3	HW 2.5	KSP 3	
DDJNR/L 2020K-11	RDT 3-2		SR 40085I	LCGR-3	SR RC3	HW 2.5	KSP 3	
DDJNR/L 2525M-11	RDT 3-2		SR 40085I	LCGR-3	SR RC3	HW 2.5	KSP 3	
DDJNR/L 2020K-15	RDT 433	RDT 443*	SR 14-506	LCGR-4	SR 10400270-25.5			T-15/5
DDJNR/L 2525M-15	RDT 433	RDT 443*	SR 14-506	LCGR-4	SR 10400270-25.5			T-15/5
DDJNR/L 3232P-15	RDT 433	RDT 443*	SR 14-506	LCGR-4	SR 10400270-25.5			T-15/5

* Опциональная, заказывается отдельно

СКJNR/L

Державки с углом в плане 93° с креплением 55° негативных прямоугольных пластин с помощью верхнего прижима



Обозначение	h	b	l ₁	l ₂	f	Ga°	Gr°	Пластины
СКJNR/L 2020К-16	20.0	20.0	125.00	33.0	25.0	-6	0	KNMX/KNUX 1604
СКJNR/L 2525М-16	25.0	25.0	150.00	33.0	32.0	-6	0	KNMX/KNUX 1604
СКJNR/L 3232Р-16	32.0	32.0	170.00	33.0	40.0	-6	0	KNMX/KNUX 1604

Пластины, см. стр.: KNMX (B150) • KNUX (B151).


ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Подкладка	Прижим	Винт	Пружина прижима	Штифт и пружина	Штифт и пружина 1	Корректировочный винт	Ключ
СКJNL 2020К-16	CSK 1604 L	CL 16KL	CLS 16K	KSP 90	KSP 48S	KSP 48	FH M3X0.5X10DIN7991	HW 4.0
СКJNR 2020К-16	CSK 1604 R	CL 16KR	CLS 16K	KSP 90	KSP 48S	KSP 48	FH M3X0.5X10DIN7991	HW 4.0
СКJNL 2525М-16	CSK 1604 L	CL 16KL	CLS 16K	KSP 90	KSP 48S	KSP 48	FH M3X0.5X10DIN7991	HW 4.0
СКJNR 2525М-16	CSK 1604 R	CL 16KR	CLS 16K	KSP 90	KSP 48S	KSP 48	FH M3X0.5X10DIN7991	HW 4.0
СКJNL 3232Р-16	CSK 1604 L	CL 16KL	CLS 16K	KSP 90	KSP 48S	KSP 48	FH M3X0.5X10DIN7991	HW 4.0
СКJNR 3232Р-16	CSK 1604 R	CL 16KR	CLS 16K	KSP 90	KSP 48S	KSP 48	FH M3X0.5X10DIN7991	HW 4.0

SKJNR/L

Державки с углом в плане 93° и винтовым креплением
55° негативных прямоугольных пластин



Изображена правосторонняя

Обозначение	h	b	l ₁	l ₂	f	G _a °	G _r °	Пластины
SKJNR/L 2525M-16	25.0	25.0	150.00	32.0	32.0	-6	0	KNMX 1604
SKJNL 3232P-16	32.0	32.0	170.00	32.0	40.0	-6	0	KNMX 1604

Пластины, см. стр.: KNMX (B150).


ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Подкладка	Винт подкладки	Ключ	Винт	Ключ 1
SKJNL 2525M-16	TKX 160310L	SR TC-3	HW 2.5	SR 16-236 P	T-15/5
SKJNR 2525M-16	TKX 160310R	SR TC-3	HW 2.5	SR 16-236 P	T-15/5
SKJNL 3232P-16	TKX 160310L	SR TC-3	HW 2.5	SR 16-236 P	T-15/5

СКNNR/L

Державки с углом в плане 75° с креплением 55° негативных
прямоугольных пластин с помощью верхнего прижима



Изображена правосторонняя

Обозначение	h	b	l ₁	l ₂	f	G _a °	G _r °	Пластины
СКNNR/L 2525M-16	25.0	25.0	150.00	33.0	14.4	2.5	5.2	KNUX/KNMX 1604

Пластины, см. стр.: KNMX (B150) • KNUX (B151).


ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Подкладка	Прижим	Винт	Пружина прижима	Штифт и пружина	Штифт и пружина 1	Корректировочный винт	Ключ
СКNNR/L 2525M-16	CSK 1604 R	CL 16KR	CLS 16K	KSP 90	KSP 48	KSP 48S	FH M3X0.5X10DIN7991	HW 4.0

SVJNR/L-F

Державки с винтовым креплением 35° негативных пластин с помощью клина, для повышения жёсткости на операциях профилирования



Изображена правосторонняя

Обозначение	h	b	l ₁	l ₂	f	G _a °	G _r °	Пластины
SVJNR/L 1616H-12F	16.0	16.0	100.00	25.0	20.0	-6	-12	VNMG 12T3
SVJNR/L 2020K-12F	20.0	20.0	125.00	25.0	25.0	-6	-12	VNMG 12T3
SVJNR/L 2525M-12F	25.0	25.0	150.00	25.0	32.0	-6	-12	VNMG 12T3

• Повторяемость: для VNMG ±0.06 мм, для VNGG ±0.02 мм

Пластины, см. стр.: VNMG-SF (B151) • VNMG/VNGG-NF (B152) • VNMM-PP (B152).


ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Ключ	Винт	Штифт клина	Клин
SVJNR/L-F	T-9/5	SR 14-551	PA 12	AV 12

MVJNR/L

Державки с креплением 35° негативных ромбических пластин с помощью прижима и штифта



Изображена правосторонняя

Обозначение	h	b	l ₁	l ₂	f	G _a °	G _r °	Пластины
MVJNR/L 2020K-16	20.0	20.0	125.00	41.0	25.0	-6	-10	VNMG 1604
MVJNR/L 2525M-16	25.0	25.0	150.00	41.0	25.0	-6	-10	VNMG 1604

Пластины, см. стр.: VNGA-керамика (B205) • VNGA-M2/R2 (CBN) (B220) • VNGA-M4 (CBN) (B220) • VNGG-M4HM (CBN) (B221) • VNMG-TF (B153) • VNMG/VNGG-NF (B152) • VNMS-12 (B198).

ЗАП.ЧАСТИ




Обозначение	Ключ	Ключ 1	Подкладка	Подкладка 1	Запорный штифт	Прижим	Левый-правый винт
MVJNR/L	HW 2.0	HW 4.0	IVSN 322	IVSN 323 ⁽¹⁾ *	NL 34-L	CL 30	XNS 510

* Опциональная, заказывается отдельно

⁽¹⁾ Применять для пластин VNMG 160412

SVVNN-F

Державки с винтовым креплением 35° негативных пластин с помощью клина, для повышения жёсткости на операциях профилирования




Обозначение	h	b	l ₁	l ₂	f	Ga°	Gr°	Пластины
SVVNN 1616H-12F	16.0	16.0	100.00	26.0	8.0	0	-14	VNMG 12T3
SVVNN 2020K-12F	20.0	20.0	125.00	26.0	10.0	0	-14	VNMG 12T3
SVVNN 2525M-12F	25.0	25.0	150.00	26.0	12.5	0	-14	VNMG 12T3


• Повторяемость: для VNMG ±0.06 мм, для VNGG ± 0.02 мм

Пластины, см. стр.: VNMG-SF (B151) • VNMG/VNGG-NF (B152) • VNMM-PP (B152).

4 контактные точки обеспечивают надёжное и точное крепление



Обычное крепление




ЗАП. ЧАСТИ



Обозначение	Ключ	Винт	Штифт клина	Клин
SVVNN-F	T-9/5	SR 14-551	PA 12	AV 12

MVVNN

Державки с креплением 35° негативных ромбических пластин с помощью прижима и штифта



Обозначение	h	b	l ₁	l ₂	f	G _a °	G _r °	Пластины
MVVNN 2020K-16	20.0	20.0	125.00	48.0	10.0	-4.5	-14	VNMG 1604
MVVNN 2525M-16	25.0	25.0	150.00	48.0	12.5	-4.5	-14	VNMG 1604

Пластины, см. стр.: VNGA-керамика (B205) • VNGA-M2/R2 (CBN) (B220) • VNGA-M4 (CBN) (B220) • VNGG-M4HM (CBN) (B221) • VNMG-TF (B153) • VNMG/VNGG-NF (B152) • VNMS-12 (B198).

ЗАП.ЧАСТИ




Обозначение	Ключ	Ключ 1	Подкладка	Подкладка 1	Запорный штифт	Прижим	Левый-правый винт
MVVNN	HW 2.0	HW 4.0	IVSN 322	IVSN 323 ^{(1)*}	NL 34-L	CL 30	XNS 510

* Опциональная, заказывается отдельно

⁽¹⁾ Использовать для пластин VNMG 160412

DSDNN

Наружные токарные державки с креплением R-Clamp с углом в плане 45° для негативных ISO пластин SNMG



Обозначение	h	b	l ₁	l ₂	f	G _a °	G _r °	Пластины
DSDNN 2525M-12	25.0	25.0	150.00	38.0	12.8	0	-7	SNMG 1204
DSDNN 2525M-15	25.0	25.0	150.00	42.0	12.5	0	-8.5	SNMG 1506
DSDNN 3232P-19	32.0	32.0	170.00	44.0	16.0	0	-8.5	SNMG 1906

Пластины, см. стр.: SNGA-керамика (B203) • SNMA (B162) • SNMA (CBN) (B226) • SNMG-EM-M (B161) • SNMG-EM-R (B164) • SNMG-GN (B162) • SNMG-NR (B163) • SNMG-PP (B160) • SNMG-TF (B160) • SNMG-VL (B160) • SNMM-NM (B165) • SNMM-NR (B166) • SNMM-RP (B165).SNMG-EM-R

ЗАП.ЧАСТИ




Обозначение	Подкладка	Подкладка 1	Подкладка 3	Ключ	Винт подкладки	Прижим	Пружина прижима	Винт	Левый-правый винт
DSDNN 2525M-12	RST 443	RST 443L SET ^{(1)*}	RST 443R SET ^{(1)*}	T-15/5	SR 14-506	LCGR-4			SR 10400270-25.5
DSDNN 2525M-15	RST 54			HW 4.0	SR 10402265	LCGR-5	KSP 5	SR 10402267	
DSDNN 3232P-19	RST 634			HW 4.0	SR 10402266	LCGR-6	KSP 5	SR 10402267	

* Опциональная, заказывается отдельно

⁽¹⁾ Использовать для пластин SNMG 120408-EM-R/M

DSKNR/L

Державки для точения торца с креплением R-Clamp и углом в плане 75° для негативных ISO пластин SNMG



Изображена правосторонняя

Обозначение	h	b	l ₁	l ₂	f	G _a °	G _r °	Пластины
DSKNR/L 2525M-12	25.0	25.0	150.00	31.0	32.0	-4	-8	SNMG 1204

Пластины, см. стр.: SNGA-керамика (B203) • SNMA (B162) • SNMA (CBN) (B226) • SNMG-GN (B162) • SNMG-NR (B163) • SNMG-PP (B160) • SNMG-TF (B160) • SNMG-VL (B160) • SNMM-RP (B165).


ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Ключ	Подкладка	Левый-правый винт	Прижим	Винт подкладки
DSKNR/L	T-15/5	RST 443	SR 10400270-25.5	LCGR-4	SR 14-506

DSSNR/L

Державки с углом в плане 45° для точения торца и продольного точения с креплением R-Clamp для негативных квадратных пластин



Изображена правосторонняя

Обозначение	h	b	l ₁	l ₂	f	G _a °	G _r °	Пластины
DSSNR/L 2020K-12 ⁽¹⁾	20.0	20.0	125.00	38.0	25.0	-5.5	-5.5	SNMG 1204
DSSNR/L 2525M-12 ⁽¹⁾	25.0	25.0	150.00	39.0	32.0	-5.5	-5.5	SNMG 1204
DSSNR/L 3232P-15	32.0	32.0	170.00	34.0	40.0	-5.5	-5.5	SNMG 1506
DSSNR/L 3232P-19	32.0	32.0	170.00	38.0	40.0	-5.5	-5.5	SNMG 1906

⁽¹⁾ Для использования пластин SNMG.....-EM-M/R требуются подкладки RST 443R/L SET.

Пластины, см. стр.: SNGA-керамика (B203) • SNMA (B162) • SNMA (CBN) (B226) • SNMG-EM-M (B161) • SNMG-EM-R (B164) • SNMG-GN (B162) • SNMG-NR (B163) • SNMG-PP (B160) • SNMG-TF (B160) • SNMG-VL (B160) • SNMM-NM (B165) • SNMM-NR (B166) • SNMM-RP (B165).

ЗАП.ЧАСТИ




Обозначение	Подкладка	Подкладка 1	Ключ	Ключ 1	Винт подкладки	Прижим	Пружина прижима	Левый-правый винт	Винт
DSSNR 2020K-12	RST 443	RST 443R SET*	T-15/5		SR 14-506	LCGR-4		SR 10400270-25.5	
DSSNL 2020K-12	RST 443	RST 443L SET*	T-15/5		SR 14-506	LCGR-4		SR 10400270-25.5	
DSSNR 2525M-12	RST 443	RST 443R SET*	T-15/5		SR 14-506	LCGR-4		SR 10400270-25.5	
DSSNL 2525M-12	RST 443	RST 443L SET*	T-15/5		SR 14-506	LCGR-4		SR 10400270-25.5	
DSSNR/L 3232P-15	RST 54			HW 4.0	SR 10402265	LCGR-5	KSP 5		SR 10402267
DSSNR/L 3232P-19	RST 634			HW 4.0	SR 10402266	LCGR-6	KSP 5		SR 10402267

* Опциональная, заказывается отдельно

DSBNR/L

Наружные токарные державки с креплением R-Clamp с углом в плане 75° для негативных ISO пластин SNMG



Изображена правосторонняя

Обозначение	h	b	l ₁	l ₂	f	G _a °	G _r °	Пластины
DSBNR/L 2525M-12	25.0	25.0	150.00	38.0	22.0	-4	-7	SNMG 1204
DSBNR/L 3232P-12	32.0	32.0	170.00	38.0	27.0	-4	-7	SNMG 1204
DSBNR/L 2525M-15	25.0	25.0	150.00	40.0	32.0	-7.4	-4.3	SNMG 1506
DSBNR/L 3232P-15	32.0	32.0	170.00	40.0	40.0	-7.4	-4.3	SNMG 1506
DSBNR/L 3232P-19	32.0	32.0	170.00	43.0	40.0	-7.4	-4.3	SNMG 1906
DSBNR/L 4040S-19	40.0	40.0	250.00	43.0	37.0	-7.4	-4.3	SNMG 1906

Пластины, см. стр.: SNMA (B162) • SNMA (CBN) (B226) • SNMG-GN (B162) • SNMG-NR (B163) • SNMG-PP (B160) • SNMG-TF (B160) • SNMG-VL (B160) • SNMM-NM (B165) • SNMM-NR (B166) • SNMM-RP (B165).


ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Подкладка	Ключ	Ключ 1	Винт подкладки	Прижим	Пружина прижима	Левый-правый винт	Винт
DSBNR/L 2525M-12	RST 443	T-15/5		SR 14-506	LCGR-4		SR 10400270-25.5	
DSBNR/L 3232P-12	RST 443	T-15/5		SR 14-506	LCGR-4		SR 10400270-25.5	
DSBNR/L 2525M-15	RST 54		HW 4.0	SR 10402265	LCGR-5	KSP 5		SR 10402267
DSBNR/L 3232P-15	RST 54		HW 4.0	SR 10402265	LCGR-5	KSP 5		SR 10402267
DSBNR/L 3232P-19	RST 634		HW 4.0	SR 10402266	LCGR-6	KSP 5		SR 10402267
DSBNR/L 4040S-19	RST 634		HW 4.0	SR 10402266	LCGR-6	KSP 5		SR 10402267

PSDNN

Наружные токарные державки с рычажным креплением и углом в плане 45° для негативных ISO пластин SNMG



Изображена правосторонняя

Обозначение	h	b	l ₁	l ₂	f	G _a °	G _r °	Пластины
PSDNN 2020K-12	20.0	20.0	125.00	27.0	10.0	0	-7	SNMG 1204/SNGA 1204
PSDNN 2525M-12	25.0	25.0	150.00	27.0	12.5	0	-7	SNMG 1204/SNGA 1204
PSDNN 3225P-19	32.0	25.0	170.00	41.0	13.0	0	-8.5	SNMG 1906
PSDNN 3232P-19	32.0	32.0	170.00	41.0	16.0	0	-8.5	SNMG 1906
PSDNN 4040S-25	40.0	40.0	250.00	49.0	20.0	0	-8.5	SNMG 25..

Пластины, см. стр.: SNGA-керамика (B203) • SNMA (B162) • SNMA (CBN) (B226) • SNMG-GN (B162) • SNMG-NR (B163) • SNMG-PP (B160) • SNMG-TF (B160) • SNMG-VL (B160) • SNMM-NM (B165) • SNMM-NR (B166) • SNMM-RP (B165).


ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Подкладка	Ключ	Винт	Рычаг	Пружинный штифт	Пробойник
PSDNN 2020K-12	TSN 423	HW 3.0	SR 117-2010	LR 4	SP 4	PN 3-4
PSDNN 2525M-12	TSN 423	HW 3.0	SR 117-2010	LR 4	SP 4	PN 3-4
PSDNN 3225P-19	RST 634	HW 4.0	SR 10402352	LR 6	SP 66	
PSDNN 3232P-19	RST 634	HW 4.0	SR 10402352	LR 6	SP 66	

PSKNR/L

Державки для точения торца с рычажным креплением и углом в плане 75° для негативных квадратных пластин ISO



Изображена правосторонняя

Обозначение	h	b	l ₁	l ₂	f	Ga°	Gr°	Пластины
PSKNR/L 2525M-12	25.0	25.0	150.00	23.5	32.0	-6	-6	SNMG 1204/SNGA 1204

Пластины, см. стр.: SNGA-керамика (B203) • SNMA (B162) • SNMA (CBN) (B226) • SNMG-GN (B162) • SNMG-NR (B163) • SNMG-PP (B160) • SNMG-TF (B160) • SNMG-VL (B160) • SNMM-RP (B165).


ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Ключ	Подкладка	Винт	Рычаг	Пружинный штифт	Пробойник
PSKNR/L	HW 3.0	TSN 423	SR 117-2010	LR 4	SP 4	PN 3-4

PSSNR/L

Державки для точения торца и продольного точения с рычажным креплением и углом в плане 45° для негативных квадратных пластин



Изображена правосторонняя

Обозначение	h	b	l ₁	l ₂	f	Ga°	Gr°	Пластины
PSSNR/L 2020K-12	20.0	20.0	125.00	29.0	25.0	-5.5	-5.5	SNMG 1204/SNGA 1204
PSSNR/L 2525M-12	25.0	25.0	150.00	29.0	32.0	-5.5	-5.5	SNMG 1204/SNGA 1204
PSSNR/L 3232P-19	32.0	32.0	170.00	42.0	40.0	0	-8	SNMG 1906
PSSNR/L 4040S-19	40.0	40.0	250.00	42.0	50.0	0	-8	SNMG 1906
PSSNR/L 4040S-2507 ⁽¹⁾	40.0	40.0	250.00	53.0	50.0	0	-8	SNMG 25..

⁽¹⁾ Для пластин SN.. 2509, используйте подкладку TSN 84.

Пластины, см. стр.: SNGA-керамика (B203) • SNMA (B162) • SNMA (CBN) (B226) • SNMG-GN (B162) • SNMG-NR (B163) • SNMG-PP (B160) • SNMG-TF (B160) • SNMG-VL (B160) • SNMM-NM (B165) • SNMM-NR (B166) • SNMM-RP (B165).

ЗАП.ЧАСТИ




Обозначение	Подкладка	Подкладка 1	Ключ	Винт	Рычаг	Пружинный штифт	Пробойник
PSSNR/L 2020K-12	TSN 423		HW 3.0	SR 117-2010	LR 4	SP 4	PN 3-4
PSSNR/L 2525M-12	TSN 423		HW 3.0	SR 117-2010	LR 4	SP 4	PN 3-4
PSSNR/L 3232P-19	RST 634		HW 4.0	SR 10402352	LR 6	SP 66	
PSSNR/L 4040S-19	RST 634		HW 4.0	SR 10402352	LR 6	SP 66	
PSSNR/L 4040S-2507	TSN 85	TSN 84*	HW 5.0	SR 10402264	LR 8	SP 8	

* Опциональная, заказывается отдельно

⁽¹⁾ Для пластин SN.. 2509, используйте подкладку TSN 84.

PSBNR/L

Наружные токарные державки с рычажным креплением и углом в плане 75° для негативных ISO пластин SNMG



Изображена правосторонняя

Обозначение	h	b	l ₁	l ₂	f	G _a °	G _r °	Пластины
PSBNL 2525M-15	25.0	25.0	170.00	39.0	27.0	-6	-6	SNMG 15..
PSBNR 2525M-12	25.0	25.0	150.00	26.8	22.0	-6	-6	SNMG 1204
PSBNR/L 3232P-19	32.0	32.0	170.00	39.0	27.0	-6	-6	SNMG 1906
PSBNR 3232P-15	32.0	32.0	170.00	39.0	27.0	-6	-6	SNMG 15..
PSBNR/L 4040S-25	40.0	40.0	250.00	47.0	50.0	-6	-6	SNMG 25..
PSBNR/L 5050T-25	50.0	50.0	300.00	47.0	60.0	-6	-6	SNMG 25..

Пластины, см. стр.: SNMA (B162) • SNMG-GN (B162) • SNMG-NR (B163) • SNMM-NM (B165) • SNMM-NR (B166) • SNMM-RP (B165).


ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Ключ	Пружинный штифт
PSBNR/L	HW 4.0	SP 66

DTGNR/L

Наружные токарные державки с креплением R-Clamp с углом в плане 91° для негативных треугольных пластин



Изображена правосторонняя

Обозначение	h	b	l ₁	l ₂	f	G _a °	G _r °	Пластины
DTGNR/L 2020K-16	20.0	20.0	125.00	25.0	25.0	-6	-6	TNMG 1604
DTGNR/L 2525M-16	25.0	25.0	150.00	25.0	32.0	-6	-6	TNMG 1604
DTGNR/L 2525M-22	25.0	25.0	150.00	32.0	32.0	-6	-6	TNMG 2204

Пластины, см. стр.: TNGA-керамика (B206) • TNGA-M3 (CBN) (B223) • TNGA-MC/M6 (CBN) (B223) • TNGG-M6HF/M6HM (CBN) (B224) • TNMA (B158) • TNMA (CBN) (B222) • TNMG-GN (B157) • TNMG-NF (B156) • TNMG-PF (B154) • TNMG-SF (B153) • TNMG-TF (B155) • TNMG-VL (B155) • TNMG/TNGG-PP (B156) • TNMM-NR (B157) • TNMM-RP (B158) • TNMS-12 (B197) • TNMZ-RF/LF (B154).


ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Подкладка	Ключ	Ключ 1	Винт подкладки	Прижим	Пружина прижима	Левый-правый винт
DTGNR/L 2020K-16	RTT 322		HW 2.5	SR 35080I	LCGR-3	KSP 3	SR RC3
DTGNR/L 2525M-16	RTT 322		HW 2.5	SR 35080I	LCGR-3	KSP 3	SR RC3
DTGNR/L 2525M-22	RTT 443	T-15/5		SR 14-506	LCGR-4		SR 10400270-25.5

PTGNR/L

Наружные токарные державки с рычажным креплением и углом в плане 91° для негативных треугольных пластин



Изображена правосторонняя

Обозначение	h	b	l ₁	l ₂	f	G _a °	G _r °	Пластины
PTGNR/L 2020K-16	20.0	20.0	125.00	22.0	25.0	-6	-6	TNMG 16..
PTGNR/L 2525M-16	25.0	25.0	150.00	22.0	32.0	-6	-6	TNMG 16..
PTGNR/L 2525M-22	25.0	25.0	150.00	32.0	32.0	-6	-6	TNMG 2204
PTGNR 3232P-22	32.0	32.0	170.00	32.0	40.0	-6	-6	TNMG 2204

Пластины, см. стр.: TNGA-керамика (B206) • TNGA-M3 (CBN) (B223) • TNGA-MC/M6 (CBN) (B223) • TNGG-M6HF/M6HM (CBN) (B224) • TNMA (B158) • TNMA (CBN) (B222) • TNMG-GN (B157) • TNMG-NF (B156) • TNMG-PF (B154) • TNMG-SF (B153) • TNMG-TF (B155) • TNMG-VL (B155) • TNMG/TNGG-PP (B156) • TNMM-NR (B157) • TNMM-RP (B158) • TNMS-12 (B197) • TNMZ-RF/LF (B154).

ЗАП.ЧАСТИ




Обозначение	Ключ	Подкладка	Подкладка 1	Винт	Рычаг	Пружинный штифт	Пробойник
PTGNR/L 2020K-16	HW 2.5/5	TTN 322	TTN 332 ⁽¹⁾ *	SR 117-2014	LR 3	SP 3	PN 3-4
PTGNR/L 2525M-16	HW 2.5/5	TTN 322	TTN 332 ⁽¹⁾ *	SR 117-2014	LR 3	SP 3	PN 3-4
PTGNR/L 2525M-22	HW 3.0	TTN 422		SR 117-2010	LR 4	SP 4	PN 3-4
PTGNR 3232P-22	HW 3.0	TTN 422		SR 117-2010	LR 4	SP 4	PN 3-4

* Опциональная, заказывается отдельно

⁽¹⁾ TTN 332 для пластин толщиной 3.18 мм

PTFNR/L

Державки для точения торца с рычажным креплением и углом в плане 91° для негативных треугольных пластин



Изображена правосторонняя

Обозначение	h	b	l ₁	l ₂	f	G _a °	G _r °	Пластины
PTFNR/L 2020K-16	20.0	20.0	125.00	20.0	25.0	-6	-6	TNMG 16..
PTFNR/L 2525M-16	25.0	25.0	150.00	20.0	32.0	-6	-6	TNMG 16..
PTFNR/L 2525M-22	25.0	25.0	150.00	26.0	32.0	-6	-6	TNMG 2204

Пластины, см. стр.: TNGA-керамика (B206) • TNGA-M3 (CBN) (B223) • TNGA-MC/M6 (CBN) (B223) • TNGG-M6HF/M6HM (CBN) (B224) • TNMA (B158) • TNMA (CBN) (B222) • TNMG-GN (B157) • TNMG-NF (B156) • TNMG-PF (B154) • TNMG-SF (B153) • TNMG-TF (B155) • TNMG-VL (B155) • TNMG/TNGG-PP (B156) • TNMM-NR (B157) • TNMM-RP (B158) • TNMS-12 (B197) • TNMZ-RF/LF (B154).

ЗАП.ЧАСТИ




Обозначение	Ключ	Подкладка	Подкладка 1	Винт	Рычаг	Пружинный штифт	Пробойник
PTFNR/L 2020K-16	HW 2.5/5	TTN 322	TTN 332 ⁽¹⁾ *	SR 117-2014	LR 3	SP 3	PN 3-4
PTFNR/L 2525M-16	HW 2.5/5	TTN 322	TTN 332 ⁽¹⁾ *	SR 117-2014	LR 3	SP 3	PN 3-4
PTFNR/L 2525M-22	HW 3.0	TTN 422		SR 117-2010	LR 4	SP 4	PN 3-4

* Опциональная, заказывается отдельно

⁽¹⁾ TTN 332 для пластин толщиной 3.18 мм

MTJNR/L-W

Токарные державки с клиновым креплением и углом в плане 93° для негативных треугольных пластин



Изображена правосторонняя

Обозначение	h	b	l ₁	l ₂	f	G _a °	G _r °	Пластины
MTJNR/L 1616H-16W-M	16.0	16.0	100.00	32.0	20.0	-6	-6	TNMG 1604
MTJNR/L 2020K-16W-M	20.0	20.0	125.00	32.0	25.0	-6	-6	TNMG 1604
MTJNR/L 2525M-16W-M	25.0	25.0	150.00	32.0	32.0	-6	-6	TNMG 1604
MTJNR/L 2525M-22W	25.0	25.0	150.00	38.0	32.0	-6	-6	TNMG 2204
MTJNR/L 3225P-22W	32.0	25.0	170.00	38.0	32.0	-6	-6	TNMG 2204

Пластины, см. стр.: TNGA-керамика (B206) • TNGA-M3 (CBN) (B223) • TNGA-MC/M6 (CBN) (B223) • TNGG-M6HF/M6HM (CBN) (B224) • TNMA (B158) • TNMA (CBN) (B222) • TNMG-GN (B157) • TNMG-NF (B156) • TNMG-PF (B154) • TNMG-SF (B153) • TNMG-TF (B155) • TNMG-VL (B155) • TNMG/TNGG-PP (B156) • TNMM-NR (B157) • TNMM-RP (B158) • TNMS-12 (B197) • TNMZ-RF/LF (B154).

ЗАП.ЧАСТИ




Обозначение	Подкладка	Подкладка 1	Запорный штифт	Винт штифта	Ключ	Клиновой прижим	Винт клина	Ключ 1	Клин (набор)	Шайба
MTJNR/L 1616H-16W-M	TTT 322N	TTT 332N ⁽¹⁾ *	ZNW 3WNS		H-W 3	LC 291N CLAMP	SR 17-317NS			E RING N
MTJNL 2020K-16W-M	TTT 322N	TTT 332N ⁽¹⁾ *	ZNW 3WN		H-W 3	LC 291N CLAMP	SR 17-317N			E RING N
MTJNR 2020K-16W-M	TTT 322N	TTT 332N ⁽¹⁾ *	ZNW 3WN		H-W 3	LC 291N CLAMP	SR 17-317N	HW 2.5		E RING N
MTJNR/L 2525M-16W-M	TTT 322N	TTT 332N ⁽¹⁾ *	ZNW 3WN		H-W 3	LC 291N CLAMP	SR 17-317N			E RING N
MTJNR/L 2525M-22W	TTT 434	TTT 432*	ZNW 4	SR 17-295	HW 3.0			HW 2.5	LC 281 SET 1	
MTJNR/L 3225P-22W	TTT 434	TTT 432*	ZNW 4	SR 17-295	HW 3.0			HW 2.5	LC 281 SET 1	

* Опциональная, заказывается отдельно

⁽¹⁾ Использовать для пластин TNMG 1603.. толщиной 3.18 мм

MTENN-W

Нейтральные державки с клиновым креплением для негативных треугольных пластин



Обозначение	h	b	l1	l2	f	Ga°	Gr°	Пластины
MTENN 1618H-16W-M	16.0	18.0	100.00	32.0	9.0	0	-8	TNMG 1604
MTENN 2020K-16W-M	20.0	20.0	125.00	32.0	10.0	0	-8	TNMG 1604
MTENN 2525M-16W-M	25.0	25.0	150.00	32.0	12.5	0	-8	TNMG 1604
MTENN 2525M-22W	25.0	25.0	150.00	40.0	12.5	0	-8	TNMG 2204
MTENN 3232P-22W	32.0	32.0	170.00	40.0	16.0	0	-8	TNMG 2204

Пластины, см. стр.: TNGA-керамика (B206) • TNGA-M3 (CBN) (B223) • TNGA-MC/M6 (CBN) (B223) • TNGG-M6HF/M6HM (CBN) (B224) • TNMA (B158) • TNMA (CBN) (B222) • TNMG-GN (B157) • TNMG-NF (B156) • TNMG-PF (B154) • TNMG-SF (B153) • TNMG-TF (B155) • TNMG-VL (B155) • TNMG/TNGG-PP (B156) • TNMM-NR (B157) • TNMM-RP (B158) • TNMS-12 (B197) • TNMZ-RF/LF (B154).

ЗАП. ЧАСТИ




Обозначение	Подкладка	Подкладка 1	Запорный штифт	Винт штифта	Ключ	Клиновой прижим	Винт клина	Ключ 1	Клин (набор)	Шайба
MTENN 1618H-16W-M	TTT 322N	TTT 332N ⁽¹⁾	ZNW 3WNS		H-W 3	LC 291N CLAMP	SR 17-317NS			E RING N
MTENN 2020K-16W-M	TTT 322N	TTT 332N ⁽¹⁾	ZNW 3WN		H-W 3	LC 291N CLAMP	SR 17-317N			E RING N
MTENN 2525M-16W-M	TTT 322N	TTT 332N ⁽¹⁾	ZNW 3WN		H-W 3	LC 291N CLAMP	SR 17-317N			E RING N
MTENN 2525M-22W	TTT 434	TTT 432*	ZNW 4	SR 17-295	HW 3.0			HW 2.5 LC 281 SET 1		
MTENN 3232P-22W	TTT 434	TTT 432*	ZNW 4	SR 17-295	HW 3.0			HW 2.5 LC 281 SET 1		

* Опциональная, заказывается отдельно

⁽¹⁾ Использовать для пластин TNMG 1603.. толщиной 3.18 мм

PSANR/L

Державки для зачистки сварных швов на трубах, с рычажным креплением для негативных квадратных пластин



Изображена правосторонняя

Обозначение	h	b	l1	l2	f	Ga°	Gr°	Пластины
PSANR/L 2525M-15 ⁽¹⁾	25.0	25.0	150.00	38.0	25.0	0	20	SNMX 150708

⁽¹⁾ TXN 5-2 для пластин SNMX 150608R-.. без стружколома для твердых материалов.

Пластины, см. стр.: SNMX 150608R-.. (B200) • SNMX 150708R-.. (B199).

ЗАП. ЧАСТИ




Обозначение	Ключ	Подкладка	Подкладка 1	Винт	Рычаг
PSANR/L 2525M-15	HW 3.0	TXN 532	TXN 5-2*	SR 117-2020	LR 5S

* Опциональная, заказывается отдельно


SUXCR/L-CM

Державки с винтовым креплением для 4-х геометрий пластин с задним углом 7°



Обозначение	h	b	l ₁	l ₂	G _a °	G _r °	f	Пластины
SUXCR/L 1616H-10 CM	16.0	16.0	100.00	24.0	0	0	20	CC95MT...
							21.2	SC45MT...
							20.8	RC90MT...
							20	QC95MT...
SUXCR/L 2020K-10 CM	20.0	20.0	125.00	25.0	0	0	25	CC95MT...
							26.2	SC45MT...
							25.8	RC90MT...
							25	QC95MT...
SUXCR/L 2525M-10 CM	25.0	25.0	150.00	25.0	0	0	32	CC95MT...
							33.2	SC45MT...
							32.8	RC90MT...
							32	QC95MT...

Пластины, см. стр.: CC95MT-SM (B169) • QC95MT-SM (B168) • RC90MT-SM (B170) • SC45MT-SM (B169).



Направление крепления для SC45MT...

На многофункциональный инструмент можно установить 4 разные пластины

- Уникальный, универсальный карман ISCAR
- Для наружной обработки
- Охватывает все самые распространённые операции
- Упрощает выбор инструмента
- Простое крепление винтом
- Минимум зап.частей

ЗАП.ЧАСТИ




Обозначение	Ключ	Винт
SUXCR/L-CM	T-15/5	SR 14-544/S

MODULAR-GRIP • CHAMTURN

SUXCR-CM-PAD

Адаптер с винтовым креплением для 4-х геометрий пластин с задним углом 7°



Обозначение	di	h1	B1	l1	f2	A2	Ga°	Gr°	Пластины
SUXCR-10 CM-PAD	9.65	24.0	28.0	40.80	7.40	5.2	0	0	Q/C/C95MT../ SC45MT../ RC90MT..

Пластины, см. стр.: CC95MT-SM (B169) • QC95MT-SM (B168) • RC90MT-SM (B170) • SC45MT-SM (B169).

Державки, см.: каталог ISCAR GROOVE-TURN TOOLS.

ЗАП. ЧАСТИ




Обозначение	Ключ	Винт
SUXCR-CM-PAD	T-15/5	SR 14-544/S

ISOTURN

PQLCR/L-S

Державки для швейцарских станков-автоматов с боковым рычажным креплением 80° позитивных четырёхугольных пластин



Обозначение	h	b	h1	l1	f	T	Ga°	Gr°	Пластины
PQLCR/L 1012M-09S	10.0	12.0	12.0	150.00	12.0	8.5	0	0	QCMT 09T3
PQLCR/L 1212M-09S	12.0	12.0	12.0	150.00	12.0	8.5	0	0	QCMT 09T3

Пластины, см. стр.: QCMT-PF (B177) • QCMT-SM (B177).


ЗАП. ЧАСТИ



Обозначение	Ключ	Рычаг	Запорный штифт	Винт
PQLCR/L-S	HW 2.5/5	SL LV-3 LEVER	SL PI-3 PIN	SR 10400150

PQLCR/L

Державки с рычажным креплением
для 80° позитивных четырёхугольных пластин



Обозначение	h	b	l ₁	l ₂	f	T	Ga°	Gr°	Пластины
PQLCR/L 1616H-09	16.0	16.0	100.00	22.0	20.0	8.5	0	0	QCMT 09T3
PQLCR/L 2020K-09	20.0	20.0	125.00	25.0	25.0	8.5	0	0	QCMT 09T3
PQLCR/L 2525M-09	25.0	25.0	150.00	26.0	32.0	8.5	0	0	QCMT 09T3

Пластины, см. стр.: QCMT-PF (B177) • QCMT-SM (B177).


ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Ключ	Подкладка	Пробойник	Винт	Рычаг	Пружинный штифт
PQLCR/L	HW 2.5/5	TXC 322	PN 3-4	SR 117-2014	LR 3	SP 3

PQLCR/L-A

Державки для швейцарских станков-автоматов с рычажным
креплением 80° позитивных четырёхугольных пластин



Обозначение	h	b	l ₁	l ₂	f	F ₁	h ₄	T	Ga°	Gr°	Пластины
PQLCR 1212M-09-A	12.0	12.0	150.00	19.5	12.0	14.0	2.0	8.5	0	0	QCMT 09T3

Пластины, см. стр.: QCMT-PF (B177) • QCMT-SM (B177).


ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Ключ	Подкладка	Пробойник	Винт	Рычаг	Пружинный штифт
PQLCR/L-A	HW 2.5/5	TXC 322	PN 3-4	SR 117-2014	LR 3	SP 3

SCLCR/L

Державки с винтовым креплением для 80° ромбических пластин с задним углом 7°



Изображена правосторонняя

Обозначение	h	b	l ₁	l ₂	f	Ga°	Gr°	Пластины
SCLCR/L 0808F-06	8.0	8.0	80.00	10.0	10.0	0	0	СС.. 0602
SCLCR/L 1010F-06	10.0	10.0	80.00	10.0	12.0	0	0	СС.. 0602
SCLCR/L 1212F-09	12.0	12.0	80.00	14.0	16.0	0	0	СС.. 09Т3
SCLCR/L 1616Н-09	16.0	16.0	100.00	14.0	20.0	0	0	СС.. 09Т3
SCLCR/L 2020К-12	20.0	20.0	125.00	18.0	25.0	0	0	СС.. 1204
SCLCR/L 2525М-12	25.0	25.0	150.00	20.0	32.0	0	0	СС.. 1204

Пластины, см. стр.: CCET-WF (B172) • CCGT-AF (B195) • CCGT-AS (B195) • CCGW/CCMW-M2 (CBN) (B216) • CCMT (CBN) (B216) • CCMT (PCD) (B209) • CCMT-14 (B171) • CCMT-PF (B171) • CCMT-WG (B173) • CCMT/CCGT (B172) • CCMT/CCGT-SM (B170).

ЗАП.ЧАСТИ




Обозначение	Подкладка	Винт подкладки	Ключ 2	Ключ	Винт	Ключ 1
SCLCR/L 0808F-06				T-7/51	SR 14-548	
SCLCR/L 1010F-06					SR 14-548	T-7/5
SCLCR/L 1212F-09					SR 16-236	T-15/5
SCLCR/L 1616Н-09					SR 16-236	T-15/5
SCLCR/L 2020К-12					SR 16-212	T-20/5
SCLCR/L 2525М-12	TCC 4-2	SR TC-4	HW 3.0		SR 16-212	T-20/5

MODULAR-GRIP • ISOTURN

SCLCR/L-PAD

Адаптер с винтовым креплением для 80° ромбических пластин с задним углом 7°



f=f1 (хвостовик)+f2 (адаптер)

Обозначение	l ₁	f ₂	A ₂	Ga°	Gr°	Пластины
SCLCR-09-PAD	42.00	7.50	5.2	0	0	CCGT/CCMT 09Т3

Пластины, см. стр.: CCET-WF (B172) • CCGT-AF (B195) • CCGT-AS (B195) • CCGW/CCMW-M2 (CBN) (B216) • CCMT (CBN) (B216) • CCMT (PCD) (B209) • CCMT-14 (B171) • CCMT-PF (B171) • CCMT-WG (B173) • CCMT/CCGT (B172) • CCMT/CCGT-SM (B170).

Державки, см.: каталог ISCAR GROOVE-TURN TOOLS.


ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Ключ	Винт
SCLCR/L-PAD	T-15/5	SR 16-236

SCACR

Державки с винтовым креплением
для 80° ромбических пластин с задним углом 7°



Изображена правосторонняя

Обозначение	h	b	l ₁	l ₂	f	F ₁	G _a °	G _r °	Пластины
SCACR/L 0808K-06S ⁽¹⁾	8.0	8.0	125.00	8.0	8.2	-	0	0	СС.. 0602
SCACR 1010M-06S	10.0	10.0	150.00	-	10.0	-	0	0	СС.. 0602
SCACR/L 1616K-06S ⁽¹⁾	16.0	16.0	125.00	-	16.2	-	0	0	СС.. 0602
SCACR/L 1010K-09S ⁽¹⁾	10.0	10.0	125.00	15.2	10.2	-	0	0	СС.. 09Т3
SCACR 1212M-09S	12.0	12.0	150.00	15.0	12.0	14.0	0	0	СС.. 09Т3
SCACR/L 1616K-09S ⁽¹⁾	16.0	16.0	125.00	-	16.2	-	0	0	СС.. 09Т3

⁽¹⁾ Для швейцарских станков-автоматов

Пластины, см. стр.: CCGT-AS (B195) • CCGW/CCMW-M2 (CBN) (B216) • CCMT (CBN) (B216) • CCMT (PCD) (B209) • CCMT-14 (B171) • CCMT-PF (B171) • CCMT-WG (B173) • CCMT/CCGT (B172) • CCMT/CCGT-SM (B170).

ЗАП.ЧАСТИ




Обозначение	Ключ	Винт
SCACR/L 0808K-06S	T-7/5	SR 14-548
SCACR 1010M-06S	T-7/5	SR 14-548
SCACR/L 1616K-06S	T-7/5	SR 14-548
SCACR/L 1010K-09S	T-15/5	SR 16-236
SCACR 1212M-09S	T-15/5	SR 16-236
SCACR/L 1616K-09S	T-15/5	SR 16-236



PCLCR/L-S

Державки для швейцарских станков-автоматов с боковым рычажным креплением 80° позитивных ромбических пластин



Изображена правосторонняя

Обозначение	h	b	l ₁	f	Ga°	Gr°	Пластины
PCLCR/L 0808M-06S	8.0	8.0	150.00	8.0	0	0	CC.. 0602
PCLCR/L 1010M-06S	10.0	10.0	150.00	10.2	0	0	CC.. 0602
PCLCR/L 1212M-06S	12.0	12.0	150.00	12.2	0	0	CC.. 0602
PCLCR/L 1616M-06S	16.0	16.0	150.00	16.2	0	0	CC.. 0602
PCLCR/L 1012M-09S	10.0	12.0	150.00	12.2	0	0	CC.. 09T3
PCLCR/L 1212M-09S	12.0	12.0	150.00	12.2	0	0	CC.. 09T3
PCLCR/L 1616M-09S	16.0	16.0	150.00	16.2	0	0	CC.. 09T3

• Крепёжный винт при необходимости можно устанавливать с другой стороны

Пластины, см. стр.: CCET-WF (B172) • CCGT-AS (B195) • CCGW/CCMW-M2 (CBN) (B216) • CCMT (CBN) (B216) • CCMT (PCD) (B209) • CCMT-14 (B171) • CCMT-PF (B171) • CCMT-WG (B173) • CCMT/CCGT (B172) • CCMT/CCGT-SM (B170).


ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Запорный штифт	Ключ	Ключ-звёздочка	ВИНТ	Рычаг
PCLCR/L 0808M-06S	SL PI-2 PIN		HW 2.0/5	SR 10400611 SCREW	SL LV-2 LEVER
PCLCR/L 1010M-06S	SL PI-2 PIN		HW 2.0/5	SR 10400611 SCREW	SL LV-2 LEVER
PCLCR/L 1212M-06S	SL PI-2 PIN		HW 2.0/5	SR 10400611 SCREW	SL LV-2 LEVER
PCLCR/L 1616M-06S	SL PI-2 PIN		HW 2.0/5	SR 10400611 SCREW	SL LV-2 LEVER
PCLCR/L 1012M-09S	SL PI-3 PIN	HW 2.5/5		SR 10400150	SL LV-3 LEVER
PCLCR/L 1212M-09S	SL PI-3 PIN	HW 2.5/5		SR 10400150	SL LV-3 LEVER
PCLCR/L 1616M-09S	SL PI-3 PIN	HW 2.5/5		SR 10400150	SL LV-3 LEVER

PDACR/L-S

Державки для швейцарских станков-автоматов с боковым рычажным креплением 55° позитивных ромбических пластин



Обозначение	h	b	l ₁	f	G _a °	G _r °	Пластины
PDACR/L 0808M-07S	8.0	8.0	150.00	8.0	0	0	DC..0702
PDACR/L 1010M-07S	10.0	10.0	150.00	10.0	0	0	DC..0702
PDACR/L 1212M-07S	12.0	12.0	150.00	12.0	0	0	DC..0702
PDACR/L 1616M-07S	16.0	16.0	150.00	16.0	0	0	DC..0702
PDACR/L 1012M-11S	10.0	12.0	150.00	12.0	0	0	DC..11T3
PDACR/L 1212M-11S	12.0	12.0	150.00	12.0	0	0	DC..11T3
PDACR/L 1616M-11S	16.0	16.0	150.00	16.0	0	0	DC..11T3

• Крепёжный винт при необходимости можно устанавливать с другой стороны

Пластины, см. стр.: DCET-WF (B176) • DCGT-AS (B196) • DCGW/DCMW-M2/S2 (CBN) (B219) • DCMT (CBN) (B219) • DCMT (PCD) (B209) • DCMT-14 (B175) • DCMT-PF (B176) • DCMT/DCGT (B175) • DCMT/DCGT-SM (B174).


ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Запорный штифт	Ключ	Ключ-звёздочка	Винт	Рычаг
PDACR/L 0808M-07S	SL PI-2 PIN		HW 2.0/5	SR 10400611 SCREW	SL LV-2 LEVER
PDACR/L 1010M-07S	SL PI-2 PIN		HW 2.0/5	SR 10400611 SCREW	SL LV-2 LEVER
PDACR/L 1212M-07S	SL PI-2 PIN		HW 2.0/5	SR 10400611 SCREW	SL LV-2 LEVER
PDACR/L 1616M-07S	SL PI-2 PIN		HW 2.0/5	SR 10400611 SCREW	SL LV-2 LEVER
PDACR/L 1012M-11S	SL PI-3 PIN	HW 2.5/5		SR 10400150	SL LV-3 LEVER
PDACR/L 1212M-11S	SL PI-3 PIN	HW 2.5/5		SR 10400150	SL LV-3 LEVER
PDACR/L 1616M-11S	SL PI-3 PIN	HW 2.5/5		SR 10400150	SL LV-3 LEVER

SDJCR/L

Державки с винтовым креплением
для 55° ромбических пластин с задним углом 7°



Изображена правосторонняя

Обозначение	h	b	l ₁	l ₂	f	G _a °	G _r °	Пластины
SDJCR/L 0808F-07	8.0	8.0	80.00	11.5	10.0	0	0	DC..0702
SDJCR/L 1010F-07	10.0	10.0	80.00	11.5	12.0	0	0	DC..0702
SDJCR/L 1212K-07S ⁽¹⁾	12.0	12.0	125.00	-	12.2	0	0	DC..0702
SDJCR/L 1616K-07S ⁽¹⁾	16.0	16.0	125.00	-	16.2	0	0	DC..0702
SDJCR/L 1010K-11S ⁽¹⁾	10.0	10.0	125.00	21.4	10.2	0	0	DC..11T3
SDJCR/L 1212F-11	12.0	12.0	80.00	20.0	16.0	0	0	DC..11T3
SDJCR/L 1616H-11	16.0	16.0	100.00	20.0	20.0	0	0	DC..11T3
SDJCR/L 2020K-11	20.0	20.0	125.00	20.0	25.0	0	0	DC..11T3
SDJCR/L 2525M-11	25.0	25.0	150.00	20.0	32.0	0	0	DC..11T3

⁽¹⁾ Для швейцарских станков-автоматов

Пластины, см. стр.: DCET-WF (B176) • DCGT-AS (B196) • DCGW/DCMW-M2/S2 (CBN) (B219) • DCMT (CBN) (B219) • DCMT (PCD) (B209) • DCMT-14 (B175) • DCMT-PF (B176) • DCMT/DCGT (B175) • DCMT/DCGT-SM (B174).

ЗАП. ЧАСТИ




Обозначение	Ключ	Ключ 1	Подкладка	Винт подкладки	Винт
SDJCR/L 0808F-07	T-7/5				SR 14-548
SDJCR/L 1010F-07	T-7/5				SR 14-548
SDJCR/L 1212K-07S	T-7/5				SR 14-548
SDJCR/L 1616K-07S	T-7/5				SR 14-548
SDJCR/L 1010K-11S	T-15/5				SR 16-236
SDJCR/L 1212F-11	T-15/5				SR 16-236 P
SDJCR/L 1616H-11	T-15/5				SR 16-236 P
SDJCR/L 2020K-11	T-15/5				SR 16-236 P
SDJCR/L 2525M-11	T-15/5	HW 4.0	TDC 3-1P	SR TC-3P	SR 16-236 P

MODULAR-GRIP • ISOTURN

SDJCR-PAD

Адаптер с винтовым креплением
для 55° ромбических пластин с задним углом 7°



Обозначение	h ₁	B ₁	l ₁	f ₂	A ₂	G _a °	G _r °	Пластины
SDJCR-07-PAD	24.0	28.0	42.00	7.50	5.2	0	0	DCMT/DCGT 0702

Пластины, см. стр.: DCET-WF (B176) • DCGT-AS (B196) • DCGW/DCMW-M2/S2 (CBN) (B219) • DCMT-PF (B176) • DCMT/DCGT (B175) • DCMT/DCGT-SM (B174).

Державки, см.: каталог ISCAR GROOVE-TURN TOOLS.

ЗАП.ЧАСТИ




Обозначение	Ключ	Винт
SDJCR-PAD	T-7/5	SR 14-548

ISOTURN

SDHCR/L

Державки для швейцарских станков-автоматов с винтовым креплением 55° ромбических пластин с задним углом 7°



Изображена правосторонняя

Обозначение	h	b	l ₁	l ₂	f	F ₁	G _a °	G _r °	Пластины
SDHCR/L 1010K-07S	10.0	10.0	125.00	12.5	10.2	-	0	0	DC..0702
SDHCR/L 1212K-07S	12.0	12.0	125.00	12.0	12.2	-	0	0	DC..0702
SDHCR/L 1616K-07S	16.0	16.0	125.00	12.0	16.2	-	0	0	DC..0702
SDHCR/L 1212K-11S	12.0	12.0	125.00	20.7	12.2	17.0	0	0	DC..11T3
SDHCR/L 1616K-11S	16.0	16.0	125.00	20.0	16.2	-	0	0	DC..11T3

Пластины, см. стр.: DCET-WF (B176) • DCGT-AS (B196) • DCGW/DCMW-M2/S2 (CBN) (B219) • DCMT (CBN) (B219) • DCMT (PCD) (B209) • DCMT-14 (B175) • DCMT-PF (B176) • DCMT/DCGT (B175) • DCMT/DCGT-SM (B174).


ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Ключ	Винт
SDHCR/L 1010K-07S	T-7/5	SR 14-548
SDHCR/L 1212K-07S	T-7/5	SR 14-548
SDHCR/L 1616K-07S	T-7/5	SR 14-548
SDHCR/L 1212K-11S	T-15/5	SR 16-236
SDHCR/L 1616K-11S	T-15/5	SR 16-236

SDACR/L

Державки с винтовым креплением
для 55° ромбических пластин с задним углом 7°



Изображена правосторонняя

Обозначение	h	b	l1	l2	f	F1	Ga°	Gr°	Пластины
SDACR/L 1010M-07S	10.0	10.0	150.00	-	10.0	-	0	0	DC..0702
SDACR/L 1212M-07S	12.0	12.0	150.00	-	12.0	-	0	0	DC..0702
SDACR/L 1212M-11S	12.0	12.0	150.00	20.0	12.0	14.0	0	0	DC..11T3
SDACR/L 1616M-11S	16.0	16.0	150.00	-	16.0	-	0	0	DC..11T3

Пластины, см. стр.: DCET-WF (B176) • DCGT-AS (B196) • DCGW/DCMW-M2/S2 (CBN) (B219) • DCMT (CBN) (B219) • DCMT (PCD) (B209) • DCMT-14 (B175) • DCMT-PF (B176) • DCMT/DCGT (B175) • DCMT/DCGT-SM (B174).


ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Ключ	Винт
SDACR/L 1010M-07S	T-7/5	SR 14-548
SDACR/L 1212M-07S	T-7/5	SR 14-548
SDACR/L 1212M-11S	T-15/5	SR 16-236 P
SDACL 1616M-11	T-15/5	SR 16-236 P
SDACR 1616M-11S	T-15/5	SR 16-236 P

SDNCN

Державки с винтовым креплением
для 55° ромбических пластин с задним углом 7°



Обозначение	h	b	l1	l2	f	Ga°	Gr°	Пластины
SDNCN 0808F-07	8.0	8.0	80.00	14.0	4.0	0	0	DC..0702
SDNCN 1010F-07	10.0	10.0	80.00	14.5	5.0	0	0	DC..0702
SDNCN 1010K-11S ⁽¹⁾	10.0	10.0	120.00	20.0	5.0	0	0	DC..11T3
SDNCN 1212F-11	12.0	12.0	80.00	21.3	6.0	0	0	DC..11T3
SDNCN 1616H-11	16.0	16.0	100.00	21.0	8.0	0	0	DC..11T3
SDNCN 2020K-11	20.0	20.0	125.00	21.0	10.0	0	0	DC..11T3
SDNCN 2525M-11	25.0	25.0	150.00	30.0	12.5	0	0	DC..11T3

⁽¹⁾ Для швейцарских станков-автоматов

Пластины, см. стр.: DCGT-AS (B196) • DCGW/DCMW-M2/S2 (CBN) (B219) • DCMT (CBN) (B219) • DCMT (PCD) (B209) • DCMT-14 (B175) • DCMT-PF (B176) • DCMT/DCGT (B175) • DCMT/DCGT-SM (B174).


ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Подкладка	Винт подкладки	Ключ	Винт	Ключ 1
SDNCN 0808F-07				SR 14-548	T-7/5
SDNCN 1010F-07				SR 14-548	T-7/5
SDNCN 1010K-11S				SR 16-236	T-15/5
SDNCN 1212F-11				SR 16-236 P	T-15/5
SDNCN 1616H-11				SR 16-236 P	T-15/5
SDNCN 2020K-11				SR 16-236 P	T-15/5
SDNCN 2525M-11	TDC 3-1P	SR TC-3P	HW 4.0	SR 16-236 P	T-15/5

PVACR/L-S

Державки для швейцарских станков-автоматов с боковым рычажным креплением 35° позитивных ромбических пластин



Обозначение	h	b	l ₁	f	G _a °	G _r °	Пластины
PVACR/L 0808M-11S	8.0	8.0	150.00	8.0	0	0	VC..1103
PVACR/L 1010M-11S	10.0	10.0	150.00	10.2	0	0	VC..1103
PVACR/L 1212M-11S	12.0	12.0	150.00	12.2	0	0	VC..1103
PVACR/L 1616M-11S	16.0	16.0	150.00	16.2	0	0	VC..1103

• Крепёжный винт при необходимости можно устанавливать с другой стороны

Пластины, см. стр.: VCET-WF (B178) • VCGT-AS (B194) • VCMT-SM (B179).


ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Ключ-звёздочка	Рычаг	Запорный штифт	Винт
PVACR/L-S	HW 2.0/5	SL LV-2 LEVER	SL PI-2 PIN	SR 10400611 SCREW

SVJCR/L

Державки с углом в плане 93° и винтовым креплением 35° ромбических пластин с задним углом 7°



Обозначение	h	b	l ₁	l ₂	f	G _a °	G _r °	Пластины
SVJCR/L 0808K-11S ⁽¹⁾	8.0	8.0	125.00	11.5	8.2	0	0	VC..1103
SVJCR/L 1010K-11S ⁽¹⁾	10.0	10.0	125.00	22.0	10.2	0	0	VC..1103
SVJCR/L 1212K-11S ⁽¹⁾	12.0	12.0	125.00	-	12.2	0	0	VC..1103
SVJCR/L 1616K-11	16.0	16.0	125.00	25.0	20.0	0	0	VC..1103
SVJCR/L 2020K-11	20.0	20.0	125.00	30.0	25.0	0	0	VC..1103
SVJCR/L 2525M-11	25.0	25.0	150.00	30.0	32.0	0	0	VC..1103
SVJCR/L 2020K-16	20.0	20.0	125.00	35.0	25.0	0	0	VC..1604
SVJCR/L 2525M-16	25.0	25.0	150.00	34.0	32.0	0	0	VC..1604

⁽¹⁾ Для швейцарских станков-автоматов

Пластины, см. стр.: VBMT (CBN) (B221) • VCET-WF (B178) • VCGT-AS (B194) • VCGT-DW (PCD) (B210) • VCGT/VCMT (PCD & CBN) (B210) • VCMT-14 (B179) • VCMT-SM (B179) • VCMW (B180).

ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Ключ	Ключ 1	Подкладка	Винт подкладки	Винт
SVJCR 0808K-11S		T-8/5			SR 14-560
SVJCR/L 1616K-11		T-8/5			SR 14-560
SVJCR/L 2020K-11		T-8/5			SR 14-560
SVJCR/L 2525M-11		T-8/5			SR 14-560
SVJCR/L 2020K-16	HW 2.5	T-15/5	TVC 3-1	SR TC-3	SR 16-236 P
SVJCR/L 2525M-16	HW 2.5	T-15/5	TVC 3-1	SR TC-3	SR 16-236 P

MODULAR-GRIP • ISOTURN

SVJCR-PAD

Адаптер с углом в плане 93° и винтовым креплением
35° алмазных пластин с задним углом 7°



Обозначение	h ₁	B ₁	l ₁	f ₂	A ₂	Ga°	Gr°	Пластины
SVJCR-11-PAD	24.0	28.0	42.00	7.50	5.2	0	0	VC.. 1103

Пластины, см. стр.: VCET-WF (B178) • VCGT-AS (B194) • VCMT-SM (B179).

Державки, см.: каталог ISCAR GROOVE-TURN TOOLS.


ЗАП. ЧАСТИ



Обозначение	Ключ	Винт
SVJCR-PAD	T-8/5	SR 14-560/S

SVACR/L

Державки с углом в плане 91° и винтовым креплением
35° ромбических пластин с задним углом 7°



Изображена правосторонняя

Обозначение	h	b	l ₁	f	G _a °	G _r °	Пластины
SVACR 1212M-11S	12.0	12.0	150.00	12.0	0	0	VC..1103
SVACR 1616M-11S	16.0	16.0	150.00	16.0	0	0	VC..1103
SVACR/L 1212M-13S	12.0	12.0	150.00	12.0	0	0	VC..1303...PF
SVACR/L 1616M-13S	16.0	16.0	150.00	16.0	0	0	VC..1303...PF
SVACR/L 2020M-13	20.0	20.0	150.00	20.0	0	0	VC..1303...PF

Пластины, см. стр.: VCET-WF (B178) • VCGT 1303...PF (B178) • VCGT-AS (B194) • VCMT-SM (B179).


ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Ключ	Винт
SVACR 1212M-11S	T-8/5	SR 14-560
SVACR 1616M-11S	T-8/5	SR 14-560
SVACL 1212M-13	T-8/5	SR 14-513
SVACR 1212M-13S	T-8/5	SR 14-513
SVACL 1616M-13	T-8/5	SR 14-513
SVACR 1616M-13S	T-8/5	SR 14-513
SVACR/L 2020M-13	T-8/5	SR 14-513

SVVCN

Державки с углом в плане 72.5° и винтовым креплением
35° ромбических пластин с задним углом 7°



Обозначение	h	b	l ₁	l ₂	f	G _a °	G _r °	Пластины
SVVCN 0808K-11S ⁽¹⁾	8.0	8.0	125.00	-	4.3	0	0	VC..1103
SVVCN 1010K-11S ⁽¹⁾	10.0	10.0	125.00	-	5.3	0	0	VC..1103
SVVCN 1212K-11S ⁽¹⁾	12.0	12.0	125.00	-	6.3	0	0	VC..1103
SVVCN 1616K-11S ⁽¹⁾	16.0	16.0	125.00	-	8.3	0	0	VC..1103
SVVCN 2020K-16	20.0	20.0	125.00	34.0	10.0	0	0	VC..1604
SVVCN 2525M-16	25.0	25.0	150.00	38.1	12.5	0	0	VC..1604

⁽¹⁾ Для швейцарских станков-автоматов

Пластины, см. стр.: VBMT (CBN) (B221) • VCGT-AS (B194) • VCGT-DW (PCD) (B210) • VCGT/VCMT (PCD & CBN) (B210) • VCMT-14 (B179) • VCMT-SM (B179) • VCMW (B180).


ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Ключ	Ключ 1	Винт	Подкладка	Винт подкладки
SVVCN 0808K-11S		T-8/5	SR 14-560		
SVVCN 2020K-16	HW 2.5	T-15/5	SR 16-236 P	TVC 3-1	SR TC-3
SVVCN 2525M-16	HW 2.5	T-15/5	SR 16-236 P	TVC 3-1	SR TC-3

SVXCR/L

Державки с углом в плане 112° и винтовым креплением
 35° ромбических пластин с задним углом 7°



Изображена правосторонняя

Обозначение	h	b	l ₁	l ₂	f	G _a °	G _r °	Пластины
SVXCR/L 2020K-16	20.0	20.0	125.00	25.0	25.0	0	0	VC..1604
SVXCR/L 2525M-16	25.0	25.0	150.00	30.0	32.0	0	0	VC..1604

Пластины, см. стр.: VBMT (CBN) (B221) • VCGT-AS (B194) • VCGT-DW (PCD) (B210) • VCGT/VCMT (PCD & CBN) (B210) • VCMT-14 (B179) • VCMT-SM (B179) • VCMW (B180).


ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Ключ	Ключ 1	Подкладка	Винт подкладки	Винт
SVXCR/L	HW 2.5	T-15/5	TVC 3-1	SR TC-3	SR 16-236 P

SVPCR/L

Державки с углом в плане 117° и винтовым креплением
 35° ромбических пластин с задним углом 7°



Изображена правосторонняя

Обозначение	h	b	l ₁	l ₂	f	G _a °	G _r °
SVPCR/L 1212K-11S	12.0	12.0	125.00	22.0	12.2	0	0
SVPCR/L 1616K-11S	16.0	16.0	125.00	22.0	16.2	0	0

Пластины, см. стр.: VCET-WF (B178) • VCGT-AS (B194) • VCMT-SM (B179).


ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Ключ	Винт
SVPCR/L	T-8/5	SR 14-560

SSBCR/L

Державки с углом в плане 75° и винтовым креплением квадратных пластин с задним углом 7°



Изображена правосторонняя

Обозначение	h	b	l ₁	l ₂	f	G _a °	G _r °	Пластины
SSBCR/L 1616H-09	16.0	16.0	100.00	15.0	13.0	0	0	SC..09T3
SSBCR/L 2020K-12	20.0	20.0	125.00	19.0	17.0	0	0	SC..1204
SSBCR/L 2525M-12	25.0	25.0	150.00	19.0	22.0	0	0	SC..1204

Пластины, см. стр.: SCGT-AS (B193) • SCMT-14 (B181) • SCMT-19 (B181) • SCMT-SM (B180).


ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Подкладка	Винт подкладки	Ключ	Винт пластины	Ключ 1
SSBCR/L 1616H-09				SR 16-236	T-15/5
SSBCR/L 2020K-12				SR 16-212	T-20/5
SSBCR/L 2525M-12	TSC 4-2	SR TC-4	HW 3.0	SR 16-212	T-20/5

SSSCR/L

Державки с углом в плане 45° и винтовым креплением квадратных пластин с задним углом 7°



Изображена правосторонняя

Обозначение	h	b	l ₁	l ₂	f	G _a °	G _r °	Пластины
SSSCR/L 1212F-09	12.0	12.0	80.00	18.0	16.0	0	0	SC..09T3
SSSCR/L 1616H-09	16.0	16.0	100.00	18.0	20.0	0	0	SC..09T3
SSSCR/L 2020K-12	20.0	20.0	125.00	22.0	25.0	0	0	SC..1204
SSSCR/L 2525M-12	25.0	25.0	150.00	25.0	32.0	0	0	SC..1204

Пластины, см. стр.: SCGT-AS (B193) • SCMT-14 (B181) • SCMT-19 (B181) • SCMT-SM (B180).


ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Подкладка	Винт подкладки	Ключ	Винт пластины	Ключ 1
SSSCR/L 1212F-09				SR 16-236	T-15/5
SSSCR/L 1616H-09				SR 16-236	T-15/5
SSSCR/L 2020K-12				SR 16-212	T-20/5
SSSCR/L 2525M-12	TSC 4-2	SR TC-4	HW 3.0	SR 16-212	T-20/5

STFCR/L

Державки для точения торца с винтовым креплением
треугольных пластин с задним углом 7°



Изображена правосторонняя

Обозначение	h	b	l ₁	l ₂	f	G _a °	G _r °	Пластины
STFCR/L 1212F-11	12.0	12.0	80.00	13.0	16.0	0	0	ТС.. 1102
STFCR/L 2020K-16	20.0	20.0	125.00	18.0	25.0	0	0	ТС.. 16Т3
STFCR/L 2525M-16	25.0	25.0	150.00	20.0	32.0	0	0	ТС.. 16Т3

: TCGT-AS (B193) • TCMT (CBN) (B224) • TCMT (PCD) (B211) • TCMT-PF (B182) • TCMT-SM (B182).


ЗАП. ЧАСТИ



Обозначение	Ключ	Ключ 1	Подкладка	Винт подкладки	ВИНТ
STFCR/L 1212F-11		T-7/5			SR 14-548
STFCR/L 2020K-16		T-15/5			SR 16-236
STFCR/L 2525M-16	HW 2.5	T-15/5	TTC 3-2	SR TC-3	SR 16-236

STGCR/L

Державки с углом в плане 91° и винтовым креплением
треугольных пластин с задним углом 7°



Изображена правосторонняя

Обозначение	h	b	l ₁	l ₂	f	G _a °	G _r °	Пластины
STGCR/L 1212F-11	12.0	12.0	80.00	13.0	16.0	0	0	ТС.. 1102
STGCR/L 1616H-11	16.0	16.0	100.00	13.0	20.0	0	0	ТС.. 1102
STGCR/L 2020K-16	20.0	20.0	125.00	18.0	25.0	0	0	ТС.. 16Т3
STGCR/L 2525M-16	25.0	25.0	150.00	18.0	32.0	0	0	ТС.. 16Т3

Пластины, см. стр.: TCGT-AS (B193) • TCMT (CBN) (B224) • TCMT (PCD) (B211) • TCMT-PF (B182) • TCMT-SM (B182).


ЗАП. ЧАСТИ



Обозначение	Ключ	Ключ 1	Подкладка	Винт подкладки	Винт пластины
STGCR/L 1212F-11		T-7/5			SR 14-548
STGCR/L 1616H-11		T-7/5			SR 14-548
STGCR/L 2020K-16		T-15/5			SR 16-236
STGCR/L 2525M-16	HW 2.5	T-15/5	TTC 3-2	SR TC-3	SR 16-236

SRGCR/L

Державки с винтовым креплением круглых пластин с задним углом 7°



Изображена правосторонняя

Обозначение	h	b	l ₁	l ₂	f	G _a °	G _r °	Пластины
SRGCR/L 1616H-08	16.0	16.0	100.00	11.0	20.0	0	0	RCMT 0803MO
SRGCR/L 2020K-10	20.0	20.0	125.00	14.0	25.0	0	0	RCMT 10T3MO
SRGCR 2525M-10	25.0	25.0	150.00	18.0	32.0	0	0	RCMT 10T3MO
SRGCR/L 2525M-12	25.0	25.0	150.00	18.0	32.0	0	0	RCMT 1204MO
SRGCL 3225P-12	32.0	25.0	170.00	18.0	32.0	0	0	RCMT 1204MO
SRGCR/L 2525M-16	25.0	25.0	150.00	20.0	32.0	0	0	RCMT 1606MO
SRGCR/L 3232P-20	32.0	32.0	170.00	25.0	40.0	0	0	RCMT 2006MO

Пластины, см. стр.: RCGT-AS (B197) • RCMT-14 (B183) • RCMT-SR (B183).

ЗАП.ЧАСТИ




Обозначение	Винт		Ключ	Ключ 1	Винт пластины	Стержень		Винт подкладки 1	Винт	Ключ 2
	Подкладка	подкладки				рукоять ключа	рукоять ключа			
SRGCR/L 1616H-08				T-8/5	SR 14-513					
SRGCR/L 2020K-10				T-15/5	SR 16-236					
SRGCR/L 2525M-10	TRC 3-0	SR TC-3	HW 2.5	T-15/5	SR 16-236					
SRGCR/L 2525M-12	TRC 4-0	SR TC-4	HW 3.0	T-20/5	SR 16-212			SR TC-4S ^{(1)*}	SR 16-236 ^{(1)*}	HW 2.5 ^{(1)*}
SRGCL 3225P-12	TRC 4-0	SR TC-4	HW 3.0	T-20/5	SR 16-212			SR TC-4S ^{(1)*}	SR 16-236 ^{(1)*}	HW 2.5 ^{(1)*}
SRGCR/L 2525M-16	TRC 5-0	SR TC-4	HW 3.0	T-20/5	SR 16-212					
SRGCR/L 3232P-20	TRC 6-0	SR TC-6	HW 4.0		SR 14-519	BLD T20/S7	SW6-T SHORT			

* Опциональный, заказывается отдельно

⁽¹⁾ Использовать с пластинами RCMT1204MO-14S

PRGNR/L

Державки для наружного точения с рычажным креплением круглых негативных пластин RNMG



Обозначение	h	b	l ₁	f	Ga°	Gr°	Пластины
PRGNR/L 2525M-12	25.0	25.0	150.00	32.0	-6	-6	RNMG

Пластины, см. стр.: RNMG (B159).


ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Ключ	Рычаг	Винт	Подкладка	Пружинный штифт
PRGNR/L	HW 3.0	LCL 4	LCS 4	LSR 42	LSP 4

SRDCN

Нейтральные державки с винтовым креплением круглых пластин с задним углом 7°



Обозначение	h	b	l ₁	l ₂	f	Ga°	Gr°	Пластины
SRDCN 1616H-08	16.0	16.0	100.00	33.0	8.0	0	0	RCMT 0803MO
SRDCN 2020K-10	20.0	20.0	125.00	38.0	10.0	0	0	RCMT 10T3MO
SRDCN 2525M-12	25.0	25.0	150.00	50.0	12.5	0	0	RCMT 1204MO
SRDCN 3225P-12	32.0	25.0	170.00	50.0	12.5	0	0	RCMT 1204MO
SRDCN 3225P-16	32.0	25.0	170.00	50.0	12.5	0	0	RCMT 1606MO
SRDCN 3232P-20	32.0	32.0	170.00	50.0	16.0	0	0	RCMT 2006MO

Пластины, см. стр.: RCGT-AS (B197) • RCMT-14 (B183) • RCMT-SR (B183).

ЗАП.ЧАСТИ




Обозначение	Винт			Стержень						
	Подкладка	подкладки	Ключ	Винт	Ключ 1	Ключа	Рукоять ключа	Винт подкладки 1	Винт 1	Ключ 2
SRDCN 1616H-08				SR 14-513	T-8/5					
SRDCN 2020K-10				SR 16-236	T-15/5					
SRDCN 2525M-12	TRC 4-0	SR TC-4	HW 3.0	SR 16-212	T-20/5			SR TC-4S ^{(1)*}	SR 16-236 ^{(1)*}	HW 2.5 ^{(1)*}
SRDCN 3225P-12	TRC 4-0	SR TC-4	HW 3.0	SR 16-212	T-20/5			SR TC-4S ^{(1)*}	SR 16-236 ^{(1)*}	HW 2.5 ^{(1)*}
SRDCN 3225P-16	TRC 5-0	SR TC-4	HW 3.0	SR 16-212	T-20/5					
SRDCN 3232P-20	TRC 6-0	SR TC-6	HW 4.0	SR 14-519		BLD T20/S7	SW6-T SHORT			

* Опциональный, заказывается отдельно

⁽¹⁾ Использовать с пластинами RCMT1204MO-14S

PRDCN

Державки с рычажным креплением для круглых пластин RCMX



Обозначение	h	b	l ₁	l ₂	f	G _a °	G _r °	Пластины
PRDCN 4040S-25	40.0	40.0	250.00	80.0	20.0	0	0	RCMX 250700
PRDCN 5050U-32	50.0	50.0	350.00	90.0	25.0	0	0	RCMX 320900

Пластины, см. стр.: RCMX-NR (B184).


ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Подкладка	Пружинный штифт	Ключ	Винт	Рычаг
PRDCN 4040S-25	TRC 25	SP 7	HW 4.0	SR 10402289	LR 25C
PRDCN 5050U-32	TRC 32	SP 8	HW 5.0	SR 10402264	LR 32C

PRGCR/L

Державки с рычажным креплением для круглых пластин RCMX



Изображена правосторонняя

Обозначение	h	b	l ₁	l ₂	f	G _a °	G _r °	Пластины
PRGCR/L 4040S-25	40.0	40.0	250.00	30.0	50.0	0	0	RCMX 250700
PRGCR/L 5050T-32	50.0	50.0	300.00	33.5	60.0	0	0	RCMX 320900

Пластины, см. стр.: RCMX-NR (B184).


ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Подкладка	Пружинный штифт	Ключ	Винт	Рычаг
PRGCR/L 4040S-25	TRC 25	SP 7	HW 4.0	SR 10402289	LR 25C
PRGCR/L 5050T-32	TRC 32	SP 8	HW 5.0	SR 10402264	LR 32C

SWAPR/L

Державки для швейцарских станков-автоматов с углом в плане 90° и винтовым креплением тригональных пластин



Обозначение	h	b	l ₁	f	a°	Пластины
SWAPR/L 0708-04	7.0	8.0	140.00	8.1	6	WPEB, WPEX
SWAPR/L 0808-04	8.0	8.0	140.00	8.1	6	WPEB, WPEX
SWAPR/L 1010-04	10.0	10.0	150.00	10.1	10	WPEB, WPEX
SWAPR/L 1010-05	10.0	10.0	150.00	10.1	10	WPEB, WPEX
SWAPR/L 1212-06	12.0	12.0	150.00	12.1	10	WPEB, WPEX
SWAPR/L 1414-06	14.0	14.0	150.00	14.1	10	WPEB, WPEX
SWAPR/L 1616-06	16.0	16.0	150.00	16.1	10	WPEB, WPEX

• Для правосторонних державок используйте винт с обозначением -R, для левосторонних - винт с обозначением -L.

Пластины, см. стр.: WPEB (B192) • WPEX (B192).

ЗАП. ЧАСТИ



Обозначение	Ключ	Винт
SWAPL 0708-04	T-8/5	SR M3.0L
SWAPR 0708-04	T-8/5	SR M3.0R
SWAPL 0808-04	T-8/5	SR M3.0L
SWAPR 0808-04	T-8/5	SR M3.0R
SWAPL 1010-04	T-8/5	SR M3.0L
SWAPR 1010-04	T-8/5	SR M3.0R
SWAPL 1010-05	T-8/5	SR M3.5L
SWAPR 1010-05	T-8/5	SR M3.5R
SWAPL 1212-06	T-8/5	SR M3.5L
SWAPR 1212-06	T-8/5	SR M3.5R
SWAPL 1414-06	T-8/5	SR M3.5L
SWAPR 1414-06	T-8/5	SR M3.5R
SWAPL 1616-06	T-8/5	SR M3.5L
SWAPR 1616-06	T-8/5	SR M3.5R

MODULAR-GRIP • ISOTURN

SWAPR-PAD

Адаптеры для швейцарских станков-автоматов с углом в плане 90° и винтовым креплением тригональных пластин



Обозначение	h ₁	B ₁	l ₁	f ₂	A ₂	G _a °	G _r °	Пластины
SWAPR-06-PAD	24.0	28.0	42.00	7.50	5.2	0	0	WPEX/B 0604

Пластины, см. стр.: WPEX (B192).

Державки: см. каталог ISCAR GROOVE-TURN TOOLS.


ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Ключ
SWAPR-PAD	T-8/5

SWBPR/L

Державки для швейцарских станков-автоматов с углом в плане 75° и винтовым креплением тригональных пластин



Обозначение	h	b	l ₁	f	a°	Пластины
SWBPR/L 0810-04	8.0	10.0	150.00	10.1	21	WPEB, WPEX
SWBPL 1010-04	10.0	10.0	150.00	10.1	21	WPEB, WPEX
SWBPR/L 1212-05	12.0	12.0	150.00	9.8	25	WPEB, WPEX
SWBPR/L 1414-06	14.0	14.0	150.00	14.1	25	WPEB, WPEX
SWBPR/L 1616-06	16.0	16.0	150.00	16.1	25	WPEB, WPEX

• Для правосторонних державок используйте винт с обозначением -R. • Для левосторонних державок используйте винт с обозначением -L.

Пластины, см. стр.: WPEB (B192) • WPEX (B192).


ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Ключ	Винт
SWBPL 0810-04	T-8/5	SR M3.0L
SWBPR 0810-04	T-8/5	SR M3.0R
SWBPL 1010-04	T-8/5	SR M3.0L
SWBPL 1212-05	T-8/5	SR M3.5L
SWBPR 1212-05	T-8/5	SR M3.5R
SWBPL 1414-06	T-8/5	SR M3.5L
SWBPR 1414-06	T-8/5	SR M3.5R
SWBPL 1616-06	T-8/5	SR M3.5L
SWBPR 1616-06	T-8/5	SR M3.5R

SWDPR/L

Державки для швейцарских станков-автоматов с углом в плане 45° и винтовым креплением тригональных пластин



Обозначение	h	b	l ₁	f	a°	Пластины
SWDPR/L 0810-04	8.0	10.0	150.00	10.1	51	WPEB, WPEX
SWDPR/L 1010-04	10.0	10.0	150.00	10.1	51	WPEB, WPEX
SWDPR/L 1212-05	12.0	12.0	150.00	12.1	55	WPEB, WPEX
SWDPR/L 1414-06	14.0	14.0	150.00	14.1	55	WPEB, WPEX
SWDPR/L 1616-06	16.0	16.0	150.00	16.1	55	WPEB, WPEX

• Для правосторонних державок используйте винт с обозначением -R, для левосторонних - винт с обозначением -L.

Пластины, см. стр.: WPEB (B192) • WPEX (B192).


ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Ключ	Винт
SWDPL 0810-04	T-8/5	SR M3.0L
SWDPR 0810-04	T-8/5	SR M3.0R
SWDPL 1010-04	T-8/5	SR M3.0L
SWDPR 1010-04	T-8/5	SR M3.0R
SWDPL 1212-05	T-8/5	SR M3.5L
SWDPR 1212-05	T-8/5	SR M3.5R
SWDPR 1414-06	T-8/5	SR M3.5R
SWDPL 1616-06	T-8/5	SR M3.5L
SWDPR 1616-06	T-8/5	SR M3.5R

SWEPR/L

Державки для швейцарских станков-автоматов с углом в плане 60° и винтовым креплением тригональных пластин



Изображена правосторонняя

Обозначение	h	b	l ₁	f	a°	Пластины
SWEPR/L 0810-04	8.0	10.0	150.00	10.1	36	WPEB, WPEX
SWEPR/L 1010-04	10.0	10.0	150.00	10.1	36	WPEB, WPEX
SWEPR/L 1212-05	12.0	12.0	150.00	12.1	40	WPEB, WPEX
SWEPR 1414-06	14.0	14.0	150.00	14.1	40	WPEB, WPEX
SWEPR/L 1616-06	16.0	16.0	150.00	16.1	40	WPEB, WPEX

• Для правосторонних державок используйте винт с обозначением -R, для левосторонних - винт с обозначением -L.

Пластины, см. стр.: WPEB (B192) • WPEX (B192).


ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Ключ	Винт
SWEPL 0810-04	T-8/5	SR M3.0L
SWEPR 0810-04	T-8/5	SR M3.0R
SWEPL 1010-04	T-8/5	SR M3.0L
SWEPR 1010-04	T-8/5	SR M3.0R
SWEPL 1212-05	T-8/5	SR M3.5L
SWEPR 1212-05	T-8/5	SR M3.5R
SWEPR 1414-06	T-8/5	SR M3.5R
SWEPL 1616-06	T-8/5	SR M3.5L
SWEPR 1616-06	T-8/5	SR M3.5R

CSSPR/L

Державки для продольного и торцевого точения, с прижимным креплением квадратных пластин с задним углом 11°



Изображена правосторонняя

Обозначение	h	b	l ₁	l ₂	f	G _a °	G _r °	Пластины
CSSPR/L 1212F-09	12.0	12.0	80.00	21.0	16.0	0	6	SPMR 0903
CSSPR 1616H-12 ⁽¹⁾	16.0	16.0	100.00	26.0	20.0	0	6	SPMR 1203
CSSPR 2020K-12 ⁽¹⁾	20.0	20.0	125.00	26.0	25.0	0	6	SPMR 1203
CSSPR/L 2525M-12 ⁽¹⁾	25.0	25.0	150.00	28.0	32.0	0	6	SPMR 1203

⁽¹⁾ ISQP 163 - для пластин с радиусом при вершине 1.6-2.4 мм.

Пластины, см. стр.: SPMR (B185).


ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Ключ	Подкладка	Запорный штифт	Набор прижимов
CSSPR/L 1212F-09	HW 2.5			LC 15 SET 1
CSSPR 1616H-12	HW 3.0	ISQP 162	SP 16	LC 30 SET 2
CSSPR 2020K-12	HW 3.0	ISQP 162	SP 16	LC 30 SET 1
CSSPR/L 2525M-12	HW 3.0	ISQP 162	SP 16	LC 30 SET 1

CSDPN

Державки с прижимным креплением для квадратных пластин с задним углом 11°



Обозначение	h	b	l ₁	l ₂	f	G _a °	G _r °	Пластины
CSDPN 2020K-12	20.0	20.0	125.00	30.0	10.0	0	6	SPMR 1203
CSDPN 2525M-12	25.0	25.0	150.00	30.0	12.5	0	6	SPMR 1203

Пластины, см. стр.: SPMR (B185).


ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Ключ	Подкладка	Запорный штифт	Набор прижимов
CSDPN	HW 3.0	ISQP 162	SP 16	LC 30 SET 1

СТGPR/L

Державки с прижимным креплением для треугольных пластин с задним углом 11°



Обозначение	h	b	l ₁	l ₂	f	G _a °	G _r °	Пластины
СТGPR/L 1212F-11	12.0	12.0	80.00	17.0	16.0	0	6	TPMR 1103/TPGN 1103
СТGPR/L 1616H-11	16.0	16.0	100.00	16.0	20.0	0	6	TPMR 1103/TPGN 1103
СТGPR/L 2020K-16	20.0	20.0	125.00	26.0	25.0	0	6	TPMR 1603/TPGN 1603
СТGPR/L 2525M-16	25.0	25.0	150.00	26.0	32.0	0	6	TPMR 1603/TPGN 1603

Пластины, см. стр.: TPGN-керамика (B207) • TPMR (B185) • TPMR-PF (B186).


ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Ключ	Подкладка	Подкладка 1	Запорный штифт	Набор прижимов
СТGPR/L 1212F-11	HW 2.5				LC 15 SET 1
СТGPR/L 1616H-11	HW 2.5				LC 15 SET 1
СТGPR/L 2020K-16	HW 3.0	ITBP 122	ITBP 123*	SP 16	LC 30 SET 1
СТGPR/L 2525M-16	HW 3.0	ITBP 122	ITBP 123*	SP 16	LC 30 SET 1

CTFPR/L

Державки для торцевого точения, с прижимным креплением для треугольных пластин с задним углом 11°



Изображена правосторонняя

Обозначение	h	b	l1	l2	f	Ga°	Gr°	Пластины
CTFFPR/L 1212F-11	12.0	12.0	80.00	16.0	16.0	0	-6	TPMR 1103/TPGN 1103
CTFFPR/L 1616H-11	16.0	16.0	100.00	16.0	20.0	0	-6	TPMR 1103/TPGN 1103
CTFFPR 2020K-16 ⁽¹⁾	20.0	20.0	125.00	22.0	25.0	0	-6	TPMR 1603/TPGN 1603
CTFFPR/L 2525M-16 ⁽¹⁾	25.0	25.0	150.00	22.0	32.0	0	-6	TPMR 1603/TPGN 1603

⁽¹⁾ ITBP 123 - для пластин с радиусом при вершине 1.6-2.4 мм.

Пластины, см. стр.: TPGN-керамика (B207) • TPMR (B185) • TPMR-PF (B186).

ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Подкладка	Ключ	Запорный штифт	Набор прижимов	Подкладка 1
CTFFPR/L 1212F-11		HW 2.5		LC 15 SET 1	
CTFFPR/L 1616H-11		HW 2.5		LC 15 SET 1	
CTFFPR 2020K-16	ITBP 122	HW 3.0	SP 16	LC 30 SET 1	ITBP 123*
CTFFPL 2525M-16	ITBP 122	HW 3.0	SP 16	LC 30 SET 1	
CTFFPR 2525M-16	ITBP 122	HW 3.0	SP 16	LC 30 SET 1	ITBP 123*

* Опциональная, заказывается отдельно.

ДЕРЖАВКИ JHP



Подача СОЖ под высоким давлением Важные характеристики

- Повышение скорости резания до 200% при обработке титана и жаропрочных сплавов
- Эффективный отвод стружки с труднообрабатываемых материалов
- Повышение стойкости до 100% при обработке титана, жаропрочных сплавов, и легированной стали

Инструменты JHP с подачей СОЖ под высоким давлением необходимы и актуальны для авиационной, аэрокосмической и медицинской отраслей промышленности.

Каналы СОЖ на державках JHP имеют выходы очень близко к режущим кромкам, что даёт следующие преимущества:

- Сокращение времени обработки – скорость резания можно повысить до 200% при обработке титана и жаропрочных сплавов.
- Повышение стойкости – стойкость инструмента повышается до 100% не только при обработке титана и жаропрочных сплавов, но также при обработке нержавеющей и легированной стали.
- Улучшенное стружкоформирование – даже на самых вязких и проблемных материалах можно получить мелкую стружку.
- Очень эффективное охлаждение режущей кромки, что уменьшает её

чувствительность к тепловым колебаниям.

- Более надёжный и стабильный процесс обработки.

Инструменты JHP обеспечивают выгодные преимущества обработки, даже если применяется стандартное давление.

Давление и расход


- Каждая державка JHP предназначена для работы с определённым расходом, в зависимости от давления. Данные по расходу для каждого инструмента указаны на страницах каталога. Пользователь должен удостовериться, что его насос может поддерживать требуемый расход, чтобы достичь оптимальных результатов. В спецификациях насоса обычно указан максимальный расход для каждого диапазона давления.

Стружка и давление

- Струя СОЖ начинает дробить стружку при определённом давлении, зависящем от конкретного инструмента и обрабатываемого материала. Если стружка не разбивается, необходимо повышать давление до нужного результата. После этого уровня, при дальнейшем повышении давления стружка становится всё мельче. Для достижения нужного размера стружки, можно контролировать её размер с помощью изменения давления.

PWLNRL/L-08-JHP

Державки с каналами для подачи СОЖ под высоким давлением и рычажным креплением для тригональных пластин



Обозначение	h	b	l ₁	l ₂	f	Ga° ⁽¹⁾	Gr°	Пластины
PWLNRL/L 2525M-08-JHP	25.0	25.0	150.00	33.0	32.0	-6	-6	WNMG 0804..
PWLNRL 3232P-08-JHP	32.0	32.0	170.00	33.0	40.0	-6	0	WNMG 0804..

• Руководство по эксплуатации, см. стр.: B66-71.

⁽¹⁾ Ga° - наклон по оси

Пластины, см. стр.: WNGA-керамика (B201) • WNGA-M3 (CBN) (B212) • WNGA-MC/M6 (CBN) (B212) • WNMA/WNMA-WG (B133) • WNMG-GN (B131) • WNMG-M3M (B129) • WNMG-NF (B127) • WNMG-NR (B132) • WNMG-PP (B130) • WNMG-TF (B130) • WNMG-TNM (B132) • WNMG-VL (B128) • WNMG-WF (B129) • WNMG-WG (B128) • WNMZ-RF/LF (B126).


ЗАП.ЧАСТИ

Обозначение	Подкладка	Пружинный штифт	Пробойник	Рычаг	Винт	Винт-заглушка 1	Ключ	Ключ 1	Насадка-распылитель	Уплотнительное кольцо	Ключ 2	Винт-заглушка
PWLNRL 2525M-08-JHP	TWN 423 SP 4	PN 3-4	LR 4	SR 117-2010	SR M4X4 TL360	HW 2.0	HW 3.0	CU-CW-JHP	OR 6.4X0.9N	T-8/5		
PWLNRL 2525M-08-JHP	TWN 423 SP 4	PN 3-4	LR 4	SR 117-2010	SR M4X4 TL360	HW 2.0	HW 3.0	CU-CW-JHP	OR 6.4X0.9N	T-8/5		SR M5X5 TL360
PWLNRL 3232P-08-JHP	TWN 423 SP 4	PN 3-4	LR 4	SR 117-2010	SR M4X4 TL360	HW 2.0	HW 3.0	CU-CW-JHP	OR 6.4X0.9N	T-8/5		

HELITURN LD • JET HPLINE

PWLNR/L-08X-JHP

Державки с каналами для подачи СОЖ под высоким давлением и рычажным креплением тригональных пластин HELITURN LD WNMX-HT/MW



Обозначение	h	b	l1	l2	f	Ga°(1)	Gr°	Пластины
PWLNR/L 2525M-08X-JHP	25.0	25.0	150.00	33.0	32.0	-6	-6	WNMX 0807...-HT/MW

• Важно: эти державки используются только с пластинами HELITURNLD • Руководство по эксплуатации, см. стр.: В66-71.

(1) Ga° - наклон по оси

Пластины, см. стр.: WNMX-HTW (B134) • WNMX-M4MW (B134).


ЗАП.ЧАСТИ

Обозначение	Подкладка	Пружинный штифт	Пробойник	Рычаг	Винт	Ключ	Ключ 1	Насадка-распылитель	Уплотнительное кольцо	Ключ 2	Винт-заглушка
PWLNR/L 2525M-08X-JHP	TWX 4	SP 4	PN 3-4	LR 4D	SR 117-2010	HW 2.0	HW 3.0	CU-CW-JHP	OR 6.4X0.9N	T-8/5	SR M4X4 TL360

ISOTURN • JET HPLINE

PCLNR/L-12-JHP

Державки с каналами для подачи СОЖ под высоким давлением и рычажным креплением негативных 80° ромбических пластин



Обозначение	h	b	l1	l2	f	Ga°	Gr°	Пластины
PCLNR/L 2525M-12-JHP	25.0	25.0	150.00	33.0	32.0	-6	-6	CNMG 1204
PCLNL 3232P-12-JHP	32.0	32.0	170.00	33.0	32.0	-6	-6	CNMG 1204

• Руководство по эксплуатации, см. стр.: В66-71.

Пластины, см. стр.: CNGA-керамика (B202) • CNGA-MC/M4 (CBN) (B214) • CNGA-R2/M2/F2 (CBN) (B215) • CNGG-M4HF/M4HM (CBN) (B215) • CNMA (B138) • CNMA-MW2 (CBN) (B213) • CNMA-MW4 (CBN) (B214) • CNMA-T/M1/WG (CBN) (B213) • CNMG-GN (B139) • CNMG-M3M (B137) • CNMG-NF (B135) • CNMG-NR (B140) • CNMG-WF (B136) • CNMG-WG (B137) • CNMG/CNGG-PP (B138) • CNMG/CNGG-SF (B135) • CNMG/CNGG-TF (B139) • CNMM-HTW (B143) • CNMM-NM (B140) • CNMS-12 (B198) • CNMZ (B136).


ЗАП.ЧАСТИ

Обозначение	Подкладка	Пружинный штифт	Рычаг	Винт	Ключ	Пробойник	Распылитель	Уплотнитель	Ключ 1	Ключ 2	Винт-заглушка
PCLNR/L-12-JHP	TCN 423	SP 4	LR 4	SR 117-2010	HW 2.0	PN 3-4	CU-CW-JHP	OR 6.4X0.9N	T-8/5	HW 3.0	SR M4X4 TL360

HELITURN LD • JET HPLINE

PCLNR/L-12X-JHP

Державки с каналами для подачи СОЖ под высоким давлением и рычажным креплением 80° ромбических пластин CNMX-HT/MW HELITURNLD



Обозначение	b	h	l1	l2	f	Ga°(2)	Gr°	Пластины
PCLNR/L 2525M-12X-JHP (1)	25.0	25.0	150.00	33.0	32.0	-6	-6	CNMX 1207

• Важно: эти державки используются только с пластинами HELITURNLD • Руководство по эксплуатации, см. стр.: B66-71.

(1) Эти державки используются только с пластинами HELITURNLD (2) Ga° - наклон по оси

Пластины, см. стр.: CNMX-HTW (B142) • CNMX-M4MW (B142).

ЗАП.ЧАСТИ


Обозначение	Подкладка	Пружинный штифт	Рычаг	Винт	Ключ	пробойник	Насадка-распылитель	Уплотнительное кольцо	Ключ 1	Винт-заглушка	Ключ 2
PCLNR/L 2525M-12X-JHP	TCX 4	SP 4	LR 4D	SR 117-2010	HW 2.0	PN 3-4	CU-CW-JHP	OR 6.4X0.9N	T-8/5	SR M4X4 TL360	HW 3.0



HELITURN LD • JET HPLINE

SLANR/L-15-TANG-JHP

Державки с каналами для подачи СОЖ под высоким давлением и винтовым креплением пластин LNMX с тангенциальным наклоном



Обозначение	h	b	l1	l2	f	Ga°	Gr°	Пластины
SLANR/L 3232P-15 TANG-JHP	32.0	32.0	170.00	30.0	40.0	-6	-6	LNMX 1506

• ар max для обработки торца = 3.8 мм • Руководство по эксплуатации, см. стр.: B66-71.
Пластины, см. стр.: LNMX-HM (B167) • LNMX-HT (B166) • LNMX-WG (B167).




ЗАП.ЧАСТИ

Обозначение	Подкладка	Винт	Ключ	Винт 1	Стержень ключа	Ручка ключа
SLANL 3232P-15 TANG-JHP	TLN 15L-HT	SR RS4	T-6/5	SR 34-535-SN	BLD T15/S7	SW6-T SHORT
SLANR 3232P-15 TANG-JHP	TLN 15R-HT	SR RS4	T-6/5	SR 34-535-SN	BLD T15/S7	SW6-T SHORT

ISOTURN • JET HPLINE

PDJNR/L-15-JHP

Державки с каналами для подачи СОЖ под высоким давлением и рычажным креплением 55° негативных пластин



Обозначение	b	h	l1	l2	f	Ga°	Gr°	Пластины
PDJNR/L 2525M-15-JHP	25.0	25.0	150.00	36.0	32.0	-6	-6	DNMG 1506

• Руководство по эксплуатации, см. стр.: B66-71.

Пластины, см. стр.: DNGA-керамика (B204) • DNGA-MC/M4 (CBN) (B217) • DNGA-R2/M2 (CBN) (B218) • DNGG-M4HF/M4HM (CBN) (B218) • DNMA (B148) • DNMA (CBN) (B217) • DNMG-GN (B148) • DNMG-M3M (B146) • DNMG-NF (B144) • DNMG-NR (B149) • DNMG-PF (B145) • DNMG-VL (B147) • DNMG-WG (B145) • DNMG/DNGG-PP (B146) • DNMG/DNGG-SF (B144) • DNMG/DNGG-TF (B147) • DNMM-NM (B149) • DNMS-12 (B198) • DNMX-HT (B150).


ЗАП.ЧАСТИ

Обозначение	Насадка-распылитель	Ключ	Ключ 1	Ключ 2	Рычаг	Уплотнитель	Винт-заглушка	Пробойник	Винт	подкладка	Пружинный штифт
PDJNR/L 2525M-15-JHP	CU-D-JHP	HW 2.0	T-8/5	HW 3.0	LR 4D	OR 6.4X0.9N	SR M4X4 TL360	PN 3-4	SR 117-2010	TDN 422	SP 4

ISOTURN • JET HPLINE

SVJCR/L-16-JHP

Державки с каналами для подачи СОЖ под высоким давлением и винтовым креплением 35° ромбических пластин с задним углом 7°



Обозначение	h	b	l1	l2	f	Ga°	Gr°	Пластины
SVJCR/L 2525M-16-JHP	25.0	25.0	150.00	42.0	32.0	0	0	VCMT 1604

• Руководство по эксплуатации, см. стр.: B66-71.


Пластины, см. стр.: VBMT (CBN) (B221) • VCGT-AS (B194) • VCGT-DW (PCD) (B210) • VCGT/VCMT (PCD & CBN) (B210) • VCMT-14 (B179) • VCMT-SM (B179) • VCMW (B180).

ЗАП.ЧАСТИ

Обозначение	Насадка-распылитель	Ключ	Ключ 1	Ключ 2	Уплотнитель	ВИНТ	Подкладка	Винт подкладки
SVJCR/L 2525M-16-JHP	CU-V-JHP	HW 2.5	T-15/5	T-8/5	OR 6.4X0.9N	SR 16-236 P	TVC 3-1	SR TC-3

SRGCR/L-12-JHP

Державки с каналами для подачи СОЖ под высоким давлением и винтовым креплением круглых пластин с задним углом 7°



Обозначение	h	b	l1	l2	f	Ga°	Gr°	Пластины
SRGCR 2525M-12-JHP	25.0	25.0	150.00	30.0	32.0	0	0	RCMT 1204

• Руководство по эксплуатации, см. стр.: B66-71.

Пластины, см. стр.: RCMT-14 (B183).

ЗАП.ЧАСТИ

Обозначение	Подкладка	Винт подкладки	Ключ	ВИНТ	Ключ 1	Насадка-распылитель	Уплотнитель	Ключ 2	Ключ 3	Винт-заглушка
SRGCR 2525M-12-JHP	TRC 4-0	SR TC-4	HW 3.0	SR 16-212	T-20/5	CU-R-JHP	OR 6.4X0.9N	HW 2.0	T-8/5	SR M4X4 TL360

Имеются 4 различные телескопические трубки, предназначенные для разных геометрий пластин (см. прилагаемую таблицу). Каждая трубка имеет свой профиль, оптимизированный под отдельную геометрию пластины. Расход для каждой трубки указан в таблице ниже.

Расход СОЖ для разных сопел JHP

Пластина	Форма канала внутри трубки СОЖ	Трубка с соплом СОЖ	Расход литров/мин			
			70 бар	100 бар	140 бар	300 бар
		NZ-CW-JHP	19-23.5	22.5-28	26.5-33	46-52
		NZ-D-JHP	19-23.5	22.5-28	26.5-33	46-52
		NZ-V-JHP	9.5-11.8	11.3-14	13.4-16.7	22-26
		NZ-R-JHP	19-23.5	22.5-28	26.5-33	46-52
		Отверстия	14-16	18-23	23-26	33-37
Отверстие СОЖ в передней части⁽¹⁾		Отверстие	5.4-6.6	6.4-8	7.5-9.5	10-14

Державки с пластинами LNMX 1506... имеют фиксированные отверстия каналов СОЖ.




Фиксированные отверстия каналов СОЖ




(1)Отверстие СОЖ в передней части

На большинство державок с квадратным сечением хвостовика в передней части державки, ниже подкладки, добавлено отверстие СОЖ - с целью направить поток СОЖ на боковую поверхность пластины. Подача СОЖ спереди увеличивает объём СОЖ, подаваемой в зону резания. Затяжение или ослабление винта действует как клапан, позволяющий регулировать объём потока СОЖ.




Отверстие СОЖ в передней части

Державки SLAN-15-TANG JHP с пластинами LNMX 1506... , державки SVJCR/L-16-JHP с пластинами VCMT 1604.. , и все державки с подачей СОЖ под высоким давлением, имеющие хвостовики CAMFIX, не оснащены опцией подачи СОЖ с передней части державки.



Отверстие СОЖ в передней части


Винт-заглушка в передней части




Инконел 718 - формирование стружки

Пластина CNMX 120708-M4MW IC807, скорость резания $V_c = 70$ м/мин

Стандартное давление



Высокое давление 80 бар



Отчёт об испытаниях

Материал: титан (Ti6Al4V)

Операция: точение

Державка: PCLNL 2525M-12-JHP


Пластина: CNMG 120412-PP IC20

Глубина ар: 2.5 мм

Подача f: 0.3 мм/об



Влияние давления на стойкость




Влияние давления на формирование стружки

Высокое давление




Стандартное давление




Отчёт об испытаниях

Материал: нержавеющая сталь 316L
 Операция: точение
 Державка: PCLNL 2525M-12-JHP
 Пластина: CNMG 120408-TF IC908
 Глубина ар: 2.5 мм
 Подача f: 0.3 мм/об



Влияние давления на стойкость



Влияние давления на формирование стружки

Высокое давление



Стандартное давление




Отчёт об испытаниях

Материал: инконел 718 (46 HRC)
 Операция: точение
 Державка: PCLNL 2525M-12-JHP
 Пластина: CNMG 120408-TF IC808
 Глубина ар: 2.5 мм
 Подача f: 0.3 мм/об



Влияние давления на стойкость



Влияние давления на формирование стружки

Высокое давление



Стандартное давление



Сборка и инструкции по безопасности при использовании инструментов JET HP для точения и нарезания канавок по ISO

Перед использованием, удостоверьтесь, что:


- Дверь станка полностью закрыта.
- Шланг СОЖ находится в корректном положении и прочно затянут, со всеми имеющимися уплотнителями.
- В неиспользуемое отверстие СОЖ внедрена заглушка.
- Все уплотнительные кольца и шайбы присутствуют на месте.
- Шланг СОЖ прочно прикреплен к державке, и инструментальному блоку, чтобы предотвратить утечку СОЖ.

Важно:

Всегда следите за тем, чтобы не превышать максимальное безопасное рабочее давление - 300 бар.



**Макс. давление
300 бар**



**Макс. давление
300 бар**



Инструменты ISOTURN JHP

Уникальная система подачи СОЖ под высоким давлением состоит из статичной насадки-распылителя и телескопической трубки, направляющей СОЖ непосредственно на режущую кромку пластины. Телескопическая трубка, выходящая из насадки, поворачивается

направо и налево, в соответствии с направлением работы инструмента (см. рисунок).


Преимуществом этой системы является отсутствие необходимости снимать насадку с державки при замене пластины. Это позволяет сократить время замены.



Для установки или замены пластины: нажмите на трубку и вдавите её в корпус насадки.

После замены пластины, при подаче СОЖ трубка автоматически выдвинется в рабочее положение.

Процедура замены пластины




ДЕРЖАВКИ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛАСТИН



CCLNR/L Наружные державки для керамических пластин

Державки с прижимным креплением керамических негативных 80° ромбических пластин



Обозначение	h	b	l ₁	f	Gα°	Gr°	Пластины
CCLNR/L 2020K-12CE	20.0	20.0	125.00	25.0	-4	-6	CNGN 1207
CCLNR 2020K-12CEA	20.0	20.0	125.00	25.0	-4	-6	CNGN 1204
CCLNR/L 2525M-12CE	25.0	25.0	150.00	32.0	-4	-6	CNGN 1207
CCLNR/L 2525M-12CEA	25.0	25.0	150.00	32.0	-4	-6	CNGN 1204

Пластины, см. стр.: CNGN-керамика (B201).


ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Подкладка	Ключ	Прижим	Винт прижима	Винт подкладки
CCLNR/L	S 48	HW 4.0	BCL 6 CLAMP	SR M6X1X25ISO7380	SR M5X0.8X10

TCLNR/L-CH

Державки с углом в плане 95° для негативных 80° ромбических керамических пластин CNGX с лункой



Обозначение	h	b	l ₁	f	Пластины
TCLNR/L 2525M-12CH	25.0	25.0	150.00	32.0	CNGX 1207...T

Пластины, см. стр.: CNGX-керамика (B202).


ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Пружина прижима	Ключ	Винт	Подкладка
TCLNR/L-CH	KSP 5	HW 4.0	SR M5X0.8X10	S 48

TСВNR/L-CH

Державки с углом в плане 75°, использующие 100°-ный угол негативной 80° ромбической керамической пластины CNGX с лункой



Обозначение	h	b	l ₁	f	Пластины
TСВNR/L 2525M-12CH	25.0	25.0	150.00	22.0	CNGX 1207...T

Пластины, см. стр.: CNGX-керамика (B202).


ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Пружина прижима	Ключ	Винт	Подкладка
TСВNR/L-CH	KSP 5	HW 4.0	SR M5X0.8X10	S 48

ТСКНР/Л-СН

Державки для обработки торца с углом в плане 75°, использующие 100°-ный угол негативной 80° ромбической керамической пластины CNGX с лункой



Изображена правосторонняя

Обозначение	h	b	l ₁	f	Пластины
ТСКНР/Л 2525М-12СН	25.0	25.0	150.00	32.0	CNGX 1207...Т

Пластины, см. стр.: CNGX-керамика (В202).


ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Пружина прижима	Ключ	Винт	Подкладка
ТСКНР/Л-СН	KSP 5	HW 4.0	SR M5X0.8X10	S 48

CSRNR/Л

Державки с углом в плане 75°, использующие квадратные керамические пластины



Изображена правосторонняя

Обозначение	h	b	l ₁	f	Ga°	Gr°	Пластины
CSRNR 2020К-12СЕ	20.0	20.0	125.00	22.0	-5.2	-4.5	SNGN 1207
CSRNR/Л 2525М-12СЕ	25.0	25.0	150.00	27.0	-5.2	-4.5	SNGN 1207
CSRNR/Л 2525М-12СЕА	25.0	25.0	150.00	27.0	-5.2	-4.5	SNGN 1204
CSRNR/Л 3225Р-12СЕ	32.0	25.0	170.00	27.0	-5.2	-4.5	SNGN 1207

Пластины, см. стр.: SNGN-керамика (В203).


ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Подкладка	Ключ	Прижим	Винт прижима	Винт подкладки
CSRNR/Л	S 40 (Подкладка)	HW 4.0	BCL 6 CLAMP	SR M6X1X25ISO7380	SR M5X0.8X10

TSRNR/L-CH

Державки с углом в плане 75°, использующие квадратные керамические пластины с лункой



Обозначение	h	b	l ₁	f	Пластины
TSRNR/L 2525M-12CH	25.0	25.0	150.00	27.0	SNGX 1207..T

Пластины, см. стр.: SNGX-керамика (B204).


ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Пружина прижима	Ключ	Винт	Подкладка
TSRNR/L-CH	KSP 5	HW 4.0	SR M5X0.8X10	S 40 (Подкладка)

CSDNN-CE

Державки с углом в плане 45°, использующие квадратные керамические пластины



Обозначение	h	b	l ₁	f	G _a °	G _r °	Пластины
CSDNN 2020K-12CEA	20.0	20.0	125.00	10.0	-8.5	0	SNGN 1204
CSDNN 2525M-12CEA	25.0	25.0	150.00	12.5	-8.5	0	SNGN 1204
CSDNN 3225P-12CE	32.0	25.0	170.00	12.5	-8.5	0	SNGN 1207

Пластины, см. стр.: SNGN-керамика (B203).


ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Подкладка	Ключ	Прижим	Винт прижима	Винт подкладки
CSDNN-CE	S 40 (Подкладка)	HW 4.0	BCL 6 CLAMP	SR M6X1X25ISO7380	SR M5X0.8X10

TSDNN-CH

Державки с углом в плане 45°, использующие квадратные керамические пластины с лункой



Обозначение	h	b	l ₁	f	Пластины
TSDNN 2525M-12CH	25.0	25.0	150.00	12.5	SNGX 1207..T

Пластины, см. стр.: SNGX-керамика (B204).


ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Пружина прижима	Ключ	Винт	Подкладка
TSDNN-CH	KSP 5	HW 4.0	SR M5X0.8X10	S 40 (Подкладка)

CSSNR/L-CE

Державки для продольного и торцевого точения с углом в плане 45°, использующие квадратные керамические пластины



Обозначение	h	b	l ₁	f	G _a °	G _r °	Пластины
CSSNR/L 2525M-12CE	25.0	25.0	150.00	26.0	-6	-6	SNGN 1207
CSSNL 3225P-12CE	32.0	25.0	170.00	32.0	-6	-6	SNGN 1207

Пластины, см. стр.: SNGN-керамика (B203).


ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Подкладка	Ключ	Прижим	Винт прижима	Винт подкладки
CSSNR/L-CE	S 40 (Подкладка)	HW 4.0	BCL 6 CLAMP	SR M6X1X25ISO7380	SR M5X0.8X10

TSSNR/L-CH

Державки с углом в плане 45°, использующие квадратные керамические пластины с лункой



Обозначение	h	b	l1	f	Пластины
TSSNR/L 2525M-12CH	25.0	25.0	150.00	32.0	SNGX 1207..T

Пластины, см. стр.: SNGX-керамика (B204).


ЗАП. ЧАСТИ



Обозначение	Пружина прижима	Ключ	Винт	Подкладка
TSSNR/L-CH	KSP 5	HW 4.0	SR M5X0.8X10	S 40 (Подкладка)

CSKNR/L

Державки для торцевого точения с углом в плане 75°, использующие квадратные керамические пластины



Обозначение	h	b	l1	f	Ga°	Gr°	Пластины
CSKNR/L 2525M-12CE	25.0	25.0	150.00	32.0	-4	-4	SNGN 1207
CSKNR 2525M-12CEA	25.0	25.0	150.00	32.0	-4	-4	SNGN 1204
CSKNR 3225P-12CE	32.0	25.0	170.00	32.0	-4	-4	SNGN 1207

Пластины, см. стр.: SNGN-керамика (B203).


ЗАП. ЧАСТИ



Обозначение	Подкладка	Ключ	Прижим	Винт прижима	Винт подкладки
CSKNR/L	S 40 (Подкладка)	HW 4.0	BCL 6 CLAMP	SR M6X1X25ISO7380	SR M5X0.8X10

СТJNR/L

Державки с углом в плане 93°, использующие треугольные керамические пластины



Обозначение	h	b	l1	f	Ga°	Gr°	Пластины
СТJNR/L 2020K-16CEA	20.0	20.0	125.00	25.0	-4	-4	TNGN 1604
СТJNR/L 2525M-16CEA	25.0	25.0	150.00	32.0	-4	-4	TNGN 1604

Пластины, см. стр.: TNGN-керамика (B206).


ЗАП.ЧАСТИ



	Подкладка	Ключ	Прижим	Винт прижима	Винт подкладки
	S 3	HW 4.0	BCL 6 CLAMP	SR M6X1X25ISO7380	SR M5X0.8X10

TDJNR/L-CH

Державки с углом в плане 93°, использующие керамические 55° ромбические пластины с лункой



Обозначение	h	b	l1	f	Пластины
TDJNR/L 2525M-15CH	25.0	25.0	150.00	32.0	DNGX 1507..T

Пластины, см. стр.: DNGX-керамика (B205).


ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Пружина прижима	Ключ	Винт
TDJNR/L-CH	KSP 5	HW 4.0	SR M5X0.8X10

TDNNN-CH

Державки с углом в плане 62.5°, использующие керамические 55° ромбические пластины с лункой



Обозначение	h	b	l ₁	f	Пластины
TDNNN 2525M-15CH	25.0	25.0	150.00	12.5	DNGX 1507..T

Пластины, см. стр.: DNGX-керамика (B205).


ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Пружина прижима	Ключ	Винт
TDNNN-CH	KSP 5	HW 4.0	SR M5X0.8X10

CRDNN

Нейтральные державки с прижимным креплением для керамических круглых негативных пластин



Обозначение	h	b	l ₁	f	G _a °	G _r °	Пластины
CRDNN 2020K-12CE	20.0	20.0	125.00	10.0	-8.5	0	RNGN 120700
CRDNN 2020K-12CEA	20.0	20.0	125.00	10.0	-8.5	0	RNGN 120400
CRDNN 2525M-12CE	25.0	25.0	150.00	12.5	-8.5	0	RNGN 120700
CRDNN 2525M-12CEA	25.0	25.0	150.00	12.5	-8.5	0	RNGN 120400
CRDNN 3225P-12CE	32.0	25.0	170.00	12.5	-8.5	0	RNGN 120700

Пластины, см. стр.: RNGN-керамика (B207).


ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Подкладка	Ключ	Прижим	Винт прижима	Винт подкладки
CRDNN	S 43	HW 4.0	BCL 6 CLAMP	SR M6X1X25ISO7380	SR M5X0.8X10

CRG NR/L

Державки с прижимным креплением для керамических круглых негативных пластин



Обозначение	h	b	l ₁	f	Ga°	Gr°	Пластины
CRGNL 2020K-12CE	20.0	20.0	125.00	25.0	-6	-6	RNGN 120700
CRG NR/L 2020K-12CEA	20.0	20.0	125.00	25.0	-6	-6	RNGN 120400
CRG NR/L 2525M-12CE	25.0	25.0	150.00	32.0	-6	-6	RNGN 120700
CRG NR/L 2525M-12CEA	25.0	25.0	150.00	32.0	-6	-6	RNGN 120400
CRG NR/L 3225P-12CE	32.0	25.0	170.00	32.0	-6	-6	RNGN 120700

Пластины, см. стр.: RNGN-керамика (B207).


ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Подкладка	Ключ	Прижим	Винт прижима	Винт подкладки
CRG NR/L	S 43	HW 4.0	BCL 6 CLAMP	SR M6X1X25ISO7380	SR M5X0.8X10

CRG CR-CEB

Державки с прижимным креплением для керамических круглых пластин RCGX и V-образной нижней частью



Обозначение	h	b	l ₁	f	Пластины
CRG CR/L 2525M-06CEB	25.0	25.0	150.00	32.0	RCGX 060300
CRG CR/L 2525M-09CEB ⁽¹⁾	25.0	25.0	150.00	32.0	RCGX 090300

⁽¹⁾ Используйте шайбу CERS 09 для пластин RCGX 090700


Пластины, см. стр.: RCGX (CBN) (B226) • RCGX-керамика (B208).

ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Прижим	Ключ	Винт	Винт 1	Шайба
CRG CR/L 2525M-06CEB	BCL 6-20A	HW 4.0	SO220501 SCREW	SR M6X1X25ISO7380	CERS 06-IS
CRG CR/L 2525M-09CEB	BCL 6-20A	HW 4.0	SO220501 SCREW	SR M6X1X25ISO7380	

ISOTURN РАСТОЧНЫЕ РЕЗЦЫ






Расточные резцы ISCAR оснащены подачей СОЖ изнутри.

В комплекте поставляется уникальный пластиковый уплотнитель для установки в канал СОЖ, который:

- Имеет резьбовую нарезку для установки в канал СОЖ.
- Выполняет роль уплотнителя при установке в цилиндрический адаптер.
- Не требует повторной нарезки резьбы


после укорачивания резца.

Эта уникальная конструкция является простым и универсальным решением при установке шланга подачи СОЖ. Она увеличивает стойкость, улучшает отвод стружки, повышает надёжность обработки.



E-SHANK

Твердосплавные хвостовики для экономичного растачивания с различными сменными головками



Обозначение	d	l1	l2	h	Nxcm
E12 SHANK ⁽¹⁾	12.00	146.00	24.8	11.0	1500-2000
E16 SHANK ⁽¹⁾	16.00	171.50	37.0	15.0	2700-3300

⁽¹⁾ Винт и гайка заказываются отдельно

Державки, см. стр.: E-CTFPR/L-HEAD (B105) • E-GEHR / E-GHIR (ISCAR GROOVE-TURN TOOLS) • E-PWLNR/L-HEAD (B91) • E-SCLCR/L-HEAD (B96) • E-SDUCR/L-HEAD (B99) • E-SIR-HEAD (B110) • E-STFCR/L-HEAD (B103) • E-STFPR/L-HEAD (B106) • E-STLPR/L-HEAD (B108).

Расточные головки

Расточные головки
E16 PWLNR/L-06 HEAD
E12 SCLCR/L-06 HEAD
E16 SCLCR/L-09 HEAD
E12 SDUCR/L-07 HEAD
E16 SDUCR/L-07 HEAD
E12 STFPR/L-11 HEAD
E16 STFPR-11 HEAD
E12 STLPR-11 HEAD
E12 STFCR-11 HEAD
E16 STFCR-11 HEAD
E12 CTFPR-09 HEAD
E12 SIR-11 HEAD
E16 SIR-16 HEAD

Набор с хвостовиком E12 Набор с хвостовиком E12-LH

Содержание:

Обозначение	Шт.
E12 SHANK	1
E12 SCLCR/L-06 HEAD ⁽¹⁾	1
E12 SDUCR/L-07 HEAD ⁽¹⁾	1
E12 STFPR/L-11 HEAD ⁽¹⁾	1
CCMT 060204-14 IC9025	10
DCMT 070204 IC9025	10
TPMT 110204 IC9025	10
TORX T-7/5 FLAG	1
SR 14-19/2 SCREW	1
SR 14-19/4 NUT	1

⁽¹⁾ Леворезущая головка - для хвостовина E12-LH.

Экономичные решения в растачивании

Эта система предоставляет экономичное решение для растачивания в глубоких отверстиях. Один твердосплавный хвостовик с подачей СОЖ изнутри может использоваться с 7 различными расточными головками для внутреннего точения и нарезания резьбы. Повреждённый карман может легко быть заменён по стоимости 30% от нового цельного твердосплавного расточного резца.



Набор с хвостовиком E16

Содержание:

Обозначение	Шт.
E16 SHANK	1
E16 SCLCR-09 HEAD	1
E16 SDUCR-07 HEAD	1
E16 STFPR-11 HEAD	1
CCMT 09T304-SM IC907	10
DCMT 070204 IC9025	10
TPMT 110204 IC9025	10
TORX T-7/5 FLAG	1
TORX T-15/5 FLAG	1
SR 10400197-2 SCREW	1
SR 10400197-3 NUT	1


ЗАП.ЧАСТИ

Обозначение	Левый-правый винт	Гайка
E12 SHANK	SR 14-19/2 SCREW*	SR 14-19/4*
E16 SHANK	SR 10400197-2 SCREW*	SR 10400197-3 NUT*

* Опциональный, заказывается отдельно

S-DWLNR/L

Расточные резцы с креплением R-Clamp
для негативных тригональных пластин



Изображен правосторонний

Обозначение	d	l ₁	l ₂	h	h ₁	f	D _{min}	G _a °	G _r °	Пластины
S25T DWLNR/L-08	25.00	300.00	50.0	23.0	12.3	17.0	32.00	-6	-11	WNMG 0804
S32U DWLNR/L-08	32.00	350.00	55.0	29.0	15.8	22.0	40.00	-6	-10	WNMG 0804
S40V DWLNR/L-08	40.00	400.00	55.0	36.0	19.8	27.0	60.00	-6	-10	WNMG 0804

Пластины, см. стр.: WNGA-керамика (B201) • WNGA-M3 (CBN) (B212) • WNGA-MC/M6 (CBN) (B212) • WNMA/WNMA-WG (B133) • WNMG-GN (B131) • WNMG-M3M (B129) • WNMG-NF (B127) • WNMG-NR (B132) • WNMG-PP (B130) • WNMG-TF (B130) • WNMG-TNM (B132) • WNMG-VL (B128) • WNMG-WF (B129) • WNMG-WG (B128) • WNMM-NM (B131) • WNMZ-RF/LF (B126).


ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Ключ	Подкладка	Пружинный штифт	Прижим	Левый-правый винт
S-DWLNR/L	T-15/5	TWN 423	SP 4	LCGR-4	SR 10400270-25.5

S-DCLNR/L

Расточные резцы с креплением R-Clamp
для 80° негативных ромбических пластин



Изображен правосторонний

Обозначение	d	l ₁	l ₂	h	h ₁	f	D _{min}	G _a °	G _r °	Пластины
S25R DCLNR-12	25.00	200.00	45.0	23.0	12.3	17.0	32.00	-6	-10.5	CNMG 1204..
S32T DCLNR/L-12	32.00	300.00	45.0	28.0	15.8	22.0	40.00	-6	-10	CNMG 1204..
S40U DCLNR/L-12	40.00	350.00	55.0	36.0	19.8	27.0	48.00	-6	-9	CNMG 1204..

Пластины, см. стр.: CNGA-керамика (B202) • CNGA-MC/M4 (CBN) (B214) • CNGA-R2/M2/F2 (CBN) (B215) • CNGG-M4HF/M4HM (CBN) (B215) • CNMA (B138) • CNMA-MW2 (CBN) (B213) • CNMA-MW4 (CBN) (B214) • CNMA-T/M1/WG (CBN) (B213) • CNMG-GN (B139) • CNMG-M3M (B137) • CNMG-NF (B135) • CNMG-NR (B140) • CNMG-WF (B136) • CNMG-WG (B137) • CNMG/CNGG-PP (B138) • CNMG/CNGG-SF (B135) • CNMG/CNGG-TF (B139) • CNMM-HTW (B143) • CNMM-NM (B140) • CNMS-12 (B198) • CNMZ (B136).


ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Ключ	Подкладка	Пружинный штифт	Прижим	Левый-правый винт
S-DCLNR/L	T-15/5	TCN 423	SP 4	LCGR-4	SR 10400270-25.5

S-SLANR-TANG

Расточные резцы с винтовым тангенциальным креплением пластин LNMX с 4 режущими кромками, для больших объёмов снятия металла



Обозначение	d	l ₁	l ₂	h	h ₁	f	D _{min}	Gα°	Gr°	Пластины
S25T SLANR/L-11 TANG	25.00	300.00	40.0	23.0	12.5	17.0	53.00	-6	-15	LNMX 1104..
S32U SLANR/L-11 TANG	32.00	350.00	50.0	30.0	16.0	22.0	53.00	-6	-15	LNMX 1104..
S40V SLANR/L-11 TANG	40.00	400.00	60.0	37.0	20.0	27.0	53.00	-6	-15	LNMX 1104..
S50U SLANR/L-15 TANG	50.00	350.00	60.0	47.0	25.0	37.0	85.00	-8	-10	LNMX 1506..

• Праворежущие пластины - для леворежущих резцов. Леворежущие пластины - для праворежущих резцов. • ар max для обработки торца: LNMX 11-2.8 мм, LNMX 15-3.8 мм.

Пластины, см. стр.: LNMX-HM (B167) • LNMX-HT (B166) • LNMX-WG (B167).


ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Подкладка	Винт подкладки	Ключ	Винт пластины	Стержень ключа	Т-рукоять ключа	Рукоять ключа
S25T SLANL-11 TANG	TLN 11R-HTI	SR RS4	T-6/5	SR 34-550-C	BLD T10/S7		SW6-SD
S25T SLANR-11 TANG	TLN 11L-HTI	SR RS4	T-6/5	SR 34-550-C	BLD T10/S7		SW6-SD
S32U SLANL-11 TANG	TLN 11R-HTI	SR RS4	T-6/5	SR 34-550-C	BLD T10/S7		SW6-SD
S32U SLANR-11 TANG	TLN 11L-HTI	SR RS4	T-6/5	SR 34-550-C	BLD T10/S7		SW6-SD
S40V SLANL-11 TANG	TLN 11R-HTI	SR RS4	T-6/5	SR 34-550-C	BLD T10/S7		SW6-SD
S40V SLANR-11 TANG	TLN 11L-HTI	SR RS4	T-6/5	SR 34-550-C	BLD T10/S7		SW6-SD
S50U SLANL-15 TANG	TLN 15R-HTI	SR RS4	T-6/5	SR 34-535-SN	BLD T15/S7	SW6-T SHORT	
S50U SLANR-15 TANG	TLN 15L-HTI	SR RS4	T-6/5	SR 34-535-SN	BLD T15/S7	SW6-T SHORT	

S-PLANR-TANG

Внутренние державки с тангенциальным креплением пластин LNMX ... с 4 режущими кромками, для высокопроизводительного резания



Обозначение	d	l ₁	l ₂	h	h ₁	f	D _{min}	Gα°	Gr°	Пластины
S50U PLANR-15 TANG	50.00	350.00	60.0	47.0	25.0	37.0	85.00	-6	-10	LNMX 1506..

• Праворежущие пластины - для леворежущих резцов. Леворежущие пластины - для праворежущих резцов. • ар max для обработки торца: 3.8 мм.

Пластины, см. стр.: LNMX-HM (B167) • LNMX-HT (B166) • LNMX-WG (B167).


ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Подкладка	Винт	Ключ	Рычаг	Винт 1	Ключ 1
S50U PLANR-15 TANG	TLN 15L-HTI	SR RS4	T-6/5	LR T15	SR TL-15	HW 3.5

S-PQFNR/L

Расточные резцы для внутренней обработки торца с рычажным креплением негативных квадратных пластин с углами 80°



Обозначение	d	l ₁	l ₂	h	h ₁	f	T	D _{min}	Ga°	Gr°	Пластины
S20Q PQFNR/L-09	20.00	180.00	40.0	18.0	9.0	13.0	7.5	28.00	-6	-12	QNMG 0904...
S25Q PQFNR/L-09	25.00	180.00	40.0	23.0	11.5	17.0	7.5	32.00	-6	-10	QNMG 0904...
S32R PQFNR/L-09	32.00	200.00	45.0	29.0	14.5	22.0	7.5	40.00	-6	-10	QNMG 0904...
S25R PQFNR/L-12	25.00	200.00	40.0	23.0	11.5	17.0	9.0	32.00	-6	-12	QNMG 1204...
S32R PQFNR/L-12	32.00	200.00	45.0	29.0	14.5	22.0	9.0	40.00	-6	12	QNMG 1204...
S40S PQFNR/L-12	40.00	250.00	50.0	36.0	18.0	27.0	9.0	50.00	-6	-10	QNMG 1204...

* T для r 0.8, см. стр.

Пластины, см. стр.: QNMG-GN (B125) • QNMG-NF (B124) • QNMG-PP (B125) • QNMG-TF (B124).


ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Подкладка	Пружинный штифт	Пробойник	Рычаг	Винт	Ключ
S20Q PQFNR/L-09				LR 3S	SR 117-2016	HW 2.0
S25Q PQFNR/L-09				LR 3S	SR 117-2016	HW 2.0
S32R PQFNR/L-09	TXC 322	SP 3	PN 3-4	LR 3	SR 117-2014	HW 2.5
S25R PQFNR/L-12				LR 4M	SR 117-2011	HW 2.5/5
S32R PQFNR/L-12	TSN 423	SP 4	PN 3-4	LR 4	SR 117-2010	HW 3.0
S40S PQFNR/L-12	TSN 423	SP 4	PN 3-4	LR 4	SR 117-2010	HW 3.0

A/S-PQLNR/L

Расточные резцы с рычажным креплением для негативных квадратных пластин с углами 80°



Обозначение	d	l ₁	l ₂	h	h ₁	f	T ⁽¹⁾	D _{min}	Ga°	Gr°	СОЖ	Пластины
A20 PQLNL-09-AD	20.00	100.00	40.0	18.0	9.0	13.0	6.5	25.00	-6	-12	Да	QNMG 0904
S20S PQLNR/L-09	20.00	250.00	40.0	18.0	9.0	13.0	6.5	25.00	-6	-12	-	QNMG 0904
S25T PQLNR/L-09	25.00	300.00	40.0	23.0	11.5	17.0	6.5	32.00	-6	-10	-	QNMG 0904
S32U PQLNR-09	32.00	350.00	45.0	29.0	14.5	22.0	6.5	40.00	-6	-10	-	QNMG 0904
S25T PQLNR/L-12	25.00	300.00	40.0	23.0	11.5	17.0	8.5	32.00	-6	-12	-	QNMG 1204
S32U PQLNR/L-12	32.00	350.00	45.0	29.0	14.5	22.0	8.5	40.00	-6	-12	-	QNMG 1204
S40V PQLNR/L-12	40.00	400.00	50.0	36.0	18.0	27.0	8.5	50.00	-6	-10	-	QNMG 1204

⁽¹⁾ T для r 0.8, см. стр.

Пластины, см. стр.: QNMG-GN (B125) • QNMG-NF (B124) • QNMG-PP (B125) • QNMG-TF (B124).


ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Подкладка	Пружинный штифт	Пробойник	Рычаг	Винт	Уплотнитель	Ключ
A20 PQLNL-09-AD				LR 3S	SR 117-2016	PL 20	HW 2.0
S20S PQLNR/L-09				LR 3S	SR 117-2016		HW 2.0
S25T PQLNR/L-09				LR 3S	SR 117-2016		HW 2.0
S32U PQLNR-09	TXC 322	SP 3	PN 3-4	LR 3	SR 117-2014		HW 2.5
S25T PQLNR/L-12				LR 4M	SR 117-2011		HW 2.5/5
S32U PQLNR/L-12	TSN 423	SP 4	PN 3-4	LR 4	SR 117-2010		HW 3.0
S40V PQLNR/L-12	TSN 423	SP 4	PN 3-4	LR 4	SR 117-2010		HW 3.0

S/A-PCLNR/L

Расточные резцы с рычажным креплением для негативных 80° ромбических пластин



Обозначение	d	l1	l2	h	h1	f	Ga°	Gr°	СОЖ	D _{min}	Пластины
A25S PCLNL-12	25.00	250.00	40.0	23.0	11.5	17.0	-6	-12	Да	32.00	CNMG 1204..
S25S PCLNR/L-12	25.00	250.00	48.0	23.0	11.5	17.0	-6	-12	Нет	32.00	CNMG 1204..
A32T PCLNR/L-12	32.00	300.00	50.0	30.0	14.5	22.0	-6	-12	Да	40.00	CNMG 1204..
S32T PCLNR/L-12	32.00	300.00	51.0	30.0	14.5	22.0	-6	-12	Нет	40.00	CNMG 1204..
S40U PCLNR/L-12	40.00	350.00	51.0	36.0	18.0	27.0	-6	-12	Нет	49.00	CNMG 1204..
S50W PCLNR-16 ⁽¹⁾	50.00	450.00	70.0	47.0	23.5	35.0	0	-8.5	Нет	63.00	CNMG 1606..
S50W PCLNR-19	50.00	450.00	70.0	47.0	23.5	35.0	0	-8.5	Нет	63.00	CNMG 1906..

⁽¹⁾ Для пластин CNMX-16.., используйте подкладку TCX 5

Пластины, см. стр.: CNGA-керамика (B202) • CNGA-MC/M4 (CBN) (B214) • CNGA-R2/M2/F2 (CBN) (B215) • CNGG-M4HF/M4HM (CBN) (B215) • CNMA (B138) • CNMA-MW2 (CBN) (B213) • CNMA-MW4 (CBN) (B214) • CNMA-T/M1/WG (CBN) (B213) • CNMG-GN (B139) • CNMG-M3M (B137) • CNMG-NF (B135) • CNMG-NR (B140) • CNMG-WF (B136) • CNMG-WG (B137) • CNMG/CNGG-PP (B138) • CNMG/CNGG-SF (B135) • CNMG/CNGG-TF (B139) • CNMM-HTW (B143) • CNMM-NM (B140) • CNMS-12 (B198) • CNMZ (B136).

ЗАП.ЧАСТИ





Обозначение	Подкладка	Пружинный штифт	Рычаг	Винт	Ключ	Уплотнитель	Пробойник	Подкладка 1
A25S PCLNL-12			LR 4M	SR 117-2011		PL 25		
S25S PCLNL-12			LR 4M	SR 117-2011	HW 2.5			
S25S PCLNR-12			LR 4M	SR 117-2011	HW 2.5/5			
A32T PCLNR/L-12	TCN 423	SP 4	LR 4	SR 117-2010	HW 3.0	PL 32	PN 3-4	
S32T PCLNR/L-12	TCN 423	SP 4	LR 4	SR 117-2010	HW 3.0		PN 3-4	
S40U PCLNR/L-12	TCN 423	SP 4	LR 4	SR 117-2010	HW 3.0		PN 3-4	
S50W PCLNR-16	TCN 53	SP 5	LR 5	SR LCS 5	HW 3.0			TCX 5*
S50W PCLNR-19	TCN 63	SP 66	LR 6	SR 10402352	HW 4.0			

* Опциональная, заказывается отдельно

HELITURN LD

A-PCLNR/L-12X

Расточные резцы с рычажным креплением пластин CNMX-HTW



Обозначение	d	l ₁	l ₂	h	h ₁	f	Ga°	Gr°	D _{min}	Пластины
A25R PCLNR/L-12X	25.00	200.00	51.0	23.0	11.5	21.0	-7	-14	50.00	CNMX 1207...-HTW
A32S PCLNR/L-12X	32.00	250.00	51.0	29.0	14.5	21.0	-6	-13	54.00	CNMX 1207...-HTW

• Важно: эти резцы предназначены для использования только с пластинами HELITURN LD.

Пластины, см. стр.: CNMX-HTW (B142) • CNMX-M4MW (B142).


ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Подкладка	Пружинный штифт	Рычаг	Винт	Ключ	Уплотнитель	Пробойник
A25R PCLNR/L-12X	TCX 4	SP 4	LR 4D	SR 117-2010	HW 3.0	PL 25	PN 3-4
A32S PCLNR/L-12X	TCX 4	SP 4	LR 4D	SR 117-2010	HW 3.0	PL 32	PN 3-4

A/S-MWLNR/L-W

Расточные резцы с верхним клиновым креплением
двухсторонних тригональных пластин



Изображен правосторонний

Обозначение	d	l ₁	l ₂	h	h ₁	f	D _{min}	Ga°	Gr°	СОЖ	Пластины
A20Q MWLNR/L-06W	20.00	180.00	28.0	18.0	9.2	13.0	25.00	-6	-10	Да	WNMG 06T3
A20 MWLNR/L-06W-AD ⁽¹⁾	20.00	100.00	27.0	15.0	8.0	11.0	25.00	-6	-14	Да	WNMG 06T3
A25R MWLNR/L-06W	25.00	200.00	35.0	23.0	11.7	17.0	32.00	-6	-14	Да	WNMG 06T3
A32S MWLNR/L-06W	32.00	250.00	40.0	29.0	14.7	19.0	36.00	-6	-10	Да	WNMG 06T3
S20S MWLNR/L-06W	20.00	250.00	28.0	18.0	9.2	13.0	25.00	-6	-10	-	WNMG 06T3
S25T MWLNR/L-06W	25.00	300.00	35.0	23.0	11.7	17.0	32.00	-6	14	-	WNMG 06T3
S32U MWLNR/L-06W	32.00	350.00	40.0	29.0	14.7	19.0	36.00	-6	-10	-	WNMG 06T3
A25R MWLNR/L-08W	25.00	200.00	35.0	23.0	11.7	17.0	32.00	-6	-12	Да	WNGA 0804
A25 MWLNR/L-08W-AD ⁽¹⁾	25.00	120.00	35.0	23.0	11.7	17.0	32.00	-6	-12	Да	WNGA 0804
A32S MWLNR/L-08W	32.00	250.00	45.0	28.0	14.7	22.0	40.00	-6	-12	Да	WNGA 0804
A40T MWLNR/L-08W	40.00	300.00	50.0	36.0	18.2	27.0	50.00	-6	-10	Да	WNGA 0804
S25T MWLNR/L-08W	25.00	300.00	35.0	23.0	11.7	17.0	32.00	-6	12	-	WNMG 0804
S32U MWLNR/L-08W	32.00	350.00	45.0	28.0	14.7	22.0	40.00	-6	12	-	WNMG 0804
S40V MWLNR/L-08W	40.00	400.00	50.0	36.0	18.2	27.0	50.00	-6	-10	-	WNMG 0804
S50V MWLNR/L-13W	50.00	400.00	63.0	47.0	23.5	35.0	63.00	-6	-11	-	WNMG 1306

⁽¹⁾ AD - короткий резец для державок с адаптером

Пластины, см. стр.: WNMA/WNMA-WG (B133) • WNGA-керамика (B201) • WNGA-M3 (CBN) (B212) • WNGA-MC/M6 (CBN) (B212) • WNGG-NF (B127) • WNMG-GN (B131) • WNMG-M3M (B129) • WNMG-NF (B127) • WNMG-NR (B132) • WNMG-PP (B130) • WNMG-SF (B126) • WNMG-TF (B130) • WNMG-TNM (B132) • WNMG-VL (B128) • WNMG-WF (B129) • WNMG-WG (B128) • WNMM-NM (B131) • WNMZ-RF/LF (B126).

ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Подкладка		Запорный			Винт	Клин (набор)	Клин пластины		Уплотн. шайба
	Подкладка	Подкладка 1	штифт	Ключ	Уплотнитель			WNMG	Пружина	
A20Q MWLNR/L-06W			ZNW 3WI	HW 2.5	PL 20		LC 250 SET 1			
A20 MWLNR/L-06W-AD			ZNW 3WI	HW 2.5	PL 20		LC 250 SET 1			
A25R MWLNR/L-06W	IWSN 322W	IWSN 3-2W ^{(1)*}	ZNW 3W	HW 2.5	PL 25		LC 250 SET 1			
A32S MWLNR/L-06W	IWSN 322W	IWSN 3-2W ^{(1)*}	ZNW 3W	HW 2.5	PL 32		LC 250 SET 1			
S20S MWLNR/L-06W			ZNW 3WI	HW 2.5			LC 250 SET 1			
S25T MWLNR/L-06W	IWSN 322W	IWSN 3-2W ^{(1)*}	ZNW 3W	HW 2.5			LC 250 SET 1			
S32U MWLNR/L-06W	IWSN 322W	IWSN 3-2W ^{(1)*}	ZNW 3W	HW 2.5			LC 250 SET 1			
A25R MWLNR/L-08W	TWN 423		ZNW-4WI	HW 3.0	PL 25		LC 252 SET 2			
A25 MWLNR/L-08W-AD	TWN 423		ZNW-4WI	HW 3.0	PL 25		LC 252 SET 2			
A32S MWLNR/L-08W	TWN 423		ZNW-4WI	HW 3.0	PL 32		LC 252 SET 1			
A40T MWLNR/L-08W	IWSN 433	IWSN 433M ^{(2)*}	ZNW 4W	HW 3.0	PL 40		LC 252 SET 1			
S25T MWLNR/L-08W	TWN 423		ZNW-4WI	HW 3.0			LC 252 SET 2			
S32U MWLNR/L-08W	TWN 423		ZNW-4WI	HW 3.0			LC 252 SET 1			
S40V MWLNR/L-08W	IWSN 433	IWSN 433M ^{(2)*}	ZNW 4W	HW 3.0			LC 252 SET 1			
S50V MWLNR/L-13W	IWSN 635	IWSN 635M3 ^{(3)*}	ZNW 6W	HW 4P		SR 17-362	LC 253 (MIM)	SPR 17-362	WA M8	

* Опциональная, заказывается отдельно


⁽¹⁾ Используйте опциональную подкладку IWSN 3-2W для пластин WNMG 0604..

⁽²⁾ Используйте опциональную подкладку IWSN 433M для пластин WNMG 0804..-TNM

⁽³⁾ Используйте подкладку IWSN 635M3 для пластины WNM_1306..-TNM

A/S-PWLNRL

Расточные резцы с рычажным креплением двухсторонних треугольных пластин



Изображен правосторонний

Обозначение	d	l ₁	l ₂	h	h ₁	f	D _{min}	Ga°	Gr°	СОЖ
A16M PWLNRL-06	16.00	150.00	27.0	15.0	8.0	11.0	20.00	-6	-14	Да
S16Q PWLNRL-06	16.00	180.00	27.0	15.0	8.0	11.0	20.00	-6	-14	Нет
A20Q PWLNRL-06	20.00	180.00	28.0	18.0	9.2	13.0	25.00	-6	-14	Да
S20R PWLNRL-06	20.00	200.00	28.0	18.0	9.0	13.0	27.00	-6	-14	Нет
A25R PWLNRL-06	25.00	200.00	35.0	23.0	11.7	17.0	32.00	-6	-14	Да
S25S PWLNRL-06	25.00	250.00	40.4	23.0	11.5	17.0	32.00	-6	-14	Нет
A25R PWLNRL-08	25.00	200.00	35.0	23.0	11.7	17.0	32.00	-6	-12	Да
S25S PWLNRL-08	25.00	250.00	47.0	23.0	11.5	17.0	32.00	-5	-12.5	Нет
A32S PWLNRL-08	32.00	250.00	50.0	28.0	14.7	22.0	10.00	-6	-12	Да
S32T PWLNRL-08	32.00	300.00	50.0	29.0	14.5	22.0	39.00	-6	-12	Нет
S40U PWLNRL-08	40.00	350.00	59.0	36.0	18.0	27.0	49.00	-6	10	Нет

Пластины, см. стр.: WNGG-NF (B127) • WNMA/WNMA-WG (B133) • WNMG-GN (B131) • WNMG-NF (B127) • WNMG-PP (B130) • WNMG-SF (B126) • WNMG-TF (B130) • WNMG-VL (B128) • WNMG-WG (B128) • WNMG-RF/LF (B126).

ЗАП.ЧАСТИ




Обозначение	Подкладка	Пружинный штифт	Пробойник	Рычаг	Винт	Уплотнитель	Ключ-звёздочка
A16M PWLNRL-06				LR 3S	SR 117-2009	PL 16	HW 2.0/5
S16Q PWLNRL-06				LR 3S	SR 117-2009		HW 2.0/5
A20Q PWLNRL-06	TWN 322	SP 3	PN 3-4		SR 117-2014	PL 20	HW 2.5/5
S20R PWLNRL-06	TWN 322	SP 3	PN 3-4		SR 117-2014		HW 2.5/5
A25R PWLNRL-06	TWN 322	SP 3	PN 3-4	LR 3	SR 117-2014	PL 25	HW 2.5/5
S25S PWLNRL-06	TWN 322	SP 3	PN 3-4	LR 3	SR 117-2014		HW 2.5/5
A25R PWLNRL-08				LR 4M	SR 117-2011	PL 25	HW 2.5/5
S25S PWLNRL-08				LR 4M	SR 117-2011		HW 2.5/5
S25S PWLNRL-08				LR 4M	SR 117-2011		HW 2.5/5
A32S PWLNRL-08	TWN 423	SP 4	PN 3-4	LR 4	SR 117-2010	PL 32	HW 3.0
S32T PWLNRL-08	TWN 423	SP 4	PN 3-4	LR 4	SR 117-2010		HW 3.0
S40U PWLNRL-08	TWN 423	SP 4	PN 3-4	LR 4	SR 117-2010		HW 3.0

HELITURN LD

A-PWLNRL-X

Расточные резцы с рычажным креплением негативных треугольных пластин WNMX



Обозначение	d	h	h ₁	l ₁	l ₂	f	Ga°	Gr°	D _{min}	СОЖ	Пластины
A16M PWLNRL-06X	16.00	15.0	7.5	180.00	30.0	11.0	-6	-13	32.00	Да	WNMX 0606
A20Q PWLNRL-06X	20.00	18.0	9.0	180.00	35.0	13.0	-6	-13	32.00	Да	WNMX 0606
A25R PWLNRL-08X	25.00	23.0	11.5	200.00	51.0	21.0	-7	-14	50.00	Да	WNMX 0807
A32S PWLNRL-08X	32.00	29.0	14.5	250.00	51.0	21.0	-6	-13	54.00	Да	WNMX 0807

• Важно: эти резцы предназначены для использования только с пластинами HELITURNLD

Пластины, см. стр.: WNMX-HTW (B134) • WNMX-M4MW (B134).


ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Подкладка	Пружинный штифт	Пробойник	Рычаг	Винт	Уплотнитель	Ключ
A20Q PWLNRL-06X	TWX 3	SP 3	PN 3-4		SR 117-2014	PL 20	HW 2.5/5
A25R PWLNRL-08X	TWX 4	SP 4	PN 3-4	LR 4D	SR 117-2010	PL 32	HW 3.0
A32S PWLNRL-08X	TWX 4	SP 4	PN 3-4	LR 4D	SR 117-2010	PL 32	HW 3.0

E-PWLNLR/L-HEAD

Сменные расточные головки с рычажным креплением негативных тригональных пластин WNMG, крепящиеся на твердосплавный хвостовик



Изображен правосторонний

Обозначение	d	l ₁	l ₂	h	h ₁	f	Ga°	Gr°	D _{min}	Пластины
E16 PWLNLR/L-06 HEAD	16.00	200.00	37.0	15.0	8.0	11.0	-14	-6	20.00	WNMG/WNGG 06T3


Пластины, см. стр.: WNGG-NF (B127) • WNMA/WNMA-WG (B133) • WNMG-GN (B131) • WNMG-NF (B127) • WNMG-PP (B130) • WNMG-SF (B126) • WNMG-TF (B130) • WNMG-VL (B128) • WNMG-WG (B128) • WNMZ-RF/LF (B126).



Обозначение	Рычаг	Винт	Ключ-звёздочка
E-PWLNLR/L-HEAD	LR 3S	SR 117-2009	HW 2.0/5

S-MULNR/L-MW

Расточные резцы с креплением MULTI-WEDGE для 80° негативных ромбических, тригональных и квадратных пластин




Изображен правосторонний

Обозначение	d	l ₁	l ₂	h	h ₁	f	Ga°	Gr°	D _{min}	Пластины
S25T MULNR/L-12MW	25.00	300.00	45.0	23.0	11.6	17.0	-6	-12	36.00	WM..0804/CN..1204

• С резцом поставляется только клин LC WN08. Другие клинья необходимо заказывать отдельно. • Правосторонний клин для правостороннего резца, левосторонний клин для левостороннего резца.

Пластины, см. стр.: CNGA-керамика (B202) • CNGA-MC/M4 (CBN) (B214) • CNGA-R2/M2/F2 (CBN) (B215) • CNGG-M4HF/M4HM (CBN) (B215) • CNMA (B138) • CNMA-MW2 (CBN) (B213) • CNMA-MW4 (CBN) (B214) • CNMA-T/M1/WG (CBN) (B213) • CNMG-GN (B139) • CNMG-M3M (B137) • CNMG-NF (B135) • CNMG-NR (B140) • CNMG-WF (B136) • CNMG-WG (B137) • CNMG/CNGG-PP (B138) • CNMG/CNGG-SF (B135) • CNMG/CNGG-TF (B139) • CNMM-HTW (B143) • CNMM-NM (B140) • CNMS-12 (B198) • CNMZ (B136) • WNGA-керамика (B201) • WNGA-M3 (CBN) (B212) • WNGA-MC/M6 (CBN) (B212) • WNMA/WNMA-WG (B133) • WNMG-GN (B131) • WNMG-M3M (B129) • WNMG-NF (B127) • WNMG-NR (B132) • WNMG-PP (B130) • WNMG-TF (B130) • WNMG-TNM (B132) • WNMG-VL (B128) • WNMG-WF (B129) • WNMG-WG (B128) • WNMM-NM (B131) • WNMZ-RF/LF (B126).

Опции державки



ЗАП.ЧАСТИ




Обозначение	Подкладка	Запорный штифт	Клин пластины WNMG	Клин пластины CNMG	Винт	Пружина	Шайба	Ключ
S25T MULNL-12MW	TCN 423	ZNW 4CMI	LC WN08	LCL CN12*	SR 17-307	SPR 17-307	DK 17-307	HW 3.0
S25T MULNR-12MW	TCN 423	ZNW 4CMI	LC WN08	LCR CN12*	SR 17-307	SPR 17-307	DK 17-307	HW 3.0

* Опциональный, заказывается отдельно

S-DDUNR/L

Расточные резцы с креплением R-Clamp для негативных ISO пластин DNMG



Обозначение	d	l1	l2	h	h1	f	D _{min}	Ga°	Gr°	Пластины
S32T DDUNR/L-15	32.00	300.00	45.0	28.0	15.8	22.0	42.00	-6	-11	DNMG 1506
S40U DDUNR/L-15	40.00	350.00	50.0	36.0	19.8	27.0	48.00	-6	-10	DNMG 1506

Пластины, см. стр.: DNGA-керамика (B204) • DNGA-MC/M4 (CBN) (B217) • DNGA-R2/M2 (CBN) (B218) • DNGG-M4HF/M4HM (CBN) (B218) • DNMA (B148) • DNMA (CBN) (B217) • DNMG-GN (B148) • DNMG-M3M (B146) • DNMG-NF (B144) • DNMG-NR (B149) • DNMG-PF (B145) • DNMG-VL (B147) • DNMG-WG (B145) • DNMG/DNGG-PP (B146) • DNMG/DNGG-TF (B147) • DNMM-NM (B149) • DNMS-12 (B198) • DNMX-HT (B150).

ЗАП.ЧАСТИ




Обозначение	Ключ	Подкладка	Пружинный штифт	Прижим	Левый-правый винт
S-DDUNR/L	T-15/5	TDN 422 ⁽¹⁾	SP 4	LCGR-4	SR 10400270-25.5

⁽¹⁾ Для пластин DNMG 1504.., используйте подкладку TDN 432

A/S-PDUNR/L

Расточные резцы с рычажным креплением негативных 55° ромбических пластин



Обозначение	d	l1	l2	h	h1	f	Ga°	Gr°	D _{min}	СОЖ	Пластины
A20Q PDUNR/L-11	20.00	180.00	35.0	18.0	9.2	16.0	-6	-14	27.00	Да	DNMG 1104
A25R PDUNR/L-11	25.00	200.00	40.0	23.9	11.7	17.0	-6	-13	32.00	Да	DNMG 1104
A32S PDUNR/L-11	32.00	250.00	45.0	29.0	14.5	22.0	-6	-11	40.00	Да	DNMG 1104
S32T PDUNR/L-15	32.00	300.00	51.0	29.0	14.5	22.0	-6	-13	40.00	-	DNMG 1506
S40U PDUNR/L-15	40.00	350.00	50.0	36.0	18.0	27.0	-6	-11.5	50.00	-	DNMG 1506

Пластины, см. стр.: DNMG-GN (B148) • DNMG-M3M (B146) • DNMG-NF (B144) • DNMG-PF (B145) • DNMG-VL (B147) • DNMG-WG (B145) • DNMG/DNGG-PP (B146) • DNMG/DNGG-SF (B144) • DNMG/DNGG-TF (B147) • DNMS-12 (B198) • DNMX-HT (B150).

ЗАП.ЧАСТИ




Обозначение	Подкладка	Подкладка 1	Пружинный штифт	Рычаг	Винт	Ключ	Уплотнитель	Пробойник
A20Q PDUNR/L-11				LR 3DS	SR 117-2011	HW 2.5/5	PL 20	
A25R PDUNR/L-11	TDN 3P2		SP 3	LR 3D	SR 117-2014	HW 2.5/5	PL 25	PN 3-4
A32S PDUNR/L-11	TDN 322		SP 3	LR 3D	SR 117-2014	HW 2.5/5	PL 32	PN 3-4
S32T PDUNR/L-15	TDN 422	TDN 432 ^{(1)*}	SP 4	LR 4D	SR 117-2010	HW 3.0		PN 3-4
S40U PDUNR/L-15	TDN 422	TDN 432 ^{(1)*}	SP 4	LR 4D	SR 117-2010	HW 3.0		PN 3-4

* Опциональная, заказывается отдельно

⁽¹⁾ Использовать для пластин DNMG 1504..

A-SKUNR/L

Расточные резцы с винтовым креплением 55° прямоугольных пластин



Обозначение	d	l ₁	l ₂	h	h ₁	f	Ga°	Gr°	D _{min}	СОЖ	Пластины
A32U SKUNR/L-16	32.00	350.00	54.0	29.0	14.5	22.0	-6	-10	39.00	Да	KNMX 1604...-RP


Пластины, см. стр.: KNMX (B150).

ЗАП.ЧАСТИ

Обозначение	Ключ	Ключ 1	Подкладка	Винт подкладки	Винт	Уплотнитель
A32U SKUNR/L-16	HW 2.5	T-15/5	TKX 160310R	SR TC-3	SR 16-236 P	PL 32
A32U SKUNR-16	HW 2.5	T-15/5	TKX 160310L	SR TC-3	SR 16-236 P	PL 32

A-SVUNR/L

Расточные резцы с подачей СОЖ изнутри, для негативных 35° ромбических пластин



Обозначение	d	l ₁	l ₂	h	h ₁	f	D _{min}	Ga°	Gr°	СОЖ
A20Q SVUNR/L-12	20.00	180.00	38.0	18.0	9.0	16.0	26.50	-6.5	-14	Да
A25R SVUNR/L-12	25.00	200.00	35.0	23.0	11.5	18.5	31.50	-6.5	-14	Да
A32S SVUNR/L-12	32.00	250.00	50.0	29.0	14.5	23.0	37.00	-6.5	-14	Да


Пластины, см. стр.: VNMG-SF (B151) • VNMG/VNGG-NF (B152) • VNMM-PP (B152).

ЗАП.ЧАСТИ

Обозначение	Ключ	Винт	Уплотнитель
A20Q SVUNR/L-12	T-9/5	SR 14-551	PL 20
A25R SVUNR/L-12	T-9/5	SR 14-551	PL 25
A32S SVUNR/L-12	T-9/5	SR 14-551	PL 32

S-PTFNR/L

Расточные резцы с углом в плане 91° и рычажным креплением негативных треугольных пластин



Изображен правосторонний

Обозначение	d	l ₁	l ₂	h	h ₁	f	G _a °	G _r °	D _{min}	Пластины
S20R PTFNR/L-11	20.00	200.00	32.0	18.0	9.0	13.0	-6	-14	24.00	TNMG 1103
S25S PTFNR/L-16	25.00	250.00	48.0	23.0	11.5	17.0	-6	-13	32.50	TNMG 1604
S32T PTFNR/L-16	32.00	300.00	63.0	30.0	15.0	22.0	-6	-13	40.00	TNMG 1604
S40U PTFNR-16	40.00	350.00	30.0	36.0	18.0	27.0	-6	-10	49.00	TNMG 1604
S40U PTFNR-22	40.00	350.00	62.0	36.0	18.0	27.0	-6	-10	49.00	TNMG 2204

Пластины, см. стр.: TNGA-керамика (B206) • TNGA-M3 (CBN) (B223) • TNGA-MC/M6 (CBN) (B223) • TNGG-M6HF/M6HM (CBN) (B224) • TNMA (B158) • TNMA (CBN) (B222) • TNMG-GN (B157) • TNMG-NF (B156) • TNMG-PF (B154) • TNMG-SF (B153) • TNMG-TF (B155) • TNMG-VL (B155) • TNMG/TNGG-PP (B156) • TNMM-NR (B157) • TNMM-RP (B158) • TNMS-12 (B197) • TNMZ-RF/LF (B154).

ЗАП.ЧАСТИ




Обозначение	Ключ	Подкладка	Подкладка 1	Пружинный штифт	Рычаг	Винт	Ключ-звездочка	Пробойник
S20R PTFNR/L-11					LR 2	SR 117-2015	HW 2.0/5	
S25S PTFNR/L-16	HW 2.5/5	TTN 322	TTN 332 ⁽¹⁾ *	SP 3	LR 3	SR 117-2014		PN 3-4
S32T PTFNR/L-16	HW 2.5/5	TTN 322	TTN 332 ⁽¹⁾ *	SP 3	LR 3	SR 117-2014		PN 3-4
S40U PTFNR-16	HW 2.5/5	TTN 322		SP 3	LR 3	SR 117-2014		PN 3-4
S40U PTFNR-22	HW 3.0	TTN 422		SP 4	LR 4	SR 117-2010		PN 3-4

* Опциональная, заказывается отдельно

⁽¹⁾ Использовать для пластин TNMG 1603..

S-MTLNR/L-W

Расточные резцы с клиновым креплением негативных треугольных пластин



Изображен правосторонний

Обозначение	d	l ₁	l ₂	h	h ₁	f	G _a °	G _r °	D _{min}	Пластины
S25S MTLNR/L-16W-M	25.00	250.00	40.0	23.0	11.5	17.0	-6	-12	32.00	TNMG 1604
S32T MTLNR/L-16W-M	32.00	300.00	50.0	30.0	15.0	22.0	-6	-12	40.00	TNMG 1604
S40U MTLNR/L-22W	40.00	350.00	50.0	36.0	18.0	27.0	-6	-10	49.00	TNMG 2204

Пластины, см. стр.: TNGA-керамика (B206) • TNGA-M3 (CBN) (B223) • TNGA-MC/M6 (CBN) (B223) • TNGG-M6HF/M6HM (CBN) (B224) • TNMA (B158) • TNMA (CBN) (B222) • TNMG-GN (B157) • TNMG-NF (B156) • TNMG-PF (B154) • TNMG-SF (B153) • TNMG-TF (B155) • TNMG-VL (B155) • TNMG/TNGG-PP (B156) • TNMM-NR (B157) • TNMM-RP (B158) • TNMS-12 (B197) • TNMZ-RF/LF (B154).

ЗАП.ЧАСТИ




Обозначение	Подкладка	Подкладка 1	Запорный штифт	Винт клина	Ключ	Клиновой прижим	Ключ 1	Шайба	Винт	Клин (набор)
S25S MTLNR/L-16W-M			ZNW 3WNS	SR 17-317NS		LC 291N CLAMP	H-W 3	E RING N		
S32T MTLNR/L-16W-M	TTT 322N	TTT 332N ⁽¹⁾ *	ZNW 3WN	SR 17-317N		LC 291N CLAMP	H-W 3	E RING N		
S40U MTLNR/L-22W	TTT 432		ZNW 4		HW 2.5		HW 3.0		SR 17-295	LC 281 SET 1

* Опциональная, заказывается отдельно

⁽¹⁾ Использовать для пластин TNMG 1603..


S-SUXCR/L-CM

Расточные резцы с винтовым креплением для 4-х различных геометрий пластин с задним углом 7°



Обозначение	d	l1	l2	h	h1	D _{min}	G _a °	G _r °	f	Пластины
S16Q SUXCR/L-10 CM	16.00	180.00	45.0	15.0	7.5	20.00	0	-12	11	CC95MT...
									12.14	SC45MT...
									11.75	RC90MT...
									11	QC95MT...
S20R SUXCR/L-10 CM	20.00	200.00	52.0	18.0	9.0	25.00	0	-6	13	CC95MT...
									14.14	SC45MT...
									13.75	RC90MT...
									13	QC95MT...
S25S SUXCR/L-10 CM	25.00	250.00	55.0	23.0	11.5	32.00	0	-4	17	CC95MT...
									18.14	SC45MT...
									17.75	RC90MT...
									17	QC95MT...

Пластины, см. стр.: CC95MT-SM (B169) • QC95MT-SM (B168) • RC90MT-SM (B170) • SC45MT-SM (B169).



Направление крепления для SC45MT...

На многофункциональный инструмент можно установить 4 различных пластины

- Уникальный, универсальный карман ISCAR
- Для наружной обработки
- Охватывает все самые распространённые операции
- Упрощает выбор инструмента
- Простое крепление винтом
- Минимум зап. частей


ЗАП.ЧАСТИ

Обозначение	Ключ	Винт
S-SUXCR/L-CM	T-15/5	SR 14-544/S



S/A-SQLCR/L

Расточные резцы с винтовым креплением
80° квадратных пластин с задним углом 7°



Обозначение	d	l ₁	l ₂	h	h ₁	f	T	Ga°	Gr°	D _{min}	СОЖ	Пластины
S16Q SQLCR/L-09	16.00	180.00	45.0	15.0	7.5	11.0	8.5	0	-12	20.00	-	QCMT 09T304
S20R SQLCR/L-09	20.00	200.00	45.0	15.0	7.5	13.0	8.5	0	-6	25.00	-	QCMT 09T304
S25S SQLCR/L-09	25.00	250.00	55.0	15.0	7.5	17.0	8.5	0	-6	32.00	-	QCMT 09T304
A25 SQLCR-09-AD	25.00	120.00	45.0	15.0	7.5	17.0	8.5	0	-6	32.00	Да	QCMT 09T304

Пластины, см. стр.: QCMT-SM (B177).


ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Ключ	Винт	Уплотнитель
S16Q SQLCR/L-09	T-15/5	SR 16-236	
S20R SQLCR/L-09	T-15/5	SR 16-236	
S25S SQLCR/L-09	T-15/5	SR 16-236	
A25 SQLCR-09-AD	T-15/5	SR 16-236	PL 25

E-SCLCR/L-HEAD

Сменные расточные головки для позитивных 80° ромбических пластин с задним углом 7°, устанавливающиеся на твердосплавные резцы



Обозначение	d	l ₁	l ₂	h	h ₁	f	Ga°	Gr°	D _{min}	Пластины
E12 SCLCR/L-06 HEAD	12.00	179.00	24.8	11.0	5.5	9.0	0	-7	15.80	CCMT/CCGT 0602
E16 SCLCR/L-09 HEAD	16.00	200.00	37.0	15.0	8.0	11.0	0	-9	20.00	CCMT/CCGT 09T3

Пластины, см. стр.: CCET-WF (B172) • CCGT-AF (B195) • CCGT-AS (B195) • CCGW/CCMW-M2 (CBN) (B216) • CCMT (CBN) (B216) • CCMT (PCD) (B209) • CCMT-14 (B171) • CCMT-PF (B171) • CCMT-WG (B173) • CCMT/CCGT (B172) • CCMT/CCGT-SM (B170).


ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Ключ	Винт
E12 SCLCR/L-06 HEAD	T-7/5	SR 14-548
E16 SCLCR/L-09 HEAD	T-15/5	SR 16-236

E/S-SCLCR/L

Расточные резцы с винтовым креплением 80° ромбических пластин с задним углом 7°



Обозначение	d	l ₁	l ₂	h	h ₁	f	D _{min}	Мат.-хвостовика ⁽¹⁾	СОЖ	Ga°	Gr°	Пластины
E08K SCLCR/L-06	8.00	125.00	-	7.6	3.8	5.0	10.00	C	Да	3	-11	CC.. 0602
E10M SCLCR/L-06	10.00	150.00	-	9.2	4.6	7.0	14.00	C	Да	3	-7	CC.. 0602
E12P SCLCR/L-06	12.00	170.00	-	11.0	5.5	9.0	16.00	C	Да	0	-7	CC.. 0602
E16R SCLCR/L-06	16.00	200.00	-	14.0	7.0	11.0	20.00	C	Да	0	-12	CC.. 0602
E16R SCLCR/L-09	16.00	200.00	-	15.0	7.5	11.0	20.00	C	Да	0	-6	CC.. 09T3
S08K SCLCR/L-06	8.00	125.00	12.0	8.0	3.8	5.0	10.50	S	-	0	-11	CCMT/CCGT 0602
S10L SCLCR/L-06	10.00	140.00	19.0	10.0	4.6	7.0	13.00	S	-	0	-7	CCMT/CCGT 0602
S12M SCLCR/L-06	12.00	150.00	12.0	12.0	5.5	9.0	16.00	S	-	0	-9	CCMT/CCGT 0602
S16Q SCLCR/L-09	16.00	180.00	45.0	15.0	7.5	11.0	20.00	S	-	0	-6	CCMT/CCGT 09T3
S20R SCLCR/L-09	20.00	200.00	50.0	18.0	9.0	13.0	25.00	S	-	0	-4	CCMT/CCGT 09T3
S25S SCLCR/L-09	25.00	250.00	55.0	23.0	11.5	17.0	32.00	S	-	0	-4	CCMT/CCGT 09T3

• Резцы E-типа - с твердосплавным хвостовиком и подачей СОЖ изнутри

(1) S-сталь, C-твердосплавный

Пластины, см. стр.: CCET-WF (B172) • CCGT-AF (B195) • CCGT-AS (B195) • CCGW/CCMW-M2 (CBN) (B216) • CCMT (CBN) (B216) • CCMT (PCD) (B209) • CCMT-14 (B171) • CCMT-PF (B171) • CCMT-WG (B173) • CCMT/CCGT (B172) • CCMT/CCGT-SM (B170).


ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Винт	Ключ
E08K SCLCR-06	SR 14-548	T-7/5
E10M SCLCR-06	SR 14-548	T-7/5
E12P SCLCR-06	SR 14-548	T-7/5
E16R SCLCR-09	SR 16-236	T-15/5
S08K SCLCR/L-06	SR 14-548	T-7/5
S10L SCLCR/L-06	SR 14-548	T-7/5
S12M SCLCR/L-06	SR 14-548	T-7/5
S16Q SCLCR/L-09	SR 16-236	T-15/5
S20R SCLCR/L-09	SR 16-236	T-15/5
S25S SCLCR/L-09	SR 16-236	T-15/5

E/S-SDUCR/L

Расточные резцы с винтовым креплением 55° ромбических пластин с задним углом 7°



Обозначение	d	l ₁	l ₂	h	h ₁	f	D _{min}	G _a ^o	G _r ^o	Мат.-хвостовика ⁽¹⁾	СОЖ	Пластины
E10M SDUCR/L-07	10.00	150.00	-	9.2	5.1	8.0	14.00	3	-7	C	Да	DC.. 0702
E12P SDUCR/L-07	12.00	170.00	-	11.0	5.5	9.0	16.00	0	-7	C	Да	DC.. 0702
E16R SDUCR/L-07	16.00	200.00	-	15.0	8.1	11.0	20.00	0	-8	C	Да	DC.. 0702
S10L SDUCR/L-07	10.00	140.00	18.0	9.2	5.0	8.0	14.00	-3	-9	S	-	DCMT/DCGT 0702
S12M SDUCR/L-07	12.00	150.00	12.0	12.0	5.5	9.0	19.00	-7	-9	S	-	DCMT/DCGT 0702
S16Q SDUCR/L-07	16.00	180.00	25.0	15.0	8.0	11.0	20.00	0	-8	S	-	DCMT/DCGT 0702
S20R SDUCR/L-11	20.00	200.00	50.0	18.0	8.5	13.0	25.00	0	-6	S	-	DCMT/DCGT 11T3
S25S SDUCR/L-11	25.00	250.00	55.0	23.0	12.0	17.0	32.00	0	-5	S	-	DCMT/DCGT 11T3

• Резцы E-типа - с твердосплавным хвостовиком и подачей СОЖ изнутри

⁽¹⁾ S-сталь, C-твердосплавный

Пластины, см. стр.: DCET-WF (B176) • DCGT-AS (B196) • DCGW/DCMW-M2/S2 (CBN) (B219) • DCMT (CBN) (B219) • DCMT (PCD) (B209) • DCMT-14 (B175) • DCMT-PF (B176) • DCMT/DCGT (B175) • DCMT/DCGT-SM (B174).



ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Подкладка	Винт подкладки	Ключ	ВИНТ	Ключ 1
E10M SDUCR-07				SR 14-548	T-7/5
E12P SDUCR-07				SR 14-548	T-7/5
E16R SDUCR-07				SR 14-548	T-7/5
S10L SDUCR/L-07				SR 14-548	T-7/5
S12M SDUCR/L-07				SR 14-548	T-7/5
S16Q SDUCR/L-07				SR 14-548	T-7/5
S20R SDUCR/L-11				SR 16-236 P	T-15/5
S25S SDUCR/L-11	TDC 3-1P	SR TC-3P	HW 4.0	SR 16-236 P	T-15/5

E-SDUCR/L-HEAD

Сменные расточные головки с винтовым креплением позитивных 55° ромбических пластин с задним углом 7°, устанавливающиеся на твердосплавные резцы




Изображен правосторонний

Обозначение	d	l ₁	l ₂	h	h ₁	f	G _a °	G _r °	D _{min}	Пластины
E12 SDUCR/L-07 HEAD	12.00	179.00	24.8	11.0	5.5	9.0	0	-9	15.80	DCMT/DCGT 0702
E16 SDUCR/L-07 HEAD	16.00	200.00	37.0	15.0	8.0	11.0	0	-9	20.00	DCMT/DCGT 0702

Пластины, см. стр.: DCET-WF (B176) • DCGT-AS (B196) • DCGW/DCMW-M2/S2 (CBN) (B219) • DCMT-PF (B176) • DCMT/DCGT (B175) • DCMT/DCGT-SM (B174).

Державки, см. стр.: E-SHANK (B83).


ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Ключ	Винт
E-SDUCR/L-HEAD	T-7/5	SR 14-548

A/S-SVQCR/L

Расточные резцы с винтовым креплением 35° ромбических пластин с задним углом 7°



Изображен правосторонний

Обозначение	d	l ₁	l ₂	h	h ₁	f	D _{min}	СОЖ	G _a °	G _r °	Пластины
S25S SVQCR/L-16	25.00	250.00	60.0	23.0	12.0	17.0	32.00	-	0	-5	VC.. 1604
S32T SVQCR/L-16	32.00	300.00	70.0	30.0	15.0	22.0	40.00	-	0	-5	VC.. 1604
A40U SVQCR/L-22 ⁽¹⁾	40.00	350.00	64.0	36.0	18.0	27.0	47.50	Да	0	-8	VCGT 2205

⁽¹⁾ Для пластины VCGT 2205... используйте подкладку TVC 22Т3... Пластины, см. стр.: VBMT (CBN) (B221) • VCGT-AF (B194) • VCGT-AS (B194) • VCGT-DW (PCD) (B210) • VCGT/VCMT (PCD & CBN) (B210) • VCMT-14 (B179) • VCMT-SM (B179) • VCMW (B180).


ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Ключ	Подкладка	Винт подкладки	Винт	Ключ 1	Уплотнитель
S25S SVQCR/L-16				SR 16-236 P	T-15/5	
S32T SVQCR/L-16	HW 4.0	TVC 3-1P	SR TC-3P	SR 16-236 P	T-15/5	
A40U SVQCR/L-22	HW 2.5	TVC 22Т330	SR TC-3	SR 14-536	T-20/5	PL 40

A/S-SVLF CR/L

Расточные резцы с винтовым креплением 35° ромбических пластин с задним углом 7°



Обозначение	d	l ₁	l ₂	h	h ₁	f	D _{min}	СОЖ	Ga°	Gr°	Пластины
S32T SVLF CR/L-16	32.00	300.00	56.0	29.0	14.5	22.0	39.50	-	0	-8	VC.. 1604
S40U SVLF CR/L-16	40.00	350.00	-	36.0	18.0	27.0	49.00	-	0	-5	VC.. 1604
A40U SVLF CR/L-22 ⁽¹⁾	40.00	350.00	70.0	36.0	18.0	27.0	48.00	Да	0	-8	VC.. 2205

⁽¹⁾ Для пластины VCGT 2205xx используйте подкладку TVC 22T3xx.

Пластины, см. стр.: VBMT (CBN) (B221) • VCGT-AF (B194) • VCGT-AS (B194) • VCGT-DW (PCD) (B210) • VCGT/VCMT (PCD & CBN) (B210) • VCMT-14 (B179) • VCMT-SM (B179) • VCMW (B180).


ЗАП. ЧАСТИ



Обозначение	Подкладка	Винт подкладки	Ключ	ВИНТ	Ключ 1	Уплотнитель
S32T SVLF CR/L-16	TVC 3-1P	SR TC-3P	HW 4.0	SR 16-236 P	T-15/5	
S40U SVLF CR/L-16	TVC 3-1P	SR TC-3P	HW 4.0	SR 16-236 P	T-15/5	
A40U SVLF CR/L-22	TVC 22T330	SR TC-3	HW 2.5	SR 14-536	T-20/5	PL 40

S/A-SVJCR/L

Расточные резцы с винтовым креплением
35° ромбических пластин с задним углом 7°



Обозначение	d	l1	l2	h	h1	f	D _{min}	Ga°	Gr°	СОЖ	Пластины
A16R SVJCR/L-11	16.00	200.00	47.5	15.0	7.5	8.5	20.00	-5	-5	Да	VC.. 1103
S16R SVJCR/L-11	16.00	200.00	20.0	15.0	7.5	7.0	19.00	-5	-4	Нет	VC.. 1103
A20R SVJCR/L-11	20.00	200.00	43.0	18.0	9.5	11.0	25.00	-7	-3	Да	VC.. 1103
S20R SVJCR/L-11	20.00	200.00	37.0	19.0	9.5	2.0	25.00	-7	-3	Нет	VC.. 1103

Пластины, см. стр.: VCET-WF (B178) • VCGT-AS (B194) • VCMT-SM (B179).



Эти расточные резцы были спроектированы главным образом для обработки дна отверстий или вогнутых сферических поверхностей, таких как протезы коленной чашечки.




ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Винт	Ключ	Уплотнитель
A16R SVJCR/L-11	SR 14-560/S	T-8/5	PL 16
S16R SVJCR/L-11	SR 14-560/S	T-8/5	
A20R SVJCR/L-11	SR 14-560	T-8/5	PL 20
S20R SVJCR/L-11	SR 14-560	T-8/5	

S/A-SVLBCR/L

Расточные резцы для обратного растачивания с винтовым креплением 35° ромбических пластин с задним углом 7°



Изображен правосторонний

Обозначение	d	l ₁	l ₂	I Ref.	h	h ₁	f	D _{min}	G _a °	G _r °	СОЖ	Пластины
A32T SVLBCR-16	32.00	300.00	76.5	18.5	29.0	14.5	27.5	40.00	0	-8	Да	VC.. 1604
S32T SVLBCR/L-16	32.00	300.00	63.2	18.5	29.0	14.5	22.0	40.00	0	-8	Нет	VC.. 1604
S40U SVLBCR/L-16	40.00	350.00	60.0	20.0	36.0	18.0	27.0	49.50	0	-5	Нет	VC.. 1604

Пластины, см. стр.: VBMT (CBN) (B221) • VCGT-AS (B194) • VCGT-DW (PCD) (B210) • VCGT/VCMT (PCD & CBN) (B210) • VCMT-14 (B179) • VCMT-SM (B179) • VCMW (B180).


ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Ключ	Ключ 1	Подкладка	Винт подкладки	ВИНТ 1
A32T SVLBCR-16	HW 4.0	T-15/5	TVC 3-1P	SR TC-3P	SR 16-236 P
S32T SVLBCR/L-16	HW 4.0	T-15/5	TVC 3-1P	SR TC-3P	SR 16-236 P
S40U SVLBCR/L-16	HW 4.0	T-15/5	TVC 3-1P	SR TC-3P	SR 16-236 P

S-MTLCR/L-W

Расточные резцы с клиновым креплением треугольных пластин с задним углом 7°



Обозначение	d	l ₁	l ₂	h	h ₁	f	D _{min}	G _a °	G _r °	Пластины
S25S MTLCR/L-16W	25.00	250.00	43.0	23.0	13.1	17.0	34.00	0	0	ТС.. 16ТЗ
S32T MTLCR/L-16W	32.00	300.00	45.0	29.0	14.5	22.0	39.00	0	0	ТС.. 16ТЗ

Пластины, см. стр.: TCMT-SM (B182).

Державки, см. стр.: С#-ABB (D20) • С#-ADI (D19) • IM-ADI (D53) • IM63 XMZ-ABB (D54) • IM63 XMZ-ADI (D53) • SC-T (втулки) (D37).


ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Ключ	Ключ 1	Запорный штифт	ВИНТ	Подкладка	Клин (набор)
S-MTLCR/L-W	HW 2.0	HW 2.5	ZNW 3C	SR 17-319	TTC 331	LC 291 SET 1

S-STFCR/L

Расточные резцы с винтовым креплением
треугольных пластин с задним углом 7°



Изображен правосторонний

Обозначение	d	l1	l2	h	h1	f	D _{min}	G _a °	G _r °	Пластины
S10K STFCR/L-11	10.00	125.00	29.0	9.0	4.5	7.0	13.00	0	-6	ТС.. 1102
S12M STFCR/L-11	12.00	150.00	30.0	11.0	5.5	9.0	15.80	0	-3	ТС.. 1102

Пластины, см. стр.: TCGT-AS (B193) • TCMT (CBN) (B224) • TCMT (PCD) (B211) • TCMT-PF (B182) • TCMT-SM (B182).


ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Ключ	Винт
S-STFCR/L	T-7/5	SR 14-548

E-STFCR/L-HEAD

Сменные расточные головки с винтовым креплением позитивных треугольных пластин с задним углом 7°, устанавливающиеся на твердосплавные резцы



Изображен правосторонний

Обозначение	d	l1	l2	h	h1	f	G _a °	G _r °	D _{min}	Пластины
E12 STFCR-11 HEAD	12.00	179.00	24.8	11.0	5.5	6.8	0	-6	13.80	ТСMT 1102
E16 STFCR-11 HEAD	16.00	200.00	37.0	15.0	8.0	9.0	0	-6	20.00	ТСMT 1102

Пластины, см. стр.: TCGT-AS (B193) • TCMT (CBN) (B224) • TCMT (PCD) (B211) • TCMT-PF (B182) • TCMT-SM (B182).


ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Ключ	Винт
E-STFCR/L-HEAD	T-7/5	SR 14-548

S-STLCR/L

Резцы с винтовым креплением треугольных пластин с задним углом 7°



Изображен правосторонний

Обозначение	d	l ₁	l ₂	h	h ₁	f	D _{min}	G _a °	G _r °	Пластины
S16Q STLCR/L-11	16.00	180.00	45.0	15.0	7.5	11.0	20.00	0	-1	ТС.. 1102
S20R STLCR/L-16	20.00	200.00	50.0	18.0	9.0	13.0	25.00	0	-3	ТС.. 16Т3

Пластины, см. стр.: TCGT-AS (B193) • TCMT (CBN) (B224) • TCMT (PCD) (B211) • TCMT-PF (B182) • TCMT-SM (B182).


ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Ключ	Винт
S16Q STLCR/L-11	T-7/5	SR 14-548
S20R STLCR/L-16	T-15/5	SR 16-236

S-CSKPR/L

Расточные резцы с прижимным креплением квадратных пластин с задним углом 11°



Изображен правосторонний

Обозначение	d	l ₁	l ₂	h	h ₁	f	D _{min}	G _a °	G _r °	Пластины
S16Q CSKPR-09	16.00	180.00	34.0	15.0	8.0	11.0	20.00	4	0	SPMR 0903
S25S CSKPR-12	25.00	250.00	48.0	23.0	11.5	17.0	31.00	4	0	SPMR 1203

Пластины, см. стр.: SPMR (B185).


ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Ключ	Набор прижимов
S16Q CSKPR-09	HW 2.5	LC 15 SET 1
S25S CSKPR-12	HW 3.0	LC 30 SET 2

S-CTFPR/L

Расточные резцы с прижимным креплением треугольных пластин с задним углом 11°



Обозначение	d	l1	l2	h	h1	f	Ga°	Gr°	D _{min}	Пластины
S12L CTFPR/L-09	12.00	140.00	34.0	11.0	6.0	9.0	3	0	15.60	TPMR 0902
S16Q CTFPR/L-11	16.00	180.00	38.0	15.0	8.0	11.0	4	0	20.00	TPMR 1103
S20Q CTFPR-16	20.00	180.00	38.0	18.0	9.5	13.0	4	0	24.00	TPMR 1603
S20R CTFPR/L-16	20.00	200.00	46.0	18.0	9.5	13.0	4	0	24.00	TPMR 1603
S25R CTFPR-16	25.00	200.00	48.0	23.0	11.5	17.0	5	0	31.00	TPMR 1603
S25S CTFPR-16	25.00	250.00	48.0	23.0	11.5	17.0	5	0	31.00	TPMR 1603
S32T CTFPR/L-16	32.00	300.00	62.0	29.0	14.5	22.0	5	0	40.00	TPMR 1603
S40T CTFPR-16	40.00	300.00	62.0	36.0	18.0	27.0	5	0	48.00	TPMR 1603

Пластины, см. стр.: TPGN-керамика (B207) • TPMR (B185) • TPMR-PF (B186).


ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Ключ	Подкладка	Запорный штифт	Набор прижимов
S12L CTFPR/L-09	HW 2.5			LC 12 SET 1
S16Q CTFPR/L-11	HW 2.5			LC 15 SET 1
S20Q CTFPR-16	HW 3.0			LC 30 SET 2
S20R CTFPR/L-16	HW 3.0			LC 30 SET 2
S25R CTFPR-16	HW 3.0			LC 30 SET 2
S25S CTFPR-16	HW 3.0			LC 30 SET 2
S32T CTFPR/L-16	HW 3.0	ITBP 122	SP 16	LC 30 SET 1
S40T CTFPR-16	HW 3.0	ITBP 122	SP 16	LC 30 SET 1

E-CTFPR/L-HEAD

Сменные расточные головки для позитивных треугольных пластин с задним углом 11°, устанавливающиеся на твердосплавные резцы



Обозначение	d	l1	l2	h	h1	f	Ga°	Gr°	D _{min}	Пластины
E12 CTFPR-09 HEAD	12.00	179.00	24.8	11.0	5.5	9.0	3	0	15.90	TPMR 0902

Пластины, см. стр.: TPGN-керамика (B207) • TPMR (B185).


ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Набор прижимов	Ключ
E-CTFPR/L-HEAD	LC 12 SET 1	HW 2.5

E-STFPR/L-HEAD

Сменные расточные головки для позитивных треугольных пластин с задним углом 11°, устанавливающиеся на твердосплавные резцы



Изображен правосторонний

Обозначение	d	l1	l2	h	h1	f	Ga°	Gr°	D min	Пластины
E12 STFPR/L-11 HEAD	12.00	179.00	24.8	11.0	5.5	6.8	4	-6	13.00	TPMT/TPGH 1102
E16 STFPR-11 HEAD	16.00	200.00	37.0	15.0	8.0	8.8	4	-6	20.00	TPGB 1102

Пластины, см. стр.: TPGB (B188) • TPGB-XL (B188) • TPGH-R/L (B189) • TPGH-XL (B189) • TPGT-SP (B186) • TPMT (B187) • TPMT-PF (B187).


ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Ключ	Винт
E-STFPR/L-HEAD	T-7/5	SR 14-505

A/E/S-STFPR/L

Расточные резцы с винтовым креплением треугольных пластин с задним углом 11°



Изображен правосторонний

Обозначение	d	l1	l2	h	h1	f	Ga°	D min	D4	Gr°	СОЖ	Мат-л хвостовика (1)
A10K STFPR-11	10.00	150.00	-	9.0	5.3	6.0	3	11.00	12.00	0	Да	S
A12Q STFPR-11	12.00	170.00	-	11.0	6.3	7.0	4	13.00	14.00	0	Да	S
E10M STFPR-11	10.00	150.00	-	9.0	5.3	6.0	3	12.00	12.00	0	Да	C
E12P STFPR/L-11	12.00	170.00	-	11.0	6.3	7.0	4	14.00	14.00	0	Да	C
S12K STFPR/L-11	12.00	125.00	35.0	11.0	6.3	5.6	3	11.00	11.00	0	-	S
S12M STFPR/L-11	12.00	150.00	27.0	11.0	6.3	7.0	4	15.00	15.00	0	-	S
S16Q STFPR/L-11	16.00	180.00	27.0	15.0	8.0	9.2	5	18.00	18.00	0	-	S
S20R STFPR/L-16	20.00	200.00	63.0	18.0	10.0	10.2	5	21.50	21.50	0	-	S

• (a1) При использовании с пластиной TPG. 110204-XL (a2) При использовании с пластиной TP. 110204-..

(1) S-сталь, C-твердосплавный

Пластины, см. стр.: TPGB (B188) • TPGB-XL (B188) • TPGH-R/L (B189) • TPGH-XL (B189) • TPMT (B187) • TPMT-PF (B187).


ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Винт	Ключ
A10K STFPR-11	SR 14-505	T-7/5
A12Q STFPR-11	SR 14-505	T-7/5
E10M STFPR-11	SR 14-505	T-7/5
E12P STFPR/L-11	SR 14-505	T-7/5
S12K STFPR/L-11	SR 14-505	T-7/5
S12M STFPR/L-11	SR 14-505	T-7/5
S16Q STFPR/L-11	SR 14-505	T-7/5
S20R STFPR/L-16	SR 14-541	T-15/5

A/E-STFPR-X

Расточные резцы с треугольными пластинами TPGX с задним углом 11°, для малых диаметров



Обозначение	d	l ₁	f	h	h ₁	D _{min}	Ga°	Gr°	Мат-л хвостовика (1)	Пластины
A08J STFPR-09X	8.00	110.00	5.0	7.2	3.6	9.50	5	-15	S	TPGX 0902
A10K STFPR-09X	10.00	125.00	5.7	9.0	4.5	10.90	5	-8	S	TPGX 0902
A12M STFPR-09X	12.00	150.00	6.7	11.0	5.5	13.00	5	-8	S	TPGX 0902
A10K STFPR-11X	10.00	125.00	6.0	9.0	4.5	11.40	3	-15	S	TPGX 1103
A12M STFPR-11X	12.00	150.00	6.8	11.0	5.5	13.50	3	-10	S	TPGX 1103
A16Q STFPR-11X	16.00	180.00	8.8	14.0	7.0	17.30	3	-5	S	TPGX 1103
E08K STFPR-09X	8.00	125.00	5.0	7.2	3.6	9.50	5	-15	C	TPGX 0902
E10M STFPR-09X	10.00	150.00	5.7	9.0	4.5	10.90	5	-8	C	TPGX 0902
E12P STFPR-09X	12.00	170.00	6.7	11.0	5.5	13.00	5	-8	C	TPGX 0902
E10M STFPR-11X	10.00	150.00	6.0	9.0	4.5	11.40	3	-15	C	TPGX 1103
E12P STFPR-11X	12.00	170.00	6.8	11.0	5.5	13.50	3	-10	C	TPGX 1103
E16R STFPR-11X	16.00	200.00	8.8	14.0	7.0	17.30	3	-5	C	TPGX 1103

(1) S-сталь, C-твердосплавный

Пластины, см. стр.: TPGW-M3 (CBN) (B225) • TPGX (B190) • TPGX (CBN) (B225) • TPGX (PCD) (B211).


ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Ключ	ВИНТ
A08J STFPR-09X	T-8/5	SR 14-298
A10K STFPR-09X	T-8/5	SR 14-298
A12M STFPR-09X	T-8/5	SR 14-298
A10K STFPR-11X	T-8/5	SR 10400052
A12M STFPR-11X	T-8/5	SR 10400052
A16Q STFPR-11X	T-8/5	SR 10400052
E08K STFPR-09X	T-8/5	SR 14-298
E10M STFPR-09X	T-8/5	SR 14-298
E12P STFPR-09X	T-8/5	SR 14-298
E10M STFPR-11X	T-8/5	SR 10400052
E12P STFPR-11X	T-8/5	SR 10400052
E16R STFPR-11X	T-8/5	SR 10400052

MG STFPR-X

Твердосплавные расточные резцы с пластинами TPGX для малых диаметров



Обозначение	d	l ₁	L _{min} ⁽¹⁾	L _{max} ⁽¹⁾	f	Ga°	Gr°	D _{min}	Пластины
MG 08-STFPR-09X	8.00	79.00	20.0	56.0	4.9	5	-15	9.50	TPGX 0902

⁽¹⁾ Диапазон регулировки

Пластины, см. стр.: TPGX (B190) • TPGX (CBN) (B225) • TPGX (PCD) (B211).


ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Ключ	ВИНТ
MG STFPR-X	T-8/5	SR 14-298

E-STLPR/L-HEAD

Сменные расточные головки с винтовым креплением позитивных треугольных пластин с задним углом 11°, устанавливающиеся на твердосплавные резцы



Обозначение	d	l ₁	l ₂	h	h ₁	f	Ga°	Gr°	D _{min}
E12 STLPR-11 HEAD	12.00	179.00	24.8	11.0	5.5	7.0	4	-6	13.50

Пластины, см. стр.: TPGB (B188) • TPGB-XL (B188) • TPGH-XL (B189) • TPMT (B187) • TPMT-PF (B187).


ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Ключ	ВИНТ
E-STLPR/L-HEAD	T-7/5	SR 14-505

A/S-STLPR/L

Расточные резцы с винтовым креплением
треугольных пластин с задним углом 11°



Обозначение	d	l ₁	l ₂	h	h ₁	f	Ga°	Gr°	D _{min}	D ₄	СОЖ
A10K STLPR-11	10.00	125.00	17.0	9.5	5.8	6.0	3	0	11.00	12.00	Да
A12Q STLPR-11	12.00	180.00	18.0	11.5	6.0	7.0	4	0	13.00	14.00	Да
S12K STLPR/L-11	12.00	125.00	35.0	11.0	6.3	5.6	3	0	9.70	11.00	-
S12M STLPR/L-11	12.00	150.00	27.0	11.0	6.3	7.0	4	0	14.00	15.00	-
S16Q STLPR/L-11	16.00	180.00	27.0	15.0	8.0	9.0	5	0	17.00	18.00	-
S20R STLPR-16	20.00	200.00	63.0	18.0	10.0	10.2	5	0	21.50	21.50	-

• (a1) При использовании с пластиной TPG. 110204-XL (a2) При использовании с пластиной TP. 110204-..

Пластины, см. стр.: TPGV (B188) • TPGV-XL (B188) • TPGH-R/L (B189) • TPGH-XL (B189) • TPMT (B187) • TPMT-PF (B187).


ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Ключ	Винт
A10K STLPR-11	T-7/5	SR 14-505
A12Q STLPR-11	T-7/5	SR 14-505
S12K STLPR/L-11	T-7/5	SR 14-505
S12M STLPR/L-11	T-7/5	SR 14-505
S16Q STLPR/L-11	T-7/5	SR 14-505
S20R STLPR-16	T-15/5	SR 14-541

E/S-SWUBR/L

Миниатюрные расточные резцы с винтовым креплением
тригональных пластин WBMT малого размера



Обозначение	d	l ₁	l ₂	h	h ₁	f	Ga°	Gr°	D _{min}	СОЖ	Мат-л хвостовика (1)	Пластины
E06H SWUBR-06	6.00	100.00	-	5.2	2.6	3.3	0	-15	6.50	Да	C	WBMT 060102L
E08K SWUBR-06	8.00	125.00	-	7.6	3.8	4.3	0	-8	8.70	Да	C	WBMT 060102L
E10M SWUBR-06	10.00	150.00	-	9.0	4.5	5.6	0	-12	10.90	Да	C	WBMT 060102L
S0606H SWUBR-06	6.00	100.00	-	5.2	2.6	3.3	0	-15	6.50	-	S	WBMT 060102L
S0610H SWUBR/L-06	10.00	100.00	20.0	9.0	4.5	3.0	0	-15	6.00	-	S	WBMT 060102L/R
S0710H SWUBR/L-06	10.00	100.00	24.0	9.0	4.5	3.5	0	-13	7.00	-	S	WBMT 060102L/R
S0808J SWUBR-06	8.00	100.00	-	7.4	3.7	4.3	0	-12	8.50	-	S	WBMT 060102L
S0812J SWUBR/L-06	12.00	110.00	32.0	11.0	5.5	4.0	0	-12	8.00	-	S	WBMT 060102L/R
S1010K SWUBR-06	10.00	125.00	-	9.0	4.5	5.6	0	-12	11.00	-	S	WBMT 060102L

• Используйте праворежущие пластины WBMT 06...R на леворежущих резцах, и леворежущие пластины WBMT 06...L на праворежущих резцах.

(1) S-сталь, C-твердосплавный

Пластины, см. стр.: WBGT (B190) • WBMT (B191).

ЗАП.ЧАСТИ





Обозначение	Винт	Ключ
E/S-SWUBR/L	SR 14-552	T-6/5

ISCARTHREAD

E-SIR-HEAD

Сменные резбонарезные головки для установки на твердосплавные резцы



Изображен правосторонний

Обозначение	d	l1	l2	h	h1	f	Ga°	Gr°	D _{min}	Пластины
E12 SIR-11 HEAD	12.00	179.00	24.8	11.0	5.5	8.3	1.5	-15	14.90	11 IRM../11 IR
E16 SIR-16 HEAD	16.00	200.00	37.0	15.0	8.0	10.3	1.5	-15	20.00	16 IRM../16 IR

Пластины, см. стр.: IR-MJ (C43) • IR/L-55 (C6) • IR/L-60 (C12) • IR/L-ABUT (C49) • IR/L-ACME (C40) • IR/L-API RD (C50) • IR/L-BSPT (C36) • IR/L-ISO (C19) • IR/L-NPT (C32) • IR/L-NPTF (C34) • IR/L-PG (C46) • IR/L-RND (C55) • IR/L-SAGE (C47) • IR/L-STACME (C38) • IR/L-TR (C45) • IR/L-UN (C24) • IR/L-UNJ (C42) • IR/L-W (C28).

ЗАП.ЧАСТИ




Обозначение	ВИНТ	Ключ
E12 SIR-11 HEAD	S11	T-8/5
E16 SIR-16 HEAD	S16S	T-10/5

ISOTURN • ISCARTHREAD

MGSIR/L

Твердосплавные резцы для внутреннего точения и нарезки резьбы



Изображен правосторонний

Обозначение	d	l1	L _{min} ⁽³⁾	L _{max} ⁽³⁾	f	D _{min}	Пластины
MGSIR/L 06-06W ⁽¹⁾	6.00	59.00	16.0	42.0	3.9	7.00	06 IR../IRM..
MGSIR/L 08-06W ⁽²⁾	8.00	72.00	20.0	56.0	5.0	9.20	06 IR../IRM..

• 91° для глубины уступа до 2 мм. • Используйте праворежущие пластины WBMT 06...R на леворежущих резцах, и леворежущие пластины WBMT 06...L на праворежущих резцах. • Для поддержания высокой надёжности обработки, настоятельно рекомендуется заменять крепёжный винт через каждые 10 замен пластин.

⁽¹⁾ Для WBMT 060102, D_{min}=6.6 мм, f=4.13 мм ⁽²⁾ Для WBMT 060102, D_{min}=8.8 мм, f=5.20 мм ⁽³⁾ Диапазон регулировки

Пластины, см. стр.: IR/L-55 (C6) • IR/L-60 (C12) • IR/L-BSPT (C36) • IR/L-ISO (C19) • IR/L-NPT (C32) • IR/L-NPTF (C34) • IR/L-UN (C24) • IR/L-W (C28) • WBG (B190) • WBMT (B191).


ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	ВИНТ	Ключ
MGSIR/L	SR 14-552	T-6/5

MG-SWUBR/L

Твердосплавные резцы для внутреннего точения



Обозначение	d	l ₁	L _{min} ⁽¹⁾	L _{max} ⁽¹⁾	f	D _{min}	Пластины
MG 06-SWUBR/L-06	6.00	59.00	16.0	42.0	3.3	6.60	WBMT 060102L/R
MG 08-SWUBR/L-06	8.00	72.00	20.0	56.0	4.3	8.70	WBMT 060102L/R

• Используйте праворежущие пластины WBMT 06...R на леворежущих резцах, и леворежущие пластины WBMT 06...L на праворежущих резцах.

⁽¹⁾ Диапазон регулировки

Пластины, см. стр.: WBGT (B190) • WBMT (B191).


ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Винт	Ключ
MG-SWUBR/L	SR 14-552	T-6/5

A/E-SWUCR

Расточные резцы с тригональными пластинами WCGT, для малых диаметров



Обозначение	d	l ₁	h	h ₁	f	G _a [°]	G _r [°]	D _{min}	Мат. хвостовика ⁽¹⁾	Пластины
A06H SWUCR-02	6.00	100.00	5.4	2.7	3.3	0	-15	6.60	S	WCGT 0201
A08J SWUCR-02	8.00	110.00	7.2	3.6	4.3	0	-12	8.70	S	WCGT 0201
A10K SWUCR-02	10.00	125.00	9.0	4.5	5.2	0	-12	10.90	S	WCGT 0201
E06H SWUCR-02	6.00	100.00	5.4	2.7	3.3	0	-15	6.60	C	WCGT 0201
E08K SWUCR-02	8.00	125.00	7.2	3.6	4.3	0	-12	8.70	C	WCGT 0201
E10M SWUCR-02	10.00	150.00	9.0	4.5	5.2	0	-12	10.90	C	WCGT 0201

⁽¹⁾ S-сталь, C-твердосплавный

Пластины, см. стр.: WCGT (B191).


ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Ключ	Винт
A/E-SWUCR	T-6/5	SR 14-299

MG-SWUCR

Твердосплавные расточные резцы с тригональными пластинами WCGT, для малых диаметров



Изображен правосторонний

Обозначение	d	l ₁	L _{min} ⁽¹⁾	L _{max} ⁽¹⁾	f	G _a °	G _r °	D _{min}	Пластины
MG 06-SWUCR-02	6.00	60.00	16.0	42.0	3.3	0	15	6.60	WCGT 0201
MG 08-SWUCR-02	8.00	79.00	20.0	56.0	4.3	0	12	8.80	WCGT 0201

⁽¹⁾ Диапазон регулировки

Пластины, см. стр.: WCGT (B191).


ЗАП. ЧАСТИ



Обозначение	Ключ	Винт
MG-SWUCR	T-6/5	SR 14-299

A-SXFOR/L

Расточные резцы с пластинами XOMT и каналами СОЖ



Изображен правосторонний

Обозначение	d	l ₁	l ₂	h ₁	f	G _a °	G _r °	D _{min}	СОЖ	Пластины
A10J SXFOR/L-06	10.00	110.00	28.5	5.0	4.9	6	1.75	10.00	Да	XOMT 0602
A12K SXFOR/L-06	10.00	110.00	28.5	5.0	4.9	6	1.75	10.00	Да	XOMT 0602

Пластины, см. стр.: XOMT-DT (B181).

ЗАП. ЧАСТИ




Обозначение	Ключ	Винт
A-SXFOR/L	T-7/5	SR 34-508

MULTIFUNCTION TOOLS


A-SXFOR-DR

Резцы с пластинами ХОМТ для растачивания и сверления



Обозначение	d	L ₂	L ₃	L	f	h ₁	G _a °	G _r °	h	D _{min}	Пластины
A1612M SXFOR-06DR	16.00	180.00	21.0	19.0	6.3	8.5	0	0	15.0	12.50	ХОМТ 0602

Пластины, см. стр.: ХОМТ-DT (B181).



Диапазон сверления твёрдых материалов:

D_{min}=12.5 мм

D_{max}=14 мм

Чтобы достичь нужного диаметра $\varnothing D$, позиционируйте резец как на рисунке - на $D + x$ ($x=0.10$), для компенсации отклонения инструмента.

Используйте цикл с периодическим выводом сверла, отступая назад на 0.1 мм после каждого 1 мм в глубину.

Макс. подача для стали:

0.05 мм/об;

Для нержавеющей стали:

0.03 мм/об



ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Винт	Ключ	Уплотнитель
A-SXFOR-DR	SR 34-508	T-7/51	PL 16

MWLNR/L-CA-W

Картриджи с верхним клиновым креплением для тригональных пластин



Изображен правосторонний

Обозначение	l ₁	l ₂	b	h	h ₁	f	G _a °	G _r °	Пластины
MWLNR/L 16CA-06W	63.00	26.4	20.0	25.0	16.0	25.0	-8	-8	WNMG 06T3

Пластины, см. стр.: WNGG-NF (B127) • WNMA/WNMA-WG (B133) • WNMG-GN (B131) • WNMG-M3M (B129) • WNMG-NF (B127) • WNMG-PP (B130) • WNMG-SF (B126) • WNMG-TF (B130) • WNMG-VL (B128) • WNMG-WF (B129) • WNMG-WG (B128) • WNMZ-RF/LF (B126).

ЗАП.ЧАСТИ





Обозначение	Ключ	Подкладка	Подкладка 1	Запорный штифт	Клин (набор)	Винт для регулировки по оси	Регулировочный винт	Ключ 1
MWLNL 16CA-06W	HW 2.0 IWSN 322W	IWSN 3-2W ⁽¹⁾	ZNW 3W	LC 250 SET 1	SR 76-1401	SR M4X10DIN913	HW 2.5	
MWLNR 16CA-06W	HW 2.0 IWSN 322W	IWSN 3-2W ⁽¹⁾	ZNW 3W	LC 250 SET 1	SR 76-1401	SR M4X10DIN916	HW 2.5	

* Опциональная, заказывается отдельно

⁽¹⁾ Использовать для пластин WNMG 0604..

PCLNR/L-CA

Сменные картриджи с углом в плане 95° для негативных 80° ромбических пластин



Изображен правосторонний

Обозначение	h	h ₁	b	l ₁	l ₂	f	D _{min} ⁽¹⁾	G _a °	G _r °	Пластины
PCLNR/L 16CA-12	25.0	16.0	20.0	63.00	38.0	25.0	55.00	-8	-8	CNMG 1204

⁽¹⁾ Для установки по оси

Пластины, см. стр.: CNGA-керамика (B202) • CNGA-MC/M4 (CBN) (B214) • CNGA-R2/M2/F2 (CBN) (B215) • CNGG-M4HF/M4HM (CBN) (B215) • CNMA (B138) • CNMA-MW2 (CBN) (B213) • CNMA-MW4 (CBN) (B214) • CNMA-T/M1/WG (CBN) (B213) • CNMG-GN (B139) • CNMG-M3M (B137) • CNMG-NF (B135) • CNMG-NR (B140) • CNMG-WF (B136) • CNMG-WG (B137) • CNMG/CNGG-PP (B138) • CNMG/CNGG-SF (B135) • CNMG/CNGG-TF (B139) • CNMM-HTW (B143) • CNMM-NM (B140) • CNMS-12 (B198) • CNMZ (B136).


ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Подкладка	Пружинный штифт	Рычаг	Винт	Ключ	Регулировочный винт	Винт 1	Ключ 1	Пробойник
PCLNL 16CA-12	TCN 423	SP 4	LR 4	LCS 4S	HW 3.0	SR 76-1401	SR M4X5DIN916	HW 2.0	PN 3-4
PCLNR 16CA-12	TCN 423	SP 4	LR 4	LCS 4S	HW 3.0	SR 76-1401	SR M4X5DIN913	HW 2.0	PN 3-4

PSKNR/L-CA

Карtridge с углом в плане 75° для негативных квадратных пластин



Изображен правосторонний

Обозначение	h	h1	b	l1	l2	f	D min ⁽¹⁾	Ga°	Gr°	a°	Пластины
PSKNR/L 12CA-12	20.0	12.0	20.0	55.00	35.0	20.0	50.00	-6	-8	20	SNMG 1204
PSKNR/L 16CA-12	25.0	16.0	20.0	63.00	38.0	25.0	60.00	-4	-8	45	SNMG 1204

⁽¹⁾ Для установки по оси

Пластины, см. стр.: SNGA-керамика (B203) • SNMA (B162) • SNMA (CBN) (B226) • SNMG-GN (B162) • SNMG-NR (B163) • SNMG-PP (B160) • SNMG-TF (B160) • SNMG-VL (B160) • SNMM-RP (B165).


ЗАП.ЧАСТИ



Обозначение	Ключ	Ключ 1	Подкладка	Пружинный штифт	Рычаг	Винт	Регулировочный винт	Винт 1	Пробойник
PSKNL 12CA-12	HW 2.0	HW 2.5			LR 4M	SR 117-2011	SR 76-1401	SR M4X5DIN913	
PSKNR 12CA-12	HW 2.0	HW 2.5/5			LR 4M	SR 117-2011	SR 76-1401	SR M4X5DIN913	
PSKNR/L 16CA-12	HW 2.0	HW 3.0	TSN 423	SP 4	LR 4	LCS 4S	SR 76-1401	SR M4X5DIN913	PN 3-4

PTGNR/L-CA

Карtridge с углом в плане 91° и рычажным креплением негативных треугольных пластин



Изображен правосторонний

Обозначение	h	h1	b	l1	l2	f	D min ⁽¹⁾	Ga°	Gr°	a°	Пластины
PTGNR/L 12CA-16	20.0	12.0	15.0	55.00	35.0	20.0	50.00	-10	-7	20	TNMG 16..
PTGNR/L 16CA-16	25.0	16.0	20.0	63.00	38.0	25.0	60.00	-10	-6	45	TNMG 16..

⁽¹⁾ Для установки по оси

Пластины, см. стр.: TNGA-керамика (B206) • TNGA-M3 (CBN) (B223) • TNGA-MC/M6 (CBN) (B223) • TNGG-M6HF/M6HM (CBN) (B224) • TNMA (B158) • TNMA (CBN) (B222) • TNMG-GN (B157) • TNMG-NF (B156) • TNMG-PF (B154) • TNMG-SF (B153) • TNMG-TF (B155) • TNMG-VL (B155) • TNMG/TNGG-PP (B156) • TNMM-RP (B158) • TNMS-12 (B197) • TNMZ-RF/LF (B154).

ЗАП.ЧАСТИ





Обозначение	Ключ	Подкладка	Пружинный штифт	Рычаг	Винт	Регулировочный винт	Винт 1	Пробойник	Ключ 1	Подкладка 1
PTGNR 12CA-16	HW 2.0			LR 3S	SR 117-2009	SR 76-1401	SR M4X5DIN913	PN 3-4		
PTGNR/L 16CA-16	HW 2.0	TTN 332 ⁽¹⁾	SP 3	LR 3	SR 117-2014	SR 76-1401	SR M4X8DIN913	PN 3-4	HW 2.5	TTN 322

* Опциональная, заказывается отдельно

⁽¹⁾ Использовать для пластин TNMG 1603..

PTFNR/L-CA

Картриджи для торцевого точения, с углом в плане 91° и рычажным креплением негативных треугольных пластин



Изображен правосторонний

Обозначение	h	h1	b	l1	l2	f	D _{min} ⁽¹⁾	Ga°	Gr°	a°	Пластины
PTFNR 12CA-16	20.0	12.0	15.0	55.00	35.0	20.0	50.00	-6	-9	20	TNMG 16..
PTFNR 16CA-16	25.0	16.0	20.0	63.00	38.0	25.0	55.00	-6	-8	45	TNMG 16..

⁽¹⁾ Для установки по оси

Пластины, см. стр.: TNGA-керамика (B206) • TNGA-M3 (CBN) (B223) • TNGA-MC/M6 (CBN) (B223) • TNGG-M6HF/M6HM (CBN) (B224) • TNMA (B158) • TNMA (CBN) (B222) • TNMG-GN (B157) • TNMG-NF (B156) • TNMG-PF (B154) • TNMG-SF (B153) • TNMG-TF (B155) • TNMG-VL (B155) • TNMG/TNGG-PP (B156) • TNMM-RP (B158) • TNMS-12 (B197) • TNMZ-RF/LF (B154).

ЗАП.ЧАСТИ




Обозначение	Ключ	Ключ 1	Подкладка	Подкладка 1	Пружинный штифт	Рычаг	Винт	Регулировочный винт	Винт 1	Пробойник
PTFNR 12CA-16	HW 2.0			TTN 332 ^{(1)*}		LR 3S	SR 117-2009	SR 76-1401	SR M4X5DIN913	
PTFNR 16CA-16	HW 2.0	HW 2.5	TTN 322	TTN 332 ^{(1)*}	SP 3	LR 3	SR 117-2014	SR 76-1401	SR M4X8DIN913	PN 3-4

* Опциональная, заказывается отдельно

⁽¹⁾ Использовать для пластин TNMG 1603..

PSSNR/L-CA

Картриджи для торцевого и продольного точения, с углом в плане 45° и негативными квадратными пластинами



Изображен правосторонний

Обозначение	l1	l2	b	h	h1	f	Ga°	Gr°	a°	D _{min} ⁽¹⁾	Пластины
PSSNR/L 12CA-12	47.00	27.0	15.0	20.0	12.0	20.0	-3	-10	20	50.00	SNMG 1204
PSSNR 16CA-12	53.00	29.0	20.0	25.0	16.0	25.0	0	-11	45	55.00	SNMG 1204


⁽¹⁾ Для установки по оси

Пластины, см. стр.: SNGA-керамика (B203) • SNMA (B162) • SNMA (CBN) (B226) • SNMG-GN (B162) • SNMG-NR (B163) • SNMG-PP (B160) • SNMG-TF (B160) • SNMG-VL (B160) • SNMM-RP (B165).


ЗАП.ЧАСТИ




Обозначение	Подкладка	Пружинный штифт	Рычаг	Винт	Ключ	Регулировочный винт	Винт 1	Ключ 1	пробойник
PSSNR/L 12CA-12			LR 4M	SR 117-2011	HW 2.0	SR 76-1401	SR M4X5DIN913	HW 2.5	
PSSNR 16CA-12	TSN 423	SP 4	LR 4	LCS 4S	HW 2.0	SR 76-1401	SR M4X5DIN913	HW 3.0	PN 3-4

Стружколом для чистовой обработки
SF стружколом



Уникальный стружколом для высококачественной чистовой обработки. Контролирует стружкоформирование на очень малых подачах и глубинах резания. Уменьшает кратерный износ режущей кромки.

NF стружколом



Двухсторонняя пластина для получистовой и чистовой обработки. Очень острая кромка и положительный угол уменьшают силу резания.

WF стружколом



Геометрия с зачистной кромкой для чистовой обработки мягких и вязких материалов на больших подачах. Малая глубина резания.

VL стружколом



Большой положительный передний угол и специальная подготовка кромок для чернового и чистового точения жаропрочных сплавов. Превосходно подходит для обработки автомобильных клапанов.

Стружколом для промежуточной обработки
TF стружколом



Двухсторонняя пластина с положительными передними углами, позволяющими избежать деформации. Передний угол изменяется вдоль режущей кромки на отрицательный, чтобы предотвратить скалывание. Специальная конструкция позволяет уменьшить кратерный износ. Для углеродистой и легированной стали, нержавеющей стали и жаропрочных сплавов.

PP стружколом



Двухсторонняя пластина с большим положительным передним углом, и острыми положительными радиальными режущими кромками. Для жаропрочных сплавов, нержавеющей стали, алюминиевых сплавов, и мягкой низкоуглеродистой стали.

GN стружколом


Двухсторонняя пластина для общих операций. Надёжная режущая кромка. Для черновой и получерновой обработки стали и чугуна.

EM-M стружколом



Двухсторонняя пластина с острой режущей кромкой и положительным передним углом стружколома 16°. Для обработки жаропрочных сплавов на глубину $ap < 3$ мм.

12 стружколом


Односторонняя пластина для промежуточной и черновой обработки алюминия и мягких материалов.

Дополнительный стружколом для пластин с позитивным задним углом


14 стружколом



Получистовая и чистовая обработка.
Средние подачи.


Стружколомы для черновой обработки

TNM стружколом




Двухсторонние тригональные пластины для черновых операций.
Диапазон подач: от 0.25 до 0.65 мм/об.
Глубина резания: от 2 до 7 мм.

EM-R стружколом




Двухсторонняя пластина с острой режущей кромкой и положительным передним углом стружколома 13°
Для обработки жаропрочных сплавов на глубину ар < 6 мм.

NR стружколом





Двухсторонняя пластина для черновых операций;
Диапазон подач: 0.25 мм/об до 0.8 мм/об.
Глубина резания: от 2 мм до 10 мм.


HTW стружколом




Двухсторонняя пластина для черновых операций;
Диапазон подач: 0.25 мм/об до 0.8 мм/об.
Глубина резания: от 2 мм до 10 мм.

Стружколомы для черновой обработки
HT/WG стружколом



Двухсторонняя пластина для черновых операций;
 Диапазон подач: 0.25 мм/об до 0.8 мм/об.
 Глубина резания: от 2 мм до 10 мм

HM стружколом



Диапазон подач: 0.08 мм/об до 0.75 мм/об
 Глубина резания: от 1.5 мм до 8.0 мм

Основные стружколомы для пластин с позитивным задним углом
PF стружколом


Используется для суперчистовой и чистовой обработки, в основном на позитивных пластинах.
 Диапазон подач: 0.03-0.20 мм/об.
 Глубина резания: 0.25-3.0 мм.

SM стружколом


Для чистовой обработки и операций растачивания.
 Диапазон подач: 0.06-0.25 мм/об.
 Глубина резания: 0.5-2.5 мм.

AS стружколом


Для общей обработки алюминия и мягких материалов.

TNM – двухсторонняя геометрия для черновой обработки



Центр пластины находится ниже режущей кромки. Такая геометрия обеспечивает оптимальный отвод стружки при черновой обработке. Уникальная геометрия пластины позволяет использовать её с обеих сторон. В сравнении с пластиной аналогичного размера CNMM, эта пластина имеет в три раза больше режущих кромок. Пластины, см. стр. В132.

Специальная подкладка используется для пластин WNMG 0804□□ -TNM.



Подкладка поддерживает угол пластины и обеспечивает непрерывный отвод стружки при черновой обработке. Плоскость посадочного места имеет специальную форму для лучшего сцепления державки с пластиной. Благодаря специальной поверхности распределяются нагрузки, что снижает деформации посадочного места.



WG для чистовой обработки на больших подачах

- Превосходное качество поверхности, особенно на больших подачах
- Сокращается время обработки на чистовых операциях
- Устраняется необходимость в пластинах с большим радиусом
- Повышение стойкости благодаря укреплённому углу


Конструкция WG с зачистной кромкой для улучшения качества поверхности сокращает время чистовой обработки на 1/2 или 1/3!




Пластины:
WNMG 080408-GN
WNMG 080408-WG
 Сплав: **IC9025**
 Материал: SAE 1045
 Скорость резания $V_c = 220$ м/мин
 Глубина резания: 1.5 мм

Диапазон применения керамических пластин в соответствии со стандартом ISO


Точение серого и шаровидного чугуна



Точение жаропрочных сплавов на никелевой основе



Точение закалённой стали 45-65 HRC




Керамические пластины

IN11 Al_2O_3


Высокоскоростная чистовая обработка чугуна и стали

- Повышает прочность и износоустойчивость
- С присадкой ZrO_2
- Хорошо подходит для высокоскоростного точения стали и чугуна.

**IN22** $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-TiCN}$


Точение закалённой стали и трудных в обработке материалов

- Высокоскоростная обработка стали, инструментальной стали, закалённой стали, закалённого чугуна, стали с высоким содержанием хрома, и т.п.
- Подходит для черновой и чистовой обработки чугуна в лёгких режимах.

**IN23** $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-TiC}$




Получистовая и чистовая обработка чугуна

- Лёгкое прерывистое точение серого и шаровидного чугуна
- Чистовое фрезерование серого чугуна



Керамические пластины
IS6 SiAlON
Характеристики


- Высокоскоростная черновая и чистовая обработка чугуна
- Увеличенные скорости резания, в сравнении с керамическими сплавами на основе SiN
- Может использоваться для сухой обработки, и обработки с СОЖ
- Подходит для точения таких автомобильных деталей, как тормозные барабаны, тормозные диски и т.п.
- Высокая производительность при черновом точении стальных прокатных валков из стали с высоким содержанием хрома.
- HSS (быстрорежущая сталь) и адамит


Диапазон операций обработки чугуна

IS8 Si₃N₄
Точение и фрезерование серого чугуна

- Черновое и прерывистое (1) резание чугуна
- Обработка шаровидного чугуна и жаропрочных сплавов

IS80 Si₃N₄ с покрытием CVD
Высокоскоростное черновое точение серого чугуна


- Многослойное покрытие на основе IS8
- Черновое и прерывистое (1) резание чугуна



IS9 Si_3N_4

Точение сплавов на никелевой основе


- Очень прочный керамический сплав Si_3N_4 с высокой стойкостью режущей кромки
- Обработка жаропрочных сплавов на никелевой основе, на черновых и чистовых операциях
- Хонингование - стандартный способ подготовки кромок



IW7 Al_2O_3 + армирование SiC

Основные преимущества

- Высокая твердость (Hv 2,100)
- Большая ударная вязкость, благодаря армированию керамики волокнами SiC (карбид кремния)
- Отличная стойкость к термоудару, что позволяет применять охлаждение и обработку прерывистым резанием.
- Отлично подходит для черновой и получистовой обработки на скорости в 8-10 раз быстрее, в сравнении с твердосплавными пластинами.
- Хорошая коррозионная стойкость, благодаря основе из оксида алюминия.



ISO-H Точение твёрдых материалов

IB10H (размер зерна 0.5µm)
Мелкозернистый сплав PCBN без покрытия.

Применение

Применяется для непрерывного или лёгкого прерывистого резания закалённой стали на средних скоростях. Обеспечивает превосходное качество поверхности.
Диапазон твёрдости заготовки: 50-65 HRC.




Содержание CBN	53.5%
Связка	TiN-Al

IB20H

Сплав PCBN без покрытия, общего назначения. Хороший баланс между износостойчивостью и ударпрочностью. Состоит из мелких и среднего размера частиц CBN.

Применение

Непрерывное и среднее прерывистое резание закалённой стали.




Содержание CBN	65%
Связка	TiN-Al

IB10HC

Сплав PCBN с покрытием TiN, с превосходной устойчивостью к износу. Состоит из очень мелких частиц CBN.

Применение

Непрерывная обработка закалённой стали на средних и высоких скоростях резания.



Содержание CBN	53.5%
Связка	TiN-Al

IB25HC

Сплав с покрытием Ti (C, N, O), состоит из частиц CBN среднего размера.

Применение

Высокоскоростная обработка, непрерывная или лёгкая прерывистая обработка.




Содержание CBN	75%
Связка	TiN-Al

IB25HA

Сплав с покрытием Ti (C, N), состоит из частиц CBN среднего размера.

Применение

Общая обработка закалённой стали.



Содержание CBN	65%
Связка	TiN-Al


ISO-S

IB05S

Супер-мелкозернистый сплав CBN с очень высоким содержанием CBN.

Применение

Точение чёрной металлокерамики.




Содержание CBN	95%
Связка	Co-Al-WC

IB10S

Сплав с очень высоким содержанием CBN, обладающий большой твёрдостью.

Применение

Точение чёрной металлокерамики, такой как в седле клапана, и компонентов из титановых сплавов.



Содержание CBN	95%
Связка	Co-Al-WC


Пластины CBN

Характеристики

- Подходят для трудных в обработке материалов, таких как металлокерамика, закалённая сталь, и жаропрочные сплавы.
- Возможность обработки закалённой стали позволяет экономить затраты на обработку и сократить время цикла.
- Обеспечивают превосходное качество поверхности.
- Значительное повышение производительности, благодаря высокоскоростной обработке закалённой стали.
- Возможна высокоскоростная обработка чугуна.

Кубический нитрид бора

Карбид вольфрама



Модернизация CBN от ISCAR обеспечит поддержку растущего спроса на пластины со вставками CBN. ISCAR представляет 7 новых сплавов CBN (кубический нитрид бора) для двух основных групп обрабатываемых материалов.

Для закалённой стали:
ISO-H: IB10H, IB20H, IB10HC, IB25HC, IB25HA

Для жаропрочных сплавов:
ISO-S: IB05S, IB10S



Новые сплавы CBN

Сплавы и операции для закалённой стали

	Материал		Новый сплав ISCAR	Состав (% CBN)	Характеристики и применение
	Изна-устойчивость	Прочность			
ISO-H БЕЗ ПОКРЫТИЯ	Закалённая сталь	Изна-устойчивость	IB10H	53.5	Отличное качество поверхности Супер мелкозернистая основа Непрерывное резание
		Прочность	IB20H	65	Состоит из мелких и средних частиц CBN. Сплав общего назначения для непрерывной и лёгкой прерывистой обработки.
			IB50	50	Чистовая обработка закалённой стали (45 - 65 HRC) и шаровидного чугуна. Непрерывное резание.
			IB55	60	Получистовая обработка закалённой стали (45 - 65 HRC) и шаровидного чугуна. Прерывистое резание.
ISO-H С ПОКРЫТИЕМ	Закалённая сталь	Изна-устойчивость	IB10HC	53.5	Сплав с покрытием TiN и очень мелкими частицами CBN. Высоко-скоростное непрерывное резание.
		Прочность	IB25HC	75	Сплав CBN с покрытием Ti (C, N, O). Высоко-скоростное непрерывное и прерывистое резание.
			IB25HA	65	Сплав CBN с покрытием Ti (C, N). Высокая прочность. Сплав общего назначения с покрытием. Доступен с 2-мя типами стружколомов (HF, HM)

Сплавы и операции для чугуна

	Материал		Новый сплав ISCAR	Состав (% CBN)	Характеристики и применение
	Изна-устойчивость	Прочность			
ISO-K	Чугун и твёрдые металлы	Изна-устойчивость	IB85	85	Закалённая сталь и чугун (>45 HRC). Серый и шаровидный чугун. Порошковые металлы/спечённые сплавы. Высоко-легированные/жаропрочные сплавы. Спечённый карбид вольфрама >17% Co. Высоко-скоростное резание чугуна.
		Прочность	IB90	90	Высоко-скоростное резание чугуна, резание цементированного карбида вольфрама, спечённых металлов и жаропрочных сплавов.


Сплавы и операции для жаропрочных сплавов

	Материал		Новый сплав ISCAR	Состав (% CBN)	Характеристики и применение
	Изна-устойчивость	Прочность			
ISO-S	Трудные материалы	Изна-устойчивость	IB05S	95	Супер мелкозернистый сплав CBN для обработки чёрной металлокерамики
		Прочность	IB10S	95	Для обработки седла клапана, металлокерамики, и титановых сплавов.
			IB90	90	Резание цементированного карбида вольфрама, металлокерамики и жаропрочных сплавов.


Подготовка кромок и рекомендованные операции

Размеры T-фаски для стандартных пластин


Сплав	IN22	IN23	IS80	IS8	IS9	IN11	IB50	IB55	IB85	IB90	IS6	IW7
T (mm)	0.20	0.20	0.20	0.20	0.10	0.20	0.14	0.14	0.14	0.14	0.20	0.10
α°	25°	25°	25°	25°	20°	20°	20°	20°	20°	20°	20°	20°




F Для чистовой и суперчистовой обработки



E Для получистовой и чистовой обработки
 $f < 0.2$ мм/об



T Для получерновой и черновой обработки
 $f > 0.2$ мм/об



S Для тяжелой обработки и прерывистого резания

Нитрид кремния для чугуна и жаропрочных сплавов

Что такое ISCANITE?


ISCANITE - это материал режущего инструмента, содержащий более 90% нитрида кремния. ISCANITE производится с помощью уникальных методов горячей штамповки для обеспечения плотности, высокой ударной прочности и термостойкости. Эти характеристики делают ISCANITE идеальным материалом для режущих инструментов: его ударопрочность сравнима с твердыми сплавами с покрытием, а жаропрочность и износостойчивость сравнимы с керамикой на основе оксида алюминия.

Какие материалы может обрабатывать ISCANITE?

ISCANITE используется в первую очередь для обработки чугуна, жаропрочных сплавов, латуни и композитов. Не рекомендуется для стали из-за химической несовместимости.

Преимущества ISCANITE

ISCANITE повысит вашу производительность, снизит затраты на обработку, и значительно уменьшит силы резания. ISCANITE повышает производительность за счёт увеличения объёмов снятия металла, и позволяет полностью реализовать потенциал станка. Затраты на обработку уменьшаются благодаря повышению стойкости инструмента, и сокращению времени на замену, калибровку и корректировку.



Скорость резания и силы резания

Желательно обрабатывать с повышенной скоростью резания и пониженными силами резания (точка А предпочтительней, чем точка В). В этом случае, уменьшается давление на заготовку, а также возможность движения или вибрации заготовки.


В случае, когда позволяет мощность станка, или станок можно разогнать: возможно использование повышенной скорости резания 750 м/мин, с той же самой силой резания, как в точке В. (см. точку С.)

Положительное влияние скорости резания и подачи на режимы резания: для пластин из нитрида кремния рекомендуются увеличенные скорости резания.

Новая подготовка кромок


Для сплавов: IB10HC, IB10H, IB20H, IB25HC, IB25HA, IB05S, IB10S.

Существующая подготовка




T Для непрерывного и прерывистого резания


Новая программа подготовки кромок




S Для высокого чистового качества



F Для чистовой обработки непрерывным резанием




Для получистовой непрерывной и лёгкой прерывистой обработки



Для лёгкой и тяжёлой прерывистой и черновой обработки


Область дробления стружки для закалённой стали



Новые инновационные стружколомы для закалённой стали

ISCAR также представляет пластины CBN с различными стружколомами. Доступны 2 типа стружколомов: HF и HM.

Существующая форма




Нет подходящего дробления стружки для длинного линейного резания

Новые стружколомы




HF тип →

Отличное дробление стружки на малой глубине резания














HM тип →














Используется для большой глубины резания



При точении твёрдых материалов образуется длинная и запутанная стружка. Стружколомы HF и HM обеспечивают превосходное стружкодробление на различной глубине резания.

Параметры резания и рекомендации по обработке

Область обработки сплавами ISO-H		
	Непрерывное резание 	Прерывистое резание 
Рекомендованная подготовка кромок	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>F</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>M</p>  </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>M</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>R</p>  </div> </div>
Поверхностно упрочнённая сталь (55-62 HRC)		
Подшипниковая сталь (58-65 HRC)		
Высокопрочная сталь (45-56 HRC)		

	Непрерывное резание 	Прерывистое резание 
Рекомендованная подготовка кромок	 	 
Инструментальная сталь холодной обработки (55-64 HRC)		
Инструментальная сталь горячей обработки (45-56 HRC)		
Быстрорежущая сталь (58-66 HRC)		
Область обработки сплавами ISO-S		
Металло-керамика (45-68 HRC)		

Ключевые моменты в точении с CBN


Преимущества использования пластин CBN

1. Могут заменить операции переточки, что уменьшает стоимость обработки.
 2. Размерная стабильность, что особенно важно в массовом производстве. Минимизирует количество бракованных деталей.
 3. Экологичность, благодаря минимальному расходу СОЖ. Ниже приведены некоторые рекомендации по эксплуатации, для достижения наилучших результатов и высокой производительности при обработке твёрдых материалов:
- CBN характеризуется твёрдостью 4500 HV. Высокая твёрдость CBN обеспечивает обработку твёрдых материалов на больших скоростях и подачах.
 - Для успешного НРТ (Точение твёрдых деталей) требуется не только соответствующий режущий инструмент, но также правильные режимы, подготовка и среда.
 - НРТ начинается с правильного подбора “мягкого” состояния для обработки, которое создаст наилучшие возможные условия для НРТ.

“Мягкое” состояние - это состояние, в котором материал заготовки ещё должен быть отвержден до конечной твёрдости (приблизительно 20-40 HRC).


Важные моменты при планировании процесса “мягкой” обработки

- Избегайте заусенцев
- Соблюдайте жёсткие размерные допуски
- Не делайте резкие входы и выходы при резании
- Осуществляйте вход и выход посредством планирования движения по радиусу
- Используйте пластины с зачистной кромкой для достижения высокого качества поверхности
- Не оставляйте острые углы (закруглите или сделайте фаску)




Закругление и снятие фаски в “мягком” состоянии

- Устойчивость, жёсткость и термостабильность станка являются существенными условиями для производства детали с высоким чистовым качеством. Чем выше устойчивость всей конструкции станка, тем более жёсткий допуск может быть достигнут.
- Крепление заготовки с достаточной силой предотвратит её движение, и повысит качество поверхности. Удостоверьтесь, что вы применяете широкие зажимные губки, которые обеспечивают улучшенный захват заготовки, в сравнении со стандартными губками с тремя точками контакта.
- Использование задней бабки станка для длинных деталей добавит ещё больше устойчивости и жёсткости в процесс обработки.



Жёсткое крепление заготовки и державки

- Инструменты с большим сечением добавляют системе жёсткости.
- СОЖ - обычно, СОЖ не используется при обработке твёрдых материалов. Пластины CBN выдерживают высокие температуры при резании, поэтому нет необходимости в применении СОЖ. Уход от использования СОЖ является более экономичным и экологически безопасным, и выгоден в том плане, что в процессе точения материал нагревается, размягчается, и становится более лёгким в обработке. Тем не менее, существуют некоторые операции, требующие применения СОЖ, например, в случае непрерывного точения, когда требуется высокое качество поверхности.



Использование задней бабки станка для длинных деталей

Пластины PCD

Характеристики

- Отличное качество поверхности по алюминию, цветным металлам, и неметаллическим материалам.
- Повышенная стойкость инструмента при высокоскоростной обработке, благодаря высокой износоустойчивости и отличной теплопроводности.

Примечание: не использовать для обработки стали и чугуна



Сплавы и операции

Связка	Размер алмаза	Сплав	Характеристики и применение
Высоко-кобальтовая	8-9 μm	ID5	Подходит для Al-сплавов (Si < 12%), Cu-сплавов Общая обработка цветных металлов

Рекомендованные режимы точения

Заготовка	Скорость резания (м/мин)	Подача (мм/об)	Глубина резания (мм)	Сплав
Al сплав (4-9% Si)	800-2500	0.1-0.3		ID5
Al сплав (9-14% Si)	600-1280	0.1-0.3	0.05-3.0	ID5
Cu сплав	600-1000	0.05-0.2	0.05-3.0	ID5

Параметры обработки для точения

ISO	Материал	Состояние	Прочность на разрыв [Н/мм ²]	Твёрдость HB	№ материала ⁽¹⁾	
P	Нелегированная сталь, литейная сталь, автоматная сталь	< 0.25 %C	Отпущенная	420	125	1
		>= 0.25 %C	Отпущенная	650	190	2
		< 0.55 %C	Закалённая и отпущенная	850	250	3
		>= 0.55 %C	Отпущенная	750	220	4
			Закалённая и отпущенная	1000	300	5
	Низколегированная сталь, литейная сталь (менее 5% легирующих элементов)	Отпущенная		600	200	6
				930	275	7
		Закалённая и отпущенная		1000	300	8
				1200	350	9
	Высоколегированная сталь, литейная сталь, инструментальная сталь	Отпущенная		680	200	10
Закалённая и отпущенная			1100	325	11	

ISO	Материал	Состояние	Прочность на разрыв [Н/мм ²]	Твёрдость HB	№ материала ⁽¹⁾
M	Нержавеющая сталь, литейная сталь	Ферритная/мартенситная	680	200	12
		Мартенситная	820	240	13
		Аустенитная	600	180	14

ISO	Материал	Состояние	Прочность на разрыв [Н/мм ²]	Твёрдость HB	№ материала ⁽¹⁾
K	Чугун с шаровид. графитом (GGG)	Ферритный/перлитный		180	15
		Перлитный		260	16
	Серый чугун (GG)	Ферритный		160	17
		Перлитный		250	18
	Ковкий чугун	Ферритный		130	19
		Перлитный		230	20

⁽¹⁾ Список материалов заготовки, см. стр. E10-45

№ материала.	Металлокерамика		Металлокерамика + PVD		Тв.сплав + PVD	Тв.сплав + CVD		
	IC20N	IC30N	IC520N	IC530N	IC3028	IC8250	IC8150	IC5005
1	250-400	230-380	250-420	230-400	120-200	230-380	280-420	300-450
2	220-350	200-330	220-380	200-350	100-170	200-340	240-380	260-400
3	180-320	160-300	180-350	160-320	80-150	170-300	200-340	220-360
4	210-340	190-320	210-370	190-340	90-160	190-320	220-360	240-380
5	160-300	140-280	160-330	140-300	80-130	160-280	180-320	200-340
6	180-320	160-300	180-350	160-320	80-150	170-300	200-340	220-360
7	170-300	150-280	170-330	150-300	70-130	160-280	200-320	220-340
8	160-250	140-230	160-280	140-250	60-120	140-250	190-300	210-320
9	150-220	130-200	150-250	130-230	50-100	120-220	180-280	200-300
10	180-300	160-280	180-330	160-300	80-130	170-280	200-320	220-340
11	150-220	130-200	150-250	130-230	50-100	120-220	180-280	200-300

№ материала.	Металлокерамика + PVD		Тв.сплав + PVD			Тв.сплав + CVD	
	IC520N	IC530N	IC807/907	IC808/908	IC3028	IC6015	IC6025
12	160-300	150-270	160-250	120-220	60-150	200-300	140-230
13			160-250	120-220	60-150	200-300	140-230
14	150-280	140-250	100-200	90-200	50-120	140-250	120-180

№ материала.	Тв.сплав + CVD			Керамика				Керамика + CVD	CBN	
	IC5005	IC5010	IC8150	IN11	IN23	IS6	IS8	IS80	IB90/85	IB50
15	160-300	160-300	140-280		150-400	500-900	80-300			200-400
16	140-280	140-280	120-240		100-350	500-900	50-250			150-350
17	350-700	300-600	250-350	300-800	300-600	500-1200	300-1000	400-1000	500-12000	
18	300-600	250-500	200-300	200-600	200-500	500-1200	250-800	300-800	400-1000	
19	200-350	250-400	180-320							350-500
20	180-280	200-320	150-250							150-400

Параметры обработки для точения

ISO	Материал	Состояние	Прочность на разрыв [Н/мм ²]	Твёрдость НВ	№ материала ⁽¹⁾	
N	Ковкие алюминиевые сплавы	Не структурированный		60	21	
		Структурированный		100	22	
	Литейные алюминиевые сплавы	<=12% Si	Не структурированный		75	23
			Структурированный		90	24
		>12% Si	Термообработанный		130	25
			>1% Pb	Свинцовая бронза		110
	Медные сплавы	Латунь		90	27	
		Электролитная медь		100	28	
		Неметаллы	Пластики, волокниты			29
			Твёрдая резина			30

ISO	Материал	Состояние	Прочность на разрыв [Н/мм ²]	Твёрдость НВ	№ материала ⁽¹⁾	
S	Жаропрочные сплавы	Fe основа	Отпущенный		200	31
			Структурированный		280	32
		Ni или Co основа	Отпущенный		250	33
			Структурированный		350	34
			Литьё		320	35
	Титан и титановые сплавы			RM 400		36
			Alpha+beta сплавы, структ.	RM 1050		37

ISO	Материал	Состояние	Прочность на разрыв [Н/мм ²]	Твёрдость НВ	№ материала ⁽¹⁾
H	Закалённая сталь	Закалённая		55 HRc	38
		Закалённая		60 HRc	39
	Отбеленный чугун	Литьё		400	40
	Чугун	Закалённый		55 HRc	41

⁽¹⁾ Список материалов заготовки, см. стр. E10-45

№ материала.	Тв.сплав	PCD
	IC20	ID5
21	1000-2500	600-2500
22	300-1000	600-2500
23	300-1000	600-2500
24	200-600	600-2500
25		
26	250-600	600-1000
27	180-400	600-800
28	150-300	600-800
29		
30		

№ материала.	Тв.сплав	Тв.сплав + PVD			Кремниевые волокна	CBN			
	IC20	IC907	IC3028	IC806	IW7	IB05S	IB10S	IB90	IB85
31	35-45	50-80	30-40						
32	25-35	40-65	20-30						
33	25-30	45-60	20-25	50-80	150-450				
34	15-25	35-45	10-20	40-70		100-250	100-250	100-200	120-240
35	20-30	30-50	15-25	30-65					
36	80-160	150-200	130-160						
37	50-60	50-100	30-60						

№ материала.	Керамика				CBN							Тв.сплав + PVD
	IN22	IN420	IN23	IS8	IB10HC	IB10H	IB50/55	IB20H	IB25HC	IB25HA	IB85/90	IC907
38	50-150	60 - 170	40-120		150-350	100-220	100-140	100-220	100-220	90-200	80-140	40-100
39	50-120	60 - 140	40-100		150-350	100-220	80-120	100-220	100-220	90-200	60-120	30-60
40	30-200	30 - 230									70-150	
41			80-120	60-100							100-140	

ISOTURN



B250


ISCAR

Заказ инструмента: <http://steelcam.org>
8 (343) 382-52-03 | sales@sverla-ekb.ru


ПЛАСТИНЫ ISOTURN




1. Форма



2. Задний угол



3. Допуск



	m	s	di
E	±0.025	±0.025	±0.025
G	±0.025	±0.13	±0.025
M	от ±0.08 до ±0.18 ⁽¹⁾	±0.13	от ±0.05 до ±0.13 ⁽¹⁾
U	от ±0.13 до ±0.38 ⁽¹⁾	±0.13	от ±0.08 до ±0.25 ⁽¹⁾


⁽¹⁾Точный допуск зависит от размера пластины.

di	Допуск в мм			
	По m		По di	
	Класс M	Класс U	Класс M	Класс U
6.35	±0.08	±0.13	±0.05	±0.08
9.52	±0.08	±0.13	±0.05	±0.08
12.70	±0.13	±0.20	±0.08	±0.13
15.87	±0.15	±0.27	±0.10	±0.18
19.05	±0.15	±0.27	±0.10	±0.18
25.40	±0.18	±0.38	±0.13	±0.25

4. Тип

- A Без стружколома, с отверстием
- G Стружколом на обеих сторонах, с отверстием
- M Стружколом на одной стороне, с отверстием
- R Стружколом на одной стороне, без отверстия
- B Фаска на одной стороне, с отверстием
- T H Стружколом на одной стороне, с отверстием и фаской
- P Z, X Негативный/ позитивный на одной или обеих сторонах, с отверстием
- Специальный


5. Длина режущей кромки



d _i		Символ (l)								
Дюйм	мм	C	D	R	S	T	V	W	Q	
5/32	3.97		04		03	06	06	02 ⁽¹⁾		
7/32	5.56	05				09				
1/4	6.35	06	07			11	11			
9/32	7.15						12			
	8.00			08						
3/8	9.52	09	11		09	16	16	06	09	
	10.00			10						
	12.00			12						
1/2	12.70	12	15		12	22	22	08	12	
5/8	15.88	16			15	27				
	16.00			16						
3/4	19.05	19			19	33		13		
	20.00			20						
	25.00			25						
1	25.40				25					

⁽¹⁾ WBMT 06...

6. Толщина



01 = 1.59 мм
 T1 = 1.98 мм
 02 = 2.38 мм
 03 = 3.18 мм
 T3 = 3.97 мм
 04 = 4.76 мм
 06 = 6.35 мм
 07 = 7.94 мм

08

5

04

6

08

7


E

8

GN

9

7. Радиус при вершине



02 = 0.2 мм
 04 = 0.4 мм
 08 = 0.8 мм
 12 = 1.2 мм
 16 = 1.6 мм
 20 = 2.0 мм
 24 = 2.4 мм

8. Режущая кромка (опция)

Символ

Острая F


Хонингованная (закруглённая) E

С фаской (негативная поверхность) T

С фаской + хонингованная S

9. Обозначение стружколома

SF	TF	NM
PF	../Z-RF/LF ⁽¹⁾	PP
NF	WF	GN
SM	WG	NR
14	VL	AS/AF
		.NMS




R ⁽¹⁾ **L** R :
 L :


Праворежущий Леворежущий





ISO P - Сталь Чистовая		ISO P - Сталь Промежуточная		ISO P - Сталь Черновая	
↑ ГЛУХОЙ ↓ ОТКРЫТЫЙ	 SF IC520N	↑ ТВЁРДЫЙ ↓ ПРОЧНЫЙ	 PP IC8150	↑ ТВЁРДЫЙ ↓ ПРОЧНЫЙ	 GN IC8150
	 PF IC530N		 TF IC8150		 NR IC8250
	 NF/SM IC570		 GN IC8250		 HT/WG IC8350
	 RF/LF IC8150				 HTW IC8350
	 WF/WG - Wiper IC8250				 NM/TNM IC3028

■ Первый выбор

ISO M - Нержавеющая сталь Чистовая		ISO M - Нержавеющая сталь Промежуточная		ISO M - Нержавеющая сталь Черновая		
<p>↑ ГЛУХОЙ</p> <p>↓ ОТКРЫТЫЙ</p>	 SF IC6015 IC807 IC907	<p>↑ ТВЁРДЫЙ</p> <p>↓ ПРОЧНЫЙ</p>	<p>↑ ГЛУХОЙ</p> <p>↓ ОТКРЫТЫЙ</p>	 PP IC6015 IC807 IC907	<p>↑ ТВЁРДЫЙ</p> <p>↓ ПРОЧНЫЙ</p>	
	 PF IC6025			 TF IC6025 IC808 IC908		 M4MW IC807 IC907
	 NF/SM IC570			 HM IC6025 IC808 IC908		 MR IC6025 IC808 IC908
	 VL IC808 IC908			 M3M IC3028		 HM IC3028
	 RF/LF IC808 IC908					

■ Первый выбор


ISO K - Чугун Чистовая		ISO K - Чугун Промежуточная		ISO K - Чугун Черновая	
 GN  ...A	IN11 IS6 IS80 IS8 IC9007 IC5005	 GN  NR  ...A	IS6 IS80 IS8 IN23 IC9007 IC5005 IC428 IC 5010 IC8150	 GN  NR  ...A	IS6 IS80 IS8 IN23 IC5005 IC428 IC5010 IC8150
	ГЛУХОЙ ОТКРЫТЫЙ		ТВЁРДЫЙ ПРОЧНЫЙ ОТКРЫТЫЙ		ГЛУХОЙ ОТКРЫТЫЙ
 Первый выбор					
ISO N - Алюминий Чистовая		ISO N - Алюминий Промежуточная		ISO N - Алюминий Черновая	
 NF  .CGT-AS	ID5 IC520 IC20	 PP  .CGT-AS	ID5 IC520 IC20	 .CGT-AS  .NMS-12	IC20
	ГЛУХОЙ ОТКРЫТЫЙ		ТВЁРДЫЙ ПРОЧНЫЙ ОТКРЫТЫЙ		ГЛУХОЙ ОТКРЫТЫЙ
 Первый выбор					

ISO S - Жаропрочные сплавы Чистовая		ISO S - Жаропрочные сплавы Промежуточная		ISO S - Жаропрочные сплавы Черновая			
ГЛУХОЙ ОТКРЫТЫЙ	 SF/PF  PF  TF  PP	IW7 IC806 IC07 IC807 IC907 IC20	ТВЁРДЫЙ ГЛУХОЙ ОТКРЫТЫЙ	 PP  TF  EM-M	IW7 IC806 IC07 IC807 IC907 IC908		
	 HM  M4MW  EM-R  MR	IW7 IC806 IC807 IC907 IC808 IC908 IC3028		ТВЁРДЫЙ ГЛУХОЙ ОТКРЫТЫЙ	ТВЁРДЫЙ ПРОЧНЫЙ		
	■ Первый выбор						
	ISO H - Закалённая сталь Чистовая			ISO H - Закалённая сталь Промежуточная			
ГЛУХОЙ ОТКРЫТЫЙ	 GN  .NMA  .NGA	IB10HC IB50 IB10H IB55 IB20H IN22 IC807 IC907	ТВЁРДЫЙ ГЛУХОЙ ОТКРЫТЫЙ	 .NMA  .NGA  GN	IB55 IB20H IN22 IC807 IC907 IC808 IC908		
	■ Первый выбор						

ISOTURN Негативные пластины

QNMG-NF

Двухсторонние пластины с 4 углами 80° для чистовых операций




Обозначение	Параметры					IC8150	Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	ap (мм)		f (мм/об)	
QNMG 120408-NF	13.33	12.70	4.76	0.80	●	0.80-3.00	0.08-0.25	

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.
 Державки, см. стр. A/S-PQLNR/L (B86) • PQFNR/L (B11) • PQLNR/L (B11) • PQSNR/L (B12) • S-PQFNR/L (B86).

QNMG-TF

Двухсторонние пластины с 4 углами 80° для общих операций




Обозначение	Параметры				Прочный ↔ Твёрдый			Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	IC3028	IC8250	IC8150	ap (мм)	f (мм/об)
QNMG 090404-TF	10.32	9.52	4.76	0.40	●	●	●	1.00-4.00	0.12-0.35
QNMG 090408-TF	10.32	9.52	4.76	0.80	●	●	●	1.00-4.00	0.12-0.35
QNMG 120404-TF	13.41	12.70	4.76	0.40	●	●	●	1.00-4.00	0.12-0.35
QNMG 120408-TF	13.33	12.70	4.76	0.80	●	●	●	1.00-4.00	0.12-0.35
QNMG 120412-TF	13.25	12.70	4.76	1.20	●	●	●	1.50-4.50	0.15-0.40

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.
 Державки, см. стр. A/S-PQLNR/L (B86) • PQFNR/L (B11) • PQLNR/L (B11) • PQSNR/L (B12) • S-PQFNR/L (B86).

QNMG-PP

Двухсторонние пластины с 4 углами 80° для общих операций




Обозначение	Параметры				Прочный ↔ Твёрдый		Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	IC3028	IC8250	ap (мм)	f (мм/об)
QNMG 090408-PP	10.32	9.52	4.76	0.80	●		1.00-4.00	0.14-0.30
QNMG 120408-PP	13.33	12.70	4.76	0.80	●	●	1.00-4.00	0.14-0.30

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. A/S-PQLNR/L (B86) • PQFNR/L (B11) • PQLNR/L (B11) • PQSNR/L (B12) • S-PQFNR/L (B86).

QNMG-GN

Двухсторонние пластины с 4 углами 80° для общих операций





Обозначение	Параметры				Прочный ↔ Твёрдый				Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	IC3028	IC8250	IC8150	IC428	ap (мм)	f (мм/об)
QNMG 090408-GN	10.32	9.52	4.76	0.80	●		●		1.00-4.50	0.16-0.45
QNMG 120408-GN	13.33	12.70	4.76	0.80	●	●	●	●	1.00-4.50	0.16-0.45
QNMG 120412-GN	13.25	12.70	4.76	1.20	●	●	●	●	1.50-5.00	0.22-0.50

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. A/S-PQLNR/L (B86) • PQFNR/L (B11) • PQLNR/L (B11) • PQSNR/L (B12) • S-PQFNR/L (B86).

WNMG-SF

Двухсторонние тригональные пластины для супер-чистовой обработки





Обозначение	Параметры				Прочный ↔ Твердый				Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	IC530N	IC520N	IC807	IC907	ap (мм)	f (мм/об)
WNMG 06T302-SF	6.52	9.52	3.90	0.20	●	●	●	●	0.30-1.50	0.02-0.15
WNMG 06T304-SF	6.52	9.52	3.90	0.40	●	●	●	●	0.30-1.50	0.05-0.15

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. A/S-MWLN/L-W (B89) • A/S-PWLN/L (B90) • C#-MWLN/L-W (D9) • E-PWLN/L-HEAD (B91) • MWLN/L-CA-W (B114) • MWLN/L-W (B16) • PWLN/L (B12).

WNMZ-RF/LF

Двухсторонние тригональные пластины с шлифованным стружколомом для чистовой обработки



Обозначение	Параметры				Прочный ↔ Твердый		Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	IC30N	IC530N	ap (мм)	f (мм/об)
WNMZ 06T304-R/LF	6.52	9.52	3.90	0.40	●	●	0.40-3.00	0.12-0.30
WNMZ 080404-R/LF	8.70	12.70	4.76	0.40	●	●	0.40-3.50	0.12-0.30



• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. A/S-MWLN/L-W (B89) • A/S-PWLN/L (B90) • C#-MULNR/L-MW (D8) • C#-MWLN/L-W (D9) • C#-PWLN/L-08-JHP (D22) • DWLN/L (B13) • E-PWLN/L-HEAD (B91) • HSK A63WH-MULNR/L-J12MWX2 (D30) • HSK A63WH-MULNR/L-MW (D28) • HSK A63WH-MUMNN-MW (D29) • IM-MULNR/L-MW (D41) • MULNR/L-12MW (B15) • MWLN/L-CA-W (B114) • MWLN/L-W (B16) • PWLN/L (B12) • PWLN/L-08-JHP (B61) • S-DWLN/L (B84) • S-MULNR/L-MW (B91).



WNMG-NF

Двухсторонние тригональные пластины для полустойкой и чистовой обработки





Обозначение	Параметры				Прочный ← Твердый										Рекомендованные режимы		
	l	di	S	r	IC8350	IC8250	IC8150	IC30N	IC908	IC20	IC530N	IC520N	IC807	IC907	IC20N	ap (мм)	f (мм/об)
WNMG 06T301-NF	6.52	9.52	3.90	0.10					●							0.20-1.00	0.05-0.15
WNMG 06T302-NF	6.52	9.52	3.90	0.20	●	●	●	●			●		●	●	●	0.30-1.50	0.08-0.17
WNMG 06T304-NF	6.52	9.52	3.90	0.40	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	0.40-2.50	0.07-0.25
WNMG 06T308-NF	6.52	9.52	3.90	0.80	●	●	●			●			●	●	●	0.60-3.00	0.08-0.25
WNMG 060402-NF	6.52	9.52	4.76	0.20									●	●		0.30-3.00	0.05-0.20
WNMG 060404-NF	6.52	9.52	4.76	0.40		●							●	●		0.60-3.00	0.08-0.25
WNMG 060408-NF	6.52	9.52	4.76	0.80			●									0.80-3.00	0.08-0.25
WNMG 080404-NF	8.70	12.70	4.76	0.40		●					●			●		0.40-3.50	0.07-0.25
WNMG 080408-NF	8.70	12.70	4.76	0.80		●	●				●			●		0.80-3.50	0.08-0.25
WNMG 080412-NF	8.70	12.70	4.76	1.20			●									1.20-3.50	0.08-0.25

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. A/S-MWLN/L-W (B89) • A/S-PWLN/L (B90) • C#-MULNR/L-MW (D8) • C#-MWLN/L-W (D9) • C#-PWLN/L-08-JHP (D22) • DWLN/L (B13) • E-PWLN/L-HEAD (B91) • HSK A63WH-MULNR/L-J12MWX2 (D30) • HSK A63WH-MULNR/L-MW (D28) • HSK A63WH-MUMNN-MW (D29) • IM-MULNR/L-MW (D41) • MULNR/L-12MW (B15) • MWLN/L-CA-W (B114) • MWLN/L-W (B16) • PWLN/L (B12) • PWLN/L-08-JHP (B61) • S-DWLN/L (B84) • S-MULNR/L-MW (B91).

WNGG-NF

Двухсторонняя тригональная пластина с острыми радиально позитивными режущими кромками для полустойкой и чистовой обработки





Обозначение	Параметры				IC907	Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r		ap (мм)	f (мм/об)
WNGG 06T301-NF	6.52	9.52	3.90	0.10	●	0.20-1.00	0.06-0.15

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. A/S-MWLN/L-W (B89) • A/S-PWLN/L (B90) • C#-MWLN/L-W (D9) • E-PWLN/L-HEAD (B91) • MWLN/L-CA-W (B114) • MWLN/L-W (B16) • PWLN/L (B12).

WNMG-VL

Двухсторонние тригональные пластины со стружколомом для обработки клапанов из жаропрочных сплавов и нержавеющей стали





Обозначение	Параметры				Прочный ← Твердый		Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	IC908	IC907	ap (мм)	f (мм/об)
WNMG 06T308-VL	6.52	9.52	3.90	0.80	●		0.50-3.00	0.07-0.25
WNMG 080404-VL	8.70	12.70	4.76	0.40		●	0.30-3.00	0.05-0.15
WNMG 080408-VL	8.70	12.70	4.76	0.80	●		0.50-4.00	0.10-0.25
WNMG 080412-VL	8.70	12.70	4.76	1.20	●		1.00-4.50	0.12-0.25

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. A/S-MWLN/L-W (B89) • A/S-PWLN/L (B90) • C#-MULNR/L-MW (D8) • C#-MWLN/L-W (D9) • C#-PWLN/L-08-JHP (D22) • DWLN/L (B13) • E-PWLN/L-HEAD (B91) • HSK A63WH-MULNR/L-J12MWX2 (D30) • HSK A63WH-MULNR/L-MW (D28) • HSK A63WH-MUMNN-MW (D29) • IM-MULNR/L-MW (D41) • MULNR/L-12MW (B15) • MWLN/L-CA-W (B114) • MWLN/L-W (B16) • PWLN/L (B12) • PWLN/L-08-JHP (B61) • S-DWLN/L (B84) • S-MULNR/L-MW (B91).

WNMG-WG

Двухсторонние тригональные пластины с зачистной кромкой для высокого качества поверхности при точении на больших подачах






Обозначение	Параметры				Прочный ← Твердый							Рекомендованные режимы				
	di	l	S	r	IC3028	IC8250	IC8150	IC428	IC5005	IC530N	IC520N	IC807	IC907	IC20N	ap (мм)	f (мм/об)
WNMG 06T304-WG	9.52	6.52	3.90	0.40		●	●			●	●			●	0.40-3.00	0.10-0.35
WNMG 06T308-WG	9.52	6.52	3.90	0.80	●	●	●			●	●		●		0.60-3.50	0.10-0.50
WNMG 060404-WG	9.52	6.52	4.76	0.40		●	●			●	●				0.40-3.00	0.10-0.35
WNMG 060408-WG	9.52	6.52	4.76	0.80	●	●	●			●	●		●		0.60-3.50	0.10-0.50
WNMG 080408-WG	12.70	8.70	4.76	0.80		●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.00-3.50	0.10-0.50
WNMG 080412-WG	12.70	8.70	4.76	1.20		●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.20-4.00	0.30-0.80

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. A/S-MWLN/L-W (B89) • A/S-PWLN/L (B90) • C#-MULNR/L-MW (D8) • C#-MWLN/L-W (D9) • C#-PWLN/L-08-JHP (D22) • DWLN/L (B13) • E-PWLN/L-HEAD (B91) • HSK A63WH-MULNR/L-J12MWX2 (D30) • HSK A63WH-MULNR/L-MW (D28) • HSK A63WH-MUMNN-MW (D29) • IM-MULNR/L-MW (D41) • MULNR/L-12MW (B15) • MWLN/L-CA-W (B114) • MWLN/L-W (B16) • PWLN/L (B12) • PWLN/L-08-JHP (B61) • S-DWLN/L (B84) • S-MULNR/L-MW (B91).

WNMG-WF

Двухсторонние тригональные пластины с зачистной кромкой для чистовой обработки на больших подачах





Обозначение	Параметры				Прочный ← Твердый				Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	IC8150	IC530N	IC807	IC907	ap (мм)	f (мм/об)
WNMG 060402-WF	6.52	9.52	4.76	0.20				●	0.20-3.00	0.05-0.25
WNMG 060404-WF	6.52	9.52	4.76	0.40			●	●	0.50-3.00	0.05-0.30
WNMG 060408-WF	6.52	9.52	4.76	0.80			●	●	0.80-3.50	0.07-0.30
WNMG 080408-WF	8.70	12.70	4.76	0.80	●	●			0.80-3.50	0.07-0.35

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. A/S-MWLNRL/L-W (B89) • C#-MULNR/L-MW (D8) • C#-MWLNRL/L-W (D9) • C#-PWLNR/L-08-JHP (D22) • DWLNRL/L (B13) • HSK A63WH-MULNR/L-J12MWX2 (D30) • HSK A63WH-MULNR/L-MW (D28) • HSK A63WH-MUMNN-MW (D29) • IM-MULNR/L-MW (D41) • MULNR/L-12MW (B15) • MWLNRL/L-CA-W (B114) • MWLNRL/L-W (B16) • PWLNRL/L (B12) • PWLNRL/L-08-JHP (B61) • S-DWLNRL/L (B84) • S-MULNR/L-MW (B91).

WNMG-M3M

Двухсторонние тригональные пластины для обработки нержавеющей и низкоуглеродистой стали





Обозначение	Параметры				Прочный ← Твердый		Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	IC6015	IC6025	ap (мм)	f (мм/об)
WNMG 060408-M3M	3.80	9.52	4.76	0.80	●	●	0.50-3.50	0.15-0.50
WNMG 060412-M3M	3.80	9.52	4.76	1.20	●	●	0.50-3.50	0.20-0.60
WNMG 080408-M3M	8.70	12.70	4.76	0.80	●	●	0.50-5.00	0.15-0.50
WNMG 080412-M3M	8.70	12.70	4.76	1.20	●	●	0.50-5.00	0.20-0.60

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. A/S-MWLNRL/L-W (B89) • C#-MULNR/L-MW (D8) • C#-MWLNRL/L-W (D9) • C#-PWLNR/L-08-JHP (D22) • DWLNRL/L (B13) • HSK A63WH-MULNR/L-J12MWX2 (D30) • HSK A63WH-MULNR/L-MW (D28) • HSK A63WH-MUMNN-MW (D29) • IM-MULNR/L-MW (D41) • MULNR/L-12MW (B15) • MWLNRL/L-CA-W (B114) • MWLNRL/L-W (B16) • PWLNRL/L (B12) • PWLNRL/L-08-JHP (B61) • S-DWLNRL/L (B84) • S-MULNR/L-MW (B91).

WNMG-PP

Двухсторонние тригональные пластины для обработки вязких материалов на средних режимах резания





Обозначение	Параметры				Прочный ← Твердый												Рекомендованные режимы			
	l	di	S	r	IC28	IC3028	IC8350	IC8250	IC6015	IC8150	IC6025	IC520M	IC30N	IC20	IC530N	IC807	IC907	IC20N	ap (мм)	f (мм/об)
WNMG 06T304-PP	6.52	9.52	3.90	0.40			•	•											1.00-3.00	0.14-0.30
WNMG 06T308-PP	6.52	9.52	3.90	0.80		•	•	•											1.00-3.00	0.14-0.30
WNMG 060404-PP	6.52	9.52	4.76	0.40			•	•											1.00-3.00	0.14-0.30
WNMG 060408-PP	6.52	9.52	4.76	0.80			•	•											1.00-3.00	0.14-0.30
WNMG 080404-PP	8.70	12.70	4.76	0.40		•	•	•	•	•	•								1.00-3.50	0.14-0.30
WNMG 080408-PP	8.70	12.70	4.76	0.80	•	•	•	•	•	•	•								1.00-4.00	0.14-0.30
WNMG 080412-PP	8.70	12.70	4.76	1.20				•					•	•					1.50-5.00	0.18-0.40

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. A/S-MWLNRL-W (B89) • A/S-PWLNRL (B90) • C#-MULNRL-MW (D8) • C#-MWLNRL-W (D9) • C#-PWLNRL-08-JHP (D22) • DWLNRL (B13) • E-PWLNRL-HEAD (B91) • HSK A63WH-MULNRL-L-J12MWX2 (D30) • HSK A63WH-MULNRL-L-MW (D28) • HSK A63WH-MUMN-MW (D29) • IM-MULNRL-L-MW (D41) • MULNRL-L-12MW (B15) • MWLNRL-L-CA-W (B114) • MWLNRL-L-W (B16) • PWLNRL (B12) • PWLNRL-08-JHP (B61) • S-DWLNRL (B84) • S-MULNRL-L-MW (B91).

WNMG-TF

Двухсторонние тригональные пластины для обработки широкого ряда материалов на средних режимах резания





Обозначение	Параметры				Прочный ← Твердый												Рекомендованные режимы			
	l	di	S	r	IC3028	IC8350	IC8250	IC6015	IC8150	IC6025	IC520M	IC908	IC20	IC5010	IC807	IC907	IC806	IC20N	ap (мм)	f (мм/об)
WNMG 06T304-TF	6.52	9.52	3.90	0.40	•		•	•		•			•		•	•			1.00-3.00	0.12-0.35
WNMG 06T308-TF	6.52	9.52	3.90	0.80	•		•	•	•	•			•		•	•	•	•	1.00-3.00	0.12-0.35
WNMG 06T312-TF	6.52	9.52	3.90	1.20											•	•			1.00-4.00	0.15-0.40
WNMG 060404-TF	6.52	9.52	4.76	0.40			•								•	•			1.00-3.00	0.12-0.35
WNMG 060408-TF	6.52	9.52	4.76	0.80	•		•		•						•	•			1.00-3.00	0.12-0.35
WNMG 060412-TF	6.52	9.52	4.76	1.20											•	•			1.00-4.00	0.15-0.35
WNMG 080404-TF	8.70	12.70	4.76	0.40	•		•	•	•	•					•	•	•		1.00-4.00	0.12-0.35
WNMG 080408-TF	8.70	12.70	4.76	0.80	•	•	•	•	•	•					•	•	•		1.00-4.00	0.12-0.35
WNMG 080412-TF	8.70	12.70	4.76	1.20	•		•	•	•	•					•	•			1.50-4.50	0.15-0.40

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. A/S-MWLNRL-W (B89) • A/S-PWLNRL (B90) • C#-MULNRL-L-MW (D8) • C#-MWLNRL-L-W (D9) • C#-PWLNRL-08-JHP (D22) • DWLNRL (B13) • E-PWLNRL-HEAD (B91) • HSK A63WH-MULNRL-L-J12MWX2 (D30) • HSK A63WH-MULNRL-L-MW (D28) • HSK A63WH-MUMN-MW (D29) • IM-MULNRL-L-MW (D41) • MULNRL-L-12MW (B15) • MWLNRL-L-CA-W (B114) • MWLNRL-L-W (B16) • PWLNRL (B12) • PWLNRL-08-JHP (B61) • S-DWLNRL (B84) • S-MULNRL-L-MW (B91).

WNMG-GN

Двухсторонние тригональные пластины для общей обработки





Обозначение	Параметры				Прочный ← Твёрдый										Рекомендованные режимы				
	l	di	S	r	IC3028	IC830	IC928	IC8350	IC8250	IC6015	IC8150	IC6025	IC20	IC5010	IC5005	IC807	IC907	ap (мм)	f (мм/об)
WNMG 06T304-GN	6.52	9.52	3.90	0.40	●				●		●		●					1.00-3.50	0.14-0.40
WNMG 06T308-GN	6.52	9.52	3.90	0.80	●			●	●		●							1.00-3.50	0.16-0.45
WNMG 06T312-GN	6.52	9.52	3.90	1.20					●									1.50-4.00	0.18-0.45
WNMG 060404-GN	6.52	9.52	4.76	0.40					●									1.00-3.50	0.14-0.40
WNMG 060408-GN	6.52	9.52	4.76	0.80					●									1.00-3.50	0.16-0.45
WNMG 060412-GN	6.52	9.52	4.76	1.20									●					1.50-4.00	0.18-0.45
WNMG 080404-GN	8.70	12.70	4.76	0.40	●				●		●			●	●			1.00-4.50	0.14-0.40
WNMG 080408-GN	8.70	12.70	4.76	0.80	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.00-4.50	0.16-0.45
WNMG 080412-GN	8.70	12.70	4.76	1.20	●			●	●		●			●	●			1.50-4.50	0.22-0.50
WNMG 130612-GN	13.03	19.05	6.35	1.20				●										2.50-5.50	0.30-0.50

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. A/S-MWLN/L-W (B89) • A/S-PWLN/L (B90) • C#-MULNR/L-MW (D8) • C#-MWLN/L-W (D9) • C#-PWLN/L-08-JHP (D22) • DWLN/L (B13) • E-PWLN/L-HEAD (B91) • HSK A63WH-MULNR/L-J12MWX2 (D30) • HSK A63WH-MULNR/L-MW (D28) • HSK A63WH-MUMNN-MW (D29) • IM-MULNR/L-MW (D41) • MULNR/L-12MW (B15) • MWLN/L-CA-W (B114) • MWLN/L-W (B16) • PWLN/L (B12) • PWLN/L-08-JHP (B61) • S-DWLN/L (B84) • S-MULNR/L-MW (B91).

WNMM-NM

Односторонние тригональные пластины для черновой обработки





Обозначение	Параметры				IC8250	Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r		ap (мм)	f (мм/об)
WNMM 080408-NM	8.70	12.70	4.76	0.80	●	1.50-5.00	0.20-0.50

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. A/S-MWLN/L-W (B89) • C#-MULNR/L-MW (D8) • C#-PWLN/L-08-JHP (D22) • DWLN/L (B13) • HSK A63WH-MULNR/L-J12MWX2 (D30) • HSK A63WH-MULNR/L-MW (D28) • HSK A63WH-MUMNN-MW (D29) • IM-MULNR/L-MW (D41) • MULNR/L-12MW (B15) • MWLN/L-W (B16) • PWLN/L (B12) • PWLN/L-08-JHP (B61) • S-DWLN/L (B84) • S-MULNR/L-MW (B91).

WNMG-NR

Двухсторонние тригональные пластины со специальным стружколомом для обработки в тяжёлых режимах





Обозначение	Параметры				Прочный ← Твёрдый						Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	IC8250	IC8150	IC520M	IC5010	IC807	IC907	ap (мм)	f (мм/об)
WNMG 080408-NR	8.70	12.70	4.76	0.80	●					●	1.00-5.00	0.18-0.50
WNMG 080412-NR	8.70	12.70	4.76	1.20	●	●	●	●	●	●	2.00-5.00	0.23-0.55
WNMG 080416-NR	8.70	12.70	4.76	1.60	●	●					2.00-5.00	0.30-0.60

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. A/S-MWLN/L-W (B89) • C#-MULNR/L-MW (D8) • C#-PWLNR/L-08-JHP (D22) • DWLN/L (B13) • HSK A63WH-MULNR/L-J12MWX2 (D30) • HSK A63WH-MULNR/L-MW (D28) • HSK A63WH-MUMNN-MW (D29) • IM-MULNR/L-MW (D41) • MULNR/L-12MW (B15) • MWLN/L-W (B16) • PWLN/L (B12) • PWLN/L-08-JHP (B61) • S-DWLN/L (B84) • S-MULNR/L-MW (B91).

WNMG-TNM

Двухсторонние тригональные пластины для полужерновой и черновой обработки





Обозначение	Параметры				Прочный ← Твёрдый					Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	IC3028	IC8350	IC8250	IC807	IC907	ap (мм)	f (мм/об)
WNMG 080412-TNM	8.70	12.70	4.76	1.20			●			2.00-4.50	0.25-0.45
WNMG 130612-TNM	13.03	19.05	6.35	1.20		●	●	●	●	2.50-7.00	0.25-0.65
WNMG 130616-TNM	13.03	19.05	6.35	1.60		●	●			2.50-7.00	0.25-0.65
WNMG 130624-TNM	13.03	19.05	6.35	2.40	●		●			3.00-7.00	0.30-0.65

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. A/S-MWLN/L-W (B89) • C#-MULNR/L-MW (D8) • C#-PWLNR/L-08-JHP (D22) • DWLN/L (B13) • HSK A63WH-MULNR/L-J12MWX2 (D30) • HSK A63WH-MULNR/L-MW (D28) • HSK A63WH-MUMNN-MW (D29) • IM-MULNR/L-MW (D41) • MULNR/L-12MW (B15) • MWLN/L-13W (B17) • MWLN/L-W (B16) • PWLN/L (B12) • PWLN/L-08-JHP (B61) • S-DWLN/L (B84) • S-MULNR/L-MW (B91).

WNMA/WNMA-WG

Двухсторонние треугольные пластины для обработки материалов, дающих короткую стружку (чугун и т.п.)





Обозначение	Параметры				Прочный ← Твердый				Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	IC8150	IC428	IC5010	IC5005	ap (мм)	f (мм/об)
WNMA 06T304	6.52	9.52	3.90	0.40		●	●	●	0.50-2.00	0.03-0.29
WNMA 06T308	6.52	9.52	3.90	0.80		●	●	●	1.00-3.00	0.03-0.38
WNMA 06T312	6.52	9.52	3.90	1.20		●	●	●	1.50-3.50	0.03-0.43
WNMA 060404	6.52	9.52	4.76	0.40			●	●	1.00-3.00	0.03-0.48
WNMA 060408	6.52	9.52	4.76	0.80		●	●	●	1.00-3.00	0.03-0.48
WNMA 080408	8.70	12.70	4.76	0.80	●	●	●	●	1.00-4.00	0.03-0.48
WNMA 080412	8.70	12.70	4.76	1.20		●	●	●	1.50-4.00	0.03-0.55
WNMA 080416	8.70	12.70	4.76	1.60		●	●	●	2.00-5.00	0.03-0.60
WNMA 130616	13.03	19.05	6.35	1.60		●	●	●	3.00-8.00	0.03-0.80
WNMA 080408-WG	8.70	12.70	4.76	0.80		●			1.00-3.50	0.10-0.60

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. A/S-MWLNRL/L-W (B89) • A/S-PWLNRL/L (B90) • C#-MULNR/L-MW (D8) • C#-MWLNRL/L-W (D9) • C#-PWLNRL/L-08-JHP (D22) • DWLNRL/L (B13) • E-PWLNRL/L-HEAD (B91) • HSK A63WH-MULNR/L-J12MWX2 (D30) • HSK A63WH-MULNR/L-MW (D28) • HSK A63WH-MUMN-MW (D29) • IM-MULNR/L-MW (D41) • MULNR/L-12MW (B15) • MWLNRL/L-13W (B17) • MWLNRL/L-CA-W (B114) • MWLNRL/L-W (B16) • PWLNRL/L (B12) • PWLNRL/L-08-JHP (B61) • S-DWLNRL/L (B84) • S-MULNR/L-MW (B91).

WNMX-HTW


Двухсторонние тригональные пластины с высоким изгибом режущей кромки, для снятия больших объёмов металла



Обозначение	Параметры				Прочный ← Твёрдый			Рекомендованные режимы	
	di	r	S	l	IC8250	IC8150	IC807	ap (мм)	f (мм/об)
WNMX 060608-HTW	9.52	0.80	4.41	6.50	●	●	●	1.50-4.00	0.25-0.40
WNMX 080708-HTW	12.70	0.80	6.78	8.70	●	●	●	1.50-5.00	0.25-0.64
WNMX 080712-HTW	12.70	1.20	6.78	8.70	●	●	●	2.00-5.00	0.30-0.80
WNMX 080716-HTW	12.70	1.60	6.78	8.70	●	●	●	2.00-5.00	0.30-1.00



• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. A-PWLN/L-X (B90) • C#-PWLN/L-08X-JHP (D22) • C#-PWLN/L-X (D4) • PWLN/L-08X-JHP (B62) • PWLN/L-X (B14).



WNMX-M4MW


Двухсторонние тригональные пластины для обработки нержавеющей стали, жаропрочных сплавов и мягкой низкоуглеродистой стали



Обозначение	Параметры				Прочный ← Твёрдый						Рекомендованные режимы	
	di	r	S	l	IC8250	IC6015	IC8150	IC6025	IC807	IC806	ap (мм)	f (мм/об)
WNMX 080704-M4MW	12.70	0.40	6.78	8.70	●	●	●	●	●	●	0.80-5.00	0.15-0.50
WNMX 080708-M4MW	12.70	0.80	6.78	8.70	●	●	●	●	●	●	1.00-5.00	0.20-0.60
WNMX 080712-M4MW	12.70	1.20	6.78	8.70	●	●	●	●	●	●	1.20-5.00	0.25-0.70


• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. A-PWLN/L-X (B90) • C#-PWLN/L-08X-JHP (D22) • C#-PWLN/L-X (D4) • PWLN/L-08X-JHP (B62) • PWLN/L-X (B14).



CNMG/CNMG-SF

Двухсторонние 80° ромбические пластины для супер-чистовой обработки.
Контроль стружкоотвода на очень малой подаче и глубине резания




Обозначение	Параметры				Прочный ↔ Твёрдый				Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	IC6015	IC428	IC520N	IC907	ap (мм)	f (мм/об)
CNMG 120402-SF	12.90	12.70	4.76	0.20		●	●		0.30-2.00	0.03-0.25
CNMG 120404-SF	12.90	12.70	4.76	0.40	●				0.30-2.00	0.05-0.25
CNMG 120401-SF	12.90	12.70	4.76	0.10				●	0.20-1.50	0.03-0.15
CNMG 120402-SF	12.90	12.70	4.76	0.20				●	0.30-2.00	0.03-0.20
CNMG 120404-SF	12.90	12.70	4.76	0.40				●	0.30-2.00	0.03-0.20

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. С#-MULNR/L-MW (D8) • С#-PCLNR/L-12-JHP (D23) • DCBNR/L (B21) • DCLNR/L (B20) • HSK A63WH-MULNR/L-J12MWX2 (D30) • HSK A63WH-MULNR/L-MW (D28) • HSK A63WH-MUMNN-MW (D29) • IM-MULNR/L-MW (D41) • MULNR/L-12MW (B15) • PCBNR/L (B18) • PCLNR/L (B17) • PCLNR/L-12-JHP (B62) • PCLNR/L-CA (B114) • S-DCLNR/L (B84) • S-MULNR/L-MW (B91) • S/A-PCLNR/L (B87).

CNMG-NF


Двухсторонние 80° ромбические пластины для полустойкой и чистовой обработки



Обозначение	Параметры				Прочный ↔ Твёрдый						Рекомендованные режимы		
	l	di	S	r	IC8250	IC8150	IC6025	IC530N	IC807	IC907	IC20N	ap (мм)	f (мм/об)
CNMG 120404-NF	12.90	12.70	4.76	0.40	●	●	●	●	●	●	●	0.40-3.50	0.07-0.25
CNMG 120408-NF	12.90	12.70	4.76	0.80	●	●			●	●	●	0.80-3.50	0.08-0.25


• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. С#-MULNR/L-MW (D8) • С#-PCLNR/L-12-JHP (D23) • DCBNR/L (B21) • DCLNR/L (B20) • HSK A63WH-MULNR/L-J12MWX2 (D30) • HSK A63WH-MULNR/L-MW (D28) • HSK A63WH-MUMNN-MW (D29) • IM-MULNR/L-MW (D41) • MULNR/L-12MW (B15) • PCBNR/L (B18) • PCLNR/L (B17) • PCLNR/L-12-JHP (B62) • PCLNR/L-CA (B114) • S-DCLNR/L (B84) • S-MULNR/L-MW (B91) • S/A-PCLNR/L (B87).



CNMZ

Двухсторонние 80° ромбические пластины с шлифованным стружколомом для чистовой обработки




Обозначение	Параметры				Прочный ← Твердый		Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	IC30N	IC530N	ap (мм)	f (мм/об)
CNMZ 120404-R/LF	12.90	12.70	4.76	0.40	●	●	0.40-3.50	0.12-0.30

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. C#-MULNR/L-MW (D8) • C#-PCLNR/L-12-JHP (D23) • DCLNR/L (B20) • HSK A63WH-MULNR/L-J12MWX2 (D30) • HSK A63WH-MULNR/L-MW (D28) • HSK A63WH-MUMNN-MW (D29) • IM-MULNR/L-MW (D41) • MULNR/L-12MW (B15) • PCLNR/L (B17) • PCLNR/L-12-JHP (B62) • PCLNR/L-CA (B114) • S-DCLNR/L (B84) • S-MULNR/L-MW (B91) • S/A-PCLNR/L (B87).

CNMG-WF

Двухсторонние 80° ромбические пластины с зачистной кромкой для чистовой обработки на больших подачах




Обозначение	Параметры				Прочный ← Твердый		Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	IC8250	IC8150	ap (мм)	f (мм/об)
CNMG 120408-WF	12.90	12.70	4.76	0.80	●	●	0.80-3.50	0.10-0.35

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. C#-MULNR/L-MW (D8) • DCBNR/L (B21) • DCLNR/L (B20) • HSK A63WH-MULNR/L-J12MWX2 (D30) • HSK A63WH-MULNR/L-MW (D28) • HSK A63WH-MUMNN-MW (D29) • IM-MULNR/L-MW (D41) • MULNR/L-12MW (B15) • PCBNR/L (B18) • PCLNR/L (B17) • PCLNR/L-12-JHP (B62) • PCLNR/L-CA (B114) • S-DCLNR/L (B84) • S-MULNR/L-MW (B91) • S/A-PCLNR/L (B87).

CNMG-WG

Двухсторонние 80° ромбические пластины с зачистной кромкой для высокого качества поверхности при точении на больших подачах




Обозначение	Параметры				Прочный ← Твёрдый							Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	IC8250	IC8150	IC428	IC5005	IC520N	IC807	IC907	ap (мм)	f (мм/об)
CNMG 120408-WG	12.90	12.70	4.76	0.80	●	●	●	●	●	●	●	0.80-3.50	0.10-0.50
CNMG 120412-WG	12.90	12.70	4.76	1.20	●	●	●	●	●	●	●	1.50-4.00	0.30-0.80
CNMG 120416-NRW	12.90	12.70	4.76	1.60	●	●	●	●	●	●	●	2.00-4.50	0.30-0.80

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. C#-MULNR/L-MW (D8) • C#-PCLNR/L-12-JHP (D23) • DCBNR/L (B21) • DCLNR/L (B20) • HSK A63WH-MULNR/L-J12MWX2 (D30) • HSK A63WH-MULNR/L-MW (D28) • HSK A63WH-MUMNN-MW (D29) • IM-MULNR/L-MW (D41) • MULNR/L-12MW (B15) • PCBNR/L (B18) • PCLNR/L (B17) • PCLNR/L-12-JHP (B62) • PCLNR/L-CA (B114) • S-DCLNR/L (B84) • S-MULNR/L-MW (B91) • S/A-PCLNR/L (B87).

CNMG-M3M

Двухсторонние 80° ромбические пластины для обработки нержавеющей и низкоуглеродистой стали





Обозначение	Параметры				Прочный ← Твёрдый		Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	IC6015	IC6025	ap (мм)	f (мм/об)
CNMG 120408-M3M	12.90	12.70	4.76	0.80	●	●	0.50-5.00	0.15-0.50
CNMG 120412-M3M	12.90	12.70	4.76	1.20	●	●	0.50-5.00	0.20-0.60
CNMG 120416-M3M	12.90	12.70	4.76	1.60	●	●	0.50-5.00	0.25-0.70
CNMG 160608-M3M	16.10	15.87	6.35	0.80	●	●	0.50-7.00	0.15-0.50
CNMG 160612-M3M	16.10	15.87	6.35	1.20	●	●	0.50-7.00	0.20-0.60
CNMG 160616-M3M	16.10	15.87	6.35	1.60	●	●	0.50-7.00	0.25-0.70
CNMG 190608-M3M	19.30	19.05	6.35	0.80	●	●	---	---
CNMG 190612-M3M	19.30	19.05	6.35	1.20	●	●	---	---
CNMG 190616-M3M	19.30	19.05	6.35	1.60	●	●	---	---

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. C#-MCLNR/L (D8) • C#-MULNR/L-MW (D8) • C#-PCLNR/L-12-JHP (D23) • DCBNR/L (B21) • DCLNR/L (B20) • HSK A63WH-MULNR/L-J12MWX2 (D30) • HSK A63WH-MULNR/L-MW (D28) • HSK A63WH-MUMNN-MW (D29) • IM-MCLNR/L (D42) • IM-MULNR/L-MW (D41) • MCLNR/L (B18) • MULNR/L-12MW (B15) • PCBNR/L (B18) • PCLNR/L (B17) • PCLNR/L-12-JHP (B62) • PCLNR/L-CA (B114) • S-DCLNR/L (B84) • S-MULNR/L-MW (B91) • S/A-PCLNR/L (B87).

CNMA

Двухсторонние 80° ромбические пластины для обработки материалов, дающих короткую стружку (чугун и т.п.)





Обозначение	Параметры				Прочный ← Твёрдый						Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	IC8150	IC20	IC428	IC5010	IC5005	IC907	ap (мм)	f (мм/об)
CNMA 120404	12.90	12.70	4.76	0.40							1.00-4.00	0.03-0.34
CNMA 120408	12.90	12.70	4.76	0.80	●	●	●	●	●		1.00-4.00	0.05-0.43
CNMA 120408F	12.90	12.70	4.76	0.80						●	1.00-4.00	0.05-0.50
CNMA 120412	12.90	12.70	4.76	1.20	●	●	●	●	●		1.50-4.50	0.08-0.60
CNMA 120416	12.90	12.70	4.76	1.60			●	●	●		2.00-6.00	0.30-0.60
CNMA 160612	15.90	15.87	6.35	1.20					●		2.00-10.00	0.10-0.80
CNMA 160616	15.90	15.87	6.35	1.60				●	●		2.00-10.00	0.30-0.60
CNMA 190612	19.30	19.05	6.35	1.20		●	●		●		2.00-10.00	0.10-0.80
CNMA 190616	19.30	19.05	6.35	1.60			●				2.50-10.00	0.30-1.00

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. C#-MCLNR/L (D8) • C#-MULNR/L-MW (D8) • C#-PCLNR/L-12-JHP (D23) • DCBNR/L (B21) • DCLNR/L (B20) • HSK A63WH-MULNR/L-J12MWX2 (D30) • HSK A63WH-MULNR/L-MW (D28) • HSK A63WH-MUMNN-MW (D29) • IM-MCLNR/L (D42) • IM-MULNR/L-MW (D41) • MCLNR/L (B18) • MULNR/L-12MW (B15) • PCBNR/L (B18) • PCLNR/L (B17) • PCLNR/L-12-JHP (B62) • PCLNR/L-CA (B114) • S-DCLNR/L (B84) • S-MULNR/L-MW (B91) • S/A-PCLNR/L (B87).

CNMG/CNGG-PP

Двухсторонние 80° ромбические пластины для обработки вязких материалов на средних режимах резания





Обозначение	Параметры				Прочный ← Твёрдый												Рекомендованные режимы			
	l	di	S	r	IC28	IC3028	IC830	IC8350	IC8250	IC6015	IC8150	IC6025	IC20	IC428	IC807	IC907	IC806	IC20N	ap (мм)	f (мм/об)
CNMG 120404-PP	12.90	12.70	4.76	0.40		●													1.00-4.00	0.14-0.30
CNMG 120408-PP	12.90	12.70	4.76	0.80	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		1.00-4.00	0.14-0.30
CNMG 120412-PP	12.90	12.70	4.76	1.20					●									●	1.50-4.00	0.18-0.40
CNMG 190612-PP	19.30	19.05	6.35	1.20												●			2.00-8.00	0.30-0.60
CNGG 120401-PP	12.90	12.70	4.76	0.10															0.40-2.00	0.05-0.20
CNGG 120402-PP	12.90	12.70	4.76	0.20															0.40-2.50	0.08-0.25
CNGG 120404-PP	12.90	12.70	4.76	0.40															0.80-3.00	0.10-0.30
CNGG 120408-PP	12.90	12.70	4.76	0.80															1.00-4.00	0.10-0.30
CNGG 190612-PP	19.30	19.05	6.35	1.20															2.00-9.00	0.30-0.60

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. C#-MCLNR/L (D8) • C#-MULNR/L-MW (D8) • C#-PCLNR/L-12-JHP (D23) • DCBNR/L (B21) • DCLNR/L (B20) • HSK A63WH-MULNR/L-J12MWX2 (D30) • HSK A63WH-MULNR/L-MW (D28) • HSK A63WH-MUMNN-MW (D29) • IM-MCLNR/L (D42) • IM-MULNR/L-MW (D41) • MCLNR/L (B18) • MULNR/L-12MW (B15) • PCBNR/L (B18) • PCLNR/L (B17) • PCLNR/L-12-JHP (B62) • PCLNR/L-CA (B114) • S-DCLNR/L (B84) • S-MULNR/L-MW (B91) • S/A-PCLNR/L (B87).

CNMG/CNMG-TF

Двухсторонние 80° ромбические пластины для обработки широкого ряда материалов на средних режимах резания





Обозначение	Параметры				Прочный ← Твёрдый										Рекомендованные режимы			
	l	di	S	r	IC3028	IC8350	IC8250	IC6015	IC8150	IC6025	IC908	IC20	IC807	IC907	IC806	IC20N	ap (мм)	f (мм/об)
CNMG 090304-TF	9.70	9.53	3.18	0.40			●		●								1.00-3.00	0.12-0.35
CNMG 090308-TF	9.70	9.53	3.18	0.80	●				●								1.00-4.00	0.12-0.35
CNMG 120404-TF	12.90	12.70	4.76	0.40	●		●	●	●			●	●	●	●		1.00-4.00	0.12-0.35
CNMG 120408-TF	12.90	12.70	4.76	0.80	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		1.00-4.00	0.12-0.35
CNMG 120412-TF	12.90	12.70	4.76	1.20	●		●	●	●	●	●	●	●	●			1.50-4.50	0.15-0.40
CNMG 160608-TF	15.90	15.87	6.35	0.80									●	●			1.00-6.00	0.12-0.35
CNMG 160612-TF	15.90	15.87	6.35	1.20			●										1.50-6.00	0.15-0.45
CNMG 190612-TF	19.30	19.05	6.35	1.20			●										1.50-6.50	0.20-0.55
CNMG 120408-TF	12.96	12.70	4.76	0.80										●			1.00-4.00	0.12-0.35
CNMG 190612-TF	19.30	19.05	6.35	1.20										●			2.00-9.00	0.30-0.70

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. C#-MCLNR/L (D8) • C#-MULNR/L-MW (D8) • C#-PCLNR/L-12-JHP (D23) • DCBNR/L (B21) • DCLNR/L (B20) • HSK A63WH-MULNR/L-J12MWX2 (D30) • HSK A63WH-MULNR/L-MW (D28) • HSK A63WH-MUMNN-MW (D29) • IM-MCLNR/L (D42) • IM-MULNR/L-MW (D41) • MCLNR/L (B18) • MULNR/L-12MW (B15) • PCBNR/L (B18) • PCLNR/L (B17) • PCLNR/L-12-JHP (B62) • PCLNR/L-CA (B114) • S-DCLNR/L (B84) • S-MULNR/L-MW (B91) • S/A-PCLNR/L (B87).

CNMG-GN

Двухсторонние 80° ромбические пластины для общей обработки




Обозначение	Параметры				Прочный ← Твёрдый										Рекомендованные режимы								
	l	di	S	r	IC28	IC3028	IC830	IC8350	IC8250	IC6015	IC8150	IC6025	IC20	IC428	IC5010	IC5005	IC530N	IC807	IC907	IC20N	ap (мм)	f (мм/об)	
CNMG 120404-GN	12.90	12.70	4.76	0.40		●		●	●	●	●	●	●	●							●	1.00-4.00	0.14-0.40
CNMG 120408-GN	12.90	12.70	4.76	0.80	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	1.00-4.50	0.16-0.45
CNMG 120412-GN	12.90	12.70	4.76	1.20				●	●	●	●	●	●	●							●	1.50-5.00	0.22-0.50
CNMG 160612-GN	15.90	15.87	6.35	1.20			●								●						●	2.00-7.00	0.22-0.60
CNMG 160616-GN	15.90	15.87	6.35	1.60						●											●	2.00-7.00	0.22-0.75
CNMG 190608-GN	19.30	19.05	6.35	0.80						●											●	1.50-8.00	0.20-0.70
CNMG 190612-GN	19.30	19.05	6.35	1.20		●	●	●		●											●	2.00-7.98	0.25-0.70

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. C#-MCLNR/L (D8) • C#-MULNR/L-MW (D8) • C#-PCLNR/L-12-JHP (D23) • DCBNR/L (B21) • DCLNR/L (B20) • HSK A63WH-MULNR/L-J12MWX2 (D30) • HSK A63WH-MULNR/L-MW (D28) • HSK A63WH-MUMNN-MW (D29) • IM-MCLNR/L (D42) • IM-MULNR/L-MW (D41) • MCLNR/L (B18) • MULNR/L-12MW (B15) • PCBNR/L (B18) • PCLNR/L (B17) • PCLNR/L-12-JHP (B62) • PCLNR/L-CA (B114) • S-DCLNR/L (B84) • S-MULNR/L-MW (B91) • S/A-PCLNR/L (B87).

CNMM-NM

Односторонние 80° ромбические пластины для черновой обработки




Обозначение	Параметры				Прочный ← Твёрдый				Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	IC3028	IC8350	IC8250	IC8150	ap (мм)	f (мм/об)
CNMM 120408-NM	12.90	12.70	4.76	0.80	●		●	●	1.50-6.00	0.25-0.50
CNMM 120412-NM	12.90	12.70	4.76	1.20			●	●	2.00-6.00	0.30-0.60
CNMM 160612-NM	16.10	15.87	6.35	1.20			●	●	2.00-8.00	0.30-0.60
CNMM 160616-NM	16.10	15.87	6.35	1.60	●				2.00-8.00	0.30-0.60
CNMM 190612-NM	19.30	19.05	6.35	1.20	●		●	●	2.00-10.00	0.30-0.60
CNMM 190616-NM	19.30	19.05	6.35	1.60	●	●		●	3.00-10.00	0.30-0.70

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. C#-MCLNR/L (D8) • C#-MULNR/L-MW (D8) • C#-PCLNR/L-12-JHP (D23) • DCBNR/L (B21) • DCLNR/L (B20) • HSK A63WH-MULNR/L-J12MWX2 (D30) • HSK A63WH-MULNR/L-MW (D28) • HSK A63WH-MUMNN-MW (D29) • IM-MCLNR/L (D42) • IM-MULNR/L-MW (D41) • MCLNR/L (B18) • MULNR/L-12MW (B15) • PCBNR/L (B18) • PCLNR/L (B17) • PCLNR/L-12-JHP (B62) • PCLNR/L-CA (B114) • S-DCLNR/L (B84) • S-MULNR/L-MW (B91) • S/A-PCLNR/L (B87).

CNMG-NR

Двухсторонние 80° ромбические пластины со специальным стружколомом для обработки в тяжёлых черновых режимах




Обозначение	Параметры				Прочный ← Твёрдый									Рекомендованные режимы			
	l	di	S	r	IC3028	IC8350	IC8250	IC6015	IC8150	IC6025	IC428	IC5010	IC5005	IC807	IC907	ap (мм)	f (мм/об)
CNMG 120408-NR	12.90	12.70	4.76	0.80		●	●	●		●	●	●	●	●	●	1.00-4.50	0.15-0.45
CNMG 120412-NR	12.90	12.70	4.76	1.20	●	●	●		●			●	●			1.00-5.00	0.23-0.55
CNMG 120416-NR	12.90	12.70	4.76	1.60					●							1.00-5.00	0.30-0.60
CNMG 160608-NR	15.90	15.87	6.35	0.80		●	●									1.50-6.00	0.25-0.50
CNMG 160612-NR	15.90	15.87	6.35	1.20		●	●							●	●	2.00-7.00	0.30-0.60
CNMG 160616-NR	15.90	15.87	6.35	1.60	●	●	●		●		●		●	●	●	2.50-7.00	0.30-0.70
CNMG 190608-NR	19.30	19.05	6.35	0.80		●	●									3.50-8.00	0.30-0.72
CNMG 190612-NR	19.30	19.05	6.35	1.20		●	●									3.50-8.00	0.30-0.80
CNMG 190616-NR	19.30	19.05	6.35	1.60	●	●	●		●				●	●		4.00-10.00	0.40-0.85
CNMG 190624-NR	19.30	19.05	6.35	2.40		●	●							●	●	4.00-10.00	0.40-1.20
CNMG 250924-NR	25.79	25.40	9.52	2.40			●									6.00-12.00	0.40-1.20

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. C#-MCLNR/L (D8) • C#-MULNR/L-MW (D8) • C#-PCLNR/L-12-JHP (D23) • DCBNR/L (B21) • DCLNR/L (B20) • HSK A63WH-MULNR/L-J12MWX2 (D30) • HSK A63WH-MULNR/L-MW (D28) • HSK A63WH-MUMNN-MW (D29) • IM-MCLNR/L (D42) • IM-MULNR/L-MW (D41) • MCLNR/L (B18) • MULNR/L-12MW (B15) • PCBNR/L (B18) • PCLNR/L (B17) • PCLNR/L-12-JHP (B62) • PCLNR/L-CA (B114) • S-DCLNR/L (B84) • S-MULNR/L-MW (B91) • S/A-PCLNR/L (B87).

CNMG-MR


Двухсторонние 80° ромбические пластины для чернового точения нержавеющей стали и мягких материалов



Обозначение	Параметры				Прочный ↔ Твёрдый				Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	IC8350	IC8250	IC8150	IC807	ap (мм)	f (мм/об)
CNMG 160612-MR	15.90	15.87	6.35	1.20	●	●	●	●	2.00-10.00	0.30-0.90
CNMG 160616-MR	15.90	15.87	6.35	1.60	●	●	●	●	2.00-9.00	0.40-1.00
CNMG 160624-MR	15.90	15.87	6.35	2.40	●	●	●	●	2.00-8.00	0.50-1.20
CNMG 190612-MR	19.03	19.05	6.35	1.20	●	●	●	●	2.00-10.00	0.30-0.90
CNMG 190616-MR	19.03	19.05	6.35	1.60	●	●	●	●	2.00-9.00	0.40-1.00
CNMG 190624-MR	19.03	19.05	6.35	2.40	●	●	●	●	2.00-8.00	0.50-1.20



• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. C#-MCLNR/L (D8) • DCBNR/L (B21) • DCLNR/L (B20) • IM-MCLNR/L (D42) • MCLNR/L (B18).



CNMX-HTW


Двухсторонние 80° ромбические пластины с высокой криволинейной режущей кромкой для больших объёмов снятия металла



Обозначение	Параметры				Прочный ← Твёрдый					Рекомендованные режимы	
	di	r	S	l	IC8350	IC8250	IC8150	IC807	IC907	ap (мм)	f (мм/об)
CNMX 120708-HTW	12.70	0.80	6.75	12.90	●	●	●	●	●	1.50-6.00	0.25-0.60
CNMX 120712-HTW	12.70	1.20	6.75	12.90	●	●	●	●	●	1.50-6.00	0.25-0.60
CNMX 120716-HTW	12.70	1.60	6.75	12.90	●	●	●	●	●	1.00-6.00	0.20-0.60
CNMX 160712-HTW	15.87	1.20	6.35	16.10		●	●	●		2.00-10.50	0.30-0.80
CNMX 160716-HTW	15.87	1.60	6.35	16.10		●	●	●		2.00-10.50	0.30-1.00



• PCLNR/L...X и A...PCLNR/L-12X рекомендуются в первую очередь, т.к. они разработаны специально под эту пластину • Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. A-PCLNR/L-12X (B88) • C#-PCLNR/L-12X-JHP (D23) • C#-PCLNR/L-X (D4) • C#-T-PCM12XPDM15 (D13) • DCLNR/L (B20) • PCLNR/L-12X-JHP (B63) • PCLNR/L-X (B19).



CNMX-M4MW

Двухсторонние 80° ромбические пластины с высокой криволинейной режущей кромкой для больших объёмов снятия металла



Обозначение	Параметры				Прочный ← Твёрдый						Рекомендованные режимы	
	di	r	S	l	IC830	IC6015	IC8150	IC6025	IC807	IC806	ap (мм)	f (мм/об)
CNMX 120704-M4MW	12.70	0.40	6.75	12.90		●			●	●	0.80-5.00	0.15-0.45
CNMX 120708-M4MW	12.70	0.80	6.75	12.90	●	●	●	●	●	●	1.00-6.00	0.20-0.60
CNMX 120712-M4MW	12.70	1.20	6.75	12.90		●	●	●	●	●	2.00-6.00	0.30-0.80


• PCLNR/L...X и A...PCLNR/L-12X рекомендуются в первую очередь, т.к. они разработаны специально под эту пластину • Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. A-PCLNR/L-12X (B88) • C#-PCLNR/L-12X-JHP (D23) • C#-PCLNR/L-X (D4) • C#-T-PCM12XPDM15 (D13) • DCLNR/L (B20) • PCLNR/L-12X-JHP (B63) • PCLNR/L-X (B19).

HELITURN LD

CNMM-HTW

Пластины с большим положительным радиусом, спиральной режущей кромкой и положительным режущим углом для черновых операций




Обозначение	Параметры				Прочный ← Твердый		Рекомендованные режимы	
	di	S	r	l	IC8250	IC8150	ap (мм)	f (мм/об)
CNMM 120408-HTW	12.70	4.76	0.80	12.90	●	●	1.50-5.00	0.24-0.59

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. C#-MULNR/L-MW (D8) • C#-PCLNR/L-12-JHP (D23) • DCBNR/L (B21) • DCLNR/L (B20) • HSK A63WH-MULNR/L-J12MWX2 (D30) • HSK A63WH-MULNR/L-MW (D28) • HSK A63WH-MUMNN-MW (D29) • IM-MULNR/L-MW (D41) • MULNR/L-12MW (B15) • PCBNR/L (B18) • PCLNR/L (B17) • PCLNR/L-12-JHP (B62) • PCLNR/L-CA (B114) • S-DCLNR/L (B84) • S-MULNR/L-MW (B91) • S/A-PCLNR/L (B87).

CNMM-NR

Односторонние 80° ромбические пластины для черновых токарных операций




Обозначение	Параметры				Прочный ← Твердый		Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	IC8150	IC907	ap (мм)	f (мм/об)
CNMM 190616-NR	19.03	19.05	6.35	1.60	●	●	2.00-10.00	0.40-1.00

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. C#-MCLNR/L (D8) • DCLNR/L (B20) • IM-MCLNR/L (D42) • MCLNR/L (B18).

DNMG/DNGG-SF

Двухсторонние 55° ромбические пластины для суперчистовой обработки.
Контроль отвода стружки на очень маленькой подаче и глубине резания




Обозначение	Параметры				Прочный ← Твердый			Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	IC530N	IC520N	IC907	ap (мм)	f (мм/об)
DNMG 110404-SF	11.63	9.52	4.76	0.40	●	●		0.50-3.00	0.05-0.25
DNGG 150401-SF	15.50	12.70	4.76	0.10			●	0.25-2.00	0.03-0.15
DNGG 150402-SF	15.50	12.70	4.76	0.20			●	0.40-2.50	0.05-0.20

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. A/S-PDUNR/L (B92) • C#-DDJNR/L (D9) • C#-PDJNR/L (D5) • C#-PDJNR/L-15-JHP (D24) • DDJNR/L (B22) • HSK A63WH-DDJNR/L (D30) • HSK A63WH-DDNNN (D31) • IM-DDJNR/L (D43) • IM-PDJNR/L (D43) • PDJNR/L (B21) • PDJNR/L-15-JHP (B64).

DNMG-NF

Двухсторонние 55° ромбические пластины для получистовой и чистовой обработки




Обозначение	Параметры				Прочный ← Твердый								Рекомендованные режимы				
	l	di	S	r	IC3028	IC8350	IC8250	IC6015	IC8150	IC6025	IC530N	IC520N	IC807	IC907	IC20N	ap (мм)	f (мм/об)
DNMG 110402-NF	11.63	9.52	4.76	0.20		●	●		●				●	●	●	0.40-2.50	0.07-0.18
DNMG 110404-NF	11.63	9.52	4.76	0.40	●		●	●	●	●		●	●	●	●	0.80-3.00	0.07-0.25
DNMG 110408-NF	11.63	9.52	4.76	0.80	●		●	●	●	●			●	●	●	1.00-3.50	0.08-0.25
DNMG 150404-NF	15.50	12.70	4.76	0.40			●				●			●		0.80-3.50	0.07-0.25
DNMG 150408-NF	15.50	12.70	4.76	0.80			●		●							1.00-3.51	0.08-0.25
DNMG 150604-NF	15.50	12.70	6.35	0.40			●				●		●			0.80-3.50	0.07-0.25

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. A/S-PDUNR/L (B92) • C#-DDJNR/L (D9) • C#-PDJNR/L (D5) • C#-PDJNR/L-15-JHP (D24) • C#-T-PCM12XPDM15 (D13) • DDJNR/L (B22) • HSK A63WH-DDJNR/L (D30) • HSK A63WH-DDNNN (D31) • IM-DDJNR/L (D43) • IM-PDJNR/L (D43) • PDJNR/L (B21) • PDJNR/L-15-JHP (B64) • S-DDUNR/L (B92).

DNMG-WG

Двухсторонние 55° ромбические пластины с зачистной кромкой для высокого качества поверхности при точении на больших подачах




Обозначение	Параметры				Прочный ← Твердый			Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	IC8250	IC5010	IC807	ap (мм)	f (мм/об)
DNMG 150408-WG	15.50	12.70	4.76	0.80	●			1.00-2.50	0.20-0.50
DNMG 150608-WG	15.50	12.70	6.35	0.80	●		●	1.00-2.50	0.18-0.40
DNMG 150612-WG	15.50	12.70	6.35	1.20	●	●		1.00-3.00	0.20-0.80

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. A/S-PDUNR/L (B92) • C#-DDJNR/L (D9) • C#-PDJNR/L-15-JHP (D24) • C#-T-PCM12XPDM15 (D13) • DDJNR/L (B22) • HSK A63WH-DDJNR/L (D30) • HSK A63WH-DDNNN (D31) • IM-DDJNR/L (D43) • PDJNR/L (B21) • PDJNR/L-15-JHP (B64) • S-DDUNR/L (B92).

DNMG-PF

Двухсторонние 55° ромбические пластины для чистовой обработки легированной и нержавеющей стали





Обозначение	Параметры				IC8150	Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r		ap (мм)	f (мм/об)
DNMG 110408-PF	11.63	9.52	4.76	0.80	●	0.30-3.00	0.07-0.30
DNMG 150612-PF	15.50	12.70	6.35	1.20	●	1.00-4.00	0.10-0.30

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. A/S-PDUNR/L (B92) • C#-DDJNR/L (D9) • C#-PDJNR/L (D5) • C#-PDJNR/L-15-JHP (D24) • C#-T-PCM12XPDM15 (D13) • DDJNR/L (B22) • HSK A63WH-DDJNR/L (D30) • HSK A63WH-DDNNN (D31) • IM-DDJNR/L (D43) • IM-PDJNR/L (D43) • PDJNR/L (B21) • PDJNR/L-15-JHP (B64) • S-DDUNR/L (B92).

DNMG-M3M

Двухсторонние 55° ромбические пластины для обработки нержавеющей и низкоуглеродистой стали





Обозначение	Параметры				Прочный ← Твердый		Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	IC6015	IC6025	ap (мм)	f (мм/об)
DNMG 110408-M3M	11.63	9.52	4.76	0.80	●	●	0.50-4.00	0.15-0.50
DNMG 110412-M3M	11.63	9.52	4.76	1.20	●	●	0.50-4.00	0.20-0.60
DNMG 150408-M3M	15.50	12.70	4.76	0.80	●	●	0.50-5.00	0.15-0.50
DNMG 150412-M3M	15.50	12.70	4.76	1.20	●	●	0.50-5.00	0.20-0.60
DNMG 150608-M3M	15.50	12.70	6.35	0.80	●	●	0.50-5.00	0.15-0.50
DNMG 150612-M3M	15.50	12.70	6.35	1.20	●	●	0.50-5.00	0.20-0.60

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. A/S-PDUNR/L (B92) • C#-DDJNR/L (D9) • C#-PDJNR/L (D5) • C#-PDJNR/L-15-JHP (D24) • DDJNR/L (B22) • HSK A63WH-DDJNR/L (D30) • HSK A63WH-DDNNN (D31) • IM-DDJNR/L (D43) • IM-PDJNR/L (D43) • PDJNR/L (B21) • PDJNR/L-15-JHP (B64) • S-DDUNR/L (B92).

DNMG/DNGG-PP

Двухсторонние 55° ромбические пластины для обработки вязких материалов на средних режимах резания




Обозначение	Параметры				Прочный ← Твердый							Рекомендованные режимы			
	l	di	S	r	IC3028	IC8350	IC8250	IC6015	IC8150	IC6025	IC20	IC807	IC907	ap (мм)	f (мм/об)
DNMG 110404-PP	11.63	9.52	4.76	0.40										0.40-3.00	0.12-0.30
DNMG 110408-PP	11.63	9.52	4.76	0.80	●		●		●		●			1.00-3.50	0.12-0.30
DNMG 150408-PP	15.50	12.70	4.76	0.80	●		●				●			1.00-4.00	0.12-0.30
DNMG 150604-PP	15.50	12.70	6.35	0.40								●	●	0.50-4.00	0.12-0.30
DNMG 150608-PP	15.50	12.70	6.35	0.80	●	●	●	●		●	●	●		1.00-3.50	0.12-0.30
DNGG 150604-PP	15.50	12.70	6.35	0.40									●	0.50-4.00	0.12-0.30
DNGG 150608-PP	15.50	12.70	6.35	0.80									●	1.00-4.00	0.12-0.30

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. A/S-PDUNR/L (B92) • C#-DDJNR/L (D9) • C#-PDJNR/L (D5) • C#-PDJNR/L-15-JHP (D24) • C#-T-PCM12XPDM15 (D13) • DDJNR/L (B22) • HSK A63WH-DDJNR/L (D30) • HSK A63WH-DDNNN (D31) • IM-DDJNR/L (D43) • IM-PDJNR/L (D43) • PDJNR/L (B21) • PDJNR/L-15-JHP (B64) • S-DDUNR/L (B92).

DNMG-VL

Двухсторонние 55° ромбические пластины со стружколомом для обработки клапанов из нержавеющей стали и жаропрочных сплавов




Обозначение	Параметры					IC908	Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	ap (мм)		f (мм/об)	
DNMG 110408-VL	11.63	9.52	4.76	0.80	●	0.50-3.50	0.10-0.25	
DNMG 150408-VL	15.50	12.70	4.76	0.80	●	0.50-3.50	0.10-0.25	

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. A/S-PDUNR/L (B92) • C#-DDJNR/L (D9) • C#-PDJNR/L (D5) • C#-PDJNR/L-15-JHP (D24) • DDJNR/L (B22) • HSK A63WH-DDJNR/L (D30) • HSK A63WH-DDNNN (D31) • IM-DDJNR/L (D43) • IM-PDJNR/L (D43) • PDJNR/L (B21) • PDJNR/L-15-JHP (B64) • S-DDUNR/L (B92).

DNMG/DNGG-TF

Двухсторонние 55° ромбические пластины для обработки широкого ряда материалов на средних режимах резания




Обозначение	Параметры				Прочный ← Твёрдый										Рекомендованные режимы		
	l	di	S	r	IC3028	IC8250	IC6015	IC8150	IC6025	IC20	IC530N	IC807	IC907	IC806	IC20N	ap (мм)	f (мм/об)
DNMG 110404-TF	11.63	9.52	4.76	0.40		●				●	●					1.00-3.00	0.12-0.30
DNMG 110412-TF	11.63	9.52	4.76	1.20		●										1.50-4.00	0.15-0.35
DNMG 150404-TF	15.50	12.70	4.76	0.40	●	●	●		●	●		●	●			1.00-3.00	0.15-0.30
DNMG 150408-TF	15.50	12.70	4.76	0.80	●	●	●	●	●	●		●	●			1.00-3.50	0.15-0.30
DNMG 150412-TF	15.50	12.70	4.76	1.20		●				●						1.50-4.00	0.12-0.35
DNMG 150604-TF	15.50	12.70	6.35	0.40		●	●	●	●	●		●	●	●		1.00-3.00	0.14-0.30
DNMG 150608-TF	15.50	12.70	6.35	0.80	●	●	●	●	●	●		●	●	●		1.00-3.50	0.15-0.30
DNMG 150612-TF	15.50	12.70	6.35	1.20	●	●	●	●	●	●		●	●			1.50-4.00	0.11-0.35
DNGG 150404-TF	15.50	12.70	4.76	0.40									●			1.00-3.00	0.15-0.30
DNGG 150408-TF	15.50	12.70	4.76	0.80									●			1.00-3.50	0.15-0.30

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. A/S-PDUNR/L (B92) • C#-DDJNR/L (D9) • C#-PDJNR/L (D5) • C#-PDJNR/L-15-JHP (D24) • C#-T-PCM12XPDM15 (D13) • DDJNR/L (B22) • HSK A63WH-DDJNR/L (D30) • HSK A63WH-DDNNN (D31) • IM-DDJNR/L (D43) • IM-PDJNR/L (D43) • PDJNR/L (B21) • PDJNR/L-15-JHP (B64) • S-DDUNR/L (B92).

DNMG-GN

Двухсторонние 55° ромбические пластины для общей обработки




Обозначение	Параметры				Прочный ← Твердый								Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	IC3028	IC8350	IC8250	IC8150	IC428	IC5010	IC5005	IC20N	ap (мм)	f (мм/об)
DNMG 110408-GN	11.63	9.52	4.76	0.80			●	●					1.00-4.00	0.18-0.38
DNMG 110412-GN	11.63	9.52	4.76	1.20			●	●					1.50-4.50	0.18-0.38
DNMG 150408-GN	15.50	12.70	4.76	0.80	●		●	●					1.00-4.00	0.18-0.18
DNMG 150412-GN	15.50	12.70	4.76	1.20	●	●	●	●		●			1.50-5.00	0.18-0.43
DNMG 150608-GN	15.50	12.70	6.35	0.80	●	●	●	●	●		●	●	1.00-4.00	0.18-0.38
DNMG 150612-GN	15.50	12.70	6.35	1.20	●		●	●	●		●		1.50-5.00	0.18-0.43

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. A/S-PDUNR/L (B92) • C#-DDJNR/L (D9) • C#-PDJNR/L (D5) • C#-PDJNR/L-15-JHP (D24) • C#-T-PCM12XPDM15 (D13) • DDJNR/L (B22) • HSK A63WH-DDJNR/L (D30) • HSK A63WH-DDNNN (D31) • IM-DDJNR/L (D43) • IM-PDJNR/L (D43) • PDJNR/L (B21) • PDJNR/L-15-JHP (B64) • S-DDUNR/L (B92).

DNMA

Двухсторонние 55° ромбические пластины для обработки материалов, дающих короткую стружку (например, чугун)




Обозначение	Параметры				Прочный ← Твердый			Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	IC428	IC5010	IC5005	ap (мм)	f (мм/об)
DNMA 150412	15.50	12.70	4.76	1.20	●			1.50-4.00	0.05-0.40
DNMA 150608	15.50	12.70	6.35	0.80	●	●	●	1.50-4.00	0.03-0.40
DNMA 150612	15.50	12.70	6.35	1.20	●	●	●	1.50-4.00	0.05-0.40

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. C#-DDJNR/L (D9) • C#-PDJNR/L-15-JHP (D24) • C#-T-PCM12XPDM15 (D13) • DDJNR/L (B22) • HSK A63WH-DDJNR/L (D30) • HSK A63WH-DDNNN (D31) • IM-DDJNR/L (D43) • PDJNR/L (B21) • PDJNR/L-15-JHP (B64) • S-DDUNR/L (B92).

DNMM-NM

Односторонние 55° ромбические пластины для черновых операций




Обозначение	Параметры				IC8250	Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r		ap (мм)	f (мм/об)
DNMM 150612-NM	15.50	12.70	6.35	1.20	●	1.50-4.50	0.25-0.40

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. C#-DDJNR/L (D9) • C#-PDJNR/L-15-JHP (D24) • C#-T-PCM12XPDM15 (D13) • DDJNR/L (B22) • HSK A63WH-DDJNR/L (D30) • HSK A63WH-DDNNN (D31) • IM-DDJNR/L (D43) • PDJNR/L (B21) • PDJNR/L-15-JHP (B64) • S-DDUNR/L (B92).

DNMG-NR

Двухсторонние 55° ромбические пластины со специальным стружколомом для черновой обработки в тяжёлых режимах



Обозначение	Параметры				Прочный ← Твёрдый		Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	IC8250	IC8150	ap (мм)	f (мм/об)
DNMG 150612-NR	15.50	12.70	6.35	1.20	●	●	2.00-6.00	0.23-0.50
DNMG 150616-NR	15.50	12.70	6.35	1.60	●	●	2.00-6.00	0.25-0.50



• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. C#-DDJNR/L (D9) • C#-PDJNR/L-15-JHP (D24) • C#-T-PCM12XPDM15 (D13) • DDJNR/L (B22) • HSK A63WH-DDJNR/L (D30) • HSK A63WH-DDNNN (D31) • IM-DDJNR/L (D43) • PDJNR/L (B21) • PDJNR/L-15-JHP (B64) • S-DDUNR/L (B92).

HELITURN LD

DNMX-HT


Двухсторонние 55° ромбические пластины с высоким изгибом режущей кромки для больших объёмов снятия металла



Обозначение	Параметры				Прочный ← Твёрдый							Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	IC8350	IC8250	IC6015	IC8150	IC6025	IC807	IC806	ap (мм)	f (мм/об)
DNMX 150608-HT	15.50	12.70	6.35	0.80		●	●	●	●	●	●	2.00-5.00	0.25-0.50
DNMX 150612-HT	15.50	12.70	6.35	1.20	●	●	●	●	●	●	●	2.50-5.50	0.30-0.60
DNMX 150616-HT	15.50	12.70	6.35	1.60	●	●						2.50-5.50	0.30-0.60

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.




Державки, см. стр. A/S-PDUNR/L (B92) • C#-DDJNR/L (D9) • C#-PDJNR/L-15-JHP (D24) • C#-T-PCM12XPDM15 (D13) • DDJNR/L (B22) • HSK A63WH-DDJNR/L (D30) • HSK A63WH-DDNNN (D31) • IM-DDJNR/L (D43) • PDJNR/L (B21) • PDJNR/L-15-JHP (B64) • S-DDUNR/L (B92).



ISOTURN

KNMX

55° Прямоугольные профилирующие пластины




Обозначение	Параметры				Прочный ← Твёрдый					Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	IC8250	IC8150	IC5010	IC807	IC907	ap (мм)	f (мм/об)
KNMX 160405-R/LP	19.72	9.52	4.76	0.50	●	●		●	●	1.00-4.00	0.10-0.40
KNMX 160410-R/LP	19.72	9.52	4.76	1.00	●	●	●	●	●	1.50-4.00	0.15-0.45

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. A-SKUNR/L (B93) • SKJNR/L (B23) • SKNNR/L (B24) • SKJNR/L (B24).

KNUX

55° Прямоугольные профилирующие пластины



Обозначение	Параметры				Прочный ← Твёрдый			Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	IC9025	IC9015	IC20	ap (мм)	f (мм/об)
KNUX 160405 R/L11	19.72	9.52	4.76	0.50	●	●	●	1.00-4.00	0.10-0.40
KNUX 160405 R/L12	19.72	9.52	4.76	0.50	●	●		1.50-4.00	0.10-0.40
KNUX 160410 R/L11	19.72	9.52	4.76	1.00	●	●		1.50-4.00	0.15-0.45
KNUX 160410 R/L12	19.72	9.52	4.76	1.00		●		1.50-4.00	0.15-0.45


• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. • СКJNR/L (B23) • СКNNR/L (B24).

VNMG-SF

Двухсторонние 35° ромбические пластины для суперчистовой обработки.

Контроль отвода стружки на очень маленькой подаче и глубине резания





Обозначение	Параметры				IC908	Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r		ap (мм)	f (мм/об)
VNMG 12T302-SF	12.40	7.15	3.90	0.20	●	0.30-2.00	0.03-0.20
VNMG 12T304-SF	12.40	7.15	3.90	0.40	●	0.50-3.00	0.05-0.25

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. • A-SVUNR/L (B93) • C#-SVJNR/L-F (D10) • C#-SVVNN-F (D12) • HSK A63WH-SVVNN-F (D31) • IM-SVJNR/L-F (D44) • IM-SVVNN-F (D44) • SVJNR/L-F (B25) • SVVNN-F (B26).

VNMG/VNGG-NF

Двухсторонние 35° ромбические пластины для полустойкой и чистовой обработки





Обозначение	Параметры				Прочный ← Твердый										Рекомендованные режимы						
	l	di	S	r	IC3028	IC830	IC8350	IC8250	IC6015	IC8150	IC6025	IC30N	IC20	IC428	IC5010	IC5005	IC807	IC907	IC20N	ap (мм)	f (мм/об)
VNMG 12T302-NF	12.40	7.15	3.90	0.20	●															0.40-2.50	0.07-0.18
VNMG 12T304-NF	12.40	7.15	3.90	0.40	●	●														0.70-2.00	0.07-0.24
VNMG 12T308-NF	12.40	7.15	3.90	0.80	●		●													1.00-3.00	0.08-0.24
VNMG 160404-NF	16.60	9.52	4.76	0.40	●			●												0.70-2.50	0.07-0.24
VNMG 160408-NF	16.60	9.52	4.76	0.80	●								●							1.00-3.00	0.08-0.25
VNGG 12T302-NF	12.40	7.15	3.90	0.20	●													●		0.40-2.50	0.05-0.17
VNGG 12T304-NF	12.40	7.15	3.90	0.40	●													●		0.50-3.00	0.05-0.25

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. A-SVUNR/L (B93) • C#-MVJNR/L (D10) • C#-SVJNR/L-F (D10) • C#-SVVNN-F (D12) • HSK A63WH-SVVNN-F (D31) • IM-MVJNR/L (D45) • IM-MVVNN (D45) • IM-SVJNR/L-F (D44) • IM-SVVNN-F (D44) • MVJNR/L (B25) • MVVNN (B27) • SVJNR/L-F (B25) • SVVNN-F (B26).

VNMM-PP

Односторонние 35° ромбические пластины для обработки вязких материалов на средних режимах резания




Обозначение	Параметры				Прочный ← Твердый		Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	IC8250	IC20	ap (мм)	f (мм/об)
VNMM 12T304-PP	12.40	7.15	3.90	0.40	●	●	0.80-2.50	0.12-0.20
VNMM 12T308-PP	12.40	7.15	3.90	0.80	●	●	1.00-2.50	0.12-0.25

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. A-SVUNR/L (B93) • C#-SVJNR/L-F (D10) • C#-SVVNN-F (D12) • HSK A63WH-SVVNN-F (D31) • IM-SVJNR/L-F (D44) • IM-SVVNN-F (D44) • SVJNR/L-F (B25) • SVVNN-F (B26).

VNMG-TF

Двухсторонние 35° ромбические пластины для обработки широкого ряда материалов на средних режимах резания




Обозначение	Параметры				Прочный ↔ Твёрдый							Рекомендованные режимы		
	l	di	S	r	IC3028	IC8250	IC6015	IC8150	IC6025	IC807	IC907	IC806	ap (мм)	f (мм/об)
VNMG 160408-TF	16.60	9.52	4.76	0.80	●	●	●	●	●	●	●	●	1.00-3.50	0.10-0.30
VNMG 160412-TF	16.60	9.52	4.76	1.20						●	●		1.00-4.00	0.12-0.38

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.
 Державки, см. стр. С#-MVJNR/L (D10) • IM-MVJNR/L (D45) • IM-MVVNN (D45) • MVJNR/L (B25) • MVVNN (B27).

TNMG-SF

Треугольные двухсторонние пластины для суперчистовой обработки. Контроль отвода стружки на очень маленькой подаче и глубине резания




Обозначение	Параметры				Прочный ↔ Твёрдый			Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	IC8250	IC530N	IC520N	ap (мм)	f (мм/об)
TNMG 160404-SF	16.50	9.52	4.76	0.40		●	●	0.40-2.00	0.04-0.25
TNMG 160408-SF	16.50	9.52	4.76	0.80	●	●		1.00-3.00	0.06-0.30

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.
 Державки, см. стр. С#-DTUNL (D12) • С#-PTGNR/L (D11) • DTGNR/L (B31) • IM-PTGNR/L (D46) • MTENN-W (B34) • MTJNR/L-W (B33) • PTFNR/L (B32) • PTFNR/L-CA (B116) • PTGNR/L (B32) • PTGNR/L-CA (B115) • S-MTLNR/L-W (B94) • S-PTFNR/L (B94).

TNMG-PF

Треугольные двухсторонние пластины для чистовой обработки легированной и нержавеющей стали




Обозначение	Параметры				IC8150	Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r		ap (мм)	f (мм/об)
TNMG 160408-PF	16.50	9.52	4.76	0.80	●	0.80-3.00	0.08-0.30

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. C#-DTUNL (D12) • C#-PTGNR/L (D11) • DTGNR/L (B31) • IM-PTGNR/L (D46) • MTENN-W (B34) • MTJNR/L-W (B33) • PTFNR/L (B32) • PTFNR/L-CA (B116) • PTGNR/L (B32) • PTGNR/L-CA (B115) • S-MTLNR/L-W (B94) • S-PTFNR/L (B94).

TNMZ-RF/LF

Треугольные двухсторонние пластины с шлифованным стружколомом для чистовых операций




Обозначение	Параметры				Прочный ↔ Твердый		Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	IC30N	IC530N	ap (мм)	f (мм/об)
TNMZ 160404-R/LF	16.50	9.52	4.76	0.40	●	●	0.60-3.50	0.12-0.30

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. C#-DTGNR/L (D11) • C#-DTUNL (D12) • C#-PTGNR/L (D11) • DTGNR/L (B31) • IM-DTGNR/L (D46) • IM-PTGNR/L (D46) • MTENN-W (B34) • MTJNR/L-W (B33) • PTFNR/L (B32) • PTFNR/L-CA (B116) • PTGNR/L (B32) • PTGNR/L-CA (B115) • S-MTLNR/L-W (B94) • S-PTFNR/L (B94).

TNMG-TF

Треугольные двухсторонние пластины для обработки широкого ряда материалов на средних режимах резания




Обозначение	Параметры				Прочный ← Твёрдый							Рекомендованные режимы					
	l	di	S	r	IC3028	IC8250	IC6015	IC8150	IC6025	IC908	IC20	IC807	IC907	IC806	IC20N	ap (мм)	f (мм/об)
TNMG 160308-TF	16.50	9.52	3.18	0.80												1.00-3.00	0.12-0.30
TNMG 160404-TF	16.50	9.52	4.76	0.40	●	●	●	●	●		●	●	●	●		1.00-3.00	0.12-0.30
TNMG 160408-TF	16.50	9.52	4.76	0.80	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.00-3.00	0.12-0.30
TNMG 160412-TF	16.50	9.52	4.76	1.20		●	●	●	●			●	●	●		1.00-5.00	0.12-0.40
TNMG 220404-TF	22.00	12.70	4.76	0.40	●	●	●	●	●			●	●	●		1.00-3.50	0.14-0.35
TNMG 220408-TF	22.00	12.70	4.76	0.80		●	●	●	●			●	●	●		1.00-4.00	0.15-0.40
TNMG 220412-TF	22.00	12.70	4.76	1.20		●	●	●	●			●	●	●		1.00-4.50	0.18-0.40

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. C#-DTGNR/L (D11) • C#-DTUNL (D12) • C#-PTGNR/L (D11) • DTGNR/L (B31) • IM-DTGNR/L (D46) • IM-PTGNR/L (D46) • MTENN-W (B34) • MTJNR/L-W (B33) • PTFNR/L (B32) • PTFNR/L-CA (B116) • PTGNR/L (B32) • PTGNR/L-CA (B115) • S-MTLNR/L-W (B94) • S-PTFNR/L (B94).

TNMG-VL

Треугольные двухсторонние пластины со стружколомом для обработки клапанов из нержавеющей стали и жаропрочных сплавов




Обозначение	Параметры				Прочный ← Твёрдый			Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	IC908	IC807	IC907	ap (мм)	f (мм/об)
TNMG 160408-VL	16.50	9.52	4.76	0.80	●	●	●	0.80-3.50	0.10-0.25

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. C#-DTUNL (D12) • C#-PTGNR/L (D11) • DTGNR/L (B31) • IM-PTGNR/L (D46) • MTENN-W (B34) • MTJNR/L-W (B33) • PTFNR/L (B32) • PTFNR/L-CA (B116) • PTGNR/L (B32) • PTGNR/L-CA (B115) • S-MTLNR/L-W (B94) • S-PTFNR/L (B94).

TNMG/TNGG-PP

Треугольные двухсторонние пластины для обработки вязких материалов на средних режимах резания




Обозначение	Параметры				Прочный ← Твердый						Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	IC3028	IC8350	IC8250	IC8150	IC20	IC907	ap (мм)	f (мм/об)
TNGG 160402-PP	16.50	9.52	4.76	0.20						●	0.50-1.50	0.05-0.25
TNMG 160404-PP	16.50	9.52	4.76	0.40		●	●		●		0.50-3.00	0.13-0.30
TNMG 160408-PP	16.50	9.52	4.76	0.80	●		●	●	●		1.00-3.00	0.12-0.30
TNMG 220404-PP	22.00	12.70	4.76	0.40	●		●	●	●		0.50-3.50	0.14-0.32
TNMG 220408-PP	22.00	12.70	4.76	0.80			●	●	●		1.00-3.50	0.14-0.32

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. C#-DTG NR/L (D11) • C#-DTUNL (D12) • C#-PTG NR/L (D11) • DTG NR/L (B31) • IM-DTG NR/L (D46) • IM-PTG NR/L (D46) • MTENN-W (B34) • MTJNR/L-W (B33) • PTFNR/L (B32) • PTFNR/L-CA (B116) • PTG NR/L (B32) • PTG NR/L-CA (B115) • S-MTLNR/L-W (B94) • S-PTFNR/L (B94).

TNMG-NF

Треугольные двухсторонние пластины для полустойкой и чистовой обработки




Обозначение	Параметры				Прочный ← Твердый		Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	IC8250	IC8150	ap (мм)	f (мм/об)
TNMG 160408-NF	16.50	9.52	4.76	0.80	●	●	1.00-3.00	0.08-0.25

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. C#-DTUNL (D12) • C#-PTG NR/L (D11) • DTG NR/L (B31) • IM-PTG NR/L (D46) • MTENN-W (B34) • MTJNR/L-W (B33) • PTFNR/L (B32) • PTFNR/L-CA (B116) • PTG NR/L (B32) • PTG NR/L-CA (B115) • S-MTLNR/L-W (B94) • S-PTFNR/L (B94).

TNMG-GN

Треугольные двухсторонние пластины для общей обработки




Обозначение	Параметры				Прочный ← Твёрдый									Рекомендованные режимы		
	l	di	S	r	IC3028	IC8350	IC8250	IC8150	IC20	IC428	IC5010	IC5005	IC807	IC907	ap (мм)	f (мм/об)
TNMG 160404-GN	16.50	9.52	4.76	0.40											1.00-3.00	0.12-0.30
TNMG 160408-GN	16.50	9.52	4.76	0.80	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.00-3.50	0.18-0.39
TNMG 160412-GN	16.50	9.52	4.76	1.20			●	●							1.50-4.00	0.18-0.43
TNMG 220408-GN	22.00	12.70	4.76	0.80	●	●	●	●							1.00-4.00	0.18-0.40
TNMG 220412-GN	22.00	12.70	4.76	1.20	●	●	●								1.50-4.50	0.18-0.45
TNMG 220416-GN	22.00	12.70	4.76	1.60			●								2.00-5.00	0.25-0.45
TNMG 270612-GN	27.50	15.88	6.35	1.20	●										2.00-6.00	0.25-0.45

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. C#-DTG NR/L (D11) • C#-DTUNL (D12) • C#-PTG NR/L (D11) • DTG NR/L (B31) • IM-DTG NR/L (D46) • IM-PTG NR/L (D46) • MTENN-W (B34) • MTJNR/L-W (B33) • PTFNR/L (B32) • PTFNR/L-CA (B116) • PTG NR/L (B32) • PTG NR/L-CA (B115) • S-MTLNR/L-W (B94) • S-PTFNR/L (B94).

TNMM-NR

Односторонние треугольные пластины со специальным стружколомом для черновой обработки в тяжёлых режимах




Обозначение	Параметры				IC8150	Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r		ap (мм)	f (мм/об)
TNMM 220416-NR	22.00	12.70	4.76	1.60	●	2.50-6.00	0.30-0.50

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. C#-DTG NR/L (D11) • DTG NR/L (B31) • IM-DTG NR/L (D46) • MTENN-W (B34) • MTJNR/L-W (B33) • PTFNR/L (B32) • PTG NR/L (B32) • S-MTLNR/L-W (B94) • S-PTFNR/L (B94).

TNMM-RP

Односторонние треугольные пластины для черновой обработки мягких и вязких материалов




Обозначение	Параметры					IC8350	Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	ap (мм)		f (мм/об)	
TNMM 220408-RP	22.00	12.70	4.76	0.80	●	2.00-5.00	0.20-0.45	

Державки, см. стр.

TNMA

Треугольные двухсторонние пластины без стружколома для обработки материалов, дающих короткую стружку (например, чугун)




Обозначение	Параметры				Прочный ← Твердый				Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	IC20	IC428	IC5010	IC5005	ap (мм)	f (мм/об)
TNMA 160404	16.50	9.52	4.76	0.40		●	●	●	0.50-3.00	0.05-0.21
TNMA 160408	16.50	9.52	4.76	0.80	●	●	●	●	1.00-4.00	0.05-0.25
TNMA 160412	16.50	9.52	4.76	1.20		●	●	●	1.50-4.50	0.10-0.29
TNMA 160416	16.50	9.52	4.76	1.60			●		1.50-4.50	0.10-0.40
TNMA 220408	22.00	12.70	4.76	0.80	●	●		●	1.50-5.00	0.05-0.33
TNMA 220412	22.00	12.70	4.76	1.20		●	●	●	1.50-5.00	0.10-0.33
TNMA 220416	22.00	12.70	4.76	1.60		●		●	1.50-5.00	0.10-0.37

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. • C#-DTGNR/L (D11) • C#-DTUNL (D12) • C#-PTGNR/L (D11) • DTGNR/L (B31) • IM-DTGNR/L (D46) • IM-PTGNR/L (D46) • MTENN-W (B34) • MTJNR/L-W (B33) • PTFNR/L (B32) • PTFNR/L-CA (B116) • PTGNR/L (B32) • PTGNR/L-CA (B115) • S-MTLNR/L-W (B94) • S-PTFNR/L (B94).

RNMG

Двухсторонняя круглая негативная пластина для черновой обработки профиля на средних режимах





Обозначение	Параметры			Прочный ← Твердый		Рекомендованные режимы	
	di	S	d1	IC8250	IC8150	ap (мм)	f (мм/об)
RNMG 120400	12.70	4.76	5.15	●	●	2.00-5.00	0.30-0.60

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.
Державки, см. стр. PRGNR/L (B52).

SNMG-NF

Двухсторонняя квадратная пластина для суперчистовой обработки.
Контроль отвода стружки на очень маленькой подаче и глубине резания




Обозначение	Параметры			IC8250	Рекомендованные режимы	
	di	S	r		ap (мм)	f (мм/об)
SNMG 090304-NF	9.52	3.17	0.40	●	0.60-3.00	0.08-0.25

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

SNMG-VL

Двухсторонняя квадратная пластина со стружколомом для обработки клапанов из нержавеющей стали и жаропрочных сплавов




Обозначение	Параметры			Прочный ← Твердый		Рекомендованные режимы	
	di	S	r	IC807	IC907	ap (мм)	f (мм/об)
SNMG 120408-VL	12.70	4.76	0.80	●	●	1.00-5.00	0.10-0.25

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. С#-MULNR/L-MW (D8) • DSBNR/L (B29) • DSDNN (B27) • DSKNR/L (B28) • DSSNR/L (B28) • HSK A63WH-MULNR/L-J12MWX2 (D30) • HSK A63WH-MULNR/L-MW (D28) • HSK A63WH-MUMNN-MW (D29) • IM-MULNR/L-MW (D41) • MULNR/L-12MW (B15) • PSDNN (B29) • PSKNR/L (B30) • PSKNR/L-CA (B115) • PSSNR/L (B30) • PSSNR/L-CA (B116).

SNMG-PP

Двухсторонние квадратные пластины для обработки вязких материалов на средних режимах резания




Обозначение	Параметры			IC3028	Рекомендованные режимы	
	di	S	r		ap (мм)	f (мм/об)
SNMG 120408-PP	12.70	4.76	0.80	●	1.00-4.00	0.14-0.30
SNMG 120412-PP	12.70	4.76	1.20	●	1.50-4.00	0.18-0.40

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. С#-MULNR/L-MW (D8) • DSBNR/L (B29) • DSDNN (B27) • DSKNR/L (B28) • DSSNR/L (B28) • HSK A63WH-MULNR/L-J12MWX2 (D30) • HSK A63WH-MULNR/L-MW (D28) • HSK A63WH-MUMNN-MW (D29) • IM-MULNR/L-MW (D41) • MULNR/L-12MW (B15) • PSDNN (B29) • PSKNR/L (B30) • PSKNR/L-CA (B115) • PSSNR/L (B30) • PSSNR/L-CA (B116).

SNMG-TF

Двухсторонние квадратные пластины для обработки широкого ряда материалов на средних режимах резания




Обозначение	Параметры			Прочный ← Твердый								Рекомендованные режимы		
	di	S	r	IC3028	IC8250	IC6015	IC8150	IC6025	IC20	IC807	IC907	IC806	ap (мм)	f (мм/об)
SNMG 120404-TF	12.70	4.76	0.40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.00-4.00	0.10-0.25
SNMG 120408-TF	12.70	4.76	0.80	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.00-4.00	0.13-0.35
SNMG 120412-TF	12.70	4.76	1.20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.50-4.00	0.15-0.40

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. С#-MULNR/L-MW (D8) • DSBNR/L (B29) • DSDNN (B27) • DSKNR/L (B28) • DSSNR/L (B28) • HSK A63WH-MULNR/L-J12MWX2 (D30) • HSK A63WH-MULNR/L-MW (D28) • HSK A63WH-MUMNN-MW (D29) • IM-MULNR/L-MW (D41) • MULNR/L-12MW (B15) • PSDNN (B29) • PSKNR/L (B30) • PSKNR/L-CA (B115) • PSSNR/L (B30) • PSSNR/L-CA (B116).

SNMG-EM-M

Двухсторонняя квадратная пластина для обработки жаропрочных сплавов на средних режимах




Обозначение	Параметры			Прочный ← Твердый			Рекомендованные режимы	
	di	S	r	IC807	IC907	IC806	ap (мм)	f (мм/об)
SNMG 120408-EM-M (1)	12.70	4.76	0.80	●	●	●	1.00-3.00	0.20-0.40

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

(1) Для использования пластин SNMG.....-EM-M/R требуется подкладка RST 443R/L SET.

Державки, см. стр. • DSDNN (B27) • DSSNR/L (B28).



Пластина имеет 4 режущие кромки (2 на каждой стороне) с усечёнными радиусами – такая конфигурация облегчает теплоотдачу из зоны резания. Две кромки без стружколомов (плоские) - не используются. Пластины производятся из сплава IC907. Этот сплав с мелкозернистой основой и покрытием PVD является самым лучшим для обработки жаропрочных сплавов.

Державки

Эти пластины требуют использования специальных подкладок - RST 443R/L SET. Эти подкладки разработаны для применения на державках с креплением R-Clamp: DSSNR/L ...-12. Стандартную подкладку нужно заменить на специальную, которая имеет штырёк, назначение которого - не допустить использование нерабочих плоских режущих углов.



Правильное положение пластины


Неправильная установка

Ориентационный штырёк

Преимущества

- Увеличение скорости резания (благодаря улучшенному отводу тепла).
- Уменьшение канавочного износа (благодаря углу в плане 45°).
- Увеличение подачи (угол в плане 45° обеспечивает тонкую стружку).
- Повышение производительности до 50%.
- Возможность обработки в двух направлениях одним инструментом, продольное точение и точение торца.
- Глубина резания до 3 мм.


Диапазон стружкодробления SNMG 120408-EM-M



Материал: инконел 718
Скорость резания Vc: 50 м/мин
с СОЖ

SNMG-GN

Двухсторонние квадратные пластины для общей обработки




Обозначение	Параметры			Прочный ← Твёрдый								Рекомендованные режимы	
	di	S	r	IC3028	IC8350	IC8250	IC8150	IC20	IC428	IC5010	IC5005	ap (мм)	f (мм/об)
SNMG 120408-GN	12.70	4.76	0.80		●	●	●	●	●	●	●	1.00-5.00	0.20-0.45
SNMG 120412-GN	12.70	4.76	1.20				●	●				1.40-5.00	0.25-0.50
SNMG 150612-GN	15.87	6.35	1.20	●		●		●				2.00-7.00	0.30-0.60
SNMG 190612-GN	19.05	6.35	1.20	●	●							2.00-7.00	0.30-0.60
SNMG 190616-GN	19.05	6.35	1.60	●				●				2.00-9.00	0.30-0.65

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. С#-MULNR/L-MW (D8) • DSBNR/L (B29) • DSDNN (B27) • DSKNR/L (B28) • DSSNR/L (B28) • HSK A63WH-MULNR/L-J12MWX2 (D30) • HSK A63WH-MULNR/L-MW (D28) • HSK A63WH-MUMNN-MW (D29) • IM-MULNR/L-MW (D41) • MULNR/L-12MW (B15) • PSBNR/L (B31) • PSDNN (B29) • PSKNR/L (B30) • PSKNR/L-CA (B115) • PSSNR/L (B30) • PSSNR/L-CA (B116).

SNMA

Двухсторонние квадратные пластины без стружколома для обработки материалов, дающих короткую стружку




Обозначение	Параметры			Прочный ← Твёрдый				Рекомендованные режимы	
	di	S	r	IC20	IC428	IC5010	IC5005	ap (мм)	f (мм/об)
SNMA 120408	12.70	4.76	0.80	●	●	●	●	1.50-5.00	0.05-0.50
SNMA 120412	12.70	4.76	1.20	●	●	●	●	1.50-5.00	0.10-0.50
SNMA 120416	12.70	4.76	1.60		●	●	●	2.00-6.00	0.10-0.60
SNMA 190612	19.05	6.35	1.20	●		●	●	2.00-7.00	0.10-0.60
SNMA 190616	19.05	6.35	1.60	●	●	●	●	2.50-10.00	0.10-0.60

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. С#-MULNR/L-MW (D8) • DSBNR/L (B29) • DSDNN (B27) • DSKNR/L (B28) • DSSNR/L (B28) • HSK A63WH-MULNR/L-J12MWX2 (D30) • HSK A63WH-MULNR/L-MW (D28) • HSK A63WH-MUMNN-MW (D29) • IM-MULNR/L-MW (D41) • MULNR/L-12MW (B15) • PSBNR/L (B31) • PSDNN (B29) • PSKNR/L (B30) • PSKNR/L-CA (B115) • PSSNR/L (B30) • PSSNR/L-CA (B116).

SNMG-NR

Двухсторонние квадратные пластины со специальным стружколомом для черновой обработки в тяжёлых режимах




Обозначение	Параметры			Прочный ← Твёрдый							Рекомендованные режимы			
	di	S	r	IC3028	IC8350	IC8250	IC8150	IC428	IC5010	IC5005	IC807	IC907	ap (мм)	f (мм/об)
SNMG 120412-NR	12.70	4.76	1.20			•		•		•			2.00-5.00	0.30-0.70
SNMG 120416-NR	12.70	4.76	1.60		•	•	•						2.50-6.00	0.30-0.70
SNMG 150608-NR	15.87	6.35	0.80		•	•							2.50-8.00	0.30-0.70
SNMG 150612-NR	15.87	6.35	1.20		•	•							2.50-8.00	0.30-0.70
SNMG 150616-NR	15.87	6.35	1.60		•	•	•		•	•			2.50-8.00	0.30-0.70
SNMG 190612-NR	19.05	6.35	1.20		•	•					•	•	3.00-8.00	0.40-0.00
SNMG 190616-NR	19.05	6.35	1.60		•	•	•						3.50-10.00	0.40-0.85
SNMG 250724-NR	25.40	7.94	2.40		•	•							5.00-15.00	0.40-1.00
SNMG 250924-NR	25.40	9.52	2.40	•	•	•							5.00-15.00	0.40-1.00

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. • C#-MULNR/L-MW (D8) • DSBNR/L (B29) • DSDNN (B27) • DSKNR/L (B28) • DSSNR/L (B28) • HSK A63WH-MULNR/L-J12MWX2 (D30) • HSK A63WH-MULNR/L-MW (D28) • HSK A63WH-MUMNN-MW (D29) • IM-MULNR/L-MW (D41) • MULNR/L-12MW (B15) • PSBNR/L (B31) • PSDNN (B29) • PSKNR/L (B30) • PSKNR/L-CA (B115) • PSSNR/L (B30) • PSSNR/L-CA (B116).

SNMG-EM-R

Двухсторонние квадратные пластины для черновой обработки закалённых сплавов



Обозначение	Параметры			Прочный ← Твёрдый			Рекомендованные режимы	
	di	S	r	IC807	IC907	IC806	ap (мм)	f (мм/об)
SNMG 120408-EM-R (1)	12.70	4.76	0.80	●	●	●	3.00-6.00	0.25-0.50

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

(1) Для использования пластин SNMG.....-EM-M/R требуется подкладка RST 443R/L SET.

Державки, см. стр. DSDNN (B27) • DSSNR/L (B28).

Пластина имеет 4 режущие кромки (2 на каждой стороне) с усечёнными радиусами – такая конфигурация облегчает теплоотдачу из зоны резания. Две кромки без стружколомов (плоские) - не используются. Пластины производятся из сплава IC907. Этот сплав с мелкозернистой основой и покрытием PVD является самым лучшим для обработки жаропрочных сплавов.

Преимущества

- Увеличение скорости резания (благодаря улучшенному отводу тепла).
- Уменьшение канавочного износа (благодаря углу в плане 45°).
- Увеличение подачи (угол в плане 45° обеспечивает тонкую стружку).
- Повышение производительности до 50%.
- Возможность обработки в двух направлениях одним инструментом, продольное точение и точение торца.
- Глубина резания до 6 мм

Державки


Эти пластины требуют использования специальных подкладок - RST 443R/L SET. Эти подкладки разработаны для применения на державках с креплением R-Clamp: DSSNR/L ...-12. Стандартную подкладку нужно заменить на специальную, которая имеет штырёк, назначение которого - не допустить использование нерабочих плоских режущих углов.



Правильное положение пластины


Неправильная установка

Ориентационный штырёк



SNMM-NM

Односторонние квадратные пластины для черновой обработки




Обозначение	Параметры			Прочный ← Твердый		Рекомендованные режимы	
	di	S	r	IC3028	IC8250	ap (мм)	f (мм/об)
SNMM 190616-NM	19.05	6.35	1.60	●	●	2.50-10.00	0.30-0.70

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. • DSBNR/L (B29) • DSDNN (B27) • DSSNR/L (B28) • PSBNR/L (B31) • PSDNN (B29) • PSSNR/L (B30).

SNMM-RP

Односторонние квадратные пластины для черновой обработки мягких и вязких материалов



Обозначение	Параметры			Прочный ← Твердый		Рекомендованные режимы	
	di	S	r	IC3028	IC8250	ap (мм)	f (мм/об)
SNMM 120408-RP	12.70	4.76	0.80		●	1.80-5.00	0.25-0.50
SNMM 190616-RP	19.05	6.35	1.60	●		2.50-8.00	0.40-1.00


• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. • C#-MULNR/L-MW (D8) • DSBNR/L (B29) • DSDNN (B27) • DSKNR/L (B28) • DSSNR/L (B28) • HSK A63WH-MULNR/L-J12MWX2 (D30) • HSK A63WH-MULNR/L-MW (D28) • HSK A63WH-MUMNN-MW (D29) • IM-MULNR/L-MW (D41) • MULNR/L-12MW (B15) • PSBNR/L (B31) • PSDNN (B29) • PSKNR/L (B30) • PSKNR/L-CA (B115) • PSSNR/L (B30) • PSSNR/L-CA (B116).

ISOTURN

SNMM-NR

Односторонние квадратные пластины со специальным стружколомом для черновой обработки в тяжёлых режимах



Обозначение	Параметры			Прочный ← Твёрдый			Рекомендованные режимы	
	di	S	r	IC8350	IC8250	IC8150	ap (мм)	f (мм/об)
SNMM 190616-NR	19.05	6.35	1.60	●	●	●	2.50-8.00	0.35-1.00
SNMM 250724-NR	25.40	7.94	2.40	●	●	●	5.00-15.00	0.35-1.00

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.


Державки, см. стр. • DSBNR/L (B29) • DSDNN (B27) • DSSNR/L (B28) • PSBNR/L (B31) • PSDNN (B29) • PSSNR/L (B30).

HELITURN

TANGENTIAL LINE

LNMX-HT

Тангенциальные пластины с 4 режущими кромками и позитивным передним углом для больших объёмов снятия металла




Обозначение	Параметры				Прочный ← Твёрдый							Рекомендованные режимы			
	W	l	S	r	IC3028	IC8350	IC8250	IC8150	IC908	IC428	IC5005	IC807	IC907	ap (мм)	f (мм/об)
LNMX 110408R/L-HT	4.75	11.00	11.40	0.80	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.50-5.00	0.15-0.60
LNMX 110412R/L-HT	4.75	11.00	11.40	1.20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.80-5.00	0.20-0.80
LNMX 150608R/L-HT	6.40	15.00	13.40	0.80	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.00-6.00	0.25-0.60
LNMX 150612R/L-HT	6.40	15.00	13.40	1.20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1.50-7.00	0.30-0.80
LNMX 150616R/L-HT	6.40	15.00	13.40	1.60	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2.00-8.00	0.30-1.00
LNMX 221016R/L-HT	9.40	22.00	20.00	1.60	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4.00-15.00	0.30-1.00
LNMX 221024R/L-HT	9.40	22.00	20.00	2.40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5.00-15.00	0.30-1.10

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. • C#-SLANR/L-TANG (D6) • C#-SLFNR/L-TANG (D7) • C#-SLSNR/L-TANG (D7) • HSK A63WH-SLANR/L-TANG (D27) • HSK A63WH-SLSNR/L-TANG (D27) • IM-SLANR/L-TANG (D39) • IM-SLFNR/L-TANG (D40) • IM63 XMZ SLSNR/L-TANG (D40) • PLANR/L-TANG (B5) • PLFNR/L-TANG (B7) • S-PLANR-TANG (B85) • S-SLANR-TANG (B85) • SLANR/L-15-TANG-JHP (B64) • SLANR/L-TANG (B6) • SLBNR/L-TANG (B8) • SLFNR/L-TANG (B7).

LNMX-HM

Тангенциальные пластины с позитивным передним углом для больших объёмов снятия металла при обработке мягких и вязких материалов




Обозначение	Параметры				Прочный ← Твёрдый						Рекомендованные режимы	
	l	W	S	r	IC8250	IC6015	IC6025	IC807	IC907	IC806	ap (мм)	f (мм/об)
LNMX 110408R/L-HM	11.00	4.75	11.40	0.80	●	●	●	●			1.00-5.00	0.10-0.40
LNMX 110412R/L-HM	11.00	4.75	11.40	1.20	●	●		●			1.00-5.00	0.10-0.40
LNMX 150608R/L-HM	15.00	6.40	13.40	0.80	●			●	●	●	1.00-6.00	0.10-0.50
LNMX 150612R/L-HM	15.00	6.40	13.40	1.20	●				●	●	1.50-7.00	0.15-0.70
LNMX 221016L-HM	22.00	9.40	20.00	1.60		●					4.00-15.00	0.15-0.70

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. C#-SLANR/L-TANG (D6) • C#-SLFNR/L-TANG (D7) • C#-SLSNR/L-TANG (D7) • HSK A63WH-SLANR/L-TANG (D27) • HSK A63WH-SLSNR/L-TANG (D27) • IM-SLANR/L-TANG (D39) • IM-SLFNR/L-TANG (D40) • IM63 XMZ SLSNR/L-TANG (D40) • PLANR/L-TANG (B5) • PLFNR/L-TANG (B7) • S-PLANR-TANG (B85) • S-SLANR-TANG (B85) • SLANR/L-15-TANG-JHP (B64) • SLANR/L-TANG (B6) • SLFNR/L-TANG (B7).

LNMX-WG

Пластины с тангенциальным креплением и зачистной кромкой на углу, для высокопроизводительного резания и отличного качества поверхности



Обозначение	Параметры				IC8250	Рекомендованные режимы	
	l	W	S	r		ap (мм)	f (мм/об)
LNMX 150608R/L-WG	15.00	6.40	13.40	0.80	●	1.00-6.00	0.30-0.75
LNMX 150612R/L-WG	15.00	6.40	13.40	1.20	●	1.50-7.00	0.30-0.80



• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. C#-SLANR/L-TANG (D6) • C#-SLFNR/L-TANG (D7) • C#-SLSNR/L-TANG (D7) • HSK A63WH-SLANR/L-TANG (D27) • HSK A63WH-SLSNR/L-TANG (D27) • IM-SLANR/L-TANG (D39) • IM-SLFNR/L-TANG (D40) • IM63 XMZ SLSNR/L-TANG (D40) • PLANR/L-TANG (B5) • PLFNR/L-TANG (B7) • S-PLANR-TANG (B85) • S-SLANR-TANG (B85) • SLANR/L-15-TANG-JHP (B64) • SLANR/L-TANG (B6) • SLFNR/L-TANG (B7).

FEEDTURN

LNMX-HF

Токарные пластины с тангенциальным креплением для черновой обработки на больших подачах (до 2.4 мм/об)



Обозначение	Параметры				Прочный ← Твердый			Рекомендованные режимы	
	W	l	S	r	IC3028	IC8250	IC8150	ap (мм)	f (мм/об)
LNMX 1608R/L-HF	8.50	16.00	14.00	1.20	●	●	●	0.50-2.40	1.50-2.40



• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. • SLLNR/L-HF (B9).

CHAMTURN Позитивные пластины

QC95MT-SM

Квадратные позитивные пластины с углами 80° для чистовой обработки (многофункциональная система крепления пластин CHAMELEON)





Обозначение	Параметры						IC3028	Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	d1	ap (мм)		f (мм/об)	
QC95MT 100504-SM	10.40	9.65	5.00	0.40	4.50	●	0.50-3.00	0.08-0.25	

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. • S-SUXCR/L-CM (B95) • SUXCR-CM-PAD (B36) • SUXCR/L-CM (B35).

CC95MT-SM

Односторонние 80° ромбические пластины для чистовой обработки
(многофункциональная система крепления пластин CHAMELEON)





Обозначение	Параметры					Прочный ← Твердый			Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	d1	IC3028	IC8250	IC8150	ap (мм)	f (мм/об)
CC95MT 100504-SM	9.50	9.53	5.00	0.40	4.50	●	●	●	0.50-3.00	0.07-0.24

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. В118-123, В227-231, В246-249.

Державки, см. стр. • S-SUXCR/L-CM (B95) • SUXCR-CM-PAD (B36) • SUXCR/L-CM (B35).

SC45MT-SM

Односторонние квадратные пластины для чистовой обработки
(многофункциональная система крепления пластин CHAMELEON)



Обозначение	Параметры				Прочный ← Твердый			Рекомендованные режимы	
	l	S	r	d1	IC3028	IC8250	IC8150	ap (мм)	f (мм/об)
SC45MT 100508-SM	9.53	5.00	0.80	4.50	●	●	●	0.50-3.00	0.10-0.30



• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. В118-123, В227-231, В246-249.

Державки, см. стр. • S-SUXCR/L-CM (B95) • SUXCR-CM-PAD (B36) • SUXCR/L-CM (B35).

CHAMTURN

RC90MT-SM

Односторонние круглые пластины для получерновой и черновой обработки (многофункциональная система крепления пластин CHAMELEON)



Обозначение	Параметры			Прочный ← Твёрдый			Рекомендованные режимы	
	di	S	d1	IC3028	IC8250	IC8150	ap (мм)	f (мм/об)
RC90MT 1205M0-SM	12.00	5.00	4.50	●	●	●	2.00-6.00	0.30-0.50



• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. • S-SUXCR/L-CM (B95) • SUXCR-CM-PAD (B36) • SUXCR/L-CM (B35).

ISOTURN

CCMT/CCGT-SM

Односторонние позитивные 80° ромбические пластины с задним углом 7° для полустогового и чистового точения мягких материалов и сплавов с редкими добавками




Обозначение	Параметры					Прочный ← Твёрдый										Рекомендованные режимы				
	l	di	S	r	d1	IC3028	IC830	IC8250	IC6015	IC8150	IC6025	IC20	IC428	IC5010	IC5005	IC807	IC907	IC806	ap (мм)	f (мм/об)
CCGT 060201-SM	6.30	6.35	2.38	0.10	2.80												●		0.25-2.00	0.05-0.20
CCGT 060202-SM	6.30	6.35	2.38	0.20	2.80												●		0.25-2.00	0.05-0.25
CCMT 060202-SM	6.30	6.35	2.38	0.20	2.80			●		●									0.25-2.00	0.05-0.25
CCMT 060204-SM	6.30	6.35	2.38	0.40	2.80			●	●	●								●	0.50-2.50	0.07-0.25
CCMT 060208-SM	6.30	6.35	2.38	0.80	2.80			●	●	●								●	0.50-2.50	0.07-0.25
CCMT 09T302-SM	9.70	9.53	3.97	0.20	4.40			●	●	●									0.50-2.50	0.06-0.25
CCMT 09T304-SM	9.70	9.53	3.97	0.40	4.40	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	0.50-2.50	0.06-0.25
CCMT 09T308-SM	9.70	9.53	3.97	0.80	4.40			●	●	●				●	●	●	●	●	0.50-3.00	0.07-0.25
CCMT 120404-SM	12.90	12.70	4.76	0.40	5.50			●	●	●									0.70-3.50	0.07-0.25
CCMT 120408-SM	12.90	12.70	4.76	0.80	5.50			●	●	●									0.70-3.50	0.07-0.30

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. • C#-SCLCR/L (D14) • E-SCLCR/L-HEAD (B96) • E/S-SCLCR/L (B97) • IM-SCLCR/L (D42) • PCLCR/L-S (B40) • SCACR (B39) • SCLCR/L (B38) • SCLCR/L-PAD (B38).

CCMT-PF

Позитивные 80° ромбические пластины с задним углом 7° для полукриволинейной и чистовой обработки мягких материалов и сплавов с редкими добавками





Обозначение	Параметры					Прочный ↔ Твёрдый					Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	d1	IC3028	IC6015	IC6025	IC807	IC907	ap (мм)	f (мм/об)
CCMT 060202-PF	6.30	6.35	2.38	0.20	2.80	●	●	●	●	●	0.20-2.50	0.04-0.25
CCMT 060204-PF	6.30	6.35	2.38	0.40	2.80	●	●	●	●	●	0.40-2.50	0.04-0.30
CCMT 09T302-PF	9.70	9.53	3.97	0.20	4.40	●	●	●	●	●	0.50-3.00	0.05-0.30
CCMT 09T304-PF	9.70	9.53	3.97	0.40	4.40	●	●	●	●	●	0.50-3.50	0.05-0.35

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. • C#-SCLCR/L (D14) • E-SCLCR/L-HEAD (B96) • E/S-SCLCR/L (B97) • IM-SCLCR/L (D42) • PCLCR/L-S (B40) • SCACR (B39) • SCLCR/L (B38) • SCLCR/L-PAD (B38).

CCMT-14

Позитивные 80° ромбические пластины с задним углом 7° для полукриволинейного и чистового точения





Обозначение	Параметры					Прочный ↔ Твёрдый						Рекомендованные режимы		
	l	di	S	r	d1	IC3028	IC8250	IC20	IC428	IC5005	IC807	IC907	ap (мм)	f (мм/об)
CCMT 060202-14	6.30	6.35	2.38	0.20	2.80		●						0.50-2.00	0.10-0.20
CCMT 060204-14	6.30	6.35	2.38	0.40	2.80	●		●	●	●	●	●	0.50-2.50	0.14-0.25
CCMT 09T304-14	9.70	9.53	3.97	0.40	4.40		●				●	●	0.50-3.00	0.14-0.25
CCMT 09T308-14	9.70	9.53	3.97	0.80	4.40	●	●	●	●	●			0.80-3.00	0.14-0.30
CCMT 120408-14	12.90	12.70	4.76	0.80	5.50	●		●					0.80-3.00	0.14-0.30

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. • C#-SCLCR/L (D14) • E-SCLCR/L-HEAD (B96) • E/S-SCLCR/L (B97) • IM-SCLCR/L (D42) • PCLCR/L-S (B40) • SCACR (B39) • SCLCR/L (B38) • SCLCR/L-PAD (B38).

CCMT/CCGT

Позитивные 80° ромбические пластины с задним углом 7° для полустачечного и чистового точения



Обозначение	Параметры					Прочный ← Твердый				Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	d1	IC30N	IC20	IC520N	IC20N	ap (мм)	f (мм/об)
CCGT 060202	6.30	6.35	2.38	0.20	2.80	●				0.50-2.00	0.10-0.20
CCGT 060202L ⁽¹⁾	6.30	6.35	2.38	0.20	2.80	●	●			0.50-2.00	0.10-0.20
CCGT 060204	6.30	6.35	2.38	0.40	2.80	●				0.50-2.00	0.10-0.20
CCGT 060204L ⁽¹⁾	6.30	6.35	2.38	0.40	2.80	●				0.50-2.00	0.10-0.20
CCMT 060202	6.30	6.35	2.38	0.20	2.80				●	0.50-2.00	0.10-0.20
CCMT 060204	6.30	6.35	2.38	0.40	2.80	●		●	●	0.50-2.00	0.12-0.22
CCMT 09T302	9.70	9.53	3.97	0.20	4.40			●	●	0.50-2.50	0.12-0.25
CCMT 09T304	9.70	9.53	3.97	0.40	4.40			●	●	0.50-2.50	0.12-0.25
CCMT 09T308	9.70	9.53	3.97	0.80	4.40			●	●	0.80-3.00	0.14-0.25



• Используйте леворезущие пластины для левосторонних наружных державок и правосторонних внутренних державок. • Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

⁽¹⁾ Леворезущая пластина

Державки, см. стр. • C#-SCLCR/L (D14) • E-SCLCR/L-HEAD (B96) • E/S-SCLCR/L (B97) • IM-SCLCR/L (D42) • PCLCR/L-S (B40) • SCACR (B39) • SCLCR/L (B38) • SCLCR/L-PAD (B38).

CCET-WF

Позитивные 80° ромбические пластины с задним углом 7° и зачистной кромкой возле угла для чистовой обработки на больших подачах




Обозначение	Параметры					IC907	Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	d1		ap (мм)	f (мм/об)
CCET 0602005-WF	6.30	6.35	2.38	0.05	2.80	●	0.05-2.00	0.01-0.20
CCET 09T3005-WF	9.50	9.53	3.97	0.05	4.40	●	0.05-2.00	0.01-0.20

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. • C#-SCLCR/L (D14) • E-SCLCR/L-HEAD (B96) • E/S-SCLCR/L (B97) • IM-SCLCR/L (D42) • PCLCR/L-S (B40) • SCLCR/L (B38) • SCLCR/L-PAD (B38).

CCMT-WG

Позитивные 80° ромбические пластины с задним углом 7° и зачистной кромкой возле угла для чистовой обработки на больших подачах




Обозначение	Параметры					Прочный ← Твердый			Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	d1	IC8250	IC807	IC907	ap (мм)	f (мм/об)
CCMT 060204-WG	6.30	6.35	2.38	0.40	2.80		●	●	0.40-2.00	0.10-0.35
CCMT 09T304-WG	9.70	9.53	3.97	0.40	4.40	●			0.40-2.00	0.14-0.30
CCMT 09T308-WG	9.70	9.53	3.97	0.80	4.40	●			0.50-2.50	0.20-0.38
CCMT 120408-WG	12.90	12.70	4.76	0.80	5.50	●			0.50-3.00	0.20-0.36

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. • C#-SCLCR/L (D14) • E-SCLCR/L-HEAD (B96) • E/S-SCLCR/L (B97) • IM-SCLCR/L (D42) • PCLCR/L-S (B40) • SCACR (B39) • SCLCR/L (B38) • SCLCR/L-PAD (B38).

CPGT-SM

Позитивные 80° ромбические пластины с задним углом 11° для получистовой и чистовой обработки мягких материалов и сплавов с редкими добавками





Обозначение	Параметры					IC907	Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	d1		ap (мм)	f (мм/об)
CPGT 060201-SM	6.30	6.35	2.38	0.10	2.80	●	0.25-2.00	0.05-0.20
CPGT 060202-SM	6.30	6.35	2.38	0.20	2.80	●	0.25-2.00	0.05-0.30
CPGT 060204-SM	6.30	6.35	2.38	0.40	2.80	●	0.50-3.00	0.10-0.35
CPGT 09T301-SM	9.50	9.52	3.97	0.10	4.40	●	0.25-2.00	0.05-0.25
CPGT 09T302-SM	9.50	9.52	3.97	0.20	4.40	●	0.50-2.50	0.10-0.30
CPGT 09T304-SM	9.50	9.52	3.97	0.40	4.40	●	0.60-3.50	0.10-0.35

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

CPMT-PF

Позитивные 80° ромбические пластины с задним углом 11° для получистовой и чистовой обработки мягких материалов и сплавов с редкими добавками





Обозначение	Параметры					Прочный ← Твердый					Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	d1	IC3028	IC6015	IC6025	IC807	IC907	ap (мм)	f (мм/об)
CPMT 060204-PF	6.30	6.35	2.38	0.40	2.80	●	●	●	●	●	0.50-2.50	0.04-0.30
CPMT 060208-PF	6.30	6.35	2.38	0.80	2.80	●	●	●	●	●	0.50-2.50	0.08-0.30
CPMT 09T304-PF	9.50	9.52	3.97	0.40	4.40	●	●	●	●	●	0.50-3.00	0.05-0.35
CPMT 09T308-PF	9.50	9.52	3.97	0.80	4.40	●	●	●	●	●	0.50-3.50	0.10-0.35
CPMT 090308-PF	9.50	9.52	3.18	0.80	4.40	●	●	●	●	●	0.50-3.50	0.10-0.35

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

DCMT/DCGT-SM

Позитивные 55° ромбические пластины с задним углом 7° для получистового и чистового точения мягких материалов и сплавов с редкими добавками




Обозначение	Параметры					Прочный ← Твердый								Рекомендованные режимы			
	l	di	S	r	d1	IC8350	IC8250	IC6015	IC8150	IC6025	IC530N	IC520N	IC807	IC907	IC806	ap (мм)	f (мм/об)
DCMT 070202-SM	7.70	6.35	2.38	0.20	2.80			●	●	●			●	●		0.50-2.00	0.04-0.20
DCMT 070204-SM	7.70	6.35	2.38	0.40	2.80		●	●	●	●			●	●	●	0.50-2.50	0.05-0.25
DCMT 070208-SM	7.70	6.35	2.38	0.80	2.80		●	●	●	●			●	●	●	0.50-3.00	0.07-0.25
DCGT 11T304-SM	11.60	9.52	3.97	0.40	4.40								●			0.50-2.50	0.05-0.25
DCMT 11T302-SM	11.60	9.52	3.97	0.20	4.40		●	●	●	●			●	●		0.50-2.50	0.05-0.25
DCMT 11T304-SM	11.60	9.52	3.97	0.40	4.40	●	●		●	●	●		●	●	●	0.50-2.50	0.07-0.25
DCMT 11T308-SM	11.60	9.52	3.97	0.80	4.40	●	●	●	●	●			●	●		1.00-3.00	0.07-0.25
DCMT 11T312-SM	11.60	9.52	3.97	1.20	4.40							●				1.00-3.50	0.10-0.28

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. • C#-SDJCR/L (D15) • C#-SDNCN (D14) • E-SDUCR/L-HEAD (B99) • E/S-SDUCR/L (B98) • IM-SDJCR/L (D47) • IM-SDNCN (D47) • PDACR/L-S (B41) • SDACR/L (B44) • SDHCR/L (B43) • SDJCR-PAD (B43) • SDJCR/L (B42) • SDNCN (B44).

DCMT/DCGT

Позитивные 55° ромбические пластины с задним углом 7° для чистовой обработки




Обозначение	Параметры					Прочный ↔ Твердый								Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	d1	IC3028	IC8250	IC8150	IC30N	IC908	IC530N	IC520N	IC20N	ap (мм)	f (мм/об)
DCGT 070201R	7.70	6.35	2.38	0.10	2.80					●				0.25-1.50	0.05-0.15
DCGT 070202	7.70	6.35	2.38	0.20	2.80				●					0.50-2.00	0.08-0.20
DCGT 070204	7.70	6.35	2.38	0.40	2.80				●					0.80-2.50	0.10-0.25
DCMT 070202	7.70	6.35	2.38	0.20	2.80	●	●	●				●	●	0.50-2.00	0.08-0.20
DCMT 070204	7.70	6.35	2.38	0.40	2.80	●		●	●			●	●	0.50-2.00	0.08-0.22
DCGT 11T302	11.60	9.52	3.97	0.20	4.40				●					0.50-2.00	0.08-0.20
DCGT 11T304	11.60	9.52	3.97	0.40	4.40				●				●	1.00-2.50	0.12-0.25
DCMT 11T302	11.60	9.52	3.97	0.20	4.40				●		●	●	●	0.50-2.00	0.08-0.20
DCMT 11T304	11.60	9.52	3.97	0.40	4.40				●		●	●	●	0.50-2.00	0.12-0.25
DCMT 11T308	11.60	9.52	3.97	0.80	4.40	●			●			●	●	1.50-3.00	0.14-0.29

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. C#-SDJCR/L (D15) • C#-SDNCN (D14) • E/S-SDUCR/L (B99) • E/S-SDUCR/L (B98) • IM-SDJCR/L (D47) • IM-SDNCN (D47) • PDACR/L-S (B41) • SDACR/L (B44) • SDHCR/L (B43) • SDJCR-PAD (B43) • SDJCR/L (B42) • SDNCN (B44).

DCMT-14

Позитивные 55° ромбические пластины с задним углом 7° для лучистового и чистового точения мягких материалов и сплавов с редкими добавками




Обозначение	Параметры						Прочный ↔ Твердый				Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	d1	IC3028	IC8150	IC20	IC428	ap (мм)	f (мм/об)	
DCMT 11T304-14	11.60	9.52	3.97	0.40	4.40	●	●	●		1.00-2.50	0.14-0.25	
DCMT 11T308-14	11.60	9.52	3.97	0.80	4.40	●			●	1.50-3.00	0.14-0.29	

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.


Державки, см. стр. C#-SDJCR/L (D15) • C#-SDNCN (D14) • E/S-SDUCR/L (B99) • IM-SDJCR/L (D47) • IM-SDNCN (D47) • PDACR/L-S (B41) • SDACR/L (B44) • SDHCR/L (B43) • SDJCR/L (B42) • SDNCN (B44).

DCET-WF

Позитивные 55° ромбические пластины с задним углом 7° и зачистной кромкой для чистовой обработки на больших подачах



Изображена левосторонняя



Изображена правосторонняя



Обозначение	Параметры					IC907	Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	d1		ap (мм)	f (мм/об)
DCET 0702005R/L-WF	7.70	6.35	2.38	0.05	2.80	●	0.05-3.00	0.01-0.20
DCET 11T3005R/L-WF	11.60	9.52	3.97	0.05	4.40	●	0.05-3.00	0.01-0.20

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. • C#-SDJCR/L (D15) • E-SDUCR/L-HEAD (B99) • E/S-SDUCR/L (B98) • IM-SDJCR/L (D47) • PDACR/L-S (B41) • SDACR/L (B44) • SDHCR/L (B43) • SDJCR-PAD (B43) • SDJCR/L (B42).

DCMT-PF

Позитивные 55° ромбические пластины с задним углом 7° для получистовой и чистовой обработки мягких материалов и сплавов с редкими добавками





Обозначение	Параметры					Прочный ↔ Твёрдый							Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	d1	IC3028	IC830	IC8250	IC6015	IC6025	IC807	IC907	ap (мм)	f (мм/об)
DCMT 070201-PF	7.70	6.35	2.38	0.10	2.80						●	●	0.30-3.00	0.02-0.25
DCMT 070202-PF	7.70	6.35	2.38	0.20	2.80	●					●	●	0.40-3.00	0.03-0.25
DCMT 070204-PF	7.70	6.35	2.38	0.40	2.80	●					●	●	0.50-3.50	0.05-0.30
DCMT 070208-PF	7.70	6.35	2.38	0.80	2.80						●	●	0.70-3.00	0.08-0.30
DCMT 11T302-PF	11.60	9.52	3.97	0.20	4.40	●					●	●	0.30-2.50	0.04-0.25
DCMT 11T304-PF	11.60	9.52	3.97	0.40	4.40	●	●	●	●	●	●	●	0.50-3.00	0.05-0.25
DCMT 11T308-PF	11.60	9.52	3.97	0.80	4.40	●	●	●	●	●	●	●	0.70-3.00	0.10-0.25

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. • C#-SDJCR/L (D15) • C#-SDNCN (D14) • E-SDUCR/L-HEAD (B99) • E/S-SDUCR/L (B98) • IM-SDJCR/L (D47) • IM-SDNCN (D47) • PDACR/L-S (B41) • SDACR/L (B44) • SDHCR/L (B43) • SDJCR-PAD (B43) • SDJCR/L (B42) • SDNCN (B44).

QCMT-PF

Позитивные пластины с 4 углами 80° и задним углом 7° со стружколомом для чистовой обработки





Обозначение	Параметры					IC908	Рекомендованные режимы	
	di	S	r	d1	ap (мм)		f (мм/об)	
QCMT 09T302-PF	9.65	3.97	0.20	4.40	●	0.50-2.50	0.05-0.30	

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.
 Державки, см. стр. • PQLCR/L (B37) • PQLCR/L-A (B37) • PQLCR/L-S (B36).

QCMT-SM

Позитивные пластины с 4 углами 80° и задним углом 7° со стружколомом для чистовой обработки




Обозначение	Параметры					Прочный ↔ Твёрдый			Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	d1	IC3028	IC8250	IC8150	ap (мм)	f (мм/об)
QCMT 09T304-SM	10.40	9.65	3.97	0.40	4.40	●	●	●	0.50-2.50	0.06-0.25

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.
 Державки, см. стр. • PQLCR/L (B37) • PQLCR/L-A (B37) • PQLCR/L-S (B36) • S/A-SQLCR/L (B96).

VCGT 1303..-PF

Позитивные 35° ромбические пластины с задним углом 7° для полустойкой и чистовой обработки мягких материалов и сплавов с редкими добавками




Обозначение	Параметры					IC3028	Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	d1		ap (мм)	f (мм/об)
VCGT 130302-PF	13.00	7.94	3.18	0.20	3.40	●	0.30-2.50	0.03-0.25
VCGT 130304-PF	13.00	7.94	3.18	0.40	3.40	●	0.50-3.00	0.05-0.25

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. SVACR/L (B47).

VCET-WF

Позитивные 35° ромбические пластины с задним углом 7° для чистовой обработки на больших подачах



Изображена левосторонняя

Изображена правосторонняя


Обозначение	Параметры					Прочный ← Твердый		Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	d1	IC807	IC907	ap (мм)	f (мм/об)
VCET 1103005R/L-WF	11.10	6.35	3.18	0.05	2.90	●	●	0.05-4.00	0.01-0.20

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. ● C#-SVJCR/L (D15) ● IM-SVJCR/L (D48) ● PVACR/L-S (B45) ● S/A-SVJCR/L (B101) ● SVACR/L (B47) ● SVJCR-PAD (B46) ● SVJCR/L (B45) ● SVPCR/L (B48).

VCMT-SM

Позитивные 35° ромбические пластины с задним углом 7° для получистовой и чистовой обработки мягких материалов и сплавов с редкими добавками




Обозначение	Параметры					Прочный ← Твёрдый					Рекомендованные режимы					
	l	di	S	r	d1	IC3028	IC8250	IC6015	IC8150	IC6025	IC908	IC807	IC907	IC806	ap (мм)	f (мм/об)
VCMT 110302-SM	11.10	6.35	3.18	0.20	2.90						•	•	•		0.20-2.50	0.04-0.20
VCMT 110304-SM	11.10	6.35	3.18	0.40	2.90			•		•	•	•		0.50-3.00	0.07-0.24	
VCMT 110308-SM	11.10	6.35	3.18	0.80	2.90						•			0.50-2.00	0.07-0.25	
VCMT 160402-SM	16.60	9.52	4.76	0.20	4.40			•				•		0.50-2.50	0.05-0.20	
VCMT 160404-SM	16.60	9.52	4.76	0.40	4.40		•		•			•	•	0.50-2.50	0.05-0.25	
VCMT 160408-SM	16.60	9.52	4.76	0.80	4.40	•	•	•	•	•		•	•	0.50-2.50	0.07-0.25	
VCMT 160412-SM	16.60	9.52	4.76	1.20	4.40									0.50-3.00	0.10-0.25	

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. • A/S-SVLCR/L (B100) • A/S-SVQCR/L (B99) • C#-SVJCR/L (D15) • C#-SVJCR/L-16-JHP (D24) • C#-SVVCN (D16) • HSK A63WH-SVJCR/L (D32) • IM-SVJCR/L (D48) • IM-SVVCN (D48) • PVACR/L-S (B45) • S/A-SVJCR/L (B101) • S/A-SVLBCR/L (B102) • SVACR/L (B47) • SVJCR-PAD (B46) • SVJCR/L (B45) • SVJCR/L-16-JHP (B65) • SVPCR/L (B48) • SVVCN (B47) • SVXCR/L (B48).

VCMT-14

Позитивные 35° ромбические пластины с задним углом 7° для получистовой и чистовой обработки мягких материалов и сплавов с редкими добавками




Обозначение	Параметры					Прочный ← Твёрдый				Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	d1	IC3028	IC20	IC520N	IC20N	ap (мм)	f (мм/об)
VCMT 160404-14	16.60	9.52	4.76	0.40	4.40	•	•	•	•	1.00-5.00	0.12-0.25
VCMT 160408-14	16.60	9.52	4.76	0.80	4.40	•	•	•	•	1.00-5.00	0.12-0.30

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. • A/S-SVLCR/L (B100) • A/S-SVQCR/L (B99) • C#-SVJCR/L (D15) • C#-SVJCR/L-16-JHP (D24) • C#-SVVCN (D16) • HSK A63WH-SVJCR/L (D32) • IM-SVJCR/L (D48) • IM-SVVCN (D48) • S/A-SVLBCR/L (B102) • SVJCR/L (B45) • SVJCR/L-16-JHP (B65) • SVVCN (B47) • SVXCR/L (B48).

VCMW

Позитивные 35° ромбические пластины с задним углом 7° для обработки материалов, дающих короткую стружку (например, чугун)




Обозначение	Параметры					IC20	Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	d1		ap (мм)	f (мм/об)
VCMW 160404	16.60	9.52	4.76	0.40	4.40	●	0.70-4.00	0.05-0.25
VCMW 160408	16.60	9.62	4.76	0.80	4.40	●	1.00-5.00	0.05-0.25

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. A/S-SVLFCR/L (B100) • A/S-SVQCR/L (B99) • C#-SVJCR/L (D15) • C#-SVJCR/L-16-JHP (D24) • C#-SVVCN (D16) • HSK A63WH-SVJCR/L (D32) • IM-SVJCR/L (D48) • IM-SVVCN (D48) • S/A-SVLBCR/L (B102) • SVJCR/L (B45) • SVJCR/L-16-JHP (B65) • SVVCN (B47) • SVXCR/L (B48).

SCMT-SM

Позитивные квадратные пластины с задним углом 7° для получистовой и чистовой обработки мягких материалов и сплавов с редкими добавками




Обозначение	Параметры				Прочный ← Твердый						Рекомендованные режимы	
	l	S	r	d1	IC3028	IC8250	IC8150	IC6025	IC807	IC907	ap (мм)	f (мм/об)
SCMT 09T304-SM	9.52	3.97	0.40	4.40		●	●		●	●	0.50-3.00	0.07-0.25
SCMT 09T308-SM	9.52	3.97	0.80	4.40	●	●	●	●	●	●	0.50-3.00	0.10-0.30
SCMT 120404-SM	12.70	4.76	0.40	5.50			●				0.50-3.50	0.10-0.25
SCMT 120408-SM	12.70	4.76	0.80	5.50		●	●		●	●	1.00-4.00	0.10-0.30

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. SSSCR/L (B49) • SSSCR/L (B49).

SCMT-14

Позитивные квадратные пластины с задним углом 7° для получистовой и чистовой обработки мягких материалов и сплавов с редкими добавками




Обозначение	Параметры				Прочный ← Твердый				Рекомендованные режимы	
	l	S	r	d1	IC8250	IC20	IC807	IC907	ap (мм)	f (мм/об)
SCMT 09T304-14	9.52	3.97	0.40	4.40	●	●	●	●	1.00-3.50	0.12-0.30
SCMT 120404-14	12.70	4.76	0.40	5.50	●	●			1.00-4.00	0.12-0.30

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.
 Державки, см. стр. SSBCL/L (B49) • SSSCL/L (B49).

SCMT-19

Позитивные квадратные пластины с задним углом 7° для получерновой обработки на средних и больших подачах




Обозначение	Параметры				Прочный ← Твердый				Рекомендованные режимы	
	l	S	r	d1	IC635	IC50M	IC520M	IC20	ap (мм)	fz (мм/зуб)
SCMT 09T308-19	9.52	3.97	0.80	4.40	●	●	●	●	1.00-5.00	0.08-0.15
SCMT 120408-19	12.70	4.76	0.80	5.50	●	●	●	●	3.00-8.00	0.08-0.15

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.
 Державки, см. стр. SSBCL/L (B49) • SSSCL/L (B49).

XOMT-DT

Пластины для свёрл DR и расточных резцов




Обозначение	Параметры			Прочный ← Твердый						
	di	S	R	IC28	IC328	IC250	IC350	IC520M	IC908	IC428
XOMX 050204-DT	5.32	2.40	0.40						●	
XOMT 060204-DT	6.16	2.56	0.40	●	●	●	●	●	●	●

• Две режущие кромки • Для твёрдых материалов и прерывистого резания

TCMT-PF

Позитивные треугольные пластины с задним углом 7° для полуставой и чистовой обработки мягких материалов и сплавов с редкими добавками




Обозначение	Параметры					Прочный ← Твердый		Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	d1	IC807	IC907	ap (мм)	f (мм/об)
TCMT 110202-PF	11.00	6.35	2.38	0.20	2.85	●	●	0.20-3.00	0.05-0.25

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. E-STFCR/L-HEAD (B103) • S-STFCR/L (B103) • S-STLCR/L (B104) • STFCR/L (B50) • STGCR/L (B50).

TCMT-SM

Позитивные треугольные пластины с задним углом 7° для полуставой и чистовой обработки мягких материалов и сплавов с редкими добавками





Обозначение	Параметры					Прочный ← Твердый										Рекомендованные режимы			
	l	di	S	r	d1	IC3028	IC8350	IC8250	IC6015	IC8150	IC6025	IC908	IC428	IC5010	IC5005	IC807	IC907	ap (мм)	f (мм/об)
TCMT 110204-SM	11.00	6.35	2.38	0.40	2.80		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	0.20-3.00	0.05-0.25
TCMT 110208-SM	11.00	6.35	2.38	0.80	2.80				●	●	●					●	●	0.50-2.50	0.07-0.25
TCMT 16T304-SM	16.50	9.52	3.97	0.40	4.40	●		●	●	●		●		●	●	●	●	0.50-3.00	0.06-0.25
TCMT 16T308-SM	16.50	9.52	3.97	0.80	4.40	●		●	●	●				●	●	●	●	0.50-3.00	0.08-0.28
TCMT 22T308-SM	22.00	12.70	3.97	0.80	5.50					●								0.50-4.00	0.20-0.35

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. E-STFCR/L-HEAD (B103) • S-MTLCR/L-W (B102) • S-STFCR/L (B103) • S-STLCR/L (B104) • STFCR/L (B50) • STGCR/L (B50).

RCMT-SR

Позитивные круглые пластины с задним углом 7° для полустогового профилирования по широкому ряду материалов





Обозначение	Параметры				IC8150	Рекомендованные режимы	
	di	S	d1	Txa°		ap (мм)	f (мм/об)
RCMT 0803M0-SR	8.00	3.18	3.40	0.15x15	●	1.00-4.50	0.30-0.45
RCMT 1606M0-SR	16.00	6.45	5.50	0.18x15	●	2.00-8.00	0.40-0.60

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. C#-SRDCN (D16) • C#-SRGCR/L (D13) • IM-SRDCN (D49) • IM-SRGCR/L (D49) • SRDCN (B52) • SRGCR/L (B51).

RCMT-14

Позитивные круглые пластины с задним углом 7° для полустогового и чистого профилирования по широкому ряду материалов





Обозначение	Параметры				Прочный ← Твердый								Рекомендованные режимы	
	di	S	d1	Txa°	IC50M	IC354	IC8250	IC8150	IC20	IC5010	IC807	IC907	ap (мм)	f (мм/об)
RCMT 0803M0-14	8.00	3.18	3.40	.006X15			●		●				1.00-4.00	0.30-0.45
RCMT 10T3M0-14	10.00	3.97	4.40	0.15X15	●	●	●	●	●				1.50-5.00	0.30-0.50
RCMT 1204M0-14	12.00	4.76	5.50	0.15X15				●	●		●		1.50-6.00	0.30-0.50
RCMT 1204M0-14S	12.00	4.76	5.50	0.15X15				●	●				1.50-6.00	0.30-0.50
RCMT 1606M0-14	16.00	6.35	5.50	0.25X15	●			●	●				2.00-8.00	0.40-0.60
RCMT 2006M0-14	20.00	6.35	6.50	0.25X15				●	●	●			2.50-10.00	0.50-0.70
RCMT 2006M0E-14	20.00	6.35	6.50	0.25X15				●	●				2.50-10.00	0.50-0.70

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. C#-SRDCN (D16) • C#-SRGCR/L (D13) • C#-SRGCR/L-12-JHP (D25) • HSK A63WH-SRDCN (D32) • IM-SRDCN (D49) • IM-SRGCR/L (D49) • SRDCN (B52) • SRGCR/L (B51) • SRGCR/L-12-JHP (B65).

RCMX

Позитивные круглые пластины с задним углом 7° и усиленной режущей кромкой для получернового и чернового профилирования





Обозначение	Параметры				Прочный ← Твёрдый		Рекомендованные режимы	
	di	S	d1	Txa°	IC8250	IC8150	ap (мм)	f (мм/об)
RCMX 100300	10.00	3.18	3.60	.006X15	●		1.50-5.00	0.30-0.50
RCMX 120400	12.00	4.76	4.20	0.15X15		●	1.50-6.00	0.30-0.50
RCMX 200600	20.00	6.35	6.50	.010X15	●		2.50-10.00	0.50-0.50

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

RCMX-NR


Позитивные круглые пластины с задним углом 7° и усиленной режущей кромкой для чернового точения



Обозначение	Параметры			IC8250	Рекомендованные режимы	
	di	S	d1		ap (мм)	f (мм/об)
RCMX 250700-NR	25.00	7.94	7.20	●	4.00-10.00	0.50-1.50
RCMX 3209M0-NR	32.00	9.52	10.00	●	7.00-13.00	0.70-2.00
RCMX 320900-NR	32.00	9.52	9.50	●	7.00-13.00	0.70-2.00


• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. PRDCN (B53) • PRGCR/L (B53).



SPMR

Квадратные пластины с позитивным стружколомом и малыми силами резания для полустойкой и чистовой обработки




Обозначение	Параметры			Прочный ← Твёрдый				Рекомендованные режимы	
	l	S	r	IC3028	IC8250	IC8150	IC20N	ap (мм)	f (мм/об)
SPMR 090304	9.52	3.17	0.40		●	●	●	1.50-5.00	0.15-0.30
SPMR 090308	9.52	3.17	0.80	●	●			1.50-6.00	0.16-0.35
SPMR 120304	12.70	3.17	0.40	●	●			1.50-5.00	0.15-0.35
SPMR 120308	12.70	3.17	0.80		●			1.50-6.00	0.16-0.40
SPMR 120312	12.70	3.17	1.20			●		1.50-6.00	0.20-0.45

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.
 Державки, см. стр. CSDPN (B58) • CSSPR/L (B57) • S-CSKPR/L (B104).

TPMR

Позитивные треугольные пластины с задним углом 11°, с позитивным стружколомом и малыми силами резания для внутреннего точения и чистовой обработки




Обозначение	Параметры				Прочный ← Твёрдый				Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	IC3028	IC807	IC907	IC20N	ap (мм)	f (мм/об)
TPMR 090202	9.60	5.56	2.38	0.20			●		1.00-3.00	0.10-0.20
TPMR 110304	11.00	6.35	3.17	0.40	●			●	1.00-3.50	0.15-0.25
TPMR 110308	11.00	6.35	3.17	0.80	●			●	1.00-3.50	0.15-0.30
TPMR 160304	16.50	9.52	3.17	0.40	●	●	●	●	1.00-4.00	0.15-0.33
TPMR 160308	16.50	9.52	3.17	0.80	●	●	●	●	1.00-4.00	0.15-0.35

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.
 Державки, см. стр. CTFPR/L (B59) • CTGPR/L (B58) • E-CTFPR/L-HEAD (B105) • S-CTFPR/L (B105).

TPMR-PF

Позитивные треугольные пластины с задним углом 11° , с позитивным стружколомом и малыми силами резания для внутреннего точения и чистовой обработки




Обозначение	Параметры				Прочный ← Твердый				Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	IC8250	IC8150	IC807	IC907	ap (мм)	f (мм/об)
TPMR 110304-PF	11.00	6.35	3.17	0.40	●		●	●	0.40-3.00	0.08-0.25
TPMR 110308-PF	11.00	6.35	3.17	0.80	●			●	0.50-3.50	0.07-0.28
TPMR 160304-PF	16.50	9.52	3.17	0.40	●	●	●	●	0.50-3.50	0.06-0.25
TPMR 160308-PF	16.50	9.52	3.17	0.80	●	●		●	0.80-3.00	0.08-0.28

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.
 Державки, см. стр. CTFPR/L (B59) • CTGPR/L (B58) • S-CTFPR/L (B105).

TPGT-SP

Суперпозитивные треугольные пластины с задним углом 11° для прецизионной расточки и чистового точения




Обозначение	Параметры					Прочный ← Твердый			Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	d1	IC3028	IC908	IC907	ap (мм)	f (мм/об)
TPGT 110202-SP	11.00	6.35	2.38	0.20	3.00	●	●	●	0.40-1.00	0.05-0.15

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.
 Державки, см. стр. E-STFPR/L-HEAD (B106).

TPMT

Позитивные треугольные пластины с задним углом 11°, с позитивным стружколомом и малыми силами резания для внутреннего точения и чистовой обработки




Обозначение	Параметры					Прочный ← Твердый						Рекомендованные режимы							
	l	di	S	r	d1	IC3028	IC635	IC50M	IC8350	IC8250	IC8150	IC520M	IC20	IC807	IC907	IC20N	ap (мм)	f (мм/об)	fz (мм/зуб)
TPMT 110202	11.00	6.35	2.38	0.20	3.00	●								●	●		0.20-2.00	0.05-0.25	0.05-0.25
TPMT 110204	11.00	6.35	2.38	0.40	3.00	●					●		●	●			1.00-3.00	0.12-0.30	0.12-0.30
TPMT 110208	11.00	6.35	2.38	0.80	3.00	●					●		●	●	●		1.00-4.00	0.15-0.30	0.15-0.30
TPMT 160304	16.50	9.52	3.18	0.40	4.30	●			●	●			●	●	●		1.00-4.00	0.12-0.30	0.05-0.30
TPMT 160308	16.50	9.52	3.18	0.80	4.30	●	●	●				●	●	●	●		5.00-12.00	0.08-0.15	0.15-0.35

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.
 Державки, см. стр. A/E/S-STFPR/L (B106) • A/S-STLPR/L (B109) • E-STFPR/L-HEAD (B106) • E-STLPR/L-HEAD (B108).

TPMT-PF

Позитивные треугольные пластины с задним углом 11° для получистовой и чистовой обработки



Обозначение	Параметры					Прочный ← Твердый		Рекомендованные режимы	
	l	di ⁽¹⁾	S	r	d1	IC8250	IC8150	ap (мм)	f (мм/об)
TPMT 110204-PF	11.00	6.35	2.39	0.40	3.00	●	●	0.50-3.00	0.10-0.30



• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

⁽¹⁾ Фактический di=6.28, для использования с размером гнезда 6.35 мм.

Державки, см. стр. A/E/S-STFPR/L (B106) • A/S-STLPR/L (B109) • E-STFPR/L-HEAD (B106) • E-STLPR/L-HEAD (B108).

TPGB

Позитивные треугольные пластины с задним углом 11° для обработки материалов, дающих короткую стружку





Обозначение	Параметры					IC20	Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	d1		ap (мм)	f (мм/об)
TPGB 110204	11.00	6.35	2.38	0.40	3.00	●	1.00-3.00	0.05-0.25
TPGB 160304-60	16.50	9.52	3.17	0.40	4.30		1.00-4.00	0.05-0.30
TPGB 160308-60	16.50	9.52	3.17	0.80	4.30		1.00-4.00	0.05-0.30

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. A/E/S-STFPR/L (B106) • A/S-STLPR/L (B109) • E-STFPR/L-HEAD (B106) • E-STLPR/L-HEAD (B108).

TPGB-XL

Позитивные треугольные пластины с задним углом 11° для обработки материалов, дающих короткую стружку




Обозначение	Параметры					IC20	Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	d1		ap (мм)	f (мм/об)
TPGB 110204-XL	11.00	6.35	2.38	0.40	3.00	●	1.00-3.00	0.05-0.25

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. A/E/S-STFPR/L (B106) • A/S-STLPR/L (B109) • E-STFPR/L-HEAD (B106) • E-STLPR/L-HEAD (B108).

TPGH-R/L

Позитивные треугольные пластины с задним углом 11° и шлифованным стружколомом для чистового точения




Обозначение	Параметры					IC20	Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	d1		ap (мм)	f (мм/об)
TPGH 110204-L	11.00	6.35	2.38	0.40	3.00	●	1.00-3.00	0.05-0.25
TPGH 110208-L	11.00	6.35	2.38	0.40	3.00	●	1.00-3.00	0.05-0.25
TPGH 160304-R/L	16.50	9.52	3.17	0.40	4.30	●	1.00-4.00	0.05-0.30
TPGH 160308-L	16.50	9.52	3.17	0.80	4.30	●	1.00-4.00	0.05-0.30

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.
 Державки, см. стр. A/E/S-STFPR/L (B106) • A/S-STLPR/L (B109) • E-STFPR/L-HEAD (B106).

TPGH-XL

Позитивные треугольные пластины с задним углом 11° и шлифованным стружколомом для чистового точения




Обозначение	Параметры					IC20	Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	d1		ap (мм)	f (мм/об)
TPGH 110204-XL	11.00	6.35	2.38	0.40	3.00	●	1.00-3.00	0.05-0.25

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.
 Державки, см. стр. A/E/S-STFPR/L (B106) • A/S-STLPR/L (B109) • E-STFPR/L-HEAD (B106) • E-STLPR/L-HEAD (B108).

TPGX

Позитивные треугольные пластины с задним углом 11° и шлифованным стружколомом для чистового точения




Обозначение	Параметры					Прочный ← Твёрдый				Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	d1	IC54	IC908	IC20	IC20N	ap (мм)	f (мм/об)
TPGX 090202-L	9.52	5.56	2.38	0.20	2.50		●	●	●	1.00-2.00	0.10-0.20
TPGX 090204-L	9.52	5.56	2.38	0.40	2.50	●	●	●	●	1.00-2.50	0.15-0.20
TPGX 110302-L	11.00	6.35	3.18	0.20	3.50		●	●	●	1.00-2.50	0.10-0.20
TPGX 110304-L	11.00	6.35	3.18	0.40	3.50	●	●	●	●	1.00-3.00	0.15-0.20
TPGX 110308-L	11.00	6.35	3.18	0.80	3.50			●		1.00-3.50	0.15-0.25

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. В118-123, В227-231, В246-249.

Державки, см. стр• A/E-STFPR-X (B107) • MG STFPR-X (B108).

WBGT

Позитивные тригональные пластины с задним углом 5° и шлифованным стружколомом для чистового точения





Обозначение	Параметры					Прочный ← Твёрдый				Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	d1	IC3028	IC908	IC807	IC907	ap (мм)	f (мм/об)
WBGT 060102L	2.18	3.97	1.59	0.20		●	●	●	●	0.10-1.00	0.05-0.10

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. В118-123, В227-231, В246-249.

Державки, см. стр• E/S-SWUBR/L (B109) • MG-SWUBR/L (B111) • MGSIR/L (B110) • MTSR-C-SINGLE (каталог фрезерного инструмента ISCAR) • SIR/L (C61).

WBMT

Позитивные тригональные пластины с задним углом 5° и шлифованным стружколомом для чистового точения




Обозначение	Параметры				Прочный ↔ Твёрдый							Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	IC3028	IC830	IC354	IC350	IC30N	IC908	IC530N	ap (мм)	f (мм/об)
WBMT 060101R/L	2.18	3.97	1.59	0.10						●		0.40-2.00	0.10-0.15
WBMT 060102R/L	2.18	3.97	1.59	0.20	●	●	●	●	●		●	0.40-2.00	0.10-0.15

• Праворежущие пластины WBMT 06...R используются на левосторонних державках, и леворежущие пластины WBMT 06...L используются на правосторонних державках • Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр• E/S-SWUBR/L (B109) • MG-SWUBR/L (B111) • MGSIR/L (B110) • SIR/L (C61).

WCGT

Позитивные тригональные пластины с задним углом 7° и шлифованным стружколомом для чистового точения




Обозначение	Параметры				Прочный ↔ Твёрдый		Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	IC30N	IC908	ap (мм)	f (мм/об)
WCGT 020102L	2.18	3.97	1.59	0.20	●	●	0.40-2.00	0.05-0.10
WCGT 020104L	2.18	3.97	1.59	0.40	●	●	0.40-2.00	0.10-0.15

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр• A/E-SWUCR (B111) • MG-SWUCR (B112).

WPEX

Прецизионные позитивные тригональные пластины 80° и 84° с задними углами 8° и 12°, со стружколомом для чистовой обработки




Обозначение	Параметры							Прочный ← Твёрдый		Рекомендованные режимы	
	l	S	r	di	d1	alpha	a°	IC08	IC908	ap (мм)	f (мм/об)
WPEX 040200R/L08	4.00	2.50	0.00	6.60	3.20	84	8.00	●		0.20-2.00	0.05-0.20
WPEX 040200R/L12	4.00	2.50	0.00	6.60	3.20	84	12.00	●		0.20-2.00	0.05-0.20
WPEX 040202R/L08	4.00	2.50	0.20	6.60	3.20	84	8.00	●		0.20-2.00	0.05-0.20
WPEX 050300R/L08	5.00	3.18	0.00	7.94	3.70	80	8.00	●	●	0.20-2.50	0.05-0.20
WPEX 050300R12	5.00	3.18	0.00	7.94	3.70	80	12.00	●	●	0.20-2.50	0.05-0.20
WPEX 050302R/L08	5.00	3.18	0.20	7.94	3.70	80	8.00	●	●	0.20-2.50	0.05-0.20
WPEX 050302R/L12	5.00	3.18	0.20	7.94	3.70	80	12.00	●	●	0.20-2.50	0.05-0.20
WPEX 050304R/L08	5.00	3.18	0.40	7.94	3.70	80	8.00	●	●	0.20-2.50	0.05-0.20
WPEX 050304R/L12	5.00	3.18	0.40	7.94	3.70	80	12.00	●	●	0.20-2.50	0.05-0.20
WPEX 060400R/L08	6.00	4.00	0.00	9.52	3.70	80	8.00	●	●	0.20-3.00	0.05-0.20
WPEX 060400R/L12	6.00	4.00	0.00	9.52	3.70	80	12.00	●	●	0.20-3.00	0.05-0.20
WPEX 060402R/L08	6.00	4.00	0.20	9.52	3.70	80	8.00	●	●	0.20-3.00	0.05-0.20
WPEX 060402R/L12	6.00	4.00	0.20	9.52	3.70	80	12.00	●	●	0.20-3.00	0.05-0.20
WPEX 060404R/L08	6.00	4.00	0.40	9.52	3.70	80	8.00	●	●	0.20-3.00	0.05-0.20
WPEX 060404R/L12	6.00	4.00	0.40	9.52	3.70	80	12.00	●	●	0.20-3.00	0.05-0.20

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. SWAPR-PAD (B55) • SWAPR/L (B54) • SWBPR/L (B55) • SWDPR/L (B56) • SWEPR/L (B57).

WPEB

Прецизионные позитивные тригональные пластины 80° и 84° с задними углами 8° и 12°, с плоским передним углом для чистовой обработки




Обозначение	Параметры							Прочный ← Твёрдый		Рекомендованные режимы	
	l	S	r	di	d1	alpha	a°	IC08	IC908	ap (мм)	f (мм/об)
WPEB 040200R08	4.00	2.50	0.00	6.60	3.20	84	8.00	●		0.20-2.00	0.05-0.20
WPEB 050300L08	5.00	3.18	0.00	7.94	3.70	80	8.00	●		0.20-2.50	0.05-0.20
WPEB 050300L12	5.00	3.18	0.00	7.94	3.70	80	12.00	●		0.20-2.50	0.05-0.20
WPEB 050300R08	5.00	3.18	0.00	7.94	3.70	80	8.00	●		0.20-2.50	0.05-0.20
WPEB 050300R12	5.00	3.18	0.00	7.94	3.70	80	12.00	●		0.20-2.50	0.05-0.20
WPEB 050302N12	5.00	3.18	0.20	7.94	3.70	80	12.00	●		0.20-2.50	0.05-0.20
WPEB 050304N12	5.00	3.18	0.40	7.94	3.70	80	12.00	●	●	0.20-2.50	0.05-0.20
WPEB 060400L08	6.00	4.00	0.00	9.52	3.70	80	8.00	●		0.20-3.00	0.05-0.20
WPEB 060400R08	6.00	4.00	0.00	9.52	3.70	80	8.00	●	●	0.20-3.00	0.05-0.20
WPEB 060402N08	6.00	4.00	0.20	9.52	3.70	80	8.00	●		0.20-3.00	0.05-0.20
WPEB 060404N08	6.00	4.00	0.40	9.52	3.70	80	8.00	●	●	0.20-3.00	0.05-0.20
WPEB 060404N12	6.00	4.00	0.40	9.52	3.70	80	12.00	●	●	0.20-3.00	0.05-0.20

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. SWAPR/L (B54) • SWBPR/L (B55) • SWDPR/L (B56) • SWEPR/L (B57).

SCGT-AS

Квадратные позитивные пластины с задним углом 7° , большим положительным передним углом и острой режущей кромкой для обработки алюминия




Обозначение	Параметры					IC20	Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	d1		ap (мм)	f (мм/об)
SCGT 09T308-AS	9.52	9.52	3.97	0.40	4.40	●	0.50-3.00	0.10-0.30
SCGT 120408-AS	12.70	12.70	4.76	0.80	5.50	●	1.00-4.00	0.10-0.30

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.
Державки, см. стр. SBCR/L (B49) • SSSCR/L (B49).

TCGT-AS

Треугольные позитивные пластины с задним углом 7° , большим положительным передним углом и острой режущей кромкой для обработки алюминия




Обозначение	Параметры					IC20	Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	d1		ap (мм)	f (мм/об)
TCGT 110204-AS	11.00	6.35	2.38	0.40	2.80	●	0.20-3.00	0.05-0.30
TCGT 16T304-AS	16.50	9.53	3.97	0.40	4.40	●	0.50-3.00	0.05-0.30
TCGT 16T308-AS	16.50	9.53	3.97	0.80	4.40	●	0.50-3.00	0.10-0.30

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.
Державки, см. стр. E-STFCR/L-HEAD (B103) • S-STFCR/L (B103) • S-STLCR/L (B104) • STFCR/L (B50) • STGCR/L (B50).

ISOTURN

VCGT-AS

35° ромбические позитивные пластины с задним углом 7°, большим положительным передним углом и острой режущей кромкой для обработки алюминия




Обозначение	Параметры					Прочный ↔ Твёрдый		Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	d1	IC20	IC07	ap (мм)	f (мм/об)
VCGT 110302-AS	11.10	6.35	3.18	0.20	2.90	●		0.20-2.50	0.05-0.20
VCGT 110304-AS	11.10	6.35	3.18	0.40	2.90	●		0.50-3.00	0.05-0.25
VCGT 160401-AS	16.60	9.52	4.76	0.10	4.40	●		0.20-2.50	0.05-0.20
VCGT 160402-AS	16.60	9.52	4.76	0.20	4.40	●		0.50-2.50	0.05-0.25
VCGT 160404-AS	16.60	9.52	4.76	0.40	4.40	●		0.50-3.00	0.05-0.25
VCGT 160408-AS	16.60	9.52	4.76	0.80	4.40	●		0.50-3.00	0.10-0.25
VCGT 160412-AS	16.60	9.52	4.76	1.20	4.40	●		0.50-3.00	0.10-0.25
VCGT 220530-AS	22.10	12.70	5.56	3.00	5.50	●	●	1.50-4.50	0.15-0.30

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. A/S-SVLFCR/L (B100) • A/S-SVQCR/L (B99) • C#-SVJCR/L (D15) • C#-SVJCR/L-16-JHP (D24) • C#-SVVCN (D16) • CF5 A-SVLFCR-16 (см. каталог ISCAR GROOVE-TURN TOOLS) • CF5 A-SVXCR-16X2 (см. каталог ISCAR GROOVE-TURN TOOLS) • CF5 A-SVXCR-22 (см. каталог ISCAR GROOVE-TURN TOOLS) • HSK A63WH-SVJCR/L (D32) • IM-SVJCR/L (D48) • IM-SVVCN (D48) • PVACR/L-S (B45) • S/A-SVJCR/L (B101) • S/A-SVLBCR/L (B102) • SVACR/L (B47) • SVJCR-PAD (B46) • SVJCR/L (B45) • SVJCR/L-16-JHP (B65) • SVPCR/L (B48) • SVVCN (B47) • SVXCR/L (B48).

VCGT-AF

35° ромбические позитивные пластины с задним углом 7°, большим положительным передним углом и острой режущей кромкой для полустойковой и чистовой обработки алюминия




Обозначение	Параметры					IC20	Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	d1		ap (мм)	f (мм/об)
VCGT 220508-AF	22.10	12.70	5.56	0.80	5.50	●	1.00-4.50	0.10-0.25
VCGT 220512-AF	22.10	12.70	5.56	1.20	5.50	●	1.00-4.50	0.10-0.30
VCGT 220516-AF	22.10	12.70	5.56	1.60	5.50	●	1.50-4.50	0.10-0.35

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. A/S-SVLFCR/L (B100) • A/S-SVQCR/L (B99) • CF5 A-SVXCR-22 (ISCAR GROOVE-TURN TOOLS catalog).

CCGT-AS

80° ромбические позитивные пластины с задним углом 7°, большим положительным передним углом и острой режущей кромкой для обработки алюминия



Обозначение	Параметры						IC20	Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	d1	ap (мм)		f (мм/об)	
CCGT 060201-AS	6.40	6.35	2.38	0.10	2.80	●	0.50-2.00	0.10-0.20	
CCGT 060202-AS	6.40	6.35	2.38	0.20	2.80	●	0.50-2.00	0.10-0.20	
CCGT 060204-AS	6.40	6.35	2.38	0.40	2.80	●	0.50-2.00	0.10-0.25	
CCGT 09T301-AS	9.70	9.53	3.97	0.10	4.40	●	0.50-2.50	0.10-0.25	
CCGT 09T302-AS	9.70	9.53	3.97	0.20	4.40	●	0.50-2.50	0.10-0.25	
CCGT 09T304-AS	9.70	9.53	3.97	0.40	4.40	●	0.50-2.50	0.10-0.25	
CCGT 09T308-AS	9.70	9.53	3.97	0.80	4.40	●	0.80-3.00	0.10-0.30	
CCGT 120402-AS	12.90	12.70	4.76	0.20	5.50	●	0.50-2.50	0.10-0.25	
CCGT 120404-AS	12.90	12.70	4.76	0.40	5.50	●	0.50-2.50	0.10-0.25	
CCGT 120408-AS	12.90	12.70	4.76	0.80	5.50	●	1.00-3.50	0.10-0.30	


• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. C#-SCLCR/L (D14) • E-SCLCR/L-HEAD (B96) • E/S-SCLCR/L (B97) • IM-SCLCR/L (D42) • PCLCR/L-S (B40) • SCACR (B39)

• SCLCR/L (B38) • SCLCR/L-PAD (B38).

CCGT-AF

80° ромбические позитивные пластины с задним углом 7°, большим положительным передним углом и острой режущей кромкой для обработки алюминия




Обозначение	Параметры						IC20	Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	d1	ap (мм)		f (мм/об)	
CCGT 09T308-AF	9.70	9.53	3.97	0.80	4.40	●	0.80-3.00	0.15-0.25	
CCGT 120408-AF	12.90	12.70	4.76	0.80	5.50	●	1.00-3.50	0.15-0.30	

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. C#-SCLCR/L (D14) • E-SCLCR/L-HEAD (B96) • E/S-SCLCR/L (B97) • IM-SCLCR/L (D42) • SCLCR/L (B38) • SCLCR/L-PAD (B38).

DCGT-AS

55° ромбические позитивные пластины с задним углом 7°, большим положительным передним углом и острой режущей кромкой для обработки алюминия



Обозначение	Параметры					Прочный ← Твердый		Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	d1	IC20	IC907	ap (мм)	f (мм/об)
DCGT 070201-AS	7.75	6.35	2.38	0.10	2.80	●		0.50-2.00	0.03-0.20
DCGT 070202-AS	7.75	6.35	2.38	0.20	2.80	●		0.50-2.00	0.05-0.20
DCGT 070204-AS	7.75	6.35	2.38	0.40	2.80	●		0.50-2.50	0.05-0.25
DCGT 11T301-AS	11.60	9.52	3.97	0.10	4.40	●		0.50-2.50	0.05-0.25
DCGT 11T302-AS	11.60	9.52	3.97	0.20	4.40	●		0.50-2.50	0.05-0.26
DCGT 11T304-AS	11.60	9.52	3.97	0.40	4.40	●	●	0.50-2.50	0.05-0.25
DCGT 11T308-AS	11.60	9.52	3.97	0.80	4.40	●		0.80-3.00	0.08-0.30


• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. C#-SDJCR/L (D15) • C#-SDNCN (D14) • E-SDUCR/L-HEAD (B99) • E/S-SDUCR/L (B98) • IM-SDJCR/L (D47) • IM-SDNCN (D47)

• PDACR/L-S (B41) • SDACR/L (B44) • SDHCR/L (B43) • SDJCR-PAD (B43) • SDJCR/L (B42) • SDNCN (B44).

DCGT-AF

55° ромбические позитивные пластины с задним углом 7°, большим положительным передним углом и острой режущей кромкой для полустивовой и чистовой обработки алюминия






Обозначение	Параметры					IC20	Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	d1		ap (мм)	f (мм/об)
DCGT 11T304-AF	11.60	9.53	3.97	0.40	4.40	●	0.50-2.50	0.05-0.25

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

RCGT-AS

Круглые позитивные пластины с задним углом 7° , большим положительным передним углом и острой режущей кромкой для обработки алюминия






Обозначение	Параметры				IC20	Рекомендованные режимы	
	di	S	d1	ap (мм)		f (мм/об)	
RCGT 0803M0-AS	8.00	3.18	3.40	●	1.00-4.00	0.20-0.40	
RCGT 1003M0-AS	10.00	3.18	4.00	●	1.00-5.00	0.20-0.40	
RCGT 10T3M0-AS	10.00	3.97	4.40	●	1.00-5.00	0.20-0.40	

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. C#-SRDCN (D16) • C#-SRGCR/L (D13) • IM-SRDCN (D49) • IM-SRGCR/L (D49) • SRDCN (B52) • SRGCR/L (B51).

TNMS-12

Треугольные односторонние пластины для мягких и цветных металлов




Обозначение	Параметры				IC20	Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r		ap (мм)	f (мм/об)
TNMS 160404-12	16.50	9.52	4.76	0.40	●	0.50-3.00	0.07-0.32
TNMS 160408-12	16.50	9.52	4.76	0.80	●	0.50-3.00	0.10-0.35
TNMS 220404-12	22.00	12.70	4.76	0.40	●	1.00-4.00	0.07-0.32
TNMS 220408-12	22.00	12.70	4.76	0.80	●	1.00-4.00	0.10-0.35

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. C#-DTGNR/L (D11) • C#-DTUNL (D12) • C#-PTGNR/L (D11) • DTGNR/L (B31) • IM-DTGNR/L (D46) • IM-PTGNR/L (D46) • MTENN-W (B34) • MTJNR/L-W (B33) • PTFNR/L (B32) • PTFNR/L-CA (B116) • PTGNR/L (B32) • PTGNR/L-CA (B115) • S-MTLNR/L-W (B94) • S-PTFNR/L (B94).

DNMS-12

55° ромбические односторонние пластины для мягких и цветных металлов




Обозначение	Параметры					IC20	Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	ap (мм)		f (мм/об)	
DNMS 150408-12	15.50	12.70	4.76	0.80	●	1.00-4.00	0.07-0.35	

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. A/S-PDUNR/L (B92) • C#-DDJNR/L (D9) • C#-PDJNR/L-15-JHP (D24) • HSK A63WH-DDJNR/L (D30) • HSK A63WH-DDNNN (D31) • IM-DDJNR/L (D43) • PDJNR/L (B21) • PDJNR/L-15-JHP (B64) • S-DDUNR/L (B92).

CNMS-12

80° ромбические односторонние пластины для мягких и цветных металлов




Обозначение	Параметры					IC20	Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	ap (мм)		f (мм/об)	
CNMS 120408-12	12.90	12.70	4.76	0.80	●	1.00-4.00	0.10-0.35	

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. C#-MULNR/L-MW (D8) • C#-PCLNR/L-12-JHP (D23) • DCBNR/L (B21) • DCLNR/L (B20) • HSK A63WH-MULNR/L-MW (D28) • IM-MULNR/L-MW (D41) • PCBNR/L (B18) • PCLNR/L (B17) • PCLNR/L-12-JHP (B62) • PCLNR/L-CA (B114) • S-DCLNR/L (B84) • S-MULNR/L-MW (B91) • S/A-PCLNR/L (B87).

VNMS-12

35° ромбические односторонние пластины для мягких и цветных металлов



Обозначение	Параметры					IC20	Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	ap (мм)		f (мм/об)	
VNMS 160404-12	16.60	9.52	4.76	0.40	●	1.00-3.00	0.07-0.30	
VNMS 160408-12	16.60	9.52	4.76	0.80	●	1.00-3.50	0.07-0.33	


• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B118-123, B227-231, B246-249.

Державки, см. стр. C#-MVJNR/L (D10) • IM-MVJNR/L (D45) • MVJNR/L (B25) • MVVNN (B27).

ISOTURN Пластины для зачистки труб


SNMX 150708R-..

Пластины с положительным передним углом,
для снятия заусенцев на сваренных трубах



Обозначение	Параметры		Прочный ← Твёрдый	
	г	T	IC8150	IC418
SNMX 150708R-11	11.00	1.20	●	●
SNMX 150708R-13	13.00	1.00	●	●
SNMX 150708R-15	15.00	0.86	●	●
SNMX 150708R-18	18.00	0.71	●	
SNMX 150708R-20	20.00	0.64	●	
SNMX 150708R-22	22.00	0.58	●	
SNMX 150708R-25	25.00	0.50	●	
SNMX 150708R-27	27.00	0.47	●	
SNMX 150708R-30	30.00	0.42	●	
SNMX 150708R-35	35.00	0.36	●	
SNMX 150708R-40	40.00	0.31	●	●
SNMX 150708R-45	45.00	0.28	●	
SNMX 150708R-50	50.00	0.25	●	●
SNMX 150708R-60	60.00	0.21	●	
SNMX 150708R-65	65.00	0.19	●	
SNMX 150708R-70	70.00	0.18	●	
SNMX 150708R-75	75.00	0.17	●	
SNMX 150708R-90	90.00	0.14	●	●

Державки, см. стр. PSANR/L (B34).





Эти пластины убирают заусенец сразу же после процесса сварки (температура материала обычно 300-400°C). Скорость резания изменяется от 40 до 150 м/мин, в зависимости от диаметра трубы.

Рекомендуется: $R = \frac{D \text{ (трубы)}}{2} + (1-2 \text{ мм})$


SNMX 150608R-..

Пластины с положительным передним углом,
для снятия заусенцев на сваренных трубах



Обозначение	Параметры		IC418
	r	T	
SNMX 150608R-15	15.00	0.86	●
SNMX 150608R-20	20.00	0.64	●
SNMX 150608R-90	90.00	0.14	●

Державки, см. стр. PSANR/L (B34).





Эти пластины убирают заусенец сразу же после процесса сварки (температура материала обычно 300-400°C). Скорость резания изменяется от 40 до 150 м/мин, в зависимости от диаметра трубы.

Рекомендуется: $R = \frac{D \text{ (трубы)}}{2} \pm (1-2 \text{ мм})$

WNGA-керамика

Двухсторонние керамические пластины с плоским передним углом для обработки чугуна




Обозначение	Параметры				Прочный ← Твердый			Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	IS8	IS80	IS6	ap (мм)	f (мм/об)
WNGA 080408T	8.70	12.70	4.76	0.80	●			2.00-4.00	0.20-0.60
WNGA 080412T	8.70	12.70	4.76	1.20	●	●	●	2.00-5.00	0.03-0.95

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B232-245, 247-250.

Державки, см. стр. A/S-MWLN/L-W (B89) • C#-MULNR/L-MW (D8) • C#-PWLNR/L-08-JHP (D22) • DWLN/L (B13) • HSK A63WH-MULNR/L-J12MWX2 (D30) • HSK A63WH-MULNR/L-MW (D28) • HSK A63WH-MUMNN-MW (D29) • IM-MULNR/L-MW (D41) • MULNR/L-12MW (B15) • MWLN/L-W (B16) • PWLN/L (B12) • PWLN/L-08-JHP (B61) • S-DWLN/L (B84) • S-MULNR/L-MW (B91).

CNGN-керамика

80° ромбические двухсторонние керамические пластины с Т-фаской для обработки чугуна и закалённой стали



Обозначение	Параметры				Прочный ← Твердый							Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	IW7	IS9	IS8	IS80	IN23	IN22	IN420	ap (мм)	f (мм/об)
CNGN 120404T	12.90	12.70	4.76	0.40	●							1.00-3.00	0.10-0.43
CNGN 120408E	12.90	12.70	4.76	0.80		●						1.00-3.00	0.10-0.50
CNGN 120408T	12.90	12.70	4.76	0.80	●		●	●	●	●		1.00-3.00	0.10-0.43
CNGN 120408T0225-WG (1)	12.90	12.70	4.76	0.80	●							1.00-3.00	0.10-0.50
CNGN 120412E	12.90	12.70	4.76	1.20		●						1.00-5.00	0.10-0.50
CNGN 120412T	12.90	12.70	4.76	1.20	●		●	●	●			1.00-4.00	0.10-0.43
CNGN 120416T	12.90	12.70	4.76	1.60	●		●	●				1.00-5.00	0.10-0.43
CNGN 120708E	12.90	12.70	7.94	0.80		●						1.00-4.00	0.10-0.50
CNGN 120708T	12.90	12.70	7.94	0.80	●				●			1.00-4.00	0.10-0.43
CNGN 120712E	12.90	12.70	7.94	1.20		●						1.00-5.00	0.10-0.50
CNGN 120712T	12.90	12.70	7.94	1.20	●		●	●				1.00-4.00	0.10-0.50
CNGN 120716T	12.90	12.70	7.94	1.60	●		●	●				1.00-5.00	0.10-0.43
CNGN 160612T	16.10	15.87	6.35	1.20			●					1.00-5.00	0.10-0.50



• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B232-245, 247-250.

(1) Конфигурация с зачистной кромкой для чистовой обработки на больших подачах

Державки, см. стр. CCLNR/L (B73).

CNGA-керамика

80° ромбические двухсторонние керамические пластины с Т-фаской для обработки чугуна и закалённой стали





Обозначение	Параметры				Прочный ← Твёрдый								Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	IS9	IS8	IS80	IS6	IN23	IN22	IN420	IN11	ap (мм)	f (мм/об)
CNGA 120404T	12.90	12.70	4.76	0.40					●	●	●		0.07-0.40	0.05-0.20
CNGA 120408E	12.90	12.70	4.76	0.80	●								0.07-0.40	0.05-0.20
CNGA 120408T	12.90	12.70	4.76	0.80		●	●	●	●	●		●	0.07-0.40	0.05-0.20
CNGA 120412T	12.90	12.70	4.76	1.20		●		●	●	●			0.07-0.50	0.05-0.20
CNGA 120416T	12.90	12.70	4.76	1.60		●	●		●				0.07-0.50	0.05-0.20

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B232-245, 247-250.

Державки, см. стр. C#-MULNR/L-MW (D8) • C#-PCLNR/L-12-JHP (D23) • DCBNR/L (B21) • DCLNR/L (B20) • HSK A63WH-MULNR/L-J12MWX2 (D30) • HSK A63WH-MULNR/L-MW (D28) • HSK A63WH-MUMNN-MW (D29) • IM-MULNR/L-MW (D41) • MULNR/L-12MW (B15) • PCBNR/L (B18) • PCLNR/L (B17) • PCLNR/L-12-JHP (B62) • PCLNR/L-CA (B114) • S-DCLNR/L (B84) • S-MULNR/L-MW (B91) • S/A-PCLNR/L (B87).

CNGX-керамика

80° ромбические двухсторонние керамические пластины с лункой и Т-фаской для обработки чугуна




Обозначение	Параметры				Прочный ← Твёрдый			Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	IS8	IS80	IS6	ap (мм)	f (мм/об)
CNGX 120712T	12.90	12.70	7.94	1.20		●	●	1.00-3.00	0.07-0.43
CNGX 120716T	12.90	12.70	7.94	1.60	●	●	●	1.00-3.00	0.07-0.43

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B232-245, 247-250.

Державки, см. стр. TCBNR/L-CH (B74) • TCKNR/L-CH (B75) • TCLNR/L-CH (B74).

SNGN-керамика

Квадратные двухсторонние керамические пластины с плоским передним углом для обработки чугуна, закалённой стали и жаропрочных сплавов




Обозначение	Параметры			Прочный ← Твёрдый								Рекомендованные режимы		
	di	S	r	IW7	IS9	IS8	IS80	IS6	IN23	IN22	IN420	IN11	ap (мм)	f (мм/об)
SNGN 090308T	9.52	4.76	0.80	●									0.10-3.00	0.10-0.50
SNGN 090412T	9.52	4.76	1.20			●							0.10-3.00	0.10-0.50
SNGN 120404T	12.70	4.76	0.40							●			0.10-3.50	0.10-0.50
SNGN 120408T	12.70	4.76	0.80	●		●	●		●	●	●		0.10-3.50	0.10-0.50
SNGN 120412T	12.70	4.76	1.20	●		●	●	●	●	●	●	●	0.10-5.00	0.10-0.50
SNGN 120416E	12.70	4.76	1.60		●								0.10-5.00	0.10-0.50
SNGN 120416T	12.70	4.76	1.60	●		●	●		●	●	●		0.10-5.00	0.10-0.50
SNGN 120420T	12.70	4.76	2.00			●							0.10-5.00	0.10-0.50
SNGN 120708T	12.70	4.76	0.80	●					●	●	●		0.10-5.00	0.10-0.50
SNGN 120712T	12.70	7.94	1.20	●		●	●		●	●		●	0.10-5.00	0.10-0.50
SNGN 120716T	12.70	7.94	1.60	●		●	●		●	●		●	0.10-5.00	0.10-0.50
SNGN 150712T	15.87	6.35	1.20	●									0.10-5.00	0.10-0.50
SNGN 150716T	15.87	6.35	1.60	●		●							0.10-5.00	0.10-0.50

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B232-245, 247-250.

Державки, см. стр. CSDNN-CE (B76) • CSKNR/L (B78) • CSRNR/L (B75) • CSSNR/L-CE (B77).

SNGA-керамика

Квадратные двухсторонние керамические пластины с плоским передним углом для обработки чугуна и закалённой стали




Обозначение	Параметры			Прочный ← Твёрдый				Рекомендованные режимы	
	di	S	r	IS8	IN23	IN22	IN420	ap (мм)	f (мм/об)
SNGA 120404T	12.70	4.76	0.40			●		0.10-3.00	0.05-0.30
SNGA 120408T	12.70	4.76	0.80	●	●	●		0.10-3.50	0.05-0.30
SNGA 120412T	12.70	4.76	1.20	●	●		●	0.10-4.00	0.05-0.30
SNGA 120416T	12.70	4.76	1.60	●				0.10-4.50	0.05-0.30

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B232-245, 247-250.

Державки, см. стр. C#-MULNR/L-MW (D8) • DSDNN (B27) • DSKNR/L (B28) • DSSNR/L (B28) • HSK A63WH-MULNR/L-J12MWX2 (D30) • HSK A63WH-MULNR/L-MW (D28) • HSK A63WH-MUMNN-MW (D29) • IM-MULNR/L-MW (D41) • MULNR/L-12MW (B15) • PSDNN (B29) • PSKNR/L (B30) • PSKNR/L-CA (B115) • PSSNR/L (B30) • PSSNR/L-CA (B116).

SNGX-керамика

Квадратные двухсторонние керамические пластины с лункой и плоским передним углом для обработки чугуна




Обозначение	Параметры				Прочный ↔ Твёрдый			Рекомендованные режимы	
	di	S	r	l	IS8	IS80	IS6	ap (мм)	f (мм/об)
SNGX 120712T	12.70	7.94	1.20	12.70	●	●	●	0.10-5.00	0.10-0.50
SNGX 120716T	12.70	7.94	1.60	12.70	●	●	●	0.10-5.00	0.10-0.50

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B232-245, 247-250.

Державки, см. стр. TSDNN-CH (B77) • TSNR/L-CH (B76) • TSSNR/L-CH (B78).

DNGA-керамика

55° ромбические двухсторонние керамические пластины для обработки чугуна и закалённой стали




Обозначение	Параметры				Прочный ↔ Твёрдый				Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	IS8	IN23	IN22	IN420	ap (мм)	f (мм/об)
DNGA 150404T	15.50	12.70	4.76	0.40		●			0.10-3.00	0.07-0.50
DNGA 150408T	15.50	12.70	4.76	0.80	●	●	●	●	0.10-3.50	0.07-0.50
DNGA 150412T	15.50	12.70	4.76	1.20		●			0.10-4.00	0.07-0.50
DNGA 150604T	15.50	12.70	6.35	0.40		●			0.10-3.50	0.07-0.50
DNGA 150608T	15.50	12.70	6.35	0.80		●		●	0.10-4.00	0.07-0.50
DNGA 150612T	15.50	12.70	6.35	1.20			●	●	0.10-5.00	0.07-0.50

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B232-245, 247-250.

Державки, см. стр. C#-DDJNR/L (D9) • C#-PDJNR/L-15-JHP (D24) • DDJNR/L (B22) • HSK A63WH-DDJNR/L (D30) • HSK A63WH-DDNNN (D31) • IM-DDJNR/L (D43) • PDJNR/L (B21) • PDJNR/L-15-JHP (B64) • S-DDUNR/L (B92).

DNGX-керамика

55° ромбические двухсторонние керамические пластины с лункой для обработки чугуна




Обозначение	Параметры				Прочный ← Твердый			Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	IS8	IS80	IS6	ap (мм)	f (мм/об)
DNGX 150712T	15.50	12.70	7.94	1.20	●	●	●	0.10-4.00	0.10-0.50
DNGX 150716T	15.50	12.70	7.94	1.60	●	●	●	0.10-5.00	0.10-0.50

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B232-245, 247-250.

Державки, см. стр. TDJNR/L-CH (B79) • TDNNN-CH (B80).

VNGA-керамика

35° ромбические двухсторонние керамические пластины с Т-фаской для обработки чугуна и закалённой стали





Обозначение	Параметры				Прочный ← Твердый		Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	IN22	IN420	ap (мм)	f (мм/об)
VNGA 160404T	16.60	9.52	4.76	0.40	●	●	0.70-2.50	0.06-0.30

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B232-245, 247-250.

Державки, см. стр. C#-MVJNR/L (D10) • IM-MVJNR/L (D45) • IM-MVVNN (D45) • MVJNR/L (B25) • MVVNN (B27).

TNGN-керамика

Треугольные двухсторонние керамические пластины для обработки чугуна и закалённой стали





Обозначение	Параметры				Прочный ← Твёрдый						Рекомендованные режимы		
	l	di	S	r	W7	IS9	IS8	IS80	IN23	IN22	IN420	ap (мм)	f (мм/об)
TNGN 160404T	16.50	9.52	4.76	0.40								1.00-3.00	0.10-0.30
TNGN 160408E	16.50	9.52	4.76	0.80		•				•		1.00-3.50	0.10-0.35
TNGN 160408T	16.50	9.52	4.76	0.80			•		•	•		1.00-3.50	0.10-0.35
TNGN 160412T	16.50	9.52	4.76	1.20	•		•	•			•	0.10-4.00	0.10-0.40
TNGN 220408T	22.00	12.70	4.76	0.80			•					0.10-5.00	0.10-0.50

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B232-245, 247-250.
Державки, см. стр. СТJNR/L (B79).

TNGA-керамика

Треугольные двухсторонние керамические пластины для обработки жаропрочных сплавов и закалённой стали




Обозначение	Параметры				Прочный ← Твёрдый				Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	IS9	IN23	IN22	IN420	ap (мм)	f (мм/об)
TNGA 160404T	16.50	9.52	4.76	0.40		•	•	•	0.10-3.00	0.07-0.50
TNGA 160408E	16.50	9.52	4.76	0.80	•				0.10-3.50	0.07-0.50
TNGA 160408T	16.50	9.52	4.76	0.80		•	•	•	0.10-3.50	0.07-0.50
TNGA 160412T	16.50	9.52	4.76	1.20		•			0.10-4.00	0.07-0.50
TNGA 220408T	22.00	12.70	4.76	0.80		•	•	•	0.10-5.00	0.07-0.50
TNGA 220416T	22.00	12.70	4.76	1.60		•			0.10-5.00	0.07-0.50

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B232-245, 247-250.

Державки, см. стр. C#-DTG NR/L (D11) • C#-DTUNL (D12) • C#-PTG NR/L (D11) • DTG NR/L (B31) • IM-DTGNR/L (D46) • IM-PTGNR/L (D46) • MTENN-W (B34) • MTJNR/L-W (B33) • PTFNR/L (B32) • PTFNR/L-CA (B116) • PTG NR/L (B32) • PTG NR/L-CA (B115) • S-MTLNR/L-W (B94) • S-PTFNR/L (B94).

TPGN-керамика

Треугольные керамические позитивные пластины с задним углом 11° для обработки закалённой стали




Обозначение	Параметры				Прочный ← Твёрдый			Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	IN23	IN22	IN420	ap (мм)	f (мм/об)
TPGN 090204T	9.60	5.56	2.38	0.40		●		0.10-1.50	0.07-0.30
TPGN 110304T	11.00	6.35	3.17	0.40	●	●	●	0.10-1.50	0.07-0.30
TPGN 110308T	11.00	6.35	3.17	0.80	●	●	●	0.10-3.00	0.07-0.40
TPGN 160304T	16.50	9.52	3.17	0.40	●	●	●	0.10-4.00	0.07-0.50
TPGN 160308T	16.50	9.52	3.17	0.80	●	●	●	0.10-4.00	0.07-0.50
TPGN 220408T	22.00	12.70	4.76	0.80	●			0.10-5.00	0.07-0.50

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B232-245, 247-250.

Державки, см. стр. CTFPR/L (B59) • CTGPR/L (B58) • E-CTFPR/L-HEAD (B105) • S-CTFPR/L (B105).

RNGN-керамика

Круглые двухсторонние керамические пластины для обработки чугуна, никелевых сплавов, и закалённой стали



Обозначение	Параметры		Прочный ← Твёрдый							Рекомендованные режимы		
	di	S	IW7	IS9	IS8	IS80	IN23	IN22	IN420	IN11	ap (мм)	f (мм/об)
RNGN 090300T	9.53	3.18	●								0.10-2.00	0.07-0.20
RNGN 090400T	9.53	4.76	●								0.10-2.00	0.07-0.20
RNGN 120400E	12.70	4.76	●	●							0.10-3.50	0.07-0.50
RNGN 120400T	12.70	4.76	●		●	●		●	●		0.10-3.50	0.07-0.50
RNGN 120700 S6 (1)	12.70	7.94	●								1.00-2.00	-
RNGN 120700E	12.70	7.94	●								0.10-2.00	0.07-0.20
RNGN 120700E01 (1)	12.70	7.94	●								1.00-2.00	-
RNGN 120700T	12.70	7.94	●				●	●	●		0.10-4.50	0.07-0.50
RNGN 120700T01020	12.70	7.94	●	●							0.10-4.50	0.07-0.50
RNGN 120700T0220	12.70	7.94	●								0.10-2.00	0.07-0.20
RNGN 150700T	15.76	7.94	●								0.10-3.00	0.07-0.20
RNGN 190700T	19.05	7.94	●								0.10-3.00	0.07-0.20
RNGN 250700T	25.00	7.94							●		0.10-5.00	0.07-0.50



• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B232-245, 247-250.

(1) Для обработки жаропрочных сплавов на никелевой основе. Соответствующие рекомендации для обработки Инконела 718: 0.12 мм/зуб, 900-1000 м/мин.

Державки, см. стр. CRDNN (B80) • CRGNR/L (B81).

RCGX-керамика

Круглые керамические пластины для обработки никелевых сплавов и закалённой стали




Обозначение	Параметры		Прочный ← Твёрдый		Рекомендованные режимы	
	di	S	ИW7	ИN23	ap (мм)	f (мм/об)
RCGX 090700E	9.52	7.94	●		0.10-3.00	0.07-0.50
RCGX 090700T	9.52	7.94	●	●	0.10-3.00	0.07-0.50
RCGX 120700E	12.70	7.94	●		0.10-4.00	0.07-0.50
RCGX 120700T	12.70	7.94	●	●	0.10-4.00	0.07-0.50

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B232-245, 247-250.


Державки, см. стр. CRGCR-CEB (B81).

CNMA (PCD)

80° ромбические пластины с положительным передним углом и вставкой PCD на верхнем углу, для чистовой обработки



PCD-острая режущая кромка




Обозначение	Параметры					ID5	Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	lt		ap (мм)	f (мм/об)
CNMA 120404D	12.90	12.70	4.76	0.40	3.9	●	0.10-3.00	0.05-0.26
CNMA 120408D	12.90	12.70	4.76	0.80	3.6	●	0.10-3.00	0.05-0.26

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B246- B250.

Державки, см. стр. DCLNR/L (B20).

CCMT (PCD)

Пластины с задним углом 7°, с положительным передним углом и вставкой PCD на верхнем углу, для чистовой обработки алюминия



PCD острая режущая кромка


Обозначение	Параметры						ID5	Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	lt	d1		ap (мм)	f (мм/об)
CCMT 060204D	6.30	6.35	2.38	0.40	3.0	2.80	●	0.10-3.00	0.05-0.30
CCMT 09T304D	9.70	9.53	3.97	0.40	3.9	4.40	●	0.10-3.00	0.05-0.30

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B246- B250.

Державки, см. стр. C#-SCLCR/L (D14) • E-SCLCR/L-HEAD (B96) • E/S-SCLCR/L (B97) • IM-SCLCR/L (D42) • PCLCR/L-S (B40) • SCACR (B39) • SCLCR/L (B38) • SCLCR/L-PAD (B38).

DCMT (PCD)

55° ромбические пластины с задним углом 7°, положительным передним углом и вставкой PCD на верхнем углу, для чистовой обработки



Обозначение	Параметры						ID5	Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	lt	d1		ap (мм)	f (мм/об)
DCMT 11T302D	11.60	9.52	3.97	0.20	3.7	4.40	●	0.10-3.00	0.05-0.30
DCMT 11T304D	11.60	9.52	3.97	0.40	3.6	4.40	●	0.10-3.00	0.05-0.30
DCMT 11T308D	11.60	9.52	3.97	0.80	3.3	4.40	●	0.10-3.00	0.05-0.29

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B246- B250.



Державки, см. стр. C#-SDJCR/L (D15) • C#-SDNCN (D14) • E/S-SDUCR/L (B98) • IM-SDJCR/L (D47) • IM-SDNCN (D47) • PDACR/L-S (B41) • SDACR/L (B44) • SDHCR/L (B43) • SDJCR/L (B42) • SDNCN (B44).

VCGT/VCMT (PCD и CBN)

35° ромбические пластины с напайной вставкой в верхнем углу для чистовой обработки алюминия (PCD) и чугуна (CBN)



PCD острая режущая кромка





Обозначение	Параметры					Прочный ← Твёрдый		Рекомендованные режимы	
	di	S	r	l	d1	IB55	ID5	ap (мм)	f (мм/об)
VCGT 160404D	9.52	4.76	0.40	16.60	4.40		●	0.10-3.00	0.05-0.30
VCGT 160408D	9.52	4.76	0.80	16.60	4.40		●	0.10-3.00	0.05-0.30
VCMT 160404T	9.52	4.76	0.40	16.60	4.40	●		0.10-3.00	0.05-0.30

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B232- 250.

Державки, см. стр. A/S-SVLFCR/L (B100) • A/S-SVQCR/L (B99) • C#-SVJCR/L (D15) • C#-SVJCR/L-16-JHP (D24) • C#-SVVCN (D16) • CF5 A-SVLFCR-16 (см. каталог ISCAR GROOVE-TURN TOOLS) • CF5 A-SVXCR-16X2 (см. каталог ISCAR GROOVE-TURN TOOLS) • HSK A63WH-SVJCR/L (D32) • IM-SVJCR/L (D48) • IM-SVVCN (D48) • S/A-SVLBCR/L (B102) • SVJCR/L (B45) • SVJCR/L-16-JHP (B65) • SVVCN (B47) • SVXCR/L (B48).

VCGT-DW (PCD)

Пластины для обработки алюминия с задним углом 7°, стружкойломом и вставкой PCD на верхнем углу




Обозначение	Параметры					ID5	Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	d1		ap (мм)	f (мм/об)
VCGT 160404-DW	16.60	9.52	4.76	0.40	4.40	●	0.10-3.00	0.05-0.30
VCGT 160408-DW	16.60	9.52	4.76	0.80	4.40	●	0.10-3.00	0.05-0.30
VCGT 160412-DW	16.60	9.52	4.76	1.20	4.40	●	0.10-3.00	0.05-0.30
VCGT 220516-DW	22.10	12.70	5.56	1.60	5.50	●	0.10-3.00	0.05-0.30
VCGT 220520-DW	22.10	12.70	5.56	2.00	5.50	●	0.10-3.00	0.05-0.30
VCGT 220530-DW	22.10	12.70	5.56	3.00	5.50	●	0.10-3.00	0.05-0.30

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B246- B250.

Державки, см. стр. A/S-SVLFCR/L (B100) • A/S-SVQCR/L (B99) • C#-SVJCR/L (D15) • C#-SVJCR/L-16-JHP (D24) • C#-SVVCN (D16) • CF5 A-SVLFCR-16 (см. каталог ISCAR GROOVE-TURN TOOLS) • CF5 A-SVXCR-16X2 (см. каталог ISCAR GROOVE-TURN TOOLS) • CF5 A-SVXCR-22 (см. каталог ISCAR GROOVE-TURN TOOLS) • HSK A63WH-SVJCR/L (D32) • IM-SVJCR/L (D48) • IM-SVVCN (D48) • S/A-SVLBCR/L (B102) • SVJCR/L (B45) • SVJCR/L-16-JHP (B65) • SVVCN (B47) • SVXCR/L (B48).

TCMT (PCD)

Пластины с задним углом 7°, положительным передним углом и вставкой PCD на верхнем углу, для чистовой обработки алюминия




Обозначение	Параметры						ID5	Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	lt	d1		ap (мм)	f (мм/об)
TCMT 110204D	11.00	6.35	2.38	0.40	3.8	2.80	●	0.10-3.00	0.05-0.30

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B246- B250.

Державки, см. стр. E-STFCR/L-HEAD (B103) • S-STFCR/L (B103) • S-STLCR/L (B104) • STFCR/L (B50) • STGCR/L (B50).

TPGX (PCD)

Треугольные пластины с задним углом 11°, положительным передним углом и вставкой PCD на верхнем углу, для чистовой обработки алюминия





Обозначение	Параметры						ID5	Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	lt	d1		ap (мм)	f (мм/об)
TPGX 090202	9.52	5.56	2.38	0.20	3.0	2.50	●	0.10-3.00	0.05-0.30
TPGX 090204	9.52	5.56	2.38	0.40	3.0	2.50	●	0.10-3.00	0.05-0.30
TPGX 110302	11.00	6.35	3.18	0.20	3.4	3.50	●	0.10-3.00	0.05-0.30
TPGX 110304	11.00	6.35	3.18	0.40	3.8	3.50	●	0.10-3.00	0.05-0.30

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B246- B250.

Державки, см. стр. A/E-STFPR-X (B107) • MG STFPR-X (B108).

WNGA-M3 (CBN)

Пластина со вставками CBN на 3-х углах для обработки нержавеющей стали





Обозначение	Параметры					IB20H	Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	lt		ap (мм)	f (мм/об)
WNGA 080408-M3	8.70	12.70	4.76	0.80	2.2	●	0.05-0.50	0.05-0.20

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B232-245, B246-249.

Державки, см. стр. A/S-MWLN/L-W (B89) • C#-MULNR/L-MW (D8) • C#-PWLNR/L-08-JHP (D22) • DWLN/L (B13) • HSK A63WH-MULNR/L-J12MWX2 (D30) • HSK A63WH-MULNR/L-MW (D28) • HSK A63WH-MUMNN-MW (D29) • IM-MULNR/L-MW (D41) • MULNR/L-12MW (B15) • MWLN/L-W (B16) • PWLN/L (B12) • PWLN/L-08-JHP (B61) • S-DWLN/L (B84) • S-MULNR/L-MW (B91).

WNGA-MC/M6 (CBN)

Пластина со вставками CBN на 6-ти углах для обработки нержавеющей стали




Обозначение	Параметры					Прочный ← Твёрдый		Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	lt	IB55	IB10HC	ap (мм)	f (мм/об)
WNGA 080404T-MC	8.70	12.70	4.76	0.40	3.1	●		0.05-0.50	0.05-0.20
WNGA 080408-M6	8.70	12.70	4.76	0.80	2.2		●	0.05-0.50	0.05-0.20
WNGA 080408T-MC	8.70	12.70	4.76	0.80	3.1	●		0.05-0.50	0.05-0.20
WNGA 080412T-MC	8.70	12.70	4.76	1.20	3.1	●		0.05-0.50	0.05-0.20

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B232-245, B246-249.

Державки, см. стр. A/S-MWLN/L-W (B89) • C#-MULNR/L-MW (D8) • C#-PWLNR/L-08-JHP (D22) • DWLN/L (B13) • HSK A63WH-MULNR/L-J12MWX2 (D30) • HSK A63WH-MULNR/L-MW (D28) • HSK A63WH-MUMNN-MW (D29) • IM-MULNR/L-MW (D41) • MULNR/L-12MW (B15) • MWLN/L-W (B16) • PWLN/L (B12) • PWLN/L-08-JHP (B61) • S-DWLN/L (B84) • S-MULNR/L-MW (B91).

CNMA-T/M1/WG (CBN)

80° ромбические пластины с вставкой CBN в верхнем углу для обработки чугуна, закалённой стали и жаропрочных сплавов



Обозначение	Параметры					Прочный ← Твердый					Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	lt	IB90	IB85	IB20H	IB55	IB50	ap (мм)	f (мм/об)
CNMA 120404T	12.90	12.70	4.76	0.40	3.2	●	●		●	●	0.05-0.50	0.05-0.26
CNMA 120408-M1	12.90	12.70	4.76	0.80	3.5			●			0.05-0.50	0.05-0.30
CNMA 120408T	12.90	12.70	4.76	0.80	3.4	●	●		●		0.05-0.50	0.05-0.30
CNMA 120408T-WG ⁽¹⁾	12.90	12.70	4.76	0.80	3.5	●	●		●	●	0.05-0.50	0.05-0.30
CNMA 120412-M1	12.90	12.70	4.76	1.20	3.5			●			0.05-0.50	0.05-0.30
CNMA 120412T	12.90	12.70	4.76	1.20	4.0				●		0.05-0.50	0.05-0.30


• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B232-245, B246-249.

⁽¹⁾ Пластина с зачистной кромкой для чистовой обработки на больших подачах, устраняет необходимость в перетачивании.

Державки, см. стр. С#-MULNR/L-MW (D8) • С#-PCLNR/L-12-JHP (D23) • DCBNR/L (B21) • DCLNR/L (B20) • HSK A63WH-MULNR/L-J12MWX2 (D30) • HSK A63WH-MULNR/L-MW (D28) • HSK A63WH-MUMNN-MW (D29) • IM-MULNR/L-MW (D41) • MULNR/L-12MW (B15) • PCBNR/L (B18) • PCLNR/L (B17) • PCLNR/L-12-JHP (B62) • PCLNR/L-CA (B114) • S-DCLNR/L (B84) • S-MULNR/L-MW (B91) • S/A-PCLNR/L (B87).

CNMA-MW2 (CBN)

80° ромбические пластины с 2-мя вставками CBN на зачистной кромке для обработки закалённой стали




Обозначение	Параметры					IB10H	Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	lt		ap (мм)	f (мм/об)
CNMA 120408-MW2	12.90	12.70	4.76	0.80	3.5	●	0.05-0.30	0.03-0.40

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B232-245, B246-249.

Державки, см. стр. С#-MULNR/L-MW (D8) • С#-PCLNR/L-12-JHP (D23) • DCBNR/L (B21) • DCLNR/L (B20) • HSK A63WH-MULNR/L-J12MWX2 (D30) • HSK A63WH-MULNR/L-MW (D28) • HSK A63WH-MUMNN-MW (D29) • IM-MULNR/L-MW (D41) • MULNR/L-12MW (B15) • PCBNR/L (B18) • PCLNR/L (B17) • PCLNR/L-12-JHP (B62) • PCLNR/L-CA (B114) • S-DCLNR/L (B84) • S-MULNR/L-MW (B91) • S/A-PCLNR/L (B87).

CNMA-MW4 (CBN)

80° ромбические пластины с 4-мя вставками CBN
на зачистной кромке для обработки закалённой стали




Обозначение	Параметры					IB25HC	Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	lt		ap (мм)	f (мм/об)
CNMA 120408-MW4	12.90	12.70	4.76	0.80	2.2	●	0.05-0.50	0.05-0.40
CNMA 120412-MW4	12.90	12.70	4.76	1.20	2.4	●	0.05-0.50	0.05-0.40

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B232-245, B246-249.

Державки, см. стр. C#-MULNR/L-MW (D8) • C#-PCLNR/L-12-JHP (D23) • DCBNR/L (B21) • DCLNR/L (B20) • HSK A63WH-MULNR/L-J12MWX2 (D30) • HSK A63WH-MULNR/L-MW (D28) • HSK A63WH-MUMNN-MW (D29) • IM-MULNR/L-MW (D41) • MULNR/L-12MW (B15) • PCBNR/L (B18) • PCLNR/L (B17) • PCLNR/L-12-JHP (B62) • PCLNR/L-CA (B114) • S-DCLNR/L (B84) • S-MULNR/L-MW (B91) • S/A-PCLNR/L (B87).

CNGA-MC/M4 (CBN)

80° ромбические пластины с 4-мя вставками CBN
для обработки закалённой стали



Обозначение	Параметры					Прочный ↔ Твёрдый			Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	lt	IB25HC	IB55	IB10HC	ap (мм)	f (мм/об)
CNGA 120404T-MC	12.90	12.70	4.76	0.40	3.1		●		0.05-0.50	0.05-0.20
CNGA 120408-M4	12.90	12.70	4.76	0.80	2.2	●		●	0.05-0.50	0.05-0.20
CNGA 120408T-MC	12.90	12.70	4.76	0.80	3.1		●		0.05-0.50	0.05-0.20
CNGA 120408T-WG-MC ⁽¹⁾	12.90	12.70	4.76	0.80	3.1		●		0.05-0.50	0.05-0.20
CNGA 120412-M4	12.90	12.70	4.76	1.20	2.4	●		●	0.05-0.50	0.05-0.20
CNGA 120412T-MC	12.90	12.70	4.76	1.20	3.1		●		0.05-0.50	0.05-0.20


• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B232-245, B246-249.

⁽¹⁾ Конфигурация с зачистной кромкой на углах.

Державки, см. стр. C#-MULNR/L-MW (D8) • C#-PCLNR/L-12-JHP (D23) • DCBNR/L (B21) • DCLNR/L (B20) • HSK A63WH-MULNR/L-J12MWX2 (D30) • HSK A63WH-MULNR/L-MW (D28) • HSK A63WH-MUMNN-MW (D29) • IM-MULNR/L-MW (D41) • MULNR/L-12MW (B15) • PCBNR/L (B18) • PCLNR/L (B17) • PCLNR/L-12-JHP (B62) • PCLNR/L-CA (B114) • S-DCLNR/L (B84) • S-MULNR/L-MW (B91) • S/A-PCLNR/L (B87).

CNGA-R2/M2/F2 (CBN)

80° ромбические пластины с 2-мя вставками CBN для обработки закалённой стали и спечённых металлов




Обозначение	Параметры					Прочный ← Твёрдый			Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	lt	IB10S	IB20H	IB10H	ap (мм)	f (мм/об)
CNGA 120404-M2	12.90	12.70	4.76	0.40	2.3	●			0.05-0.30	0.05-0.20
CNGA 120404-R2	12.90	12.70	4.76	0.40	2.2		●		0.05-0.50	0.05-0.20
CNGA 120408-F2	12.90	12.70	4.76	0.80	2.2			●	0.05-0.30	0.05-0.18
CNGA 120408-M2	12.90	12.70	4.76	0.80	2.2	●		●	0.05-0.30	0.05-0.18
CNGA 120408-R2	12.90	12.70	4.76	0.80	2.2		●		0.05-0.50	0.05-0.20
CNGA 120412-M2	12.90	12.70	4.76	1.20	2.4	●		●	0.05-0.30	0.05-0.20

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B232-245, B246-249.

Державки, см. стр. С#-MULNR/L-MW (D8) • С#-PCLNR/L-12-JHP (D23) • DCBNR/L (B21) • DCLNR/L (B20) • HSK A63WH-MULNR/L-J12MWX2 (D30) • HSK A63WH-MULNR/L-MW (D28) • HSK A63WH-MUMNN-MW (D29) • IM-MULNR/L-MW (D41) • MULNR/L-12MW (B15) • PCBNR/L (B18) • PCLNR/L (B17) • PCLNR/L-12-JHP (B62) • PCLNR/L-CA (B114) • S-DCLNR/L (B84) • S-MULNR/L-MW (B91) • S/A-PCLNR/L (B87).

CNGG-M4HF/M4HM (CBN)

80° ромбические пластины с 4-мя стружколомающими вставками CBN для обработки закалённой стали




Обозначение	Параметры					IB25HA	Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	lt		ap (мм)	f (мм/об)
CNGG 120408-M4HF	12.90	12.70	4.76	0.80	2.2	●	0.20-0.75	0.05-0.20
CNGG 120412-M4HM	12.90	12.70	4.76	1.20	2.4	●	0.50-1.00	0.05-0.20

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B232-245, B246-249.

Державки, см. стр. С#-MULNR/L-MW (D8) • С#-PCLNR/L-12-JHP (D23) • DCBNR/L (B21) • DCLNR/L (B20) • HSK A63WH-MULNR/L-J12MWX2 (D30) • HSK A63WH-MULNR/L-MW (D28) • HSK A63WH-MUMNN-MW (D29) • IM-MULNR/L-MW (D41) • MULNR/L-12MW (B15) • PCBNR/L (B18) • PCLNR/L (B17) • PCLNR/L-12-JHP (B62) • PCLNR/L-CA (B114) • S-DCLNR/L (B84) • S-MULNR/L-MW (B91) • S/A-PCLNR/L (B87).

CCMT (CBN)

80° ромбические пластины с задним углом 7° и вставкой CBN в верхнем углу для обработки закалённой стали




Обозначение	Параметры						IB55	Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	lt	d ₁		a _p (мм)	f (мм/об)
CCMT 060202T	6.30	6.35	2.38	0.20	2.6	2.80	●	0.05-0.50	0.05-0.20
CCMT 060204T	6.30	6.35	2.38	0.40	2.7	2.80	●	0.05-0.50	0.05-0.20
CCMT 09T304T	9.70	9.53	3.97	0.40	2.9	4.40	●	0.05-0.50	0.05-0.20
CCMT 09T308T	9.70	9.53	3.97	0.80	3.6	4.40	●	0.05-0.50	0.05-0.20

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B232-245, B246-249.

Державки, см. стр. C#-SCLCR/L (D14) • E-SCLCR/L-HEAD (B96) • E/S-SCLCR/L (B97) • IM-SCLCR/L (D42) • PCLCR/L-S (B40) • SCACR (B39) • SCLCR/L (B38) • SCLCR/L-PAD (B38).

CCGW/CCMW-M2 (CBN)

80° позитивные ромбические пластины с задним углом 7° и двумя вставками CBN для обработки закалённой стали и спечённых металлов




Обозначение	Параметры						Прочный ← Твёрдый			Рекомендованные режимы	
	di	l	S	r	lt	d ₁	IB05S	IB20H	IB10H	a _p (мм)	f (мм/об)
CCMW 060204-M2	6.35	6.30	2.38	0.40	2.3	2.80		●		0.05-0.50	0.05-0.20
CCGW 09T304-M2	9.53	9.70	3.97	0.40	2.3	4.40	●			0.05-0.50	0.05-0.30
CCGW 09T308-M2	9.53	9.70	3.97	0.80	2.2	4.40	●			0.05-0.50	0.05-0.30
CCMW 09T304-M2	9.53	9.70	3.97	0.40	2.3	4.40		●	●	0.05-0.50	0.05-0.09

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B232-245, B246-249.

Державки, см. стр. C#-SCLCR/L (D14) • E-SCLCR/L-HEAD (B96) • E/S-SCLCR/L (B97) • IM-SCLCR/L (D42) • PCLCR/L-S (B40) • SCACR (B39) • SCLCR/L (B38) • SCLCR/L-PAD (B38).

DNMA (CBN)

55° ромбические пластины с вставкой CBN в верхнем углу и плоским передним углом, для обработки закалённой стали




Обозначение	Параметры					Прочный ← Твёрдый			Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	lt	IB55	IB50	IB55	ap (мм)	f (мм/об)
DNMA 150404T	15.50	12.70	4.76	0.40	2.8	●			0.05-0.50	0.05-0.20
DNMA 150408T	15.50	12.70	4.76	0.80	3.2	●			0.05-0.50	0.05-0.20
DNMA 150604T	15.50	12.70	6.35	0.40	2.8	●			0.05-0.50	0.05-0.20
DNMA 150608T	15.50	12.70	6.35	0.80	3.2	●			0.05-0.50	0.05-0.20
DNMA 150612T	15.50	12.70	6.35	1.20	3.0	●	●		0.05-0.50	0.05-0.20

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B232-245, B246-249.

Державки, см. стр. С#-DDJNR/L (D9) • С#-PDJNR/L-15-JHP (D24) • С#-T-PCM12XPDM15 (D13) • DDJNR/L (B22) • HSK A63WH-DDJNR/L (D30) • HSK A63WH-DDNNN (D31) • IM-DDJNR/L (D43) • PDJNR/L (B21) • PDJNR/L-15-JHP (B64) • S-DDUNR/L (B92).

DNGA-MC/M4 (CBN)

55° ромбические пластины с 4-мя вставками CBN для обработки закалённой стали





Обозначение	Параметры					Прочный ← Твёрдый			Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	lt	IB25HC	IB55	IB10HC	ap (мм)	f (мм/об)
DNGA 150404-M4	15.50	12.70	4.76	0.40	-				0.05-0.50	0.05-0.18
DNGA 150404-MC	15.50	12.70	4.76	0.40	2.9		●		0.05-0.50	0.05-0.18
DNGA 150408-M4	15.50	12.70	4.76	0.80	2.1	●		●	0.05-0.50	0.05-0.14
DNGA 150408-MC	15.50	12.70	4.76	0.80	3.0		●		0.05-0.50	0.05-0.18
DNGA 150412-M4	15.50	12.70	4.76	1.20	2.0	●		●	0.05-0.50	0.05-0.18
DNGA 150412-MC	15.50	12.70	4.76	1.20	3.0		●		0.05-0.50	0.05-0.18
DNGA 150604-MC	15.50	12.70	6.35	0.40	2.9		●		0.05-0.50	0.05-0.18
DNGA 150608-MC	15.50	12.70	6.35	0.80	3.0		●		0.05-0.50	0.05-0.18
DNGA 150612-MC	15.50	12.70	6.35	1.20	3.0		●		0.05-0.50	0.05-0.18

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B232-245, B246-249.

Державки, см. стр. С#-DDJNR/L (D9) • С#-PDJNR/L-15-JHP (D24) • DDJNR/L (B22) • HSK A63WH-DDJNR/L (D30) • HSK A63WH-DDNNN (D31) • IM-DDJNR/L (D43) • PDJNR/L (B21) • PDJNR/L-15-JHP (B64) • S-DDUNR/L (B92).

DNGA-R2/M2 (CBN)

55° ромбические пластины с 2-мя вставками CBN
для обработки закалённой стали и спечённых металлов





Обозначение	Параметры					Прочный ← Твёрдый		Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	lt	IB10S	IB20H	ap (мм)	f (мм/об)
DNGA 150404-M2	15.50	12.70	4.76	0.40	2.5	●		0.10-0.50	0.05-0.30
DNGA 150408-M2	15.50	12.70	4.76	0.80	2.1	●		0.10-0.50	0.05-0.30
DNGA 150408-R2	15.50	12.70	4.76	0.80	2.1		●	0.05-0.50	0.05-0.20
DNGA 150412-M2	15.50	12.70	4.76	1.20	2.0	●		0.10-0.50	0.05-0.30
DNGA 150412-R2	15.50	12.70	4.76	1.20	2.0		●	0.05-0.50	0.05-0.20

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B232-245, B246-249.

Державки, см. стр. C#-DDJNR/L (D9) • C#-PDJNR/L-15-JHP (D24) • HSK A63WH-DDJNR/L (D30) • HSK A63WH-DDNNN (D31) • IM-DDJNR/L (D43) • PDJNR/L (B21) • PDJNR/L-15-JHP (B64) • S-DDUNR/L (B92).

DNGG-M4HF/M4HM (CBN)

55° ромбические пластины с 4-мя стружколомающими вставками CBN для обработки закалённой стали




Обозначение	Параметры					IB25HA	Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	lt		ap (мм)	f (мм/об)
DNGG 150408-M4HF	15.50	12.70	4.76	0.80	2.1	●	0.20-0.75	0.05-0.20
DNGG 150412-M4HM	15.50	12.70	4.76	1.20	2.0	●	0.50-1.00	0.05-0.20

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B232-245, B246-249.

Державки, см. стр. C#-DDJNR/L (D9) • C#-PDJNR/L-15-JHP (D24) • HSK A63WH-DDJNR/L (D30) • HSK A63WH-DDNNN (D31) • IM-DDJNR/L (D43) • PDJNR/L (B21) • PDJNR/L-15-JHP (B64) • S-DDUNR/L (B92).

DCMT (CBN)

55° ромбические пластины с задним углом 7° и вставкой CBN в верхнем углу, для обработки закалённой стали




Обозначение	Параметры						IB55	Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	lt	d1		ap (мм)	f (мм/об)
DCMT 11T304T	11.60	9.52	3.97	0.40	3.4	4.40	●	0.05-0.50	0.05-0.20
DCMT 11T308T	11.60	9.52	3.97	0.80	3.1	4.40	●	0.05-0.50	0.05-0.20

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B232-245, B246-249.

Державки, см. стр. C#-SDJCR/L (D15) • C#-SDNCN (D14) • E/S-SDUCR/L (B98) • IM-SDJCR/L (D47) • IM-SDNCN (D47) • PDACR/L-S (B41) • SDACR/L (B44) • SDHCR/L (B43) • SDJCR/L (B42) • SDNCN (B44).

DCGW/DCMW-M2/S2 (CBN)

55° позитивные ромбические пластины с задним углом 7° и двумя вставками CBN для обработки закалённой стали и спечённых металлов





Обозначение	Параметры						Прочный ↔ Твёрдый				Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	lt	d1	IB05S	IB20H	IB10H	IB10HC	ap (мм)	f (мм/об)
DCGW 070204-M2	7.70	6.35	2.38	0.40	2.5	2.80	●				0.05-0.50	0.05-0.30
DCGW 070208-M2	7.70	6.35	2.38	0.80	2.5	2.80	●				0.05-0.50	0.05-0.30
DCGW 11T304-M2	11.60	9.52	3.97	0.40	2.5	4.40	●				0.05-0.50	0.05-0.30
DCGW 11T304-S2	11.60	9.52	3.97	0.40	2.5	4.40	●				0.05-0.50	0.05-0.30
DCGW 11T308-M2	11.60	9.52	3.97	0.80	2.1	4.40	●				0.05-0.50	0.05-0.30
DCMW 11T304-M2	11.60	9.52	3.97	0.40	2.5	4.40		●	●	●	0.05-0.50	0.05-0.12
DCMW 11T308-M2	11.60	9.52	3.97	0.80	2.1	4.40		●		●	0.05-0.50	0.05-0.12

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B232-245, B246-249.

Державки, см. стр. C#-SDJCR/L (D15) • C#-SDNCN (D14) • E-SDUCR/L-HEAD (B99) • E/S-SDUCR/L (B98) • IM-SDJCR/L (D47) • IM-SDNCN (D47) • PDACR/L-S (B41) • SDACR/L (B44) • SDHCR/L (B43) • SDJCR-PAD (B43) • SDJCR/L (B42) • SDNCN (B44).

VNGA-M2/R2 (CBN)

35° ромбические пластины с двумя вставками CBN для обработки закалённой стали и спечённых металлов





Обозначение	Параметры					Прочный ↔ Твёрдый		Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	lt	IB10S	IB20H	ap (мм)	f (мм/об)
VNGA 160404-M2	16.60	9.52	4.76	0.40	3.1	●		0.10-0.50	0.05-0.30
VNGA 160408-M2	16.60	9.52	4.76	0.40	2.2	●		0.10-0.50	0.05-0.30
VNGA 160408-R2	16.60	9.52	4.76	0.40	2.2		●	0.05-0.50	0.05-0.20

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B232-245, B246-249.

Державки, см. стр. C#-MVJNR/L (D10) • IM-MVJNR/L (D45) • IM-MVVNN (D45) • MVJNR/L (B25) • MVVNN (B27).

VNGA-M4 (CBN)

35° ромбические пластины с 4-мя вставками CBN для обработки закалённой стали




Обозначение	Параметры					Прочный ↔ Твёрдый		Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	lt	IB25HC	IB10HC	ap (мм)	f (мм/об)
VNGA 160404-M4	16.60	9.52	4.76	0.40	3.1		●	0.05-0.30	0.03-0.30
VNGA 160408-M4	16.60	9.52	4.76	0.80	2.2	●	●	0.05-0.30	0.02-0.30

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B232-245, B246-249.

Державки, см. стр. C#-MVJNR/L (D10) • IM-MVJNR/L (D45) • IM-MVVNN (D45) • MVJNR/L (B25) • MVVNN (B27).

VNGG-M4HM (CBN)

35° ромбические пластины с 4-мя стружколомающими вставками CBN для обработки закалённой стали




Обозначение	Параметры						IB25HA	Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	lt	ap (мм)		f (мм/об)	
VNGG 160408-M4HM	16.60	9.52	4.76	0.80	2.2		0.50-0.80	0.05-0.20	

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B232-245, B246-249.

Державки, см. стр. C#-MVJNR/L (D10) • IM-MVJNR/L (D45) • IM-MVVNN (D45) • MVJNR/L (B25) • MVVNN (B27).

VBMT (CBN)

35° ромбические пластины с вставкой CBN в верхнем углу и плоским передним углом, для обработки закалённой стали




Обозначение	Параметры							Прочный ← Твёрдый		Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	lt	d1	IB55	IB50	ap (мм)	f (мм/об)	
VBMT 160404T	16.60	9.52	4.76	0.40	4.5	4.40	●	●	0.05-0.39	0.05-0.11	

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B232-245, B246-249.

Державки, см. стр. A/S-SVLFCR/L (B100) • A/S-SVQCR/L (B99) • C#-SVJCR/L (D15) • C#-SVJCR/L-16-JHP (D24) • C#-SVVCN (D16) • CF5 A-SVLFCR-16 (см. каталог ISCAR GROOVE-TURN TOOLS) • CF5 A-SVXCR-16X2 (см. каталог ISCAR GROOVE-TURN TOOLS) • HSK A63WH-SVJCR/L (D32) • IM-SVJCR/L (D48) • IM-SVVCN (D48) • S/A-SVLBCR/L (B102) • SVJCR/L (B45) • SVJCR/L-16-JHP (B65) • SVVCN (B47) • SVXCR/L (B48).

VBMW-M2 (CBN)

35° позитивные ромбические пластины с задним углом 5° и двумя вставками CBN, для обработки закалённой стали




Обозначение	Параметры						Прочный ← Твёрдый			Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	lt	d1	IB20H	IB10H	IB10HC	ap (мм)	f (мм/об)
VBMW 110304-M2	11.10	6.35	3.18	0.40	3.1	2.80				0.05-0.50	0.05-0.20
VBMW 160408-M2	16.60	9.52	4.76	0.80	2.2	4.40	●	●	●	0.05-0.39	0.05-0.11

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B232-245, B246-249.

TNMA (CBN)

Треугольные пластины со вставкой CBN для обработки чугуна и закалённой стали




Обозначение	Параметры					Прочный ← Твёрдый				Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	lt	IB90	IB85	IB55	IB50	ap (мм)	f (мм/об)
TNMA 160404T	16.50	9.52	4.76	0.40	3.9		●	●	●	0.05-0.50	0.05-0.25
TNMA 160408T	16.50	9.52	4.76	0.80	3.5	●	●	●	●	0.05-0.50	0.05-0.25

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B232-245, B246-249.

Державки, см. стр. C#-DTUNL (D12) • C#-PTGNR/L (D11) • DTGNR/L (B31) • IM-PTGNR/L (D46) • MTENN-W (B34) • MTJNR/L-W (B33) • PTFNR/L (B32) • PTFNR/L-CA (B116) • PTGNR/L (B32) • PTGNR/L-CA (B115) • S-MTLNR/L-W (B94) • S-PTFNR/L (B94).

TNGA-MC/M6 (CBN)

Треугольные пластины с 6 вставками CBN для обработки закалённой стали




Обозначение	Параметры					Прочный ← Твёрдый			Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	lt	IB25HC	IB55	IB10HC	ap (мм)	f (мм/об)
TNGA 160404T-MC	16.50	9.52	4.76	0.40	3.2		●		0.05-0.50	0.05-0.20
TNGA 160408-M6	16.50	9.52	4.76	0.80	1.9	●		●	0.05-0.50	0.05-0.20
TNGA 160408T-MC	16.50	9.52	4.76	0.80	1.9		●		0.05-0.50	0.05-0.20

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B232-245, B246-249.

Державки, см. стр. C#-DTUNL (D12) • C#-PTGNR/L (D11) • DTGNR/L (B31) • IM-PTGNR/L (D46) • MTENN-W (B34) • MTJNR/L-W (B33) • PTFNR/L (B32) • PTFNR/L-CA (B116) • PTGNR/L (B32) • PTGNR/L-CA (B115) • S-MTLNR/L-W (B94) • S-PTFNR/L (B94).

TNGA-M3 (CBN)

Треугольные пластины с 3-мя вставками CBN для обработки закалённой стали и спечённых металлов




Обозначение	Параметры					Прочный ← Твёрдый		Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	lt	IB10S	IB20H	ap (мм)	f (мм/об)
TNGA 160404-M3	16.50	9.52	4.76	0.40	2.2	●		0.10-0.50	0.05-0.30
TNGA 160408-M3	16.50	9.52	4.76	0.80	1.9	●	●	0.05-0.50	0.05-0.30
TNGA 160412-M3	16.50	9.52	4.76	1.20	2.4	●		0.10-0.50	0.05-0.30

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B232-245, B246-249.

Державки, см. стр. C#-DTUNL (D12) • C#-PTGNR/L (D11) • DTGNR/L (B31) • IM-PTGNR/L (D46) • MTENN-W (B34) • MTJNR/L-W (B33) • PTFNR/L (B32) • PTFNR/L-CA (B116) • PTGNR/L (B32) • PTGNR/L-CA (B115) • S-MTLNR/L-W (B94) • S-PTFNR/L (B94).

TNGG-M6HF/M6HM (CBN)

Треугольные пластины с 6 вставками CBN для обработки закалённой стали




Обозначение	Параметры						IB25HA	Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	lt	ap (мм)		f (мм/об)	
TNGG 160408-M6HF	16.50	9.52	4.76	0.80	1.9	●	0.20-0.75	0.05-0.20	
TNGG 160412-M6HM	16.50	9.52	4.76	1.20	2.4	●	0.50-1.00	0.05-0.20	

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B232-245, B246-249.

Державки, см. стр. C#-DTUNL (D12) • C#-PTGNN/L (D11) • DTGNN/L (B31) • IM-PTGNN/L (D46) • MTENN-W (B34) • MTJNN/L-W (B33) • PTFNN/L (B32) • PTFNN/L-CA (B116) • PTGNN/L (B32) • PTGNN/L-CA (B115) • S-MTLNN/L-W (B94) • S-PTFNN/L (B94).

TCMT (CBN)

Треугольные пластины со вставкой CBN и плоским передним углом для обработки закалённой стали




Обозначение	Параметры							Прочный ← → Твёрдый		Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	lt	d1	IB55	IB50	ap (мм)	f (мм/об)	
TCMT 110204T	11.00	6.35	2.38	0.40	3.5	2.80	●	●	0.05-0.50	0.05-0.13	

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B232-245, B246-249.

Державки, см. стр. E-STFCR/L-HEAD (B103) • S-STFCR/L (B103) • S-STLCR/L (B104) • STFCR/L (B50) • STGCR/L (B50).

TPGX (CBN)

Треугольные пластины с задним углом 11° и вставкой CBN в верхнем углу, для обработки чугуна и закалённой стали




Обозначение	Параметры						Прочный ← Твердый		Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	lt	d1	IB90	IB50	ap (мм)	f (мм/об)
TPGX 090202T	9.52	5.56	2.38	0.20	2.5	2.50	●	●	0.05-0.05	0.03-0.20
TPGX 090204T	9.52	5.56	2.38	0.40	2.6	2.50	●	●	0.05-0.05	0.03-0.20
TPGX 110302T	11.00	6.35	3.18	0.20	3.3	3.50	●	●	0.05-0.05	0.03-0.20
TPGX 110304T	11.00	6.35	3.18	0.40	3.0	3.50	●	●	0.05-0.05	0.03-0.20

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B232-245, B246-249.
 Державки, см. стр. A/E-STFPR-X (B107) • MG STFPR-X (B108).

TPGW-M3 (CBN)

Треугольные позитивные пластины с 3-мя вставками CBN для обработки спечённых металлов




Обозначение	Параметры							IB05S	Рекомендованные режимы	
	l	di	S	r	lt	d1	ap (мм)		f (мм/об)	
TPGW 110204-M3	11.00	6.35	2.38	0.40	2.2	2.80	●	0.05-0.50	0.05-0.30	
TPGW 110208-M3	11.00	6.35	2.38	0.80	2.2	2.80	●	0.05-0.50	0.05-0.30	
TPGW 110304-M3	11.00	6.35	3.18	0.40	2.2	3.40	●	0.05-0.50	0.05-0.30	
TPGW 110308-M3	11.00	6.35	3.18	0.80	2.1	3.40	●	0.05-0.50	0.05-0.30	

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B232-245, B246-249.
 Державки, см. стр. A/E-STFPR-X (B107).

SNMA (CBN)

Квадратные пластины со вставкой CBN и плоским передним углом для обработки чугуна и закалённой стали




Обозначение	Параметры				Прочный ← Твёрдый			Рекомендованные режимы	
	di	S	r	lt	IB85	IB55	IB50	ap (мм)	f (мм/об)
SNMA 120404T	12.70	4.76	0.40	4.9	●			0.10-0.50	0.05-0.20
SNMA 120408T	12.70	4.76	0.80	4.5	●	●	●	0.05-0.50	0.05-0.30
SNMA 120412T	12.70	4.76	1.20	4.5	●			0.05-0.50	0.05-0.30

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B232-245, B246-249.

Державки, см. стр. C#-MULNR/L-MW (D8) • DSBNR/L (B29) • DSDNN (B27) • DSKNR/L (B28) • DSSNR/L (B28) • HSK A63WH-MULNR/L-J12MWX2 (D30) • HSK A63WH-MULNR/L-MW (D28) • HSK A63WH-MUMNN-MW (D29) • IM-MULNR/L-MW (D41) • MULNR/L-12MW (B15) • PSDNN (B29) • PSKNR/L (B30) • PSKNR/L-CA (B115) • PSSNR/L (B30) • PSSNR/L-CA (B116).

RCGX (CBN)

Круглые пластины со вставкой CBN и плоским передним углом для обработки чугуна и закалённой стали



Обозначение	Параметры			Рекомендованные режимы	
	di	S	IB90	ap (мм)	f (мм/об)
RCGX 060300T	6.35	3.18	●	0.05-0.50	0.05-0.25
RCGX 090300T	9.52	3.18	●	0.05-0.50	0.05-0.25
RCGX 120400T	12.70	4.76	●	0.05-0.50	0.05-0.25

• Руководство по эксплуатации и рекомендации по режимам резания, см. стр. B232-245, B246-249.

Державки, см. стр. CRGCR-CEB (B81).